



Barragem Liberdade - Rio Liberdade - Marilândia-ES

FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL PRODUTO 4

**Cadastramento dos Participantes, Amostragem dos Solos,
Avaliação dos Equipamentos de Irrigação, Instalação dos
Irrigômetros, Treinamento dos Irrigantes e
Acompanhamento do Manejo da Irrigação**

Volume 2B

**PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO RACIONAL DE ÁGUA
NA AGRICULTURA (P22)**

ETAPA III

Rios Suaçuí e Pontões e Lagoas do Rio Doce

PERÍODO

Outubro de 2015 a Janeiro de 2017

**Viçosa - MG
Janeiro, 2017**

FUNARBE

Fundação de Apoio à Universidade Federal de Viçosa

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 10/2013

ATO CONVOCATÓRIO Nº 01/2013
CONTRATO DE GESTÃO Nº 072/ANA/2011

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL
PRODUTO 4

Cadastramento dos Participantes, Amostragem dos Solos, Avaliação dos Equipamentos de Irrigação, Instalação dos Irrigômetros, Treinamento dos Irrigantes e Acompanhamento do Manejo da Irrigação
Volume 2B

**PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO RACIONAL DE ÁGUA NA AGRICULTURA
(P22)**

ETAPA III
Rios Suaçuí e Pontões e Lagoas do Rio Doce
PERÍODO
Outubro de 2015 a Janeiro de 2017

VIÇOSA - MG
Janeiro, 2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº 10/2013

ATO CONVOCATÓRIO Nº 01/2013

CONTRATO DE GESTÃO Nº 072/ANA/2011

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL

Produto 4 – Cadastro dos Participantes, Amostragem dos Solos, Avaliação dos Equipamentos de Irrigação, Instalação dos Irrigômetros, Treinamento dos Irrigantes e Acompanhamento do Manejo da Irrigação

Volume 2B

Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura (P22)

COORDENAÇÃO TÉCNICA Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce)	
Diretor Geral Ricardo Alcântara Valory Diretor Técnico Fabiano Henrique da Silva Alves	Coordenador de Programas e Projetos Luísa Poyares Cardoso Coordenador de Tecnologia da Informação Rossini Pena Abrantes Analista de Programas e Projetos Eduardo de Freitas Costa
Comissão de Acompanhamento dos Produtos Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce	
Agência Nacional de Águas – ANA Devanir Garcia dos Santos	
Equipe Executora	
Coordenador/Especialista I Rubens Alves de Oliveira	Especialista III Mauro Aparecido Martinez
Especialista II Márcio Mota Ramos	Especialista IV Gustavo de Castro Gonçalves

Equipe de Apoio

Amanda Juliana do Carmo

Janeiro de 2017

ÍNDICE

Item	Conteúdo	Vol	Pag
1	APRESENTAÇÃO	1	7
2	OBJETIVO	1	9
3	JUSTIFICATIVA	1	10
4	DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES	1	21
4.1	Mobilização das equipes	1	21
4.2	Cadastramento das propriedades selecionadas, caracterização físico-hídrica dos solos Avaliação dos sistemas de irrigação	1	30
	<i>Bacia do Rio Suaçuí</i>	1	30
	Bacias dos Pontões e das Lagoas do Rio Doce	1	74
4.3	Instalação do Irrigâmetro e treinamento dos operadores do sistema de irrigação	1	119
	<i>Bacia do Rio Suaçuí</i>	1	119
	Bacias dos Pontões e das Lagoas do Rio Doce	1	140
4.4	Dias de Campo	1	161
	Bacias dos Pontões e das Lagoas do Rio Doce	1	161
4.5	Identificação e Georreferenciamento de Áreas que Apresentam Potencial de Poluição devido ao beneficiamento de produtos agrícolas	1	165
5	ANÁLISE DA IRRIGAÇÃO NAS BACIAS DO SUAÇUÍ E DOS PONTÕES E LAGOAS DO RIO DOCE	1	166
6	MANEJO DA IRRIGAÇÃO	2A	177
6.1	Registro do Manejo da Irrigação	2A	177
6.1.1	Bacia do Suaçuí	2A	180
	Cantagalo	2A	181
	Franciscópolis	2A	190
	Galileia	2A	205

Item	Conteúdo	Vol	Pag
	Governador Valadares	2A	209
	Itambacuri	2A	213
	Malacacheta	2A	218
	Peçanha	2A	222
	São Pedro do Suaçuí	2A	259
	São Sebastião do Maranhão	2A	264
6.1.2	Bacias dos Pontões e das Lagoas do Rio Doce	2A	270
	Águia Branca	2A	271
	Alto Rio Novo	2A	287
	Baixo Guandu	2A	319
	Colatina	2A	341
	Governador Lindenberg	2A	366
	Linhares	2B	414
	Mantenópolis	2B	442
	Marilândia	2B	451
	Pancas	2B	478
	Rio Bananal	2B	505
	São Domingos do Norte	2B	546
	São Gabriel da Palha	2B	580
	Sooretama	2B	593
	Vila Valério	2B	623
6.2	Apresentação e Análise do Manejo da Irrigação	3A	661
6.2.1	Bacia do Rio Suaçuí	3A	664
	Cantagalo	3A	665
	Franciscópolis	3A	681
	Galileia	3A	710
	Governador Valadares	3A	718
	Itambacuri	3A	726
	Malacacheta	3A	735
	Peçanha	3A	743
	São Pedro do Suaçuí	3A	815
	São Sebastião do Maranhão	3A	824

Item	Conteúdo	Vol	Pag
6.2.2	Bacias dos Pontões e das Lagoas do Rio Doce	3B	842
	Águia Branca	3B	845
	Alto Rio Novo	3B	873
	Baixo Guandu	3B	926
	Colatina	3B	963
	Governador Lindenberg	3B	1005
	Linhares	3B	1065
	Mantenópolis	3B	1107
	Marilândia	3C	1132
	Pancas	3C	1167
	Rio Bananal	3C	1215
	São Domingos do Norte	3C	1251
	São Gabriel da Palha	3C	1305
	Sooretama	3C	1328
	Vila Valério	3C	1364
7	CONCLUSÕES	3C	1416
8	RECOMENDAÇÕES	3C	1419

Linhares

Benedito dos Santos Aguiar

QUADRO 263. Histórico da irrigação de novembro de 2015, do participante Benedito dos Santos Aguiar.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Benedito dos Santos Aguiar							
Propriedade:		S. Deus Proverá		Município	Linhares			UF:	ES
Ano:	2015	Mês:	Novembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	7.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10	7	3	0,0	Azul	0,0		x		
11	7	3	4,5	Azul	0,0		x		
12	7	3	7,5	Verde	0,0		x		
13	7	3	12,5	Amarelo	0,0		x		
14	7	3	15,0	Vermelho	0,0	x		2:10	0
15	7	3	4,5	ú 0,00	0,0		x		
16	7	3	6,5	ú 0,00	0,0		x		
17	7	3	7,5	Verde	12,0		x		0
18	7	3	1,5	Azul	10,0		x		0
19	7	3	3,0	Azul	0,0		x		
20	7	3	6,0	Verde	0,0		x		
21	7	3	9,5	Verde	0,0		x		
22	7	3	11,5	Amarelo	37,0		x		0
23	7	3	2,5	Azul	0,0		x		
24	7	3	5,0	Verde	0,0		x		
25	7	3	8,2	Verde	0,0		x		
26	7	3	11,8	Amarelo	0,0		x		
27	7	3	14,8	Vermelho	1,0	x		2:10	-1
28	7	3	2,8	Azul	0,0		x		
29	7	3	10,5	Amarelo	0,0		x		
30	7	3	14,5	Vermelho	0,0		x	2:10	-1

QUADRO 264. Histórico da irrigação de dezembro de 2015, do participante Benedito dos Santos Aguiar.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Benedito dos Santos Aguiar							
Propriedade:		S. Deus Proverá	Município		Linhares			UF:	ES
Ano:	2015	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	7.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	1,2	Azul	0,0		x		
2	7	3	6,2	Verde	0,0		x		
3	7	3	9,0	Verde	0,0		x		
4	7	3	12,0	Amarelo	0,0		x		
5	7	3	14,5	Vermelho	0,0	x		2:00	1
6	7	3	2,5	Azul	0,0		x		
7	7	3	4,0	Azul	0,0		x		
8	7	3	5,5	Verde	51,0		x		0
9	7	3	0,5	Azul	0,0		x		
10	7	3	4,5	Azul	0,0		x		
11	7	3	9,0	Verde	0,0		x		
12	7	3	12,0	Amarelo	0,0		x		
13	7	3	16,5	Vermelho	0,0		x		
14	7	3	19,5	Vermelho	0,0	x		2:50	0
15	7	3	5,0	Verde	0,0		x		
16	7	3	8,0	Verde	0,0		x		
17	7	3	13,5	Amarelo	3,5		x		10
18	7	3	3,5	Azul	0,0		x		
19	7	3	8,5	Verde	0,0		x		
20	7	3	12,0	Amarelo	0,0		x		
21	7	3	17,0	Vermelho	0,0		x		
22	7	3	21,0	Vermelho	0,0	x		3:10	-1
23	7	3	3,0	Azul	0,0		x		
24	7	3	7,0	Verde	0,0		x		
25	7	3	10,5	Amarelo	0,0		x		
26	7	3	16,0	Vermelho	0,0	x		2:00	0
27	7	3	4,5	Azul	0,0		x		
28	7	3	9,0	Verde	0,0		x		
29	7	3	14,0	Amarelo	0,0		x		
30	7	3	17,0	Vermelho	0,0		x		
31	7	3	22,0	Vermelho	0,0	x		3:10	0

QUADRO 265. Histórico da irrigação de janeiro de 2016, do participante Benedito dos Santos Aguiar.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Benedito dos Santos Aguiar							
Propriedade:		S. Deus Proverá		Município	Linhares			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Janeiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	7.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	4,5	Azul	0,0		x		
2	7	3	10,0	Amarelo	0,0		x		
3	7	3	14,5	Vermelho	2,0	x		2:00	0
4	7	3	0,5	Azul	18,0		x		0
5	7	3	1,0	Azul	2,0		x		0
6	7	3	4,0	Azul	0,0		x		
7	7	3	8,0	Verde	0,0		x		
8	7	3	13,0	Amarelo	0,0		x		
9	7	3	18,0	Vermelho	0,0		x		0
10	7	3	22,5	Vermelho	0,0	x		3:20	0
11	7	3	4,5	Azul	0,0		x		
12	7	3	8,0	Verde	0,0		x		
13	7	3	10,0	Amarelo	6,0		x		4
14	7	3	10,0	Amarelo	48,0		x		0
15	7	3	3,5	Azul	0,0		x		
16	7	3	7,0	Verde	0,0		x		
17	7	3	8,5	Verde	10,0		x		0
18	7	3	4,5	Azul	0,0		x		
19	7	3	8,0	Verde	0,0		x		
20	7	3	9,5	Verde	14,0		x		0
21	7	3	0,0	Azul	17,0		x		0
22	7	3	2,0	Azul	7,0		x		0
23	7	3	4,0	Azul	17,0		x		0
24	7	3	0,0	Azul	11,0		x		0
25	7	3	2,5	Azul	0,0		x		
26	7	3	5,0	Verde	2,0		x		3
27	7	3	8,0	Verde	10,0		x		0
28	7	3	11,0	Amarelo	0,0		x		
29	7	3	13,0	Amarelo	0,0		x		
30	7	3	18,0	Vermelho	0,0		x		
31	7	3	23,0	Vermelho	0,0	x		3:20	0

QUADRO 266. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante Benedito dos Santos Aguiar.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Benedito dos Santos Aguiar							
Propriedade:		S. Deus Proverá		Município	Linhares			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	7.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	1,0	Azul	0,0		x		
2	7	3	4,0	Azul	0,0		x		
3	7	3	8,0	Verde	0,0		x		
4	7	3	15,0	Vermelho	0,0		x		
5	7	3	18,0	Vermelho	0,0		x		
6	7	3	22,0	Vermelho	0,0		x		
7	7	3	25,0	Vermelho	0,0		x		
8	7	3	29,0	Vermelho	0,0		x		
9	7	3	33,0	Vermelho	0,0	x		4:20	0
10	7	3	2,0	Azul	0,0		x		
11	7	3	4,0	Azul	0,0		x		
12	7	3	9,5	Verde	0,0		x		
13	7	3	13,0	Amarelo	4,0		x		9
14	7	3	15,0	Vermelho	12,0		x		3
15	7	3	19,0	Vermelho	0,0		x		
16	7	3	23,0	Vermelho	0,0	x		3:20	0
17	7	3	3,0	Azul	0,0		x		
18	7	3	8,0	Verde	0,0		x		
19	7	3	11,0	Amarelo	0,0		x		
20	7	3	15,0	Vermelho	0,0		x		
21	7	3	19,0	Vermelho	0,0		x		
22	7	3	23,0	Vermelho	0,0	x		3:20	0
23	7	3	4,5	Azul	6,0		x		0
24	7	3	7,5	Verde	0,0		x		
25	7	3	9,0	Verde	0,0		x		
26	7	3	14,0	Amarelo	0,0		x		
27	7	3	18,0	Vermelho	0,0	x		2:40	-1
28	7	3	3,0	Azul	0,0		x		
29	7	3	7,5	Verde	0,0		x		

QUADRO 267. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Benedito dos Santos Aguiar.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Benedito dos Santos Aguiar							
Propriedade:		S. Deus Proverá	Município		Linhares			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	7.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	12,0	Amarelo	0,0		X		
2	7	3	15,5	Vermelho	0,0		X		
3	7	3	17,0	Vermelho	0,0		X		
4	7	3	21,0	Vermelho	0,0	X		3:00	0,0
5	7	3	5,0	Verde	0,0		X		
6	7	3	9,0	Verde	0,0		X		
7	7	3	12,0	Amarelo	0,0		X		
8	7	3	15,0	Vermelho	0,0		X		
9	7	3	18,0	Vermelho	0,0		X		
10	7	3	22,0	Vermelho	0,0	X		3:10	0,0
11	7	3	2,5	Azul	0,0		X		
12	7	3	6,5	Verde	0,0		X		
13	7	3	12,0	Amarelo	0,0		X		
14	7	3	17,0	Vermelho	0,0		X		
15	7	3	21,0	Vermelho	0,0	X		3:00	0,0
16	7	3	0,0	Azul	0,0		X		
17	7	3	6,0	Verde	0,0		X		
18	7	3	14,0	Amarelo	0,0		X		
19	7	3	17,0	Vermelho	0,0		X		
20	7	3	21,0	Vermelho	0,0		X		
21	7	3	25,0	Vermelho	0,0		X		
22	7	3	28,0	Vermelho	0,0	X		4:00	0,0
23	7	3	4,0	Azul	0,0		X		
24	7	3	6,5	Verde	0,0		X		
25	7	3	9,2	Verde	0,0		X		
26	7	3	11,3	Amarelo	0,0		X		
27	7	3	16,0	Vermelho	0,0		X		
28	7	3	19,5	Vermelho	0,0		X		
29	7	3	22,0	Vermelho	0,0		X		
30	7	3	24,5	Vermelho	0,0		X		
31	7	3	29,0	Vermelho	0,0	X		4:10	0,0

QUADRO 268. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Benedito dos Santos Aguiar.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Benedito dos Santos Aguiar							
Propriedade:		S. Deus Proverá	Município		Linhares			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	7.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	2,2	Azul	0,0		X		
2	7	3	4,0	Azul	0,0		X		
3	7	3	7,5	Verde	0,0		X		
4	7	3	9,5	Verde	0,0		X		
5	7	3	12,0	Amarelo	0,0		X		
6	7	3	15,5	Vermelho	0,0		X		
7	7	3	19,0	Vermelho	0,0		X		
8	7	3	22,5	Vermelho	0,0	X		3:00	0,0
9	7	3	0,0	Azul	0,0		X		
10	7	3	3,5	Azul	0,0		X		
11	7	3	6,5	Verde	0,0		X		
12	7	3	11,0	Amarelo	8,0		X		3,0
13	7	3	14,0	Amarelo	0,0		X		
14	7	3	18,0	Vermelho	0,0		X		
15	7	3	23,0	Vermelho	0,0	X		3:10	0,0
16	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
17	7	3	4,0	Azul	0,0		X		
18	7	3	7,0	Verde	0,0		X		
19	7	3	14,0	Amarelo	0,0		X		
20	7	3	17,0	Vermelho	0,0		X		
21	7	3	20,0	Vermelho	0,0		X		
22	7	3	23,0	Vermelho	0,0		X		
23	7	3	25,0	Vermelho	0,0		X		
24	7	3	29,0	Vermelho	0,0	X		4:10	0,0
25	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
26	7	3	6,0	Verde	0,0		X		
27	7	3	10,0	Amarelo	0,0		X		
28	7	3	14,0	Amarelo	0,0		X		
29	7	3	19,0	Vermelho	0,0	X		2:30	0,0
30	7	3	2,0	Azul	0,0		X		

QUADRO 269. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Benedito dos Santos Aguiar.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Benedito dos Santos Aguiar							
Propriedade:		S. Deus Proverá	Município		Linhares			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	7.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	5,0	Verde	4,0		X		1,0
2	7	3	4,0	Azul	0,0		X		
3	7	3	8,0	Verde	0,0		X		
4	7	3	14,0	Amarelo	0,0	X		2:00	0,0
5	7	3	4,0	Azul	0,0		X		
6	7	3	6,0	Verde	0,0		X		
7	7	3	8,0	Verde	0,0		X		
8	7	3	11,0	Amarelo	0,0		X		
9	7	3	14,0	Amarelo	0,0		X		
10	7	3	17,0	Vermelho	0,0	X		2:10	0,0
11	7	3	2,5	Azul	0,0		X		
12	7	3	4,6	Azul	0,0		X		
13	7	3	7,2	Verde	0,0		X		
14	7	3	9,5	Verde	0,0		X		
15	7	3	12,0	Amarelo	0,0		X		
16	7	3	16,0	Vermelho	0,0	X		2:00	0,0
17	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
18	7	3	6,5	Verde	0,0		X		
19	7	3	9,0	Verde	0,0		X		
20	7	3	12,5	Amarelo	0,0		X		
21	7	3	16,0	Vermelho	12,0		X		0,0
22	7	3	0,0	Azul	0,0		X		
23	7	3	2,4	Azul	0,0		X		
24	7	3	5,0	Verde	0,0		X		
25	7	3	7,5	Verde	0,0		X		
26	7	3	10,0	Amarelo	0,0		X		
27	7	3	11,5	Amarelo	0,0		X		
28	7	3	13,0	Amarelo	0,0		X		
29	7	3	15,5	Vermelho	0,0		X		
30	7	3	19,0	Vermelho	0,0	X		2:40	0,0
31	7	3	0,3	Azul	0,0		X		

QUADRO 270. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Benedito dos Santos Aguiar.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Benedito dos Santos Aguiar							
Propriedade:		S. Deus Proverá		Município	Linhares			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	7.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	2,5	Azul	0,0		X		
2	7	3	4,2	Azul	0,0		X		
3	7	3	6,7	Verde	0,0		X		
4	7	3	8,1	Verde	0,0		X		
5	7	3	10,3	Amarelo	0,0		X		
6	7	3		Azul	0,0		X		
7	7	3		Azul	0,0		X		
8	7	3		Azul	0,0		X		
9	7	3		Azul	0,0		X		
10	7	3		Azul	0,0		X		
11	7	3	21,0	Vermelho	0,0	X		1:30	10,5
12	7	3		Azul	0,0		X		
13	7	3	15,0	Vermelho	0,0		X		
14	7	3	17,0	Vermelho	0,0		X		
15	7	3	19,5	Vermelho	0,0		X		
16	7	3	22,5	Vermelho	0,0		X		
17	7	3	1,6	Azul	0,0		X		
18	7	3	3,4	Azul	0,0		X		
19	7	3	5,2	Verde	0,0		X		
20	7	3	7,1	Verde	0,0		X		
21	7	3	9,5	Verde	0,0		X		
22	7	3	12,1	Amarelo	0,0		X		
23	7	3	14,0	Amarelo	0,0	X		2:00	0,0
24	7	3	0,5	Azul	0,0		X		
25	7	3	2,6	Azul	7,0		X		0,0
26	7	3	3,7	Azul	0,0		X		
27	7	3	4,5	Azul	8,0		X		0,0
28	7	3	7,0	Verde	5,0		X		2,0
29	7	3	9,0	Verde	0,0		X		
30	7	3	11,5	Amarelo	16,5		X		0,0

QUADRO 271. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Benedito dos Santos Aguiar.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Benedito dos Santos Aguiar							
Propriedade:		S. Deus Proverá	Município		Linhares			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	7.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	2,0	Azul	5,0		X		0,0
2	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
3	7	3	4,2	Azul	0,0		X		
4	7	3	7,0	Verde	0,0		X		
5	7	3	9,5	Verde	0,0		X		
6	7	3	11,0	Amarelo	0,0		X		
7	7	3	12,5	Amarelo	0,0		X		
8	7	3	15,2	Vermelho	0,0		X		
9	7	3	17,1	Vermelho	0,0		X		
10	7	3	20,5	Vermelho	0,0	X		3:20	0,0
11	7	3	0,5	Azul	0,0		X		
12	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
13	7	3	4,8	Verde	0,0		X		
14	7	3	6,5	Verde	0,0		X		
15	7	3	8,2	Verde	0,0		X		
16	7	3	10,1	Amarelo	0,0		X		
17	7	3	13,0	Amarelo	0,0		X		
18	7	3	15,6	Vermelho	0,0		X		
19	7	3	18,0	Vermelho	0,0		X		
20	7	3	0,6	Azul	0,0		X		
21	7	3	1,7	Azul	0,0		X		
22	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
23	7	3	4,8	Verde	0,0		X		
24	7	3	7,5	Verde	8,0		X		0,0
25	7	3	9,0	Verde	0,0		X		
26	7	3	11,0	Amarelo	0,0		X		
27	7	3	15,0	Vermelho	0,0		X		
28	7	3	19,0	Vermelho	0,0	X		2:40	0,0
29	7	3	0,7	Azul	0,0		X		
30	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
31	7	3	5,0	Verde	10,0		X		0,0

QUADRO 272. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante Benedito dos Santos Aguiar.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Benedito dos Santos Aguiar							
Propriedade:		S. Deus Proverá		Município	Linhares			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	7.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	7,2	Verde	0,0		X		
2	7	3	9,8	Amarelo	0,0		X		
3	7	3	12,5	Amarelo	0,0		X		
4	7	3	15,1	Vermelho	1,3		X		13,8
5	7	3	17,0	Vermelho	0,0		X		
6	7	3	19,1	Vermelho	0,0		X		
7	7	3	23,0	Vermelho	0,0		X		
8	7	3	0,0	Azul	0,0	X		3:20	0,0
9	7	3	1,5	Azul	0,0		X		
10	7	3	4,0	Azul	0,0		X		
11	7	3	7,0	Verde	0,0		X		
12	7	3	8,0	Verde	0,0		X		
13	7	3	9,7	Amarelo	0,0		X		
14	7	3	11,5	Amarelo	0,0		X		
15	7	3	13,0	Amarelo	0,0		X		
16	7	3	15,1	Vermelho	0,0		X		
17	7	3	19,0	Vermelho	0,0	X		2:40	0,0
18	7	3	0,0	Azul	0,0		X		
19	7	3			0,0		X		
20	7	3			0,0		X		
21	7	3			0,0		X		
22	7	3	8,5	Verde	0,0		X		
23	7	3	10,0	Amarelo	0,0		X		
24	7	3	11,5	Amarelo	0,0		X		
25	7	3	14,0	Amarelo	0,0		X		
26	7	3	16,0	Vermelho	0,0		X		
27	7	3	20,0	Vermelho	0,0		X		
28	7	3	25,0	Vermelho	0,0	X		3:40	0,0
29	7	3	3,5	Azul	0,0		X		
30	7	3	6,4	Verde	0,0		X		
31	7	3	11,0	Amarelo	0,0		X		

QUADRO 273. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante Benedito dos Santos Aguiar.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Benedito dos Santos Aguiar							
Propriedade:		S. Deus Proverá		Município	Linhares			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	7.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	13,0	Amarelo	0,0		X		
2	7	3	15,0	Vermelho	0,0		X		
3	7	3	17,0	Vermelho	7,0		X		10,0
4	7	3	19,5	Vermelho	2,0		X		17,5
5	7	3	22,8	Vermelho	0,0	X		3:00	0,0
6	7	3	0,0	Azul	0,0		X		
7	7	3	2,5	Azul	0,0		X		
8	7	3	4,0	Azul	0,0		X		
9	7	3	8,0	Verde	0,0		X		
10	7	3	11,0	Amarelo	0,0		X		
11	7	3	14,0	Amarelo	0,0		X		
12	7	3	16,0	Vermelho	0,0		X		
13	7	3	18,5	Vermelho	0,0	X		2:40	0,0
14	7	3	0,0	Azul	0,0		X		
15	7	3	4,0	Azul	0,0		X		
16	7	3	6,8	Verde	0,0		X		
17	7	3	9,0	Verde	0,0		X		
18	7	3	12,7	Amarelo	0,0		X		
19	7	3	15,0	Vermelho	0,0		X		
20	7	3	18,9	Vermelho	0,0		X		
21	7	3	22,0	Vermelho	0,0	X		3:10	0,0
22	7	3	0,0	Azul	0,0		X		
23	7	3	3,1	Azul	0,0		X		
24	7	3	6,0	Verde	0,0		X		
25	7	3	9,2	Verde	0,0		X		
26	7	3	11,8	Amarelo	1,0		X		10,8
27	7	3	14,3	Amarelo	0,0	X		2:10	0,0
28	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
29	7	3	5,0	Verde	0,0		X		
30	7	3	7,6	Verde	0,0		X		

QUADRO 274. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante Benedito dos Santos Aguiar.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Benedito dos Santos Aguiar							
Propriedade:		S. Deus Proverá	Município		Linhares			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	7.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	11,0	Amarelo	0,0		X		
2	7	3	14,1	Amarelo	4,0		X		10,1
3	7	3	17,0	Vermelho	0,0		X		
4	7	3	19,5	Vermelho	6,0		X		13,5
5	7	3	21,0	Vermelho	0,0	X		3:00	0,0
6	7	3	0,0	Azul	4,5		X		0,0
7	7	3	1,5	Azul	18,0		X		0,0
8	7	3	8,0	Verde	0,0		X		
9	7	3	8,2	Verde	0,0		X		
10	7	3	11,9	Amarelo	0,0		X		
11	7	3	15,0	Vermelho	5,0		X		10,0
12	7	3	18,0	Vermelho	0,0		X		
13	7	3	21,1	Vermelho	0,0	X		2:50	0,0
14	7	3	0,0	Azul	0,0		X		
15	7	3	2,2	Azul	0,0		X		
16	7	3	4,6	Azul	0,0		X		
17	7	3	8,0	Verde	0,0		X		
18	7	3	11,0	Amarelo	0,0		X		
19	7	3	14,0	Amarelo	0,0		X		
20	7	3	20,0	Vermelho	0,0		X		
21	7	3	22,5	Vermelho	0,0	X		3:00	0,0
22	7	3	0,0	Azul	0,0		X		
23	7	3	2,8	Azul	24,0		X		0,0
24	7	3	6,0	Verde	4,0		X		2,0
25	7	3	8,5	Verde	0,0		X		
26	7	3	11,4	Amarelo	0,0		X		
27	7	3	14,1	Amarelo	0,0		X		
28	7	3	18,0	Vermelho	0,0		X		
29	7	3	0,0	Azul	14,5		X		0,0
30	7	3	2,0	Azul	4,5		X		0,0
31	7	3	5,0	Verde	0,0		X		

QUADRO 275. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante Benedito dos Santos Aguiar.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Benedito dos Santos Aguiar							
Propriedade:		S. Deus Proverá		Município	Linhares			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Novembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	7.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	6,7	Verde	3,0		X		3,7
2	7	3	9,2	Verde	5,0		X		4,2
3	7	3	11,4	Amarelo	2,0		X		9,4
4	7	3	14,6	Vermelho	0,0		X		
5	7	3	18,0	Vermelho	0,0		X		
6	7	3	21,0	Vermelho	4,0		X		17,0
7	7	3	0,0	Azul	4,0		X		0,0
8	7	3	2,5	Azul	15,0		X		0,0
9	7	3	5,0	Verde	15,0		X		0,0
10	7	3	8,0	Verde	16,0		X		0,0
11	7	3	9,5	Verde	6,0		X		3,5
12	7	3	12,0	Amarelo	0,0		X		
13	7	3	16,0	Vermelho	7,0		X		9,0
14	7	3	17,5	Vermelho	18,0		X		0,0
15	7	3	19,0	Vermelho	20,0		X		0,0
16	7	3	21,0	Vermelho	25,0		X		0,0
17	7	3	23,0	Vermelho	0,0		X		
18	7	3	24,5	Vermelho	5,0		X		19,5
19	7	3	26,0	Vermelho	50,0		X		0,0
20	7	3	29,0	Vermelho	0,0		X		
21	7	3	32,0	Vermelho	0,0		X		
22	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
23	7	3	6,0	Verde	0,0		X		
24	7	3	9,0	Verde	1,0		X		8,0
25	7	3	12,6	Amarelo	0,0		X		
26	7	3	14,0	Amarelo	2,0		X		12,0
27	7	3	16,6	Vermelho	0,0		X		
28	7	3	18,0	Vermelho	0,0		X		
29	7	3	21,2	Vermelho	0,0		X		
30	7	3	26,0	Vermelho	0,0	X		3:50	0,0

QUADRO 276. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante Benedito dos Santos Aguiar.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Benedito dos Santos Aguiar							
Propriedade:		S. Deus Proverá	Município		Linhares			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	7.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	1,8	Azul	0,0		X		
2	7	3	4,1	Azul	0,0		X		
3	7	3	7,0	Verde	0,0		X		
4	7	3	9,8	Amarelo	3,0		X		6,8
5	7	3	9,5	Verde	0,0		X		
6	7	3	13,0	Amarelo	14,0		X		0,0
7	7	3	3,1	Azul	0,0		X		
8	7	3	8,5	Verde	0,0		X		
9	7	3	11,0	Amarelo	0,0		X		
10	7	3	14,0	Amarelo	0,0	X		2:00	0,0
11	7	3	0,0	Azul	0,0		X		
12	7	3	3,5	Azul	32,0		X		0,0
13	7	3	6,0	Verde	0,0		X		
14	7	3	9,0	Verde	11,0		X		0,0
15	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
16	7	3	5,0	Verde	12,0		X		0,0
17	7	3	1,5	Azul	8,0		X		0,0
18	7	3	2,6	Azul	10,0		X		0,0
19	7	3	0,0	Azul	6,0		X		0,0
20	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
21	7	3	4,8	Verde	17,0		X		0,0
22	7	3	2,4	Azul	0,0		X		
23	7	3	7,2	Verde	0,0		X		
24	7	3	9,3	Verde	0,0		X		
25	7	3	12,5	Amarelo	0,0		X		
26	7	3	16,2	Vermelho	0,0	X		3:00	0,0
27	7	3	0,0	Azul	0,0		X		
28	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
29	7	3	7,0	Verde	0,0		X		
30	7	3	12,0	Amarelo	0,0		X		
31	7	3	15,0	Vermelho	0,0		X		

Marcelo Foeger

QUADRO 277. Histórico da irrigação de novembro de 2015, do participante Marcelo Foeger.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Marcelo Foeger								
Propriedade:	ú 0,00	Município	Limhares				UF:	ES	
Ano:	2015	Mês:	Novembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.6	RT:	5,30
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1					0,0		X		
2					0,0		X		
3					0,0		X		
4					0,0		X		
5					0,0		X		
6					0,0		X		
7					0,0		X		
8					0,0		X		
9					0,0		X		
10	17	3	0,0	Azul	0,0		X		
11	17	3	3,7	Verde	0,0		X		
12	17	3	8,3	Amarelo	0,0		X		
13	17	3	12,1	Vermelho	0,0		X		
14	17	3	15,2	Vermelho	0,0		X		
15	17	3	19,1	Vermelho	0,0		X		
16	17	3	20,6	Vermelho	0,0		X		
17	17	3	20,7	Vermelho	6,6		X		14,1
18	17	3	16,1	Vermelho	0,0		X		
19	17	3	17,7	Vermelho	0,0		X		
20	17	3	20,3	Vermelho	0,0		X		
21	17	3	20,5	Vermelho	10,8		X		9,7
22	17	3	12,1	Vermelho	13,7		X		0,0
23	17	3	1,7	Azul	0,0		X		
24	17	3	3,3	Verde	0,0		X		
25	17	3	6,5	Amarelo	0,0		X		
26	17	3	8,5	Amarelo	0,0		X		
27	17	3	9,7	Vermelho	10,2		X		0,0
28	17	3	1,0	Azul	0,0		X		
29	17	3	4,5	Verde	0,0		X		
30	17	3	7,7	Amarelo	0,0		X		

QUADRO 278. Histórico da irrigação de dezembro de 2015, do participante Marcelo Foeger.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Marcelo Foeger							
Propriedade:		ú 0,00	Município		Limhares		UF:	ES	
Ano:	2015	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.6	RT:	5,30
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	12,5	Vermelho	0,0		X		
2	17	3	14,7	Vermelho	0,0		X		
3	17	3	17,2	Vermelho	0,0		X		
4	17	3	20,1	Vermelho	0,0		X		
5	17	3	21,9	Vermelho	3,7		X		18,2
6	17	3	20,4	Vermelho	0,0		X		
7	17	3	24,5	Vermelho	0,0		X		
8	17	3	25,1	Vermelho	63,0		X		0,0
9	17	3	2,0	Azul	0,0		X		
10	17	3	6,5	Amarelo	0,0		X		
11	17	3	10,1	Vermelho	0,0		X		
12	17	3	13,4	Vermelho	0,0		X		
13	17	3	18,0	Vermelho	0,0		X		
14	17	3	23,7	Vermelho	0,0	X		4:00	5,0
15	17	3	11,5	Vermelho	0,0		X		
16	17	3	15,3	Vermelho	0,0		X		
17	17	3	20,4	Vermelho	0,0		X		
18	17	3	25,8	Vermelho	0,0	X		1:50	16,0
19	17	3	21,0	Vermelho	0,0		X		
20	17	3	26,1	Vermelho	0,0		X		
21	17	3	29,8	Vermelho	0,0		X		
22	17	3	34,1	Vermelho	0,0		X		0,0
23	17	3	2,3	Azul	0,0		X		
24	17	3	5,3	Verde	0,0		X		
25	17	3	9,8	Vermelho	0,0		X		
26	17	3	13,5	Vermelho	0,0		X		
27	17	3	17,4	Vermelho	0,0		X		
28	17	3	21,5	Vermelho	0,0		X		
29	17	3	26,0	Vermelho	0,0		X		
30	17	3	31,2	Vermelho	0,0		X		
31	17	3	35,0	Vermelho	0,0		X		0,0

QUADRO 279. Histórico da irrigação de janeiro de 2016, do participante Marcelo Foeger.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Marcelo Foeger							
Propriedade:		ú 0,00		Município	Limhares			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Janeiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.6	RT:	5,30
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	6,8	Amarelo	0,0		X		
2	17	3	13,4	Vermelho	0,0		X		
3	17	3	18,7	Vermelho	0,0		X		
4	17	3	19,1	Vermelho	18,0		X		1,1
5	17	3	3,4	Verde	0,0		X		
6	17	3	5,1	Verde	0,0		X		
7	17	3	8,7	Amarelo	0,0		X		
8	17	3	13,9	Vermelho	0,0		X		
9	17	3	19,1	Vermelho	0,0		X		
10	17	3	24,9	Vermelho	0,0		X		
11	17	3	27,3	Vermelho	0,0		X		
12	17	3	30,4	Vermelho	0,0		X		
13	17	3	35,0	Vermelho	0,0		X		0,0
14	17	3	4,4	Verde	0,0		X		
15	17	3	10,1	Vermelho	0,0		X		
16	17	3	13,5	Vermelho	0,0		X		
17	17	3	17,3	Vermelho	0,0		X		
18	17	3	21,7	Vermelho	0,0		X		
19	17	3	26,8	Vermelho	0,0		X		
20	17	3	27,1	Vermelho	40,0		X		0,0
21	17	3	0,4	Azul	1,8		X		0,0
22	17	3	0,4	Azul	19,8		X		0,0
23	17	3	0,1	Azul	16,0		X		0,0
24	17	3	0,2	Azul	1,5		X		0,0
25	17	3	0,0	Azul	16,5		X		0,0
26	17	3	0,0	Azul	7,0		X		0,0
27	17	3	0,0	Azul	2,1		X		0,0
28	17	3	0,2	Azul	0,9		X		0,0
29	17	3	0,3	Azul	7,1		X		0,0
30	17	3	3,1	Azul	0,0		X		
31	17	3	5,9	Verde	0,0		X		

QUADRO 280. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante Marcelo Foeger.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Marcelo Foeger							
Propriedade:		ú 0,00		Município	Limhares		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.6	RT:	5,30
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	10,0	Vermelho	0,0		X		
2	17	3	14,3	Vermelho	0,0		X		
3	17	3	18,1	Vermelho	0,0		X		
4	17	3	22,9	Vermelho	0,0		X		
5	17	3	29,2	Vermelho	0,0		X		
6	17	3	35,0	Vermelho	0,0		X		
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									

QUADRO 281. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Marcelo Foeger.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Marcelo Foeger							
Propriedade:		ú 0,00		Município	Limhares			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.6	RT:	5,30
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1					0,0		X		
2					0,0		X		
3					0,0		X		
4					0,0		X		
5	18	3	1,8	Azul	26,1		X		0,0
6	18	3	2,1	Azul	0,0		X		
7	18	3	4,5	Verde	0,0		X		
8	18	3	8,9	Amarelo	0,0		X		
9	18	3	12,3	Vermelho	0,0		X		
10	18	3	15,7	Vermelho	0,0		X		
11	18	3	18,9	Vermelho	0,0		X		
12	18	3	19,9	Vermelho	5,7		X		14,2
13	18	3	14,6	Vermelho	4,6		X		10,0
14	18	3	11,9	Vermelho	0,0		X		
15	18	3	14,7	Vermelho	0,0		X		
16	18	3	15,8	Vermelho	0,0		X		
17	18	3	17,9	Vermelho	4,0		X		13,9
18	18	3	14,1	Vermelho	6,4		X		7,7
19	18	3	8,0	Amarelo	2,8		X		5,2
20	18	3	6,5	Amarelo	0,0		X		
21	18	3	8,3	Amarelo	0,0		X		
22	18	3	9,5	Amarelo	1,0		X		8,5
23	18	3	11,1	Vermelho	0,0		X		
24	18	3	13,9	Vermelho	0,0		X		
25	18	3	16,2	Vermelho	0,0		X		
26	18	3	19,5	Vermelho	0,0		X		
27	18	3	23,2	Vermelho	0,0	X		1:00	17,9
28	18	3	18,5	Vermelho	0,0		X		
29	18	3	19,7	Vermelho	4,0		X		15,7
30	18	3	16,1	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 282. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Marcelo Foeger.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Marcelo Foeger								
Propriedade:	ú 0,00	Município	Limhares				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.6	RT:	5,30
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	17,2	Vermelho	46,5		X		0,0
2	18	3	1,0	Azul	0,0		X		
3	18	3	3,0	Azul	0,0		X		
4	18	3	4,4	Verde	0,0		X		
5	18	3	6,4	Amarelo	0,0		X		
6	18	3	7,7	Amarelo	0,0		X		
7	18	3	9,5	Amarelo	0,0		X		
8	18	3	11,0	Vermelho	0,0		X		
9	18	3	13,0	Vermelho	0,0		X		
10	18	3	15,0	Vermelho	0,0	X		1:00	9,7
11	18	3	11,2	Vermelho	0,0		X		
12	18	3	12,6	Vermelho	0,0		X		
13	18	3	16,2	Vermelho	0,0	X		1:00	10,9
14	18	3	11,7	Vermelho	0,0		X		
15	18	3	12,5	Vermelho	0,0		X		
16	18	3	14,4	Vermelho	0,0		X		
17	18	3	16,7	Vermelho	5,3		X		11,4
18	18	3	12,0	Vermelho	0,0	X		0:30	9,4
19	18	3	10,1	Vermelho	0,0		X		
20	18	3	10,7	Vermelho	0,0		X		
21	18	3	11,3	Vermelho	0,0	X		1:00	6,0
22	18	3	5,8	Verde	8,0		X		0,0
23	18	3	1,6	Azul	0,0		X		
24	18	3	3,8	Verde	0,0		X		
25	18	3	5,3	Verde	0,0		X		
26	18	3	7,4	Amarelo	0,0		X		
27	18	3	9,2	Amarelo	0,0		X		
28	18	3	10,4	Vermelho	0,0	X		0:30	7,8
29	18	3	9,6	Vermelho	0,0		X		
30	18	3	11,5	Vermelho	0,0		X		
31	18	3	13,4	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 283. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Marcelo Foeger.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Marcelo Foeger								
Propriedade:	ú 0,00	Município	Limhares				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.6	RT:	5,30
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	15,4	Vermelho	0,0		X		
2	18	3	17,0	Vermelho	0,0		X		
3	18	3	18,5	Vermelho	0,0	X		1:00	13,2
4	18	3	15,1	Vermelho	0,0		X		
5	18	3	17,3	Vermelho	0,0		X		
6	18	3	19,0	Vermelho	0,0	X		1:00	13,7
7	18	3	14,9	Vermelho	0,0		X		
8	18	3	16,1	Vermelho	0,0		X		
9	18	3	16,6	Vermelho	2,0		X		14,6
10	18	3	15,4	Vermelho	0,0		X		
11	18	3	15,4	Vermelho	0,0		X		
12	18	3	15,5	Vermelho	0,0		X		
13	18	3	15,6	Vermelho	0,0		X		
14	18	3	15,8	Vermelho	0,0		X		
15	18	3	18,9	Vermelho	0,0	X		1:00	13,6
16	18	3	16,2	Vermelho	0,0	X		1:00	10,9
17	18	3	11,9	Vermelho	0,0		X		
18	18	3	13,2	Vermelho	0,0		X		
19	18	3	15,6	Vermelho	0,0	X		1:00	10,3
20	18	3	16,6	Vermelho	0,0		X		
21	18	3	12,8	Vermelho	0,0		X		
22	18	3	13,9	Vermelho	0,0		X		
23	18	3	16,2	Vermelho	0,0		X		
24	18	3	16,5	Vermelho	0,0	X		1:00	11,2
25	18	3	11,6	Vermelho	0,0		X		
26	18	3	11,8	Vermelho	8,0		X		3,8
27	18	3			0,0		X		
28	18	3			0,0		X		
29	18	3	7,8	Amarelo	0,0		X		
30	18	3	0,0	Azul	0,0		X		

QUADRO 284. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Marcelo Foeger.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Marcelo Foeger								
Propriedade:	ú 0,00	Município	Limhares				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.6	RT:	5,30
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	0,0	Azul	7,2		X		0,0
2	18	3	0,2	Azul	0,0		X		
3	18	3	1,3	Azul	0,0		X		
4	18	3	1,4	Azul	5,4		X		0,0
5	18	3	0,6	Azul	0,0		X		
6	18	3	1,3	Azul	1,4		X		0,0
7	18	3	0,7	Azul	0,0		X		
8	18	3	0,8	Azul	0,0		X		
9	18	3	4,3	Verde	0,0		X		
10	18	3	4,5	Verde	0,0		X		
11	18	3	4,9	Verde	0,0		X		
12	18	3	6,4	Amarelo	0,0		X		
13	18	3	7,7	Amarelo	0,0		X		
14	18	3	9,1	Amarelo	0,0		X		
15	18	3	10,3	Vermelho	0,0		X		
16	18	3	11,7	Vermelho	0,0	X		1:00	6,4
17	18	3	6,7	Amarelo	0,0		X		
18	18	3	7,6	Amarelo	0,0		X		
19	18	3	8,6	Amarelo	0,0		X		
20	18	3	9,5	Amarelo	0,0		X		
21	18	3	10,3	Vermelho	0,0		X		
22	18	3	11,2	Vermelho	0,0		X		
23	18	3	11,3	Vermelho	0,0		X		
24	18	3	11,4	Vermelho	0,0		X		
25	18	3	13,1	Vermelho	0,0		X		
26	18	3	14,6	Vermelho	0,0		X		
27	18	3	16,5	Vermelho	0,0	X		1:00	11,2
28	18	3	11,8	Vermelho	0,0		X		
29	18	3	12,1	Vermelho	0,0		X		
30	18	3	12,8	Vermelho	0,0		X		
31	18	3	12,8	Vermelho	15,8		X		0,0

QUADRO 285. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante Marcelo Foeger.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Marcelo Foeger								
Propriedade:	ú 0,00	Município	Limhares				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.6	RT:	5,30
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	2,9	Azul	0,0		X		
2	18	3	4,5	Verde	0,0		X		
3	18	3	4,6	Verde	0,0		X		
4	18	3	5,5	Verde	3,5		X		2,0
5	18	3	4,3	Verde	0,0		X		
6	18	3	6,9	Amarelo	0,0	X		0:30	4,3
7	18	3	7,4	Amarelo	0,0		X		
8	18	3	8,0	Amarelo	0,0		X		
9	18	3	10,5	Vermelho	0,0		X		
10	18	3	13,0	Vermelho	0,0		X		
11	18	3	13,1	Vermelho	0,0		X		
12	18	3	13,9	Vermelho	0,0		X		
13	18	3			0,0		X		
14	18	3			0,0		X		
15	18	3			0,0		X		
16	18	3			0,0		X		
17	18	3			0,0		X		
18	18	3			0,0		X		
19	18	3	28,5	Vermelho	0,0		X		
20	18	3	29,9	Vermelho	0,0		X		
21	18	3	31,2	Vermelho	0,0		X		
22	18	3	32,5	Vermelho	0,0	X		2:00	21,9
23	18	3	33,7	Vermelho	0,0		X		
24	18	3	34,3	Vermelho	0,0		X		
25	18	3	34,9	Vermelho	0,0	X		1:00	29,6
26	18	3	30,8	Vermelho	0,0		X		
27	18	3	31,2	Vermelho	0,0		X		
28	18	3	32,7	Vermelho	0,0	X		1:00	27,4
29	18	3	27,3	Vermelho	0,0		X		
30	18	3	28,3	Vermelho	0,0	X		1:00	23,0
31	18	3	23,0	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 286. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante Marcelo Foeger.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Marcelo Foeger								
Propriedade:	ú 0,00	Município	Limhares				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.6	RT:	5,30
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	24,1	Vermelho	0,0	X		1:30	16,2
2	18	3	16,3	Vermelho	0,0		X		
3	18	3	17,4	Vermelho	0,0	X		1:30	9,5
4	18	3	9,8	Vermelho	3,0		X		6,8
5	18	3	8,6	Amarelo	0,0		X		
6	18	3	9,9	Vermelho	0,0		X		
7	18	3	14,0	Vermelho	0,0	X		1:30	6,1
8	18	3	9,1	Amarelo	0,0		X		
9	18	3			0,0		X		
10	18	3			0,0		X		
11	18	3			0,0		X		
12	18	3			0,0		X		
13	18	3			0,0		X		
14	18	3			0,0		X		
15	18	3			0,0		X		
16	18	3			0,0		X		
17	18	3			0,0		X		
18	18	3			0,0		X		
19	18	3			0,0		X		
20	18	3			0,0		X		
21	18	3			0,0		X		
22	18	3			0,0		X		
23	18	3			0,0		X		
24	18	3			0,0		X		
25	18	3			0,0		X		
26	18	3			0,0		X		
27	18	3			0,0		X		
28	18	3			0,0		X		
29	18	3			0,0		X		
30	18	3			0,0		X		

Renato Valentin Vieira Bianchine

QUADRO 287. Histórico da irrigação de janeiro de 2016, do participante Renato Valentin Vieira Bianchine.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Renato Valentin Vieira Bianchine								
Propriedade:	Fazenda Lagoa Nova	Município	Linhares					UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Janeiro	Cultura:	Banana	RM:	CS 0.8	RT:	6.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação o (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11	17	3	1,0	Azul	0,0		X		
12	17	3	2,0	Azul	0,0		X		
13	17	3	4,5	Verde	0,0	X		0:50	0,0
14	17	3	1,0	Azul	0,0		X		
15	17	3	5,9	Amarelo	0,0	X		1:00	
16	17	3	1,5	Azul	0,0		X		
17	17	3	2,0	Azul	3,0		X		0,0
18	17	3	1,5	Azul	14,0		X		0,0
19	17	3	1,0	Azul	0,0		X		
20	17	3	4,0	Verde	0,0	X		0:40	0,0
21	17	3	5,0	Verde	0,0		X		
22	17	3	1,0	Azul	33,0		X		0,0
23	17	3	4,0	Verde	0,0		X		
24	17	3	3,0	Verde	0,0		X		
25	17	3	5,0	Verde	0,0		X		
26	17	3	3,0	Verde	0,0		X		
27	17	3	3,0	Verde	3,0		X		0,0
28	17	3	5,6	Verde	6,0	X		1:00	0,0
29	17	3	6,7	Amarelo	0,0	X		1:00	0,7
30	17	3	6,7	Amarelo	0,0	X		1:00	0,7
31	17	3		Azul	0,0	X		1:00	0,0

QUADRO 288. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Renato Valentin Vieira Bianchine.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Renato Valentin Vieira Bianchine								
Propriedade:	Fazenda Lagoa Nova	Município	Linhares					UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Banana	RM:	CS 0.8	RT:	6.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	6,0	Amarelo	0,0	X		1:00	0,0
2	17	3	6,0	Amarelo	0,0	X		1:00	0,0
3	17	3	6,0	Amarelo	0,0	X		1:00	0,0
4	17	3	0,0	Azul	24,0		X		0,0
5	17	3	4,0	Verde	1,0		X		3,0
6	17	3	6,0	Amarelo	0,0	X		1:00	0,0
7	17	3	5,0	Verde	0,0	X		0:50	0,0
8	17	3	6,0	Amarelo	0,0	X		1:00	0,0
9	17	3		Azul	0,0		X		
10	17	3		Azul	0,0		X		
11	17	3	0,0	Azul	0,0		X		
12	17	3	0,0	Azul	0,0		X		
13	17	3	0,0	Azul	0,0		X		
14	17	3		Azul	0,0		X		
15	17	3		Azul	0,0		X		
16	17	3		Azul	0,0		X		
17	17	3		Azul	0,0		X		
18	17	3		Azul	0,0		X		
19	17	3	2,0	Azul	2,0	X		0:20	0,0
20	17	3	0,0	Azul	24,0		X		0,0
21	17	3	2,0	Azul	7,0		X		0,0
22	17	3	0,0	Azul	6,0		X		0,0
23	17	3	0,0	Azul	36,0		X		0,0
24	17	3	0,0	Azul	1,0		X		0,0
25	17	3	0,0	Azul	3,0		X		0,0
26	17	3	2,0	Azul	1,0	X		0:20	0,0
27	17	3	2,0	Azul	1,0	X		0:20	0,0
28	17	3	4,0	Verde	0,0	X		0:40	0,0
29	17	3	3,5	Verde	0,0	X		0:40	0,0
30	17	3	4,0	Verde	0,0	X		0:40	0,0
31	17	3	5,0	Verde	0,0	X		0:50	0,0

QUADRO 289. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Renato Valentin Vieira Bianchine.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário:	Renato Valentin Vieira Bianchine								
Propriedade:	Fazenda Lagoa Nova	Município:	Linhares					UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Banana	RM:	CS 0.8	RT:	6.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	4,0	Verde	0,0		X		
2	17	3	4,0	Verde	0,0	X		0:40	0,0
3	17	3	5,0	Verde	0,0	X		0:30	2,0
4	17	3	4,0	Verde	0,0	X		0:40	0,0
5	17	3	5,5	Verde	8,0		X		0,0
6	17	3	2,0	Azul	0,0	X		0:40	0,0
7	17	3	3,0	Verde	0,0	X		0:30	0,0
8	17	3	5,0	Verde	0,0	X		0:50	0,0
9	17	3	4,0	Verde	0,0	X		0:40	0,0
10	17	3		Azul	0,0		X		
11	17	3	2,0	Azul	0,0	X		0:50	0,0
12	17	3	2,0	Azul	3,0	X		0:30	0,0
13	17	3	2,0	Azul	1,0	X		0:30	0,0
14	17	3	4,0	Verde	0,0	X		0:40	0,0
15	17	3	5,0	Verde	0,0	X		0:50	0,0
16	17	3	3,0	Verde	0,0	X		0:40	0,0
17	17	3		Azul	0,0		X		0,0
18	17	3	2,0	Azul	11,0		X		0,0
19	17	3	1,0	Azul	0,0	X		0:30	0,0
20	17	3	5,0	Verde	0,0	X		0:50	0,0
21	17	3	3,0	Verde	0,0	X		0:30	0,0
22	17	3	4,0	Verde	0,0	X		0:40	0,0
23	17	3	3,0	Verde	0,0	X		0:30	0,0
24	17	3		Azul	0,0		X		
25	17	3	6,0	Amarelo	0,0	X		1:00	0,0
26	17	3	4,0	Verde	0,0	X		0:40	0,0
27	17	3	4,0	Verde	0,0	X		0:40	0,0
28	17	3	1,0	Azul	0,0	X		0:10	0,0
29	17	3	1,0	Azul	1,0	X		0:30	0,0
30	17	3	3,0	Verde	0,0	X		0:40	0,0

QUADRO 290. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Renato Valentin Vieira Bianchine.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Renato Valentin Vieira Bianchine								
Propriedade:	Fazenda Lagoa Nova	Município	Linhares					UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Banana	RM:	CS 0.8	RT:	6.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	5,0	Verde	0,0	x		1:30	-4,0
2	17	3	4,0	Verde	0,0	x		1:30	-5,0
3	17	3	4,0	Verde	0,0	x		1:30	-5,0
4	17	3	2,0	Azul	0,0	x		0:40	-2,0
5	17	3	3,0	Verde	0,0	x		0:30	0,0
6	17	3	3,0	Verde	0,0	x		0:40	-1,0
7	17	3	5,0	Verde	0,0	x		0:40	1,0
8	17	3		Azul	0,0		x		
9	17	3	2,0	Azul	0,0		x		
10	17	3	3,0	Verde	0,0	x		0:40	-1,0
11	17	3	3,0	Verde	0,0	x		1:30	-6,0
12	17	3	3,0	Verde	0,0		x	0:40	-1,0
13	17	3	3,0	Verde	0,0	x		1:30	-6,0
14	17	3	3,0	Verde	0,0	x		1:30	-6,0
15	17	3	3,0	Verde	0,0	x		1:30	-6,0
16	17	3	4,0	Verde	0,0		x	1:30	-5,0
17	17	3	5,0	Verde	0,0		x	0:50	0,0
18	17	3	6,0	Amarelo	0,0		x	1:00	0,0
19	17	3	4,0	Verde	0,0		x	0:40	0,0
20	17	3	4,0	Verde	0,0		x	0:40	0,0
21	17	3	5,0	Verde	0,0		x	0:40	1,0
22	17	3		Azul	0,0		x		
23	17	3	4,0	Verde	0,0		x	0:40	0,0
24	17	3	3,0	Verde	0,0		x	0:30	0,0
25	17	3	1,0	Azul	0,0		x	0:10	0,0
26	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
27	17	3	1,0	Azul	0,0		x	0:10	0,0
28	17	3		Azul	0,0		x		
29	17	3		Azul	0,0		x		
30	17	3	3,0	Verde	0,0		x	0:30	0,0
31	17	3	5,0	Verde	0,0		x	0:50	0,0

Mantenópolis

Anderson de Oliveira Hueto

QUADRO 291. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Anderson de Oliveira Hueto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson de Oliveira Hueto							
Propriedade:		S. Anderson		Município	Mantenópolis			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1					0,0		X		
2					0,0		X		
3					0,0		X		
4					0,0		X		
5					0,0		X		
6					0,0		X		
7					0,0		X		
8	11	2	0,0	Azul	0,0		X		
9	17	2	15,0	Vermelho	0,0		X		
10	17	2	21,0	Vermelho	0,0		X		
11	17	2	26,0	Vermelho	0,0		X		
12	17	2	28,0	Vermelho	0,0		X		
13	17	2	30,0	Vermelho	0,0		X		
14	17	2	32,0	Vermelho	0,0		X		
15	17	2	32,5	Vermelho	0,0		X		
16	17	2	32,0	Vermelho	0,0		X		
17	17	2	33,0	Vermelho	0,0		X		
18	17	2	32,0	Vermelho	0,0		X		
19	17	2	32,7	Vermelho	0,0		X		
20	17	2	1,0	Azul	0,0	X		0:40	-3,33
21	17	2	12,5	Vermelho	0,0	X		1:55	0,04
22	17	2	19,0	Vermelho	0,0	X		3:00	-0,50
23	17	2	23,0	Vermelho	0,0	X		0:40	18,67
24	17	2	5,0	Verde	0,0		X		
25	17	2	16,5	Vermelho	0,0	X		0:40	12,17
26	17	2	16,8	Vermelho	0,0		X		
27	17	2	6,0	Verde	0,0		X		
28	17	2	15,7	Vermelho	0,0		X		
29	17	2	11,8	Amarelo	0,0	X		1:50	0,00
30	17	2	23,0	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 292. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Anderson de Oliveira Hueto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson de Oliveira Hueto							
Propriedade:		S. Anderson		Município	Mantenópolis			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1					0,0		x		
2					0,0		x		
3					0,0		x		
4					0,0		x		
5					0,0		x		
6					0,0		x		
7					0,0		x		
8					0,0		x		
9					0,0		x		
10					0,0		x		
11					0,0		x		
12					0,0		x		
13	8	2	0,0	Azul	0,0		x		
14	17	2	0,8	Azul	0,5		x		0,3
15	17	2	1,2	Azul	0,0		x		
16	17	2	2,3	Azul	0,0		x		
17	17	2	3,9	Azul	0,0	x		0:38	0,0
18	17	2	0,0	Azul	0,0		x		
19	17	2	0,3	Azul	3,0		x		0,0
20	17	2	0,6	Azul	0,0		x		
21	17	2	0,9	Azul	2,0		x		0,0
22	17	2	0,5	Azul	0,0		x		
23	17	2	1,5	Azul	0,0		x		
24	17	2	0,6	Azul	0,0		x		
25	17	2	1,1	Azul	0,0		x		
26	17	2	2,4	Azul	0,0	x		0:25	0,0
27	17	2	0,3	Azul	0,0		x		
28	17	2	0,9	Azul	0,0		x		
29	17	2	1,4	Azul	0,0		x		
30	17	2	2,8	Azul	0,0		x		
31	17	2	4,2	Verde	0,0		x		

QUADRO 293. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Anderson de Oliveira Hueto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson de Oliveira Hueto							
Propriedade:		S. Anderson		Município	Mantenópolis			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2	6,0	Verde	0,0	X		0:59	0,0
2	17	2	1,0	Azul	0,0		X		
3	17	2	2,7	Azul	0,0		X		
4	17	2	4,1	Verde	0,0		X		
5	17	2	5,4	Verde	0,0	X		0:52	0,0
6	17	2	2,2	Azul	0,0		X		
7	17	2	3,6	Azul	0,0		X		
8	17	2	4,9	Verde	0,0	X		0:48	0,0
9	17	2	0,1	Azul	0,0		X		
10	17	2	0,4	Azul	0,0		X		
11	17	2	1,0	Azul	0,0		X		
12	17	2	1,1	Azul	0,0		X		
13	17	2	1,2	Azul	0,0		X		
14	17	2	2,2	Azul	0,0		X		
15	17	2	4,0	Azul	0,0		X		
16	17	2	4,6	Verde	0,0	X		0:45	-0,3
17	17	2	1,2	Azul	0,0		X		
18	17	2	2,6	Azul	0,0		X		
19	17	2	3,7	Azul	0,0		X		
20	17	2	4,0	Azul	0,0		X		
21	17	2	5,2	Verde	0,0	X		0:52	-0,4
22	17	2	1,0	Azul	0,0		X		
23	17	2	2,2	Azul	0,0		X		
24	17	2	4,2	Verde	0,0		X		
25	17	2	5,0	Verde	0,0		X		
26	17	2	5,4	Verde	1,8		X		3,6
27	17	2	6,0	Verde	0,0	X		0:55	0,0
28	17	2	4,9	Verde	3,0		X		1,9
29	17	2	5,1	Verde	2,2		X		2,9
30	17	2	5,5	Verde	16,0		X		0,0

QUADRO 294. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Anderson de Oliveira Hueto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson de Oliveira Hueto							
Propriedade:		S. Anderson		Município	Mantenópolis			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2	1,0	Azul	3,0		X		0
2	17	2	0,4	Azul	2,0		X		0
3	17	2	0,0	Azul	0,0		X		
4	17	2	0,3	Azul	0,0		X		
5	17	2	0,5	Azul	0,0		X		
6	17	2	1,5	Azul	0,0		X		
7	17	2	3,0	Azul	0,0		X		
8	17	2	3,3	Azul	0,0		X		
9	17	2	5,0	Verde	0,0	X		0:47	0
10	17	2	0,7	Azul	0,0		X		
11	17	2	1,7	Azul	0,0		X		
12	17	2	2,6	Azul	0,0		X		
13	17	2	4,9	Verde	0,0	X		0:46	0
14	17	2	1,2	Azul	0,0		X		
15	17	2	1,9	Azul	0,0		X		
16	17	2	3,8	Azul	0,0		X		
17	17	2	4,9	Verde	0,0		X		
18	17	2	6,0	Verde	0,0		X		
19	17	2	6,8	Verde	0,0	X		1:03	0
20	17	2	0,0	Azul	0,0		X		
21	17	2	0,4	Azul	0,0		X		
22	17	2	1,0	Azul	0,0		X		
23	17	2	1,8	Azul	0,0		X		
24	17	2	2,5	Azul	0,0		X		
25	17	2	3,5	Azul	0,0		X		
26	17	2	5,0	Verde	0,0	X		0:47	0
27	17	2	2,1	Azul	0,0		X		
28	17	2	2,8	Azul	0,0		X		
29	17	2	3,0	Azul	0,0		X		
30	17	2	3,4	Azul	0,0		X		
31	17	2	3,9	Azul	0,0		X		

QUADRO 295. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante Anderson de Oliveira Hueto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson de Oliveira Hueto							
Propriedade:		S. Anderson		Município	Mantenópolis			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2	4,1	Verde	0,0		X		
2	17	2	4,8	Verde	0,0		X		
3	17	2	5,7	Verde	0,0		X		
4	17	2	6,4	Verde	0,0		X		
5	17	2	8,0	Verde	0,0		X		
6	17	2	8,6	Amarelo	0,0	X		1:25	0,0
7	17	2	0,2	Azul	0,0		X		
8	17	2	0,5	Azul	0,0		X		
9	17	2	2,0	Azul	0,0		X		
10	17	2	3,2	Azul	0,0		X		
11	17	2	4,8	Verde	0,0	X		0:45	0,0
12	17	2	0,9	Azul	0,0		X		
13	17	2	3,4	Azul	0,0		X		
14	17	2	5,2	Verde	0,0		X		
15	17	2	6,1	Verde	0,0		X		
16	17	2	6,8	Verde	0,0		X		
17	17	2	7,7	Verde	0,0	X		1:10	0,0
18	17	2	0,8	Azul	0,0		X		
19	17	2	1,9	Azul	0,0		X		
20	17	2	2,8	Azul	0,0		X		
21	17	2	3,4	Azul	0,0		X		
22	17	2	3,7	Azul	3,3		X		0,4
23	17	2	0,7	Azul	0,0		X		
24	17	2	1,5	Azul	0,0		X		
25	17	2	3,8	Azul	0,0		X		
26	17	2	4,2	Verde	0,0	X		0:40	0,0
27	17	2	2,8	Azul	0,0		X		
28	17	2	3,5	Azul	0,0		X		
29	17	2	4,8	Verde	0,0	X		0:45	0,0
30	17	2	1,9	Azul	0,0		X		
31	17	2	2,0	Azul	0,0		X		

QUADRO 296. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante Anderson de Oliveira Hueto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson de Oliveira Hueto							
Propriedade:		S. Anderson		Município	Mantenópolis			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2	3,5	Azul	0,0	X		0:35	0,0
2	17	2	0,1	Azul	0,3		X		0,0
3	17	2	0,3	Azul	0,0		X		
4	17	2	0,5	Azul	0,0		X		
5	17	2	0,9	Azul	0,0		X		
6	17	2	3,2	Azul	0,0		X		
7	17	2	5,4	Verde	0,0	X		0:50	0,0
8	17	2	1,6	Azul	0,0		X		
9	17	2	2,2	Azul	0,0		X		
10	17	2	3,1	Azul	3,0		X		0,1
11	17	2	3,4	Azul	0,0		X		
12	17	2	3,8	Azul	0,0	X		0:35	0,0
13	17	2	0,9	Azul	0,0		X		
14	17	2	2,8	Azul	0,0		X		
15	17	2	3,2	Azul	0,0		X		
16	17	2	4,8	Verde	0,0	X		0:45	0,0
17	17	2	0,3	Azul	0,0		X		
18	17	2	0,9	Azul	0,0		X		
19	17	2	6,3	Verde	0,0	X		1:00	0,0
20	17	2	0,2	Azul	0,1		X		0,1
21	17	2	0,4	Azul	0,0		X		
22	17	2	0,5	Azul	0,0		X		
23	17	2	1,5	Azul	0,0		X		
24	17	2	2,2	Azul	0,0		X		
25	17	2	3,1	Azul	0,0		X		
26	17	2	4,0	Azul	13,0		X		0,0
27	17	2	0,6	Azul	0,0		X		
28	17	2	1,2	Azul	0,0		X		
29	17	2	2,6	Azul	0,0		X		
30	17	2	5,2	Verde	0,0		X		

QUADRO 297. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante Anderson de Oliveira Hueto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson de Oliveira Hueto							
Propriedade:		S. Anderson		Município	Mantenópolis			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2	6,3	Verde	0,0	X		1:00	0,0
2	17	2	0,4	Azul	0,0		X		
3	17	2	0,6	Azul	4,0		X		0,0
4	17	2	0,7	Azul	3,0		X		0,0
5	17	2	1,2	Azul	2,0		X		0,0
6	17	2	1,3	Azul	5,0		X		0,0
7	17	2	3,2	Azul	0,0		X		
8	17	2	4,0	Azul	0,0		X		
9	17	2	6,2	Verde	0,0		X		
10	17	2	8,5	Amarelo	0,0	X		1:20	0,0
11	17	2	1,2	Azul	0,0		X		
12	17	2	2,3	Azul	0,0		X		
13	17	2	3,8	Azul	0,0		X		
14	17	2	6,0	Verde	0,0	X		1:00	0,0
15	17	2	1,2	Azul	0,0		X		
16	17	2	2,6	Azul	0,0		X		
17	17	2	3,2	Azul	0,0		X		
18	17	2	6,4	Verde	0,0		X		
19	17	2	9,8	Amarelo	0,0	X		1:35	0,0
20	17	2	2,0	Azul	0,0		X		
21	17	2	4,5	Verde	0,0		X		
22	17	2	5,6	Verde	0,0		X		
23	17	2	6,7	Verde	7,0		X		0,0
24	17	2	0,9	Azul	0,0		X		
25	17	2	2,3	Azul	0,0		X		
26	17	2	4,2	Verde	0,0		X		
27	17	2	7,5	Verde	0,0	X		1:15	0,0
28	17	2	3,7	Azul	0,0		X		
29	17	2	3,7	Azul	25,0		X		0,0
30	17	2	0,0	Azul	0,0		X		
31	17	2	0,2	Azul	0,0		X		

QUADRO 298. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante Anderson de Oliveira Hueto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson de Oliveira Hueto							
Propriedade:		S. Anderson		Município	Mantenópolis			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Novembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2	1,2	Azul	5,0		X		0,0
2	17	2	2,8	Azul	0,0		X		
3	17	2	3,7	Azul	0,0		X		
4	17	2	4,9	Verde	0,0		X		
5	17	2	6,0	Verde	0,0		X		
6	17	2	8,5	Amarelo	3,0	X		1:00	0,0
7	17	2	0,3	Azul	3,0		X		0,0
8	17	2	0,2	Azul	2,0		X		0,0
9	17	2	0,4	Azul	0,0		X		
10	17	2	0,6	Azul	4,0		X		0,0
11	17	2	0,2	Azul	0,0		X		
12	17	2	0,4	Azul	2,0		X		0,0
13	17	2	0,1	Azul	3,0		X		0,0
14	17	2	0,1	Azul	3,8		X		0,0
15	17	2	0,0	Azul	14,0		X		0,0
16	17	2	0,0	Azul	2,0		X		0,0
17	17	2	0,2	Azul	8,0		X		0,0
18	17	2	0,3	Azul	15,0		X		0,0
19	17	2	0,0	Azul	20,0		X		0,0
20	17	2	0,2	Azul	0,0		X		
21	17	2	0,4	Azul	0,0		X		
22	17	2	0,6	Azul	0,0		X		
23	17	2	1,2	Azul	0,0		X		
24	17	2	1,6	Azul	24,0		X		0,0
25	17	2	0,2	Azul	7,0		X		0,0
26	17	2	0,5	Azul	0,0		X		
27	17	2	1,2	Azul	0,0		X		
28	17	2	2,3	Azul	0,0		X		
29	17	2	4,4	Verde	0,0		X		
30	17	2	4,9	Verde	19,0		X		0,0

QUADRO 299. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante Anderson de Oliveira Hueto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson de Oliveira Hueto							
Propriedade:		S. Anderson		Município	Mantenópolis			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2	0,2	Azul	0,0		X		
2	17	2	0,4	Azul	0,0		X		
3	17	2	0,5	Azul	2,0		X		0,0
4	17	2	0,4	Azul	5,0		X		0,0
5	17	2	0,8	Azul	0,0		X		
6	17	2	1,2	Azul	0,0		X		
7	17	2	2,8	Azul	0,0		X		
8	17	2	3,4	Azul	18,0		X		0,0
9	17	2	0,8	Azul	45,0		X		0,0
10	17	2	0,2	Azul	26,0		X		0,0
11	17	2	0,1	Azul	50,0		X		0,0
12	17	2	0,0	Azul	50,0		X		0,0
13	17	2	0,2	Azul	8,0		X		0,0
14	17	2	0,2	Azul	3,0		X		0,0
15	17	2	0,6	Azul	0,0		X		
16	17	2	2,5	Azul	3,0		X		0,0
17	17	2	0,9	Azul	8,0		X		0,0
18	17	2	0,4	Azul	0,0		X		
19	17	2	1,2	Azul	16,0		X		0,0
20	17	2	0,4	Azul	0,0		X		
21	17	2	0,9	Azul	6,0		X		0,0
22	17	2	1,9	Azul	0,0		X		
23	17	2	3,0	Azul	0,0		X		
24	17	2	4,0	Azul	0,0		X		
25	17	2	8,0	Verde	0,0		X		
26	17	2	10,0	Amarelo	0,0	X		1:30	0,0
27	17	2	1,8	Azul	0,0		X		
28	17	2	2,6	Azul	0,0		X		
29	17	2	3,9	Azul	0,0		X		
30	17	2	4,7	Verde	0,0		X		
31	17	2	5,2	Verde	0,0		X		

Marilândia

Bráz Salvador Drago

QUADRO 300. Histórico da irrigação de outubro de 2015, do participante Bráz Salvador Drago.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Brás Salvador Drago							
Propriedade:		S. São Geraldo	Município		Marilândia			UF:	ES
Ano:	2015	Mês:	Outubro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.8	RT:	4.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1					0,0		X		
2					0,0		X		
3					0,0		X		
4					0,0		X		
5					0,0		X		
6					0,0		X		
7					0,0		X		
8					0,0		X		
9					0,0		X		
10					0,0		X		
11					0,0		X		
12					0,0		X		
13					0,0		X		
14					0,0		X		
15					0,0		X		
16					0,0		X		
17					0,0		X		
18					0,0		X		
19	18	3	0,0	Azul	0,0		X		
20	18	3	0,9	Azul	0,0		X		
21	18	3	2,8	Azul	0,0		X		
22	18	3	7,9	Verde	0,0	X		1:45	0,0
23	18	3	5,5	Verde	0,0		X		
24	18	3	10,2	Amarelo	0,0		X		
25	18	3	15,1	Vermelho	0,0		X		
26	18	3	18,3	Vermelho	0,0		X		
27	18	3	19,3	Vermelho	0,0	X		1:00	14,8
28	18	3	16,5	Vermelho	0,0		X		
29	18	3	18,4	Vermelho	0,0		X		
30	18	3	18,4	Vermelho	19,6		X		0,0
31	18	3	1,0	Azul	12,3		X		0,0

QUADRO 301. Histórico da irrigação de novembro de 2015, do participante Brás Salvador Drago.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Brás Salvador Drago							
Propriedade:		S. São Geraldo		Município	Marilândia			UF:	ES
Ano:	2015	Mês:	Novembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.8	RT:	4.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	3	3,9	Azul	0,0		X		
2	8	3	8,4	Verde	0,0		X		
3	8	3	13,3	Vermelho	0,0	X		0:40	10,3
4	8	3	17,1	Vermelho	0,0		X		
5	8	3	21,8	Vermelho	0,0		X		
6	8	3	29,4	Vermelho	0,0	X		1:00	24,9
7	8	3	32,4	Vermelho	0,0		X		
8	8	3	35,0	Vermelho	0,0		X		0,0
9	8	3	2,2	Azul	0,0		X		
10	8	3	4,8	Verde	0,0		X		
11	8	3	9,9	Amarelo	0,0		X		
12	8	3	15,3	Vermelho	0,0		X		
13	8	3	21,4	Vermelho	0,0	X		01:00:00	16,9
14	8	3	22,5	Vermelho	0,0		X		
15	8	3	26,8	Vermelho	0,0		X		
16	8	3	30,5	Vermelho	0,0		X		
17	8	3	32,7	Vermelho	2,0		X		30,7
18	8	3	31,0	Vermelho	38,0		X		0,0
19	8	3	3,4	Azul	7,7		X		0,0
20	8	3	3,2	Azul	0,0		X		
21	8	3	5,8	Verde	1,9		X		3,9
22	8	3	7,2	Verde	16,5		X		0,0
23	8	3	3,2	Azul	0,0		X		
24	8	3	5,6	Verde	0,0		X		
25	8	3	7,3	Verde	0,0		X		
26	8	3	11,1	Amarelo	0,0		X		
27	8	3	19,2	Vermelho	6,6		X		12,6
28	8	3	15,8	Vermelho	0,0		X		
29	8	3	20,1	Vermelho	0,0		X		
30	8	3	22,5	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 302. Histórico da irrigação de dezembro de 2015, do participante Brás Salvador Drago.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Brás Salvador Drago							
Propriedade:		S. São Geraldo	Município	Marilândia			UF:	ES	
Ano:	2015	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.8	RT:	4.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	27,8	Vermelho	0,0		X		
2	7	3	31,8	Vermelho	0,0		X		
3	7	3	34,5	Vermelho	0,0		X		
4	7	3	35,0	Vermelho	0,0		X		0,0
5	7	3	3,4	Azul	4,7		X		0,0
6	7	3	4,6	Verde	1,4		X		3,2
7	7	3	4,5	Verde	0,0		X		
8	7	3	6,5	Verde	35,0		X		0,0
9	7	3	1,8	Azul	3,0		X		0,0
10	7	3	3,8	Azul	0,0		X		
11	7	3	8,9	Amarelo	0,0		X		
12	7	3	13,0	Vermelho	0,0		X		
13	7	3	21,5	Vermelho	0,0		X		
14	7	3	26,5	Vermelho	0,0		X		
15	7	3	28,5	Vermelho	0,0		X		
16	7	3	34,0	Vermelho	0,0		X		0,0
17	7	3	2,2	Azul	0,0		X		
18	7	3	5,0	Verde	0,0		X		
19	7	3	10,5	Amarelo	0,0		X		
20	7	3	17,0	Vermelho	0,0		X		
21	7	3	22,0	Vermelho	0,0		X		
22	7	3	25,5	Vermelho	0,0		X		
23	7	3	29,0	Vermelho	0,0	X		1:30	22,3
24	7	3	28,0	Vermelho	0,0		X		
25	7	3	33,0	Vermelho	0,0		X		0,0
26	7	3	1,2	Azul	0,0		X		
27	7	3	3,5	Azul	0,0		X		
28	7	3	8,4	Verde	0,0		X		
29	7	3	14,0	Vermelho	0,0		X		
30	7	3	17,4	Vermelho	0,0	X		1:00	12,9
31	7	3	17,0	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 303. Histórico da irrigação de janeiro de 2016, do participante Brás Salvador Drago.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Brás Salvador Drago							
Propriedade:		S. São Geraldo	Município	Marilândia			UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Janeiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.8	RT:	4.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	23,0	Vermelho	0,0		X		
2	7	3	29,0	Vermelho	0,0		X		
3	7	3	4,5	Verde	0,0		X		
4	7	3	10,0	Amarelo	20,0		X		0,0
5	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
6	7	3	5,0	Verde	0,0		X		
7	7	3	10,5	Amarelo	0,0		X		
8	7	3	14,0	Vermelho	0,0		X		
9	7	3	23,0	Vermelho	0,0		X		
10	7	3	27,0	Vermelho	0,0		X		
11	7	3	31,0	Vermelho	0,0		X		
12	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
13	7	3	1,5	Azul	0,0		X		
14	7	3	4,5	Verde	0,0	X		1:00	0,0
15	7	3	1,7	Azul	0,0		X		
16	7	3	2,9	Azul	9,0		X		0,0
17	7	3	1,3	Azul	0,0		X		
18	7	3	2,0	Azul	2,0		X		0,0
19	7	3	3,5	Azul	4,5		X		0,0
20	7	3	0,5	Azul	36,0		X		0,0
21	7	3	0,5	Azul	13,5		X		0,0
22	7	3	0,0	Azul	14,5		X		0,0
23	7	3	0,0	Azul	15,0		X		0,0
24	7	3	0,0	Azul	17,5		X		0,0
25	7	3	0,0	Azul	2,5		X		0,0
26	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
27	7	3	3,0	Azul	37,5		X		0,0
28	7	3	1,0	Azul	5,0		X		0,0
29	7	3	1,0	Azul	6,0		X		0,0
30	7	3	2,5	Azul	0,0		X		
31	7	3	3,2	Azul	0,0		X		

QUADRO 304. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante Brás Salvador Drago.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Brás Salvador Drago							
Propriedade:		S. São Geraldo		Município	Marilândia			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.8	RT:	4.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	6,5	Verde	0,0		X		
2	7	3	10,0	Amarelo	0,0		X		
3	7	3	15,8	Vermelho	0,0		X		
4	7	3	21,0	Vermelho	0,0		X		
5	7	3	27,0	Vermelho	0,0		X		
6	7	3	31,0	Vermelho	0,0		X		
7	7	3	34,6	Vermelho	0,0		X		
8	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
9	7	3	8,0	Verde	0,0		X		
10	7	3	13,0	Vermelho	0,0		X		
11	7	3	18,5	Vermelho	0,0		X		
12	7	3	24,0	Vermelho	0,0		X		
13	7	3	37,0	Vermelho	0,0		X		
14	7	3	31,0	Vermelho	0,0		X		
15	7	3	0,0	Azul	0,0		X		
16	7	3	5,0	Verde	0,0	X		1:00	0,5
17	7	3	4,7	Verde	0,0		X		
18	7	3	8,5	Amarelo	0,0		X		
19	7	3	13,0	Vermelho	0,0		X		
20	7	3	19,5	Vermelho	0,0		X		
21	7	3	24,7	Vermelho	0,0		X		
22	7	3	30,0	Vermelho	0,0		X		
23	7	3	0,0	Azul	0,0		X		
24	7	3	5,0	Verde	0,0	X		1:00	0,5
25	7	3	5,5	Verde	0,0		X		
26	7	3	9,0	Amarelo	0,0		X		
27	7	3	14,4	Vermelho	0,0		X		
28	7	3	20,0	Vermelho	0,0		X		
29	7	3	26,4	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 305. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Brás Salvador Drago.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Brás Salvador Drago							
Propriedade:		S. São Geraldo	Município	Marilândia			UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.8	RT:	4.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	31,0	Vermelho	0,0	X		1:00	26,5
2	7	3	32,0	Vermelho	0,0		X		
3	7	3	0,0	Azul	0,0		X		
4	7	3	6,5	Verde	0,0		X		
5	7	3	11,0	Amarelo	0,0		X		
6	7	3	14,7	Vermelho	0,0		X		
7	7	3	20,1	Vermelho	0,0		X		
8	7	3	27,1	Vermelho	0,0	X		1:00	22,6
9	7	3	27,4	Vermelho	0,0		X		
10	7	3	32,0	Vermelho	0,0		X		
11	7	3	0,0	Azul	0,0		X		
12	7	3	2,4	Azul	0,0		X		
13	7	3	6,0	Verde	0,0		X		
14	7	3	10,4	Amarelo	3,0		X		7,4
15	7	3	9,0	Amarelo	4,5		X		4,5
16	7	3	6,5	Verde	0,0		X		
17	7	3	9,0	Amarelo	0,0		X		
18	7	3	11,0	Amarelo	0,0		X		
19	7	3	13,0	Vermelho	0,0		X		
20	7	3	15,0	Vermelho	5,5		X		9,5
21	7	3	12,0	Amarelo	9,5		X		2,5
22	7	3	6,0	Verde	0,0		X		
23	7	3	11,5	Amarelo	0,0		X		
24	7	3	15,0	Vermelho	0,0		X		
25	7	3	19,5	Vermelho	0,0		X		
26	7	3	21,0	Vermelho	0,0		X		
27	7	3	25,3	Vermelho	0,0		X		
28	7	3	31,1	Vermelho	0,0		X		
29	7	3	35,0	Vermelho	11,5		X		0,0
30	7	3	3,7	Azul	0,0		X		
31	7	3	5,5	Verde	0,0		X		

QUADRO 306. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Brás Salvador Drago.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Brás Salvador Drago							
Propriedade:		S. São Geraldo	Município	Marilândia			UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.8	RT:	4.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	0,0	Azul	0,0		X		
2	7	3	1,7	Azul	0,0		X		
3	7	3	3,2	Azul	0,0		X		
4	7	3	4,8	Verde	0,0		X		
5	7	3	7,5	Verde	5,0	X		0:30	0,5
6	7	3	1,2	Azul	0,0		X		
7	7	3	3,1	Azul	0,0		X		
8	7	3	5,3	Verde	0,0		X		
9	7	3	7,5	Verde	0,0	X		1:00	3,0
10	7	3	5,3	Verde	0,0		X		
11	7	3	7,7	Verde	0,0		X		
12	7	3	9,3	Amarelo	0,0		X		
13	7	3	14,3	Vermelho	0,0		X		
14	7	3	19,0	Vermelho	0,0		X		
15	7	3	24,3	Vermelho	0,0		X		
16	7	3	28,0	Vermelho	0,0	X		1:00	23,5
17	7	3	25,1	Vermelho	5,0		X		20,1
18	7	3	22,0	Vermelho	6,0		X		16,0
19	7	3	19,7	Vermelho	0,0		X		
20	7	3	24,0	Vermelho	0,0		X		
21	7	3	29,0	Vermelho	0,0		X		
22	7	3	33,4	Vermelho	0,0		X		0,0
23	7	3	2,2	Azul	0,0		X		
24	7	3	4,7	Verde	0,0		X		
25	7	3	7,8	Verde	0,0		X		
26	7	3	11,0	Amarelo	0,0	X		1:00	6,3
27	7	3	10,5	Amarelo	0,0		X		
28	7	3	15,1	Vermelho	0,0		X		
29	7	3	16,5	Vermelho	0,0		X		
30	7	3	17,0	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 307. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Brás Salvador Drago.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Brás Salvador Drago							
Propriedade:		S. São Geraldo	Município	Marilândia			UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.8	RT:	4.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	19,0	Vermelho	20,0		x		0,0
2	7	2	0,5	Azul	2,5		x		0,0
3	7	2	1,2	Azul	0,0		x		
4	7	2	5,5	Verde	0,0		x		
5	7	2	7,7	Amarelo	0,0		x		
6	7	2	9,5	Vermelho	0,0		x		
7	7	2	12,2	Vermelho	0,0		x		
8	7	2	14,7	Vermelho	0,0		x		
9	7	2	16,5	Vermelho	0,0		x		
10	7	2	18,9	Vermelho	0,0		x		
11	7	2	22,3	Vermelho	0,0		x		6,6
12	7	2	9,7	Vermelho	0,0		x		
13	7	2	11,7	Vermelho	0,0	x		1:00	7,2
14	7	2	8,6	Amarelo	0,0		x		
15	7	2	10,0	Vermelho	0,0		x		
16	7	2	11,8	Vermelho	0,0		x		
17	7	2	14,0	Vermelho	0,0		x		
18	7	2	16,5	Vermelho	0,0	x		1:00	12,0
19	7	2	14,2	Vermelho	0,0		x		
20	7	2	15,3	Vermelho	0,0		x		
21	7	2	16,2	Vermelho	0,0		x		
22	7	2	17,5	Vermelho	3,5		x		14,0
23	7	2	16,5	Vermelho	0,0	x		1:00	12,0
24	7	2	15,2	Vermelho	0,0		x		
25	7	2	17,0	Vermelho	0,0		x		
26	7	2	18,2	Vermelho	0,0		x		
27	7	2	19,8	Vermelho	0,0		x		
28	7	2	23,0	Vermelho	0,0		x		
29	7	2	26,3	Vermelho	0,0		x		
30	7	2	28,5	Vermelho	0,0		x		
31	7	2	31,0	Vermelho	0,0		x		

QUADRO 308. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Brás Salvador Drago.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Brás Salvador Drago							
Propriedade:		S. São Geraldo	Município	Marilândia			UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.8	RT:	4.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	6	2	32,5	Vermelho	0,0	X		1:00	28,0
2	6	2	29,5	Vermelho	0,0		X		
3	6	2	33,0	Vermelho	0,0		X		0,0
4	6	2	2,2	Azul	0,0		X		
5	6	2	4,5	Verde	0,0	X		1:00	0,0
6	6	2	2,4	Azul	0,0		X		
7	6	2	3,9	Verde	0,0		X		
8	6	2	5,3	Verde	0,0	X		0:30	3,1
9	6	2	5,0	Verde	6,5		X		0,0
10	6	2	0,5	Azul	0,0		X		
11	6	2	1,2	Azul	0,0		X		
12	6	2	1,8	Azul	0,0		X		
13	6	2	2,5	Azul	0,0		X		
14	6	2	3,5	Verde	0,0		X		
15	6	2	6,0	Amarelo	0,0	X		0:40	3,0
16	6	2	4,8	Verde	0,0		X		
17	6	2	6,9	Amarelo	0,0		X		
18	6	2	8,5	Amarelo	0,0	X		0:40	5,5
19	6	2	7,9	Amarelo	0,0		X		
20	6	2	9,5	Vermelho	0,0		X		
21	6	2	11,2	Vermelho	0,0		X		
22	6	2	13,5	Vermelho	0,0		X		
23	6	2	15,0	Vermelho	0,0	X		0:40	12,0
24	6	2	14,2	Vermelho	0,0		X		
25	6	2	16,8	Vermelho	0,0		X		
26	6	2	19,0	Vermelho	0,0		X		
27	6	2	22,0	Vermelho	0,0		X		
28	6	2	24,6	Vermelho	12,0		X		12,6
29	6	2	12,6	Vermelho	21,0		X		0,0
30	6	2	0,1	Azul	0,0		X		

QUADRO 309. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Brás Salvador Drago.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Brás Salvador Drago							
Propriedade:		S. São Geraldo	Município	Marilândia			UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.8	RT:	4.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	0,0	Azul	6,5		X		0,0
2	7	2	0,0	Azul	1,5		X		0,0
3	7	2	2,3	Azul	0,0		X		
4	7	2	5,0	Verde	0,0		X		
5	7	2	7,5	Amarelo	3,0		X		4,5
6	7	2	6,2	Amarelo	0,0		X		
7	7	2	8,6	Amarelo	0,0		X		
8	7	2	10,5	Vermelho	0,0		X		
9	7	2	13,0	Vermelho	0,0		X		
10	7	2	15,2	Vermelho	0,0		X		
11	7	2	18,0	Vermelho	0,0		X		
12	7	2	22,7	Vermelho	0,0		X		
13	7	2	25,0	Vermelho	0,0		X		
14	7	2	27,2	Vermelho	0,0		X		
15	7	2	29,9	Vermelho	0,0		X		
16	7	2	32,0	Vermelho	0,0		X		0,0
17	7	2	1,0	Azul	0,0		X		
18	7	2	2,7	Azul	0,0		X		
19	7	2	4,5	Verde	0,0	X		1:00	0,0
20	7	2	1,3	Azul	0,0		X		
21	7	2	3,1	Verde	0,0		X		
22	7	2	5,4	Verde	0,0		X		
23	7	2	7,8	Amarelo	8,0		X		0,0
24	7	2	2,1	Azul	0,0		X		
25	7	2	3,7	Verde	0,0		X		
26	7	2	4,5	Verde	0,0	X		0:30	2,3
27	7	2	3,5	Verde	0,0		X		
28	7	2	5,0	Verde	0,0		X		
29	7	2	7,5	Amarelo	0,0	X		0:40	4,5
30	7	2	5,6	Verde	14,0		X		0,0
31	7	2	0,0	Azul	0,0		X		

QUADRO 310. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante Brás Salvador Drago.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Brás Salvador Drago							
Propriedade:		S. São Geraldo		Município	Marilândia			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.8	RT:	4.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	2,7	Azul	0,0		X		
2	7	2	4,3	Verde	0,0		X		
3	7	2	5,9	Amarelo	0,0		X		
4	7	2	7,2	Amarelo	0,0		X		
5	7	2	8,7	Amarelo	0,0	X		0:40	5,7
6	7	2	6,5	Amarelo	0,0		X		
7	7	2	8,3	Amarelo	0,0		X		
8	7	2	10,1	Vermelho	0,0		X		
9	7	2	12,7	Vermelho	0,0		X		
10	7	2	14,2	Vermelho	0,0		X		
11	7	2	16,0	Vermelho	0,0	X		0:40	13,0
12	7	2	14,8	Vermelho	0,0		X		
13	7	2	17,0	Vermelho	0,0		X		
14	7	2	19,3	Vermelho	0,0		X		
15	7	2	21,4	Vermelho	0,0		X		
16	7	2	24,4	Vermelho	0,0		X		
17	7	2	27,5	Vermelho	0,0	X		0:40	24,5
18	7	2	27,3	Vermelho	0,0		X		
19	7	2	30,0	Vermelho	0,0		X		
20	7	2	33,2	Vermelho	0,0		X		
21	7	2	0,0	Azul	0,0		X		
22	7	2	3,1	Verde	0,0		X		
23	7	2	5,7	Verde	0,0		X		
24	7	2			0,0		X		
25	7	2	2,1	Azul	0,0		X		
26	7	2	4,2	Verde	0,0	X		0:40	1,2
27	7	2	3,1	Verde	0,0		X		
28	7	2	5,3	Verde	0,0		X		
29	7	2	7,5	Amarelo	0,0		X		
30	7	2	10,0	Vermelho	0,0		X		
31	7	2	13,0	Vermelho	0,0	X		0:40	10,0

QUADRO 311. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante Brás Salvador Drago.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário:	Brás Salvador Drago								
Propriedade:	S. São Geraldo	Município:	Marilândia				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.8	RT:	4.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	12,8	Vermelho	0,0		X		
2	7	2	14,7	Vermelho	0,0		X		
3	7	2	17,0	Vermelho	6,0		X		11,0
4	7	2	13,0	Vermelho	0,0		X		
5	7	2	15,3	Vermelho	0,0		X		
6	7	2	18,0	Vermelho	0,0		X		
7	7	2	20,3	Vermelho	0,0	X		1:00	15,8
8	7	2	17,5	Vermelho	0,0		X		
9	7	2	19,2	Vermelho	0,0		X		
10	7	2	21,2	Vermelho	0,0	X		0:40	18,2
11	7	2	20,7	Vermelho	0,0		X		
12	7	2	23,0	Vermelho	0,0		X		
13	7	2	25,7	Vermelho	0,0		X		
14	7	2	29,0	Vermelho	0,0		X		
15	7	2	32,3	Vermelho	0,0		X		
16	7	2	35,0	Vermelho	0,0	X		1:00	0,0
17	7	2	2,9	Azul	0,0		X		
18	7	2	6,0	Amarelo	0,0		X		
19	7	2	9,4	Vermelho	0,0		X		
20	7	2	12,3	Vermelho	0,0		X		
21	7	2	13,5	Vermelho	0,0		X		
22	7	2	15,6	Vermelho	0,0	X		1:00	11,1
23	7	2	13,5	Vermelho	0,0		X		
24	7	2	15,5	Vermelho	0,0		X		
25	7	2	18,0	Vermelho	5,5		X		12,5
26	7	2	15,8	Vermelho	0,0		X		
27	7	2	19,0	Vermelho	0,0		X		
28	7	2	23,0	Vermelho	0,0		X		
29	7	2	26,5	Vermelho	0,0		X		
30	7	2	26,5	Vermelho	0,0	X		1:00	22,0

QUADRO 312. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante Bráz Salvador Drago.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Brás Salvador Drago							
Propriedade:		S. São Geraldo		Município	Marilândia			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.8	RT:	4.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	30,0	Vermelho	9,5		X		20,5
2	7	2	21,0	Vermelho	2,0		X		19,0
3	7	2	19,0	Vermelho	0,0		X		
4	7	2	20,2	Vermelho	0,0		X		
5	7	2	20,7	Vermelho	20,0		X		0,7
6	7	2	0,0	Azul	0,0		X		
7	7	2	0,0	Azul	8,0		X		0,0
8	7	2	2,7	Azul	0,0		X		
9	7	2	5,2	Verde	0,0		X		
10	7	2	9,0	Vermelho	0,0		X		
11	7	2	11,3	Vermelho	0,0		X		
12	7	2	13,1	Vermelho	0,0	X		1:00	8,6
13	7	2	11,3	Vermelho	0,0		X		
14	7	2	14,0	Vermelho	0,0		X		
15	7	2	16,9	Vermelho	0,0		X		
16	7	2	19,0	Vermelho	0,0		X		
17	7	2	22,0	Vermelho	0,0		X		
18	7	2	24,7	Vermelho	0,0		X		
19	7	2	25,6	Vermelho	0,0	X		1:00	21,1
20	7	2	27,8	Vermelho	0,0		X		
21	7	2	29,7	Vermelho	0,0		X		
22	7	2	33,1	Vermelho	0,0		X		
23	7	2	0,0	Azul	0,0		X		
24	7	2	3,2	Verde	0,0		X		
25	7	2	5,7	Verde	0,0	X		1:00	1,2
26	7	2	3,7	Verde	0,0		X		
27	7	2	5,7	Verde	0,0		X		
28	7	2	9,0	Vermelho	28,0		X		0,0
29	7	2	0,0	Azul	4,0		X		0,0
30	7	2	0,0	Azul	0,0		X		
31	7	2	0,0	Azul	0,0		X		

QUADRO 313. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante Brás Salvador Drago.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário:	Brás Salvador Drago								
Propriedade:	S. São Geraldo	Município:	Marilândia				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Novembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.8	RT:	4.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	3,7	Verde	0,0		X		
2	7	2	5,7	Verde	0,0		X		
3	7	2	9,0	Vermelho	0,0		X		
4	7	2			0,0		X		
5	7	2			0,0		X		
6	7	2			0,0		X		
7	7	2			0,0		X		
8	7	2			0,0		X		
9	7	2			0,0		X		
10	7	2			0,0		X		
11	7	2			0,0		X		
12	7	2			0,0		X		
13	7	2			0,0		X		
14	7	2			0,0		X		
15	7	2			0,0		X		
16	7	2			0,0		X		
17	7	2			0,0		X		
18	7	2			0,0		X		
19	7	2			0,0		X		
20	7	2	0,0	Azul	0,0		X		
21	7	2	2,7	Azul	0,0		X		
22	7	2	5,2	Verde	0,0		X		
23	7	2	9,0	Vermelho	7,0		X		2,0
24	7	2	1,0	Azul	0,0		X		
25	7	2	6,0	Amarelo	15,0		X		0,0
26	7	2	2,5	Azul	0,0		X		
27	7	2	5,0	Verde	0,0		X		
28	7	2	8,1	Amarelo	0,0		X		
29	7	2	11,7	Vermelho	0,0		X		
30	7	2	13,2	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 314. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante Brás Salvador Drago.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário:	Brás Salvador Drago								
Propriedade:	S. São Geraldo	Município:	Marilândia				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.8	RT:	4.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	15,0	Vermelho	0,0		X		
2	7	2	17,8	Vermelho	0,0		X		
3	7	2	20,0	Vermelho	0,0		X		
4	7	2	23,2	Vermelho	0,0		X		
5	7	2	25,7	Vermelho	0,0		X		
6	7	2	28,0	Vermelho	10,0		X		18,0
7	7	2	18,0	Vermelho	0,0		X		
8	7	2	21,0	Vermelho	0,0		X		
9	7	2	23,0	Vermelho	0,0		X		
10	7	2	26,0	Vermelho	0,0		X		
11	7	2	27,5	Vermelho	40,0		X		0,0
12	7	2	0,0	Azul	0,0		X		
13	7	2	0,0	Azul	0,0		X		
14	7	2	1,0	Azul	23,0		X		0,0
15	7	2	3,0	Verde	0,0		X		
16	7	2	4,2	Verde	4,5		X		0,0
17	7	2	1,5	Azul	6,0		X		0,0
18	7	2	0,0	Azul	8,5		X		0,0
19	7	2	0,0	Azul	8,0		X		0,0
20	7	2	0,0	Azul	2,0		X		0,0
21	7	2	0,0	Azul	26,0		X		0,0
22	7	2	3,1	Verde	0,0		X		
23	7	2	5,0	Verde	0,0		X		
24	7	2	7,2	Amarelo	0,0		X		
25	7	2	9,3	Vermelho	0,0		X		
26	7	2	11,6	Vermelho	0,0		X		
27	7	2	14,5	Vermelho	0,0		X		
28	7	2	18,0	Vermelho	0,0		X		
29	7	2	23,0	Vermelho	0,0	X		0:40	20,0
30	7	2	25,0	Vermelho	0,0		X		
31	7	2	28,0	Vermelho	0,0		X		

Walter Dadalto

QUADRO 315. Histórico da irrigação de outubro de 2015, do participante Walter Dadalto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Walter Dadalto							
Propriedade:		S. Nª. Sª da Saúde		Município	Marilândia			UF:	ES
Ano:	2015	Mês:	Outubro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1,2	RT:	3.3
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22	17	2	8,0	Verde	0,0		X		
23	17	2	13,8	Vermelho	0,0		X		
24	17	2	15,2	Vermelho	0,0		X		
25	17	2	17,2	Vermelho	0,0		X		
26	17	2	18,6	Vermelho	0,0		X		
27	17	2	19,8	Vermelho	0,0		X		
28	17	2	22,0	Vermelho	19,7		X		2,3
29	17	2	4,4	Verde	13,8		X		0,0
30	17	2	0,5	Azul	0,0		X		
31	17	2	1,7	Azul	0,0		X		

QUADRO 316. Histórico da irrigação de novembro de 2015, do participante Walter Dadalto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Walter Dadalto							
Propriedade:		S. N ^a . S ^a da Saúde	Município		Marilândia			UF:	ES
Ano:	2015	Mês:	Novembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1,2	RT:	3.3
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2	4,0	Azul	0,0		X		
2	17	2	8,2	Verde	0,0		X		
3	17	2	12,1	Amarelo	0,0		X		
4	17	2	16,4	Vermelho	0,0		X		
5	17	2	22,5	Vermelho	0,0		X		
6	17	2	29,2	Vermelho	0,0	X		5:00	12,7
7	17	2	12,9	Amarelo	0,0		X		
8	17	2	15,1	Vermelho	0,0		X		
9	17	2	18,2	Vermelho	0,0		X		
10	17	2	21,0	Vermelho	0,0		X		
11	17	2	21,5	Vermelho	0,0		X		
12	17	2	28,2	Vermelho	0,0		X		
13	17	2	33,5	Vermelho	0,0		X		
14	17	2	35,0	Vermelho	0,0	X		2:00	28,4
15	17	2	34,0	Vermelho	0,0		X		
16	17	2	35,0	Vermelho	2,0		X		33,0
17	17	2	34,5	Vermelho	35,0		X		0,0
18	17	2	2,4	Azul	0,0		X		
19	17	2	2,9	Azul	3,8		X		0,0
20	17	2	2,2	Azul	3,5		X		0,0
21	17	2	3,6	Azul	9,8		X		0,0
22	17	2	4,2	Azul	0,0		X		
23	17	2	5,8	Verde	0,0		X		
24	17	2	6,4	Verde	0,0		X		
25	17	2	8,0	Verde	0,0		X		
26	17	2	10,5	Amarelo	0,0		X		
27	17	2	11,9	Amarelo	4,0		X		7,9
28	17	2	8,5	Verde	0,0		X		
29	17	2	13,4	Vermelho	0,0		X		
30	17	2	18,0	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 317. Histórico da irrigação de dezembro de 2015, do participante Walter Dadalto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Walter Dadalto							
Propriedade:		S. N ^a . S ^a da Saúde		Município	Marilândia			UF:	ES
Ano:	2015	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1,2	RT:	3.3
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2	22,0	Vermelho	0,0		X		
2	17	2	25,5	Vermelho	0,0		X		
3	17	2	27,2	Vermelho	0,0		X		
4	17	2	28,9	Vermelho	0,0		X		
5	17	2	29,8	Vermelho	0,0	X		3:20	18,8
6	17	2	23,2	Vermelho	0,0		X		
7	17	2	28,5	Vermelho	0,0		X		
8	17	2	29,0	Vermelho	40,0		X		0,0
9	17	2	1,8	Azul	0,0		X		
10	17	2	4,2	Azul	0,0		X		
11	17	2	7,5	Verde	0,0		X		
12	17	2	12,0	Amarelo	0,0		X		
13	17	2	15,5	Vermelho	0,0		X		
14	17	2	19,3	Vermelho	0,0		X		
15	17	2	23,0	Vermelho	0,0		X		
16	17	2	27,4	Vermelho	0,0	X		2:40	18,6
17	17	2	21,0	Vermelho	0,0		X		
18	17	2	25,0	Vermelho	0,0		X		
19	17	2	28,9	Vermelho	0,0		X		
20	17	2	32,0	Vermelho	0,0		X		
21	17	2	35,2	Vermelho	0,0	X		2:20	27,5
22	17	2	28,0	Vermelho	0,0		X		
23	17	2	29,1	Vermelho	0,0		X		
24	17	2	31,0	Vermelho	0,0		X		
25	17	2	33,5	Vermelho	0,0		X		
26	17	2	35,0	Vermelho	8,0		X		27,0
27	17	2	27,5	Vermelho	0,0		X		
28	17	2	32,0	Vermelho	0,0	X		2:20	24,3
29	17	2	26,0	Vermelho	0,0		X		
30	17	2	30,0	Vermelho	0,0		X		
31	17	2	34,0	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 318. Histórico da irrigação de janeiro de 2016, do participante Walter Dadalto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Walter Dadalto								
Propriedade:	S. Nª. Sª da Saúde	Município	Marilândia				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Janeiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1,2	RT:	3.3
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2	35,0	Vermelho	0,0	X		1:20	30,6
2	17	2	32,0	Vermelho	2,5		X		29,5
3	17	2	31,0	Vermelho	0,0		X		
4	17	2	33,1	Vermelho	18,0		X		15,1
5	17	2	16,0	Vermelho	0,0		X		
6	17	2	17,5	Vermelho	0,0		X		
7	17	2	22,0	Vermelho	0,0		X		
8	17	2	27,2	Vermelho	0,0		X		
9	17	2	32,8	Vermelho	0,0		X		
10	17	2	35,0	Vermelho	0,0		X		
11	17	2	35,0	Vermelho	0,0		X		
12	17	2	35,0	Vermelho	0,0		X		
13	17	2	35,0	Vermelho	0,0		X		
14	17	2	35,0	Vermelho	11,0		X		24,0
15	17	2	24,5	Vermelho	0,0		X		
16	17	2	27,5	Vermelho	8,5		X		19,0
17	17	2	19,2	Vermelho	0,0		X		
18	17	2	19,2	Vermelho	3,0		X		16,2
19	17	2	18,9	Vermelho	4,0		X		14,9
20	17	2	15,6	Vermelho	40,0		X		0,0
21	17	2	0,0	Azul	5,0		X		0,0
22	17	2	0,0	Azul	10,0		X		0,0
23	17	2	0,0	Azul	14,0		X		0,0
24	17	2	1,3	Azul	16,0		X		0,0
25	17	2	0,0	Azul	2,0		X		0,0
26	17	2	0,0	Azul	2,0		X		0,0
27	17	2	0,0	Azul	4,6		X		0,0
28	17	2	1,5	Azul	0,0		X		
29	17	2	1,9	Azul	5,0		X		0,0
30	17	2	1,2	Azul	0,0		X		
31	17	2	3,2	Azul	0,0		X		

QUADRO 319. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante Walter Dadalto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Walter Dadalto								
Propriedade:	S. Nª. Sª da Saúde	Município	Marilândia				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1,2	RT:	3.3
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2	6,5	Verde	0,0		X		
2	17	2	9,3	Amarelo	0,0		X		
3	17	2	12,0	Amarelo	0,0		X		
4	17	2	14,8	Vermelho	0,0		X		
5	17	2	17,5	Vermelho	0,0		X		
6	17	2	20,0	Vermelho	0,0		X		
7	17	2	23,2	Vermelho	0,0	X		2:20	15,5
8	17	2	20,4	Vermelho	0,0		X		
9	17	2	25,8	Vermelho	0,0		X		
10	17	2	31,0	Vermelho	0,0		X		
11	17	2	34,2	Vermelho	0,0		X		
12	17	2	34,8	Vermelho	4,0		X		30,8
13	17	2	30,2	Vermelho	0,0		X		
14	17	2	34,8	Vermelho	0,0	X		3:00	24,9
15	17	2	27,5	Vermelho	0,0		X		
16	17	2	31,0	Vermelho	0,0		X		
17	17	2	35,0	Vermelho	0,0		X		
18	17	2	35,0	Vermelho	0,0		X		
19	17	2	35,0	Vermelho	0,0		X		
20	17	2	35,0	Vermelho	0,0		X		
21	17	2		Azul	0,0		X		
22	17	2		Azul	0,0		X		
23	17	2		Azul	0,0		X		
24	17	2		Azul	0,0		X		
25	17	2		Azul	0,0		X		
26	17	2		Azul	0,0		X		
27	17	2		Azul	0,0		X		
28	17	2		Azul	0,0		X		
29	17	2		Azul	0,0		X		

QUADRO 320. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Walter Dadalto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Walter Dadalto							
Propriedade:		S. N ^a . S ^a da Saúde		Município	Marilândia			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1,2	RT:	3.3
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2		Azul	0,0		X		
2	17	2		Azul	0,0		X		
3	17	2		Azul	0,0		X		
4	17	2	35,0	Vermelho	0,0		X		
5	17	2	35,0	Vermelho	40,0		X		0,0
6	17	2	3,0	Azul	0,0		X		
7	17	2	6,8	Verde	0,0		X		
8	17	2	10,5	Amarelo	0,0		X		
9	17	2	14,0	Vermelho	0,0		X		
10	17	2	18,3	Vermelho	0,0		X		
11	17	2	23,9	Vermelho	0,0		X		
12	17	2	26,4	Vermelho	0,0		X		
13	17	2	29,0	Vermelho	0,0		X		
14	17	2	32,5	Vermelho	0,0		X		
15	17	2	33,7	Vermelho	0,0		X		
16	17	2	34,0	Vermelho	0,0		X		
17	17	2	34,5	Vermelho	20,0		X		14,5
18	17	2	15,0	Vermelho	0,0		X		
19	17	2	18,1	Vermelho	0,0	X		3:00	8,2
20	17	2	11,0	Amarelo	0,0		X		
21	17	2	16,0	Vermelho	0,0		X		
22	17	2	20,2	Vermelho	0,0		X		
23	17	2	22,5	Vermelho	0,0		X		
24	17	2	22,8	Vermelho	0,0		X		
25	17	2	18,9	Vermelho	0,0		X		
26	17	2	20,0	Vermelho	0,0		X		
27	17	2	22,4	Vermelho	0,0		X		
28	17	2	24,0	Vermelho	0,0		X		
29	17	2	27,3	Vermelho	0,0		X		
30	17	2	31,0	Vermelho	0,0		X		
31	17	2	33,0	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 321. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Walter Dadalto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Walter Dadalto							
Propriedade:		S. N ^a . S ^a da Saúde		Município	Marilândia			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1,2	RT:	3.3
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2	35,0	Vermelho	0,0		X		
2	17	2	35,0	Vermelho	0,0		X		
3	17	2	35,0	Vermelho	10,0		X		25,0
4	17	2	25,5	Vermelho	0,0		X		
5	18	2	0,0	Azul	0,0		X		
6	18	2	13,0	Amarelo	0,0		X		
7	18	2	3,0	Azul	0,0		X		
8	18	2	5,3	Verde	0,0		X		
9	18	2	7,5	Verde	0,0		X		
10	18	2	9,7	Amarelo	0,0		X		
11	18	2	12,0	Amarelo	0,0		X		
12	18	2	13,3	Vermelho	6,5		X		6,8
13	18	2	11,0	Amarelo	0,0		X		
14	18	2	12,5	Amarelo	0,0		X		
15	18	2	14,4	Vermelho	0,0		X		
16	18	2	17,0	Vermelho	0,0		X		
17	18	2	17,2	Vermelho	5,0		X		12,0
18	18	2	12,0	Amarelo	0,0		X		
19	18	2	14,4	Vermelho	0,0		X		
20	18	2	16,2	Vermelho	0,0		X		
21	18	2	17,7	Vermelho	0,0		X		
22	18	2	19,5	Vermelho	0,0		X		
23	18	2	22,3	Vermelho	0,0		X		
24	18	2	24,0	Vermelho	0,0		X		
25	18	2	27,8	Vermelho	0,0		X		
26	18	2	29,0	Vermelho	0,0		X		
27	18	2	31,9	Vermelho	0,0		X		
28	18	2	33,5	Vermelho	0,0		X		
29	18	2	35,0	Vermelho	0,0		X		
30	18	2	35,0	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 322. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Walter Dadalto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Walter Dadalto							
Propriedade:		S. N ^a . S ^a da Saúde		Município	Marilândia			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1,2	RT:	3.3
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	2	28,0	Vermelho	0,0		x		
2	18	2	30,2	Vermelho	0,0		x		
3	18	2	33,0	Vermelho	0,0		x		
4	18	2	35,0	Vermelho	0,0		x		0
5	18	2	2,0	Azul	0,0		x		
6	18	2	4,2	Azul	0,0		x		
7	18	2	5,5	Verde	0,0		x		
8	18	2	6,2	Verde	0,0		x		
9	18	2	7,1	Verde	0,0		x		
10	18	2	9,0	Amarelo	0,0		x		
11	18	2	11,0	Amarelo	0,0		x		
12	18	2	12,8	Amarelo	0,0		x		
13	18	2	14,5	Vermelho	0,0		x		
14	18	2	15,8	Vermelho	0,0		x		
15	18	2	17,0	Vermelho	0,0		x		
16	18	2	18,5	Vermelho	0,0		x		
17	18	2	20,0	Vermelho	0,0		x		
18	18	2	21,2	Vermelho	0,0		x		
19	18	2	22,0	Vermelho	0,0		x		
20	18	2	22,9	Vermelho	0,0		x		
21	18	2	23,2	Vermelho	7,0		x		16,2
22	18	2	17,0	Vermelho	0,0		x		
23	18	2	19,2	Vermelho	0,0		x		
24	18	2	21,0	Vermelho	0,0		x		
25	18	2	23,2	Vermelho	0,0		x		
26	18	2	25,3	Vermelho	0,0		x		
27	18	2	26,2	Vermelho	0,0		x		
28	18	2	29,0	Vermelho	0,0		x		
29	18	2	30,2	Vermelho	0,0		x		
30	18	2	31,0	Vermelho	0,0		x		
31	18	2	32,5	Vermelho	0,0		x		

QUADRO 323. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Walter Dadalto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Walter Dadalto							
Propriedade:		S. N ^a . S ^a da Saúde		Município	Marilândia			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1,2	RT:	3.3
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2	33,9	Vermelho	0,0		X		
2	17	2	35,0	Vermelho	0,0		X		
3	17	2	1,2	Azul	0,0		X		0,0
4	17	2	3,5	Azul	0,0		X		
5	17	2	5,2	Verde	0,0		X		
6	17	2	7,6	Verde	0,0		X		
7	17	2	9,0	Amarelo	0,0		X		
8	17	2	10,3	Amarelo	0,0		X		
9	17	2	10,8	Amarelo	6,5		X		4,3
10	17	2	5,4	Verde	0,0		X		
11	17	2	6,0	Verde	0,0		X		
12	17	2	6,9	Verde	0,0		X		
13	17	2	8,0	Verde	0,0		X		
14	17	2	9,7	Amarelo	0,0		X		
15	17	2	10,5	Amarelo	0,0		X		
16	17	2	12,0	Amarelo	0,0		X		
17	17	2	13,8	Vermelho	0,0		X		
18	17	2	15,4	Vermelho	0,0		X		
19	17	2	16,5	Vermelho	0,0		X		
20	17	2	18,1	Vermelho	0,0		X		
21	17	2	20,0	Vermelho	0,0		X		
22	17	2	21,2	Vermelho	0,0		X		
23	17	2	22,5	Vermelho	0,0		X		
24	17	2	23,8	Vermelho	0,0		X		
25	17	2	24,7	Vermelho	0,0	X		2:00	18,1
26	17	2	19,1	Vermelho	0,0		X		
27	17	2	19,5	Vermelho	0,0		X		
28	17	2	19,5	Vermelho	16,8		X		2,7
29	17	2	3,5	Azul	7,0		X		0,0
30	17	2	0,0	Azul	9,5		X		0,0

QUADRO 324. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Walter Dadalto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Walter Dadalto							
Propriedade:		S. N ^a . S ^a da Saúde		Município	Marilândia			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1,2	RT:	3.3
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2	0,0	Azul	4,0		X		0,0
2	17	2	0,5	Azul	4,2		X		0,0
3	17	2	1,0	Azul	0,0		X		
4	17	2	1,0	Azul	5,0		X		0,0
5	17	2	0,9	Azul	0,0		X		
6	17	2	2,0	Azul	0,0		X		
7	17	2	3,9	Azul	0,0		X		
8	17	2	4,6	Verde	0,0		X		
9	17	2	5,4	Verde	0,0		X		
10	17	2	7,5	Verde	0,0		X		
11	17	2	8,6	Verde	0,0		X		
12	17	2	10,4	Amarelo	0,0		X		
13	17	2	13,0	Amarelo	0,0		X		
14	17	2	15,9	Vermelho	0,0		X		
15	17	2	17,0	Vermelho	0,0		X		
16	17	2	18,6	Vermelho	0,0		X		
17	17	2	19,8	Vermelho	0,0		X		
18	17	2	21,1	Vermelho	0,0		X		
19	17	2	23,0	Vermelho	0,0		X		
20	17	2	23,9	Vermelho	0,0		X		
21	17	2	25,2	Vermelho	0,0	X		2:40	16,4
22	17	2	17,0	Vermelho	0,0		X		
23	17	2	17,9	Vermelho	0,0		X		
24	17	2	18,4	Vermelho	0,0		X		
25	17	2	20,0	Vermelho	0,0		X		
26	17	2	21,8	Vermelho	0,0		X		
27	17	2	23,7	Vermelho	0,0		X		
28	17	2	25,6	Vermelho	0,0		X		
29	17	2	27,0	Vermelho	0,0		X		
30	17	2	28,1	Vermelho	14,0		X		14,1
31	17	2	16,4	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 325. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante Walter Dadalto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Walter Dadalto							
Propriedade:		S. N ^a . S ^a da Saúde		Município	Marilândia			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1,2	RT:	3.3
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2	16,9	Vermelho	0,0		X		
2	17	2	18,0	Vermelho	0,0		X		
3	17	2	19,9	Vermelho	0,0		X		
4	17	2	22,1	Vermelho	0,0		X		
5	17	2	24,6	Vermelho	0,0		X		
6	17	2	27,0	Vermelho	0,0		X		
7	17	2	19,1	Vermelho	0,0		X		
8	17	2	19,9	Vermelho	0,0		X		
9	17	2	21,8	Vermelho	0,0		X		
10	17	2	23,6	Vermelho	0,0		X		
11	17	2	25,5	Vermelho	0,0		X		
12	17	2	27,6	Vermelho	0,0		X		
13	17	2	29,8	Vermelho	0,0		X		
14	17	2	32,5	Vermelho	0,0		X		
15	17	2	35,0	Vermelho	0,0		X		0,0
16	17	2	1,5	Azul	0,0		X		
17	17	2	3,0	Azul	0,0		X		
18	17	2	5,9	Verde	0,0		X		
19	17	2	6,5	Verde	0,0		X		
20	17	2	7,9	Verde	0,0		X		
21	17	2	9,8	Amarelo	0,0		X		
22	17	2	11,5	Amarelo	0,0	X		2:40	3,0
23	17	2	4,1	Azul	0,0		X		
24	17	2	5,9	Verde	0,0		X		
25	17	2	8,0	Verde	0,0		X		
26	17	2	10,6	Amarelo	0,0		X		
27	17	2	12,4	Amarelo	0,0		X		
28	17	2	14,8	Vermelho	0,0		X		
29	17	2	16,5	Vermelho	0,0	X		2:40	7,5
30	17	2	9,3	Amarelo	0,0		X		
31	17	2	10,5	Amarelo	0,0		X		

QUADRO 326. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante Walter Dadalto.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Walter Dadalto							
Propriedade:		S. N ^a . S ^a da Saúde	Município		Marilândia			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1,2	RT:	3.3
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	2	12,2	Amarelo	0,0		X		
2	17	2	13,5	Vermelho	0,0		X		
3	17	2	14,4	Vermelho	13,5		X		0,9
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Pancas

Adauto Divino Ferrari

QUADRO 327. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante Adauto Divino Ferrari.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Adauto Divino Ferrari								
Propriedade:	C. Saquarema	Município	Pancas					UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23	15	1	0,0	Azul	0,0		x		
24	7	1	1,3	Azul	0,0		x		
25	7	1	4,8	Verde	0,0		x		
26	7	1	8,2	Amarelo	0,0		x		0
27	7	1	4,4	Verde	0,0		x		
28	7	1	8,7	Vermelho	0,0		x		0
29	7	1	2,5	Azul	0,0		x		

QUADRO 328. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Adauto Divino Ferrari.

Proprietário		Adauto Divino Ferrari							
Propriedade:		C. Saquarema		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentaçã o (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	1	6,6	Amarelo	0,0		X		
2	7	1	9,9	Vermelho	0,0	X		10:00	0,0
3	7	1	2,8	Verde	0,0		X		
4	7	1	6,2	Amarelo	0,0		X		
5	7	1	7,8	Amarelo	0,0		X		
6	7	1	11,1	Vermelho	6,0		X		0,0
7	7	1	1,5	Azul	0,0		X		
8	7	1	4,4	Verde	0,0		X		
9	7	1	6,4	Amarelo	0,0		X		
10	7	1	9,4	Vermelho	0,0		X		
11	7	1	2,9	Verde	0,0		X		
12	7	1	6,0	Amarelo	0,0		X		
13	7	1	10,2	Vermelho	0,0		X		
14	7	1	2,3	Azul	0,0		X		
15	7	1	4,8	Verde	0,0		X		
16	7	1	4,8	Verde	6,0		X		0,0
17	7	1	1,0	Azul	5,5		X		0,0
18	7	1	4,2	Verde	10,3		X		0,0
19	7	1	1,2	Azul	35,5		X		0,0
20	7	1	2,8	Verde	0,0		X		
21	7	1	3,9	Verde	0,0		X		
22	7	1	6,5	Amarelo	0,0		X		
23	7	1	9,8	Vermelho	0,0		X		0,0
24	7	1	3,0	Verde	0,0		X		
25	7	1	5,9	Amarelo	0,0		X		
26	7	1	8,4	Vermelho	0,0		X		0,0
27	7	1	2,8	Verde	0,0		X		
28	7	1	3,5	Verde	0,0		X		
29	7	1	5,4	Verde	0,0		X		
30	7	1	10,7	Vermelho	0,0		X		0,0
31	7	1	2,5	Azul	2,5		X		0,0

QUADRO 329. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Adauto Divino Ferrari.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Adauto Divino Ferrari							
Propriedade:		C. Saquarema		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	1	5,8	Amarelo	0,0		x		
2	7	1	7,0	Amarelo	0,0	x		2:00	0
3	7	1	1,1	Azul	0,0		x		
4	7	1	2,0	Azul	0,0		x		
5	7	1	3,0	Verde	5,0		x		0
6	7	1	0,4	Azul	0,0		x		
7	7	1	1,6	Azul	0,0		x		
8	7	1	3,5	Verde	0,0		x		
9	7	1	5,3	Verde	0,0		x		0
10	7	1	3,8	Verde	0,0		x		
11	7	1	4,0	Verde	0,0		x		
12	7	1	6,0	Amarelo	0,0		x		
13	7	1	9,0	Vermelho	0,0		x		0
14	7	1	1,0	Azul	0,0		x		
15	7	1	2,1	Azul	0,0		x		
16	7	1	3,2	Verde	0,0		x		
17	7	1	6,4	Amarelo	0,0		x		
18	7	1	7,3	Amarelo	0,0		x		
19	7	1	9,0	Vermelho	0,0		x		
20	7	1	10,4	Vermelho	0,0		x		
21	7	1	13,4	Vermelho	0,0		x		
22	7	1	14,0	Vermelho	0,0		x		0
23	7	1	1,0	Azul	0,0		x		
24	7	1	2,8	Verde	0,0		x		
25	7	1	4,5	Verde	0,0		x		
26	7	1	8,0	Amarelo	0,0		x		
27	7	1	9,1	Vermelho	0,0		x		
28	7	1	10,5	Vermelho	0,0		x		0
29	7	1	2,2	Azul	0,0		x		
30	7	1	3,6	Verde	0,0		x		

QUADRO 330. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante Adauto Divino Ferrari.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Adauto Divino Ferrari							
Propriedade:		C. Ssquarema		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	1	0,0	Azul	0,0		x		
2	7	1	1,0	Azul	5,0		x		0,0
3	7	1	1,5	Azul	0,0		x		
4	7	1	3,0	Verde	3,0		x		0,0
5	7	1	3,5	Verde	2,9		x		0,6
6	7	1	4,0	Verde	10,0		x		0,0
7	7	1	0,0	Azul	7,0		x		0,0
8	7	1	3,0	Verde	0,0		x		
9	7	1	7,0	Amarelo	0,0		x		
10	7	1	9,0	Vermelho	1,0		x		8,0
11	7	1	9,5	Vermelho	0,0		x		
12	7	1	10,0	Vermelho	0,0		x		
13	7	1	11,0	Vermelho	0,0		x		
14	7	1	13,0	Vermelho	0,0		x		0,0
15	7	1	2,0	Azul	0,0		x		
16	7	1	3,0	Verde	0,0		x		
17	7	1	4,0	Verde	0,0		x		
18	7	1	7,0	Amarelo	0,0		x		0,0
19	7	1	2,0	Azul	0,0		x		
20	7	1	4,0	Verde	0,0		x		
21	7	1	6,0	Amarelo	0,0		x		
22	7	1	7,0	Amarelo	0,0		x		
23	7	1	9,0	Vermelho	0,0		x		
24	7	1	12,0	Vermelho	7,0		x		0,0
25	7	1	1,5	Azul	0,0		x		
26	7	1	3,0	Verde	0,0		x		
27	7	1	4,0	Verde	0,0		x		
28	7	1	9,0	Vermelho	0,0		x		
29	7	1	0,0	Azul	39,0		x		0,0
30	7	1	0,0	Azul	7,0		x		0,0
31	7	1	0,0	Azul	0,0		x		

QUADRO 331. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante Adauto Divino Ferrari.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Adauto Divino Ferrari							
Propriedade:		C. Saquarema		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Novembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	1	1,0	Azul	1,0		x		0,0
2	7	1	4,0	Verde	4,0		x		0,0
3	7	1	8,0	Amarelo	11,0		x		0,0
4	7	1	1,0	Azul	0,0		x		
5	7	1	3,0	Verde	0,0		x		
6	7	1	4,0	Verde	5,0		x		0,0
7	7	1	0,0	Azul	0,0		x		
8	7	1	0,0	Azul	45,0		x		0,0
9	7	1	0,0	Azul	32,0		x		0,0
10	7	1	1,0	Azul	0,0		x		
11	7	1	2,0	Azul	0,0		x		
12	7	1	6,0	Amarelo	0,0		x		
13	7	1	8,0	Amarelo	0,0		x		
14	7	1	0,0	Azul	70,0		x		0,0
15	7	1	0,0	Azul	70,0		x		0,0
16	7	1	0,0	Azul	8,0		x		0,0
17	7	1	0,0	Azul	2,0		x		0,0
18	7	1	1,0	Azul	6,0		x		0,0
19	7	1	5,0	Verde	80,0		x		0,0
20	7	1	10,5	Vermelho	0,0		x		
21	7	1	12,0	Vermelho	0,0		x		
22	7	1	0,0	Azul	0,0		x		
23	7	1	5,0	Verde	0,0		x		
24	7	1	10,0	Vermelho	0,0		x		
25	7	1	1,5	Azul	10,5		x		0,0
26	7	1	2,0	Azul	0,0		x		
27	7	1	3,0	Verde	0,0		x		
28	7	1	3,0	Verde	2,0		x		1,0
29	7	1	4,0	Verde	0,0		x		
30	7	1	6,0	Amarelo	0,0		x		

QUADRO 332. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante Adauto Divino Ferrari.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Adauto Divino Ferrari							
Propriedade:		C. Ssquarema		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.0
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	1	0,0	Azul	0,0		x		
2	7	1	2,0	Azul	0,0		x		
3	7	1	3,0	Verde	0,0		x		
4	7	1	4,0	Verde	0,0		x		
5	7	1	9,0	Vermelho	3,0		x		6,0
6	7	1	11,0	Vermelho	0,0		x		
7	7	1	9,5	Vermelho	0,0		x		
8	7	1	11,0	Vermelho	0,0		x		
9	7	1	14,0	Vermelho	6,0		x		8,0
10	7	1	10,5	Vermelho	25,0		x		0,0
11	7	1	0,0	Azul	30,0		x		0,0
12	7	1	3,0	Verde	3,5		x		0,0
13	7	1	0,0	Azul	13,0		x		0,0
14	7	1	0,0	Azul	12,0		x		0,0
15	7	1	1,0	Azul	0,0		x		
16	7	1	3,0	Verde	3,0		x		0,0
17	7	1	4,0	Verde	6,0		x		0,0
18	7	1	0,0	Azul	11,0		x		0,0
19	7	1	0,0	Azul	8,0		x		0,0
20	7	1	0,0	Azul	6,0		x		0,0
21	7	1	0,0	Azul	7,0		x		0,0
22	7	1	2,0	Azul	0,0		x		
23	7	1	4,0	Verde	0,0		x		
24	7	1	8,0	Amarelo	0,0		x		
25	7	1	12,0	Vermelho	0,0		x		0,0
26	7	1	2,0	Azul	0,0		x		
27	7	1	3,0	Verde	0,0		x		
28	7	1	4,5	Verde	0,0		x		
29	7	1	6,0	Amarelo	0,0		x		
30	7	1	8,5	Vermelho	0,0		x		
31	7	1	10,0	Vermelho	0,0		x		

João Rodrigues de Souza

QUADRO 333. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante João Rodrigues de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		João Rodrigues de Souza							
Propriedade:		S. Santa Catarina		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23	18	3	0,0	Azul	0,0		x		
24	18	3	2,7	Azul	1,0		x		2
25	18	3	2,9	Azul	2,0		x		1
26	18	3	5,7	Azul	3,0		x		3
27	18	3	8,5	Verde	4,0		x		5
28	18	3	13,0	Amarelo	5,0		x		8
29	18	3	17,4	Amarelo	6,0		x		11

QUADRO 334. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante João Rodrigues de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		João Rodrigues de Souza							
Propriedade:		S. Santa Catarina		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Café Conilon	RM:	1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	0,0	Azul	0,0		x		
2	18	3	2,5	Azul	0,0		x		
3	18	3	5,1	Azul	0,0		x		
4	18	3	7,7	Verde	0,0		x		
5	18	3	9,6	Verde	0,0		x		
6	18	3	11,5	Verde	0,0		x		
7	18	3	14,5	Amarelo	0,0		x		
8	18	3	16,0	Amarelo	3,3	x	x		12,7
9	18	3	0,0	Azul	0,0		x	1:55	0,0
10	18	3	0,1	Azul	0,0		x		
11	18	3	0,4	Azul	0,0		x		
12	18	3	2,9	Azul	0,0		x		
13	18	3	4,8	Azul	0,0		x		
14	18	3	7,6	Verde	0,0		x		
15	18	3	7,8	Verde	0,0		x		
16	18	3	8,0	Verde	6,6		x		1,4
17	18	3	2,0	Azul	0,0		x		
18	18	3	3,6	Azul	0,0		x		
19	18	3	4,8	Azul	4,2		x		0,6
20	18	3	2,5	Azul	0,0		x		
21	18	3	4,4	Azul	0,0		x		
22	18	3	7,0	Verde	0,0		x		
23	18	3	9,7	Verde	0,0		x		
24	18	3	11,7	Amarelo	0,0		x		
25	18	3	13,8	Amarelo	0,0		x		
26	18	3	15,9	Amarelo	0,0	x		1:50	0,0
27	18	3	0,0	Azul	0,0		x		
28	18	3	2,3	Azul	0,0		x		
29	18	3	4,5	Azul	0,0		x		
30	18	3	4,0	Azul	1,0		x		3,0
31	18	3	5,5	Azul	0,0		x		

QUADRO 335. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante João Rodrigues de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		João Rodrigues de Souza							
Propriedade:		S. Santa Catarina		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Café Conilon	RM:	1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	6,5	Verde	0,0		x		
2	18	3	10,1	Verde	0,0		x		
3	18	3	12,3	Amarelo	0,0		x		
4	18	3	13,7	Amarelo	1,0		x		12,7
5	18	3	13,5	Amarelo	2,0		x		11,5
6	18	3	16,0	Amarelo	0,0		x		
7	18	3	17,5	Amarelo	0,0		x		
8	18	3	0,0	Azul	0,0		x		
9	18	3	2,0	Azul	0,0		x		
10	18	3	4,5	Azul	0,0		x		
11	18	3	6,4	Verde	0,0		x		
12	18	3	4,5	Azul	2,5		x		2,0
13	18	3	3,6	Azul	3,4		x		0,2
14	18	3	3,5	Azul	0,0		x		
15	18	3	5,3	Azul	0,0		x		
16	18	3	6,7	Verde	0,0		x		
17	18	3	7,4	Verde	1,9		x		5,5
18	18	3	7,0	Verde	0,0		x		
19	18	3	8,0	Verde	1,0		x		7,0
20	18	3	8,5	Verde	0,0		x		
21	18	3	9,6	Verde	0,0		x		
22	18	3	10,3	Verde	1,0		x		9,3
23	18	3	11,0	Verde	0,0		x		
24	18	3	12,5	Amarelo	0,0		x		
25	18	3	14,0	Amarelo	0,0		x		
26	18	3	16,0	Amarelo	0,0	x		2:25	0,0
27	18	3	0,0	Azul	0,0		x		
28	18	3	0,9	Azul	0,0		x		
29	18	3	1,4	Azul	0,0		x		
30	18	3	2,2	Azul	0,0		x		

QUADRO 336. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante João Rodrigues de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		João Rodrigues de Souza							
Propriedade:		S. Santa Catarina		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Café Conilon	RM:	1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	4,4	Azul	11,0		x		0,0
2	18	3	1,0	Azul	0,0		x		
3	18	3	2,0	Azul	0,0		x		
4	18	3	3,6	Azul	0,0		x		
5	18	3	4,9	Azul	0,0		x		
6	18	3	5,5	Azul	0,0		x		
7	18	3	6,8	Verde	0,0		x		
8	18	3	8,1	Verde	0,0		x		
9	18	3	9,2	Verde	0,0		x		
10	18	3	10,6	Verde	0,0		x		
11	18	3	12,2	Amarelo	0,0		x		
12	18	3	13,0	Amarelo	0,0		x		
13	18	3	13,7	Amarelo	0,0		x		
14	18	3	15,2	Amarelo	0,0		x	2:20	0,0
15	18	3	0,5	Azul	0,0		x		
16	18	3	0,8	Azul	0,0		x		
17	18	3	1,2	Azul	0,0		x		
18	18	3	1,3	Azul	0,0		x		
19	18	3	1,3	Azul	1,1		x		0,2
20	18	3	1,2	Azul	0,0		x		
21	18	3	2,1	Azul	0,0		x		
22	18	3	2,8	Azul	0,0		x		
23	18	3	0,2	Azul	1,5		x		0,0
24	18	3	0,1	Azul	0,0		x		
25	18	3	1,0	Azul	0,0		x		
26	18	3	3,6	Azul	0,0		x		
27	18	3	4,6	Azul	0,0		x		
28	18	3	6,0	Verde	0,0		x		
29	18	3	6,7	Verde	0,0		x		
30	18	3	8,1	Verde	0,0		x		
31	18	3	9,3	Verde	0,0		x		

QUADRO 337. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante João Rodrigues de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		João Rodrigues de Souza							
Propriedade:		S. Santa Catarina		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Café Conilon	RM:	1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	10,9	Verde	0,0		x		
2	18	3	12,3	Amarelo	0,0		x		
3	18	3	14,0	Amarelo	0,0		x	2:10	0,0
4	18	3	0,9	Azul	0,0		x		
5	18	3	1,5	Azul	0,0		x		
6	18	3	3,1	Azul	0,0		x		
7	18	3	4,6	Azul	0,0		x		
8	18	3	5,9	Verde	0,0		x		
9	18	3	6,7	Verde	0,0		x		
10	18	3	7,6	Verde	0,0		x		
11	18	3	8,5	Verde	0,0		x		
12	18	3	9,2	Verde	0,0		x		
13	18	3	10,9	Verde	0,0		x		
14	18	3	11,8	Amarelo	0,0		x		
15	18	3	12,9	Amarelo	0,0		x		
16	18	3	14,0	Amarelo	0,0		x		
17	18	3	17,0	Amarelo	0,0		x	2:35	0,2
18	18	3	0,0	Azul	0,0		x		
19	18	3	2,1	Azul	0,0		x		
20	18	3	2,3	Azul	0,0		x		
21	18	3	3,0	Azul	0,0		x		
22	18	3	4,7	Azul	0,0		x		
23	18	3	6,0	Verde	0,0		x		
24	18	3	6,3	Verde	0,0		x		
25	18	3	7,4	Verde	0,0		x		
26	18	3	8,2	Verde	0,0		x		
27	18	3	8,3	Verde	0,0		x		
28	18	3	8,5	Verde	9,5		x		0,0
29	18	3	0,3	Azul	0,0		x		
30	18	3	0,0	Azul	11,3		x		0,0

QUADRO 338. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante João Rodrigues de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		João Rodrigues de Souza							
Propriedade:		S. Santa Catarina		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Café Conilon	RM:	1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	0,3	Azul	1,3		x		0,0
2	18	3	0,0	Azul	1,7		x		0,0
3	18	3	0,3	Azul	0,0		x		
4	18	3	0,6	Azul	0,0		x		
5	18	3	1,4	Azul	0,0		x		
6	18	3	2,2	Azul	0,0		x		
7	18	3	4,0	Azul	0,0		x		
8	18	3	5,1	Azul	0,0		x		
9	18	3	6,9	Verde	0,0		x		
10	18	3	7,2	Verde	0,0		x		
11	18	3	8,1	Verde	0,0		x		
12	18	3	9,3	Verde	0,0		x		
13	18	3	11,0	Verde	0,0		x		
14	18	3	11,7	Amarelo	0,0		x		
15	18	3	13,1	Amarelo	0,0		x		
16	18	3	14,6	Amarelo	0,0		x	2:10	0,0
17	18	3	0,0	Azul	0,0		x		
18	18	3	0,9	Azul	0,0		x		
19	18	3	2,0	Azul	0,0		x		
20	18	3	2,9	Azul	0,0		x		
21	18	3	3,5	Azul	0,0		x		
22	18	3	3,7	Azul	0,0		x		
23	18	3	4,2	Azul	0,0		x		
24	18	3	5,5	Azul	2,0		x		3,5
25	18	3	4,8	Azul	0,0		x		
26	18	3	6,2	Verde	0,0		x		
27	18	3	7,2	Verde	0,0		x		
28	18	3	8,3	Verde	0,0		x		
29	18	3	9,0	Verde	0,0		x		
30	18	3	8,3	Verde	8,7		x		0,0
31	18	3	0,1	Azul	0,0		x		

QUADRO 339. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante João Rodrigues de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		João Rodrigues de Souza							
Propriedade:		S. Santa Catarina		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	Café Conilon	RM:	1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	1,8	Azul	0,0		x		
2	18	3	2,9	Azul	0,0		x		
3	18	3	3,7	Azul	0,0		x		
4	18	3	4,6	Azul	0,0		x		
5	18	3	5,7	Azul	0,0		x		
6	18	3	0,7	Azul	0,0		x		
7	18	3	4,9	Azul	0,0		x		
8	18	3	8,7	Verde	0,0		x		
9	18	3	9,6	Verde	0,0		x		
10	18	3	11,0	Verde	0,0		x		
11	18	3	11,7	Amarelo	0,0		x		
12	18	3	12,7	Amarelo	0,0		x		
13	18	3	14,5	Amarelo	0,0		x	2:10	0,0
14	18	3	0,0	Azul	0,0		x		
15	18	3	1,6	Azul	0,0		x		
16	18	3	3,2	Azul	0,0		x		
17	18	3	5,1	Azul	0,0		x		
18	18	3	7,0	Verde	0,0		x		
19	18	3	8,9	Verde	0,0		x		
20	18	3	9,8	Verde	0,0		x		
21	18	3	10,6	Verde	0,0		x		
22	18	3	12,0	Amarelo	0,0		x		
23	18	3	12,7	Amarelo	0,0		x		
24	18	3	13,9	Amarelo	0,0		x		
25	18	3	16,0	Amarelo	0,0		x	2:20	0,8
26	18	3	0,0	Azul	0,0		x		
27	18	3	1,5	Azul	0,0		x		
28	18	3	3,0	Azul	0,0		x		
29	18	3	5,0	Azul	0,0		x		
30	18	3	6,0	Verde	0,0		x		
31	18	3	6,9	Verde	0,0		x		

QUADRO 340. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante João Rodrigues de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		João Rodrigues de Souza							
Propriedade:		S. Santa Catarina		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	7,0	Verde	3,0		x		4,0
2	18	3	4,7	Azul	0,0		x		
3	18	3	5,0	Azul	5,0		x		0,0
4	18	3	0,0	Azul	0,0		x		
5	18	3	0,2	Azul	0,0		x		
6	18	3	1,3	Azul	0,0		x		
7	18	3	2,8	Azul	0,0		x		
8	18	3	4,6	Azul	0,0		x		
9	18	3	4,9	Azul	0,0		x		
10	18	3	7,9	Verde	0,0		x		
11	18	3	9,5	Verde	0,0		x		
12	18	3	11,9	Amarelo	0,0		x		
13	18	3	14,0	Amarelo	0,0		x	2:10	0,0
14	18	3	0,0	Azul	0,0		x		
15	18	3	2,1	Azul	0,0		x		
16	18	3	3,3	Azul	0,0		x		
17	18	3	4,0	Azul	0,0		x		
18	18	3	8,0	Verde	0,0		x		
19	18	3	8,9	Verde	0,0		x		
20	18	3	9,5	Verde	4,5		x		5,0
21	18	3	7,0	Verde	0,0		x		
22	18	3	7,9	Verde	0,0		x		
23	18	3	8,5	Verde	0,0		x		
24	18	3	9,8	Verde	0,0		x		
25	18	3	10,5	Verde	0,0		x		
26	18	3	11,0	Verde	6,0		x		5,0
27	18	3	5,6	Azul	0,0		x		
28	18	3	6,0	Verde	0,0		x		
29	18	3	7,4	Verde	3,4		x		4,0
30	18	3	4,0	Azul	0,0		x		

QUADRO 341. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante João Rodrigues de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		João Rodrigues de Souza							
Propriedade:		S. Santa Catarina		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	7,0	Verde	3,0		x		4,0
2	18	3	4,7	Azul	0,0		x		
3	18	3	5,0	Azul	5,0		x		0,0
4	18	3	0,0	Azul	0,0		x		
5	18	3	0,2	Azul	0,0		x		
6	18	3	1,3	Azul	0,0		x		
7	18	3	2,8	Azul	0,0		x		
8	18	3	4,6	Azul	0,0		x		
9	18	3	4,9	Azul	0,0		x		
10	18	3	7,9	Verde	0,0		x		
11	18	3	9,5	Verde	0,0		x		
12	18	3	11,9	Amarelo	0,0		x		
13	18	3	14,0	Amarelo	0,0		x	2:10	0,0
14	18	3	0,0	Azul	0,0		x		
15	18	3	2,1	Azul	0,0		x		
16	18	3	3,3	Azul	0,0		x		
17	18	3	4,0	Azul	0,0		x		
18	18	3	8,0	Verde	0,0		x		
19	18	3	8,9	Verde	0,0		x		
20	18	3	9,5	Verde	4,5		x		5,0
21	18	3	7,0	Verde	0,0		x		
22	18	3	7,9	Verde	0,0		x		
23	18	3	8,5	Verde	0,0		x		
24	18	3	9,8	Verde	0,0		x		
25	18	3	10,5	Verde	0,0		x		
26	18	3	11,0	Verde	6,0		x		5,0
27	18	3	5,6	Azul	0,0		x		
28	18	3	6,0	Verde	0,0		x		
29	18	3	7,4	Verde	3,4		x		4,0
30	18	3	4,0	Azul	0,0		x		

QUADRO 342. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante João Rodrigues de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		João Rodrigues de Souza							
Propriedade:		S. Santa Catarina		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Novembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	1,1	Azul	0,0		x		
2	18	3	1,1	Azul	3,0		x		0,0
3	18	3	2,4	Azul	0,0		x		
4	18	3	5,0	Azul	0,0		x		
5	18	3	7,3	Verde	0,0		x		
6	18	3	10,0	Verde	0,0		x		
7	18	3	0,0	Azul	29,0		x		0,0
8	18	3	0,0	Azul	3,6		x		0,0
9	18	3	0,0	Azul	4,0		x		0,0
10	18	3	2,5	Azul	0,0		x		
11	18	3	3,8	Azul	0,0		x		
12	18	3	5,6	Azul	0,0		x		
13	18	3	5,6	Azul	8,0		x		0,0
14	18	3	0,0	Azul	40,0		x		0,0
15	18	3	0,5	Azul	29,0		x		0,0
16	18	3	0,0	Azul	10,0		x		0,0
17	18	3	1,7	Azul	0,0		x		
18	18	3	1,7	Azul	15,0		x		0,0
19	18	3	0,0	Azul	40,0		x		0,0
20	18	3	1,5	Azul	0,0		x		
21	18	3	3,0	Azul	0,0		x		
22	18	3	5,0	Azul	0,0		x		
23	18	3	5,5	Azul	7,5		x		0,0
24	18	3	0,5	Azul	3,0		x		0,0
25	18	3	2,2	Azul	6,8		x		0,0
26	18	3	0,0	Azul	2,0		x		0,0
27	18	3	0,3	Azul	0,0		x		
28	18	3	4,4	Azul	0,0		x		
29	18	3	4,9	Azul	0,0		x		
30	18	3	5,9	Verde	0,0		x		

QUADRO 343. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante João Rodrigues de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		João Rodrigues de Souza							
Propriedade:		S. Santa Catarina		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	1.1	RT:	6.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	7,2	Verde	0,0		x		
2	18	3	8,9	Verde	0,0		x		
3	18	3	10,0	Verde	0,0		x		
4	18	3	11,0	Verde	0,0		x		
5	18	3	11,5	Verde	3,5		x		8,0
6	18	3	8,5	Verde	0,0		x		
7	18	3	10,0	Verde	1,5		x		8,5
8	18	3	9,0	Verde	22,0		x		0,0
9	18	3	0,5	Azul	9,0		x		0,0
10	18	3	0,5	Azul	25,0		x		0,0
11	18	3	0,3	Azul	0,0		x		
12	18	3	1,2	Azul	25,0		x		0,0
13	18	3	0,5	Azul	32,4		x		0,0
14	18	3	0,9	Azul	0,0		x		
15	18	3	3,0	Azul	3,0		x		0,0
16	18	3	0,0	Azul	0,0		x		
17	18	3	0,0	Azul	7,0		x		0,0
18	18	3	0,0	Azul	13,0		x		0,0
19	18	3	0,0	Azul	17,0		x		0,0
20	18	3	0,0	Azul	26,0		x		0,0
21	18	3	0,5	Azul	2,0		x		0,0
22	18	3	2,4	Azul	0,0		x		
23	18	3	5,5	Azul	0,0		x		
24	18	3	8,5	Verde	0,0		x		
25	18	3	12,4	Amarelo	0,0		x		
26	18	3	15,0	Amarelo	0,0		x	2:20	0,0
27	18	3	0,5	Azul	0,0		x		
28	18	3	4,6	Azul	0,0		x		
29	18	3	6,7	Verde	0,0		x		
30	18	3	9,1	Verde	0,0		x		
31	18	3	11,0	Verde	0,0		x		

Renato Mielke

QUADRO 344. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante Renato Mielke.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Renato Mielke								
Propriedade:	S. São Bento	Município	Pancas				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.3	RT:	5,80
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22	11	3	0,0	Azul	0,0		x		
23	17	3	2,7	Azul	0,0		x		
24	17	3	7,5	Verde	0,0		x		
25	17	3	10,9	Verde	0,0		x		
26	17	3	15,6	Amarelo	0,0		x		
27	17	3	20,0	Amarelo	0,0		x		
28	17	3	25,3	Vermelho	0,0	x		4:40	0
29	17	3	33,3	Vermelho	0,0		x		

QUADRO 345. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Renato Mielke.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário:	Renato Mielke								
Propriedade:	S. São Bento	Município:	Pancas	UF:	ES				
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.3	RT:	5,80
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	0,0	Azul	0,0		X		
2	17	3	1,0	Azul	0,0		X		
3	17	3	4,2	Azul	0,0		X		
4	17	3	6,8	Azul	0,0		X		
5	17	3	8,6	Verde	2,5		X		6
6	17	3	11,4	Verde	0,0		X		
7	17	3	14,7	Amarelo	0,0		X		
8	17	3	18,2	Amarelo	0,0		X		
9	17	3	22,0	Vermelho	0,0	X		1:30	13
10	17	3	15,2	Amarelo	0,0	X		1:30	0
11	17	3	1,5	Azul	0,0		X		
12	17	3	5,5	Azul	0,0		X		
13	17	3	7,7	Verde	0,0		X		
14	17	3	11,0	Verde	0,0		X		
15	17	3	14,9	Amarelo	0,0		X		
16	17	3	16,1	Amarelo	14,5		X		2
17	17	3	5,0	Azul	0,0		X		
18	17	3	8,0	Verde	0,0		X		
19	17	3	11,2	Verde	16,5		X		0
20	17	3	4,0	Azul	0,0		X		
21	17	3	8,3	Verde	0,0		X		
22	17	3	11,4	Verde	0,0		X		
23	17	3	15,0	Amarelo	0,0		X		
24	17	3	18,5	Amarelo	0,0		X		
25	17	3	21,3	Vermelho	0,0		X		
26	17	3	23,5	Vermelho	0,0		X		
27	17	3	25,5	Vermelho	0,0		X		
28	17	3	27,3	Vermelho	0,0	X		3:00	0
29	17	3	0,0	Azul	6,6		X		0
30	17	3	2,0	Azul	0,0		X		
31	17	3	3,1	Azul	0,0		X		

QUADRO 346. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Renato Mielke.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário:	Renato Mielke								
Propriedade:	S. São Bento	Município:	Pancas	UF:	ES				
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.3	RT:	5,80
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	4,3	Azul	0,0		x		
2	17	3	5,9	Azul	0,0		x		
3	17	3	9,0	Verde	0,0		x		
4	17	3	11,3	Verde	0,0		x		
5	17	3	7,9	Verde	4,0		x		3,9
6	17	3	9,0	Verde	0,0		x		
7	17	3	12,0	Verde	0,0		x		
8	17	3	19,0	Amarelo	0,0		x		
9	17	3	21,0	Vermelho	0,0		x		
10	17	3	23,0	Vermelho	0,0		x		
11	17	3	16,9	Amarelo	4,0		x		12,9
12	17	3	15,0	Amarelo	0,0		x		
13	17	3	18,0	Amarelo	0,0		x		
14	17	3	23,0	Vermelho	0,0		x		
15	17	3	25,0	Vermelho	0,0		x		
16	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
17	17	3	3,0	Azul	0,0		x		
18	17	3	8,0	Verde	0,0		x		
19	17	3	12,0	Verde	0,0		x		
20	17	3	19,7	Amarelo	0,0		x		
21	17	3	23,2	Vermelho	0,0		x		
22	17	3	25,0	Vermelho	0,0		x		
23	17	3	27,0	Vermelho	0,0		x		
24	17	3	28,0	Vermelho	0,0		x		
25	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
26	17	3	5,0	Azul	0,0		x		
27	17	3	7,0	Verde	0,0		x		
28	17	3	13,0	Verde	0,0		x		
29	17	3	18,0	Amarelo	0,0		x		
30	17	3	23,0	Vermelho	0,0	x		1:30	0,0

QUADRO 347. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Renato Mielke.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Renato Mielke								
Propriedade:	S. São Bento	Município	Pancas	UF:	ES				
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.3	RT:	5,80
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	7,5	Verde	0,0		x		
2	17	3	15,5	Amarelo	0,0		x		
3	17	3	16,5	Amarelo	0,0		x		
4	17	3	18,0	Amarelo	0,0		x		
5	17	3	18,5	Amarelo	0,0		x	2:30	0,0
6	17	3	0,5	Azul	0,0		x		
7	17	3	1,0	Azul	0,0		x		
8	17	3	2,0	Azul	0,0		x		
9	17	3	3,5	Azul	0,0		x		
10	17	3	4,5	Azul	0,0		x		
11	17	3	5,8	Azul	0,0		x		
12	17	3	7,0	Verde	0,0		x		
13	17	3	8,0	Verde	0,0		x		
14	17	3	9,0	Verde	0,0		x		
15	17	3	11,0	Verde	0,0		x		
16	17	3	12,3	Verde	0,0		x		
17	17	3	14,5	Amarelo	0,0		x		
18	17	3	16,1	Amarelo	0,0		x		
19	17	3	18,8	Amarelo	0,0		x		
20	17	3	20,0	Amarelo	0,0		x		
21	17	3	21,0	Vermelho	0,0		x		
22	17	3	22,9	Vermelho	0,0		x		
23	17	3	24,0	Vermelho	0,0		x		
24	17	3	25,5	Vermelho	0,0		x	1:30	0,0
25	17	3	0,6	Azul	0,0		x		
26	17	3	1,5	Azul	0,0		x		
27	17	3	2,0	Azul	0,0		x		
28	17	3	2,3	Azul	10,0		x		0,0
29	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
30	17	3	0,0	Azul	7,2		x		0,0

QUADRO 348. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Renato Mielke.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Renato Mielke								
Propriedade:	S. São Bento	Município	Pancas	UF:	ES				
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.3	RT:	5,80
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	3,0	Azul	0,0		x		
2	17	3	3,5	Azul	0,0		x		
3	17	3	4,3	Azul	0,0		x		
4	17	3	4,8	Azul	0,0		x		
5	17	3	5,0	Azul	0,0		x		
6	17	3	5,5	Azul	0,0		x		
7	17	3	5,7	Azul	0,0		x		
8	17	3	6,7	Azul	0,0		x		
9	17	3	7,8	Verde	0,0		x		
10	17	3	8,9	Verde	0,0		x		
11	17	3	9,3	Verde	0,0		x		
12	17	3	10,0	Verde	0,0		x		
13	17	3	11,3	Verde	0,0		x		
14	17	3	12,0	Verde	0,0		x		
15	17	3	12,7	Verde	0,0		x		
16	17	3	13,0	Verde	0,0		x		
17	17	3	13,9	Amarelo	0,0		x		
18	17	3	14,9	Amarelo	0,0		x		
19	17	3	16,0	Amarelo	0,0		x		
20	17	3	17,8	Amarelo	0,0		x		
21	17	3	19,0	Amarelo	0,0		x		
22	17	3	20,0	Amarelo	0,0		x		
23	17	3	20,7	Amarelo	0,0		x		
24	17	3	21,8	Vermelho	0,0		x		
25	17	3	22,9	Vermelho	0,0		x		
26	17	3	23,0	Vermelho	0,0		x		
27	17	3	24,0	Vermelho	0,0		x		
28	17	3	25,3	Vermelho	0,0		x		
29	17	3	26,9	Vermelho	0,0		x		
30	17	3	27,1	Vermelho	0,0		x		
31	17	3	28,0	Vermelho	0,0		x		0,0

QUADRO 349. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante Renato Mielke.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Renato Mielke								
Propriedade:	S. São Bento	Município	Pancas	UF:	ES				
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.3	RT:	5,80
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	1,0	Azul	0,0		x		
2	17	3	2,0	Azul	0,0		x		
3	17	3	2,5	Azul	0,0		x		
4	17	3	2,9	Azul	0,0		x		
5	17	3	3,2	Azul	0,0		x		
6	17	3	3,9	Azul	0,0		x		
7	17	3	4,3	Azul	0,0		x		
8	17	3	5,8	Azul	0,0		x		
9	17	3	6,6	Azul	0,0		x		
10	17	3	7,4	Verde	0,0		x		
11	17	3	8,3	Verde	0,0		x		
12	17	3	9,9	Verde	0,0		x		
13	17	3	11,0	Verde	0,0		x		
14	17	3	12,8	Verde	0,0		x		
15	17	3	13,9	Amarelo	0,0		x		
16	17	3	16,0	Amarelo	0,0		x		
17	17	3	17,8	Amarelo	0,0		x		
18	17	3	18,9	Amarelo	0,0		x		
19	17	3	20,0	Amarelo	0,0		x		
20	17	3	21,8	Vermelho	0,0		x		
21	17	3	23,0	Vermelho	0,0		x		
22	17	3	24,0	Vermelho	0,0		x		
23	17	3	25,7	Vermelho	0,0		x		
24	17	3	26,3	Vermelho	0,0		x	2:00	0,0
25	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
26	17	3	1,2	Azul	0,0		x		
27	17	3	2,2	Azul	0,0		x		
28	17	3	2,8	Azul	0,0		x		
29	17	3	3,3	Azul	0,0		x		
30	17	3	3,4	Azul	8,0		x		0,0
31	17	3	0,0	Azul	3,0		x		0,0

QUADRO 350. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante Renato Mielke.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Renato Mielke							
Propriedade:		S. São Bento		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.3	RT:	5,80
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	1,0	Azul	0,0		x		
2	17	3	2,0	Azul	0,0		x		
3	17	3	2,3	Azul	0,0		x		
4	17	3	2,8	Azul	0,0		x		
5	17	3	3,0	Azul	0,0		x		
6	17	3	3,3	Azul	0,0		x		
7	17	3	3,8	Azul	0,0		x		
8	17	3	4,0	Azul	0,0		x		
9	17	3	4,5	Azul	0,0		x		
10	17	3	5,0	Azul	0,0		x		
11	17	3	6,5	Azul	0,0		x		
12	17	3	7,8	Verde	0,0		x		
13	17	3	8,3	Verde	0,0		x		
14	17	3	9,5	Verde	0,0		x		
15	17	3	10,0	Verde	0,0		x		
16	17	3	10,0	Verde	7,0		x		3,0
17	17	3	3,0	Azul	0,0		x		
18	17	3	4,0	Azul	0,0		x		
19	17	3	4,5	Azul	0,0		x		
20	17	3	5,3	Azul	0,0		x		
21	17	3	5,9	Azul	0,0		x		
22	17	3	6,4	Azul	0,0		x		
23	17	3	7,3	Verde	0,0		x		
24	17	3	8,0	Verde	0,0		x		
25	17	3	8,4	Verde	0,0		x		
26	17	3	8,8	Verde	0,0		x		
27	17	3	9,0	Verde	0,0		x		
28	17	3	9,5	Verde	0,0		x		
29	17	3	10,0	Verde	0,0		x		
30	17	3	10,3	Verde	8,0		x		0,0

QUADRO 351. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante Renato Mielke.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Renato Mielke								
Propriedade:	S. São Bento	Município	Pancas				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.3	RT:	5,80
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	3,0	Azul	0,0		x		
2	17	3	3,4	Azul	0,0		x		
3	17	3	4,3	Azul	0,0		x		
4	17	3	4,8	Azul	0,0		x		
5	17	3	5,4	Azul	15,0		x		0,0
6	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
7	17	3	2,0	Azul	0,0		x		
8	17	3	3,0	Azul	0,0		x		
9	17	3	7,0	Verde	0,0		x		
10	17	3	9,0	Verde	0,0		x		
11	17	3	11,0	Verde	0,0		x		
12	17	3	12,5	Verde	0,0		x		
13	17	3	12,9	Verde	0,0		x		
14	17	3	13,6	Verde	0,0		x		
15	17	3	14,5	Amarelo	0,0		x		
16	17	3	15,3	Amarelo	0,0		x		
17	17	3	16,1	Amarelo	0,0		x		
18	17	3	17,0	Amarelo	0,0		x		
19	17	3	18,0	Amarelo	0,0		x		
20	17	3	19,2	Amarelo	0,0		x		
21	17	3	20,0	Amarelo	0,0		x		
22	17	3	22,0	Vermelho	0,0		x		
23	17	3	23,3	Vermelho	0,0		x		
24	17	3	24,9	Vermelho	0,0		x		
25	17	3	26,0	Vermelho	35,0		x		0,0
26	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
27	17	3	1,0	Azul	0,0		x		
28	17	3	1,5	Azul	0,0		x		
29	17	3	2,1	Azul	3,0		x		0,0
30	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
31	17	3	2,0	Azul	0,0		x		

QUADRO 352. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante Renato Mielke.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Renato Mielke							
Propriedade:		S. São Bento		Município	Pancas			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Novembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.3	RT:	5,80
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	2,8	Azul	0,0		x		
2	17	3	3,2	Azul	0,0		x		
3	17	3	4,0	Azul	0,0		x		
4	17	3	4,9	Azul	0,0		x		
5	17	3	6,0	Azul	0,0		x		
6	17	3	7,0	Verde	10,0		x		0,0
7	17	3	0,0	Azul	30,0		x		0,0
8	17	3	0,0	Azul	20,0		x		0,0
9	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
10	17	3	2,0	Azul	0,0		x		
11	17	3	3,0	Azul	0,0		x		
12	17	3	3,9	Azul	0,0		x		
13	17	3	4,5	Azul	20,0		x		0,0
14	17	3	0,0	Azul	34,0		x		0,0
15	17	3	0,0	Azul	70,0		x		0,0
16	17	3	0,0	Azul	8,0		x		0,0
17	17	3	1,0	Azul	0,0		x		
18	17	3	1,5	Azul	0,0		x		
19	17	3	3,2	Azul	13,0		x		0,0
20	17	3	1,3	Azul	0,0		x		
21	17	3	2,4	Azul	0,0		x		
22	17	3	3,9	Azul	0,0		x		
23	17	3	5,8	Azul	0,0		x		
24	17	3	7,6	Verde	9,4		x		0,0
25	17	3	1,5	Azul	0,0		x		
26	17	3	2,3	Azul	0,0		x		
27	17	3	3,5	Azul	0,0		x		
28	17	3	4,9	Azul	0,0		x		
29	17	3	6,0	Azul	0,0		x		
30	17	3	8,0	Verde	0,0		x		

QUADRO 353. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante Renato Mielke.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Renato Mielke								
Propriedade:	S. São Bento	Município	Pancas				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.3	RT:	5,80
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	8,0	Verde	0,0		x		
2	17	3	9,0	Verde	0,0		x		
3	17	3	9,5	Verde	10,0		x		0,0
4	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
5	17	3	1,0	Azul	0,0		x		
6	17	3	1,8	Azul	0,0		x		
7	17	3	2,3	Azul	4,0		x		0,0
8	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
9	17	3	1,2	Azul	0,0		x		
10	17	3	2,8	Azul	0,0		x		
11	17	3	3,8	Azul	0,0		x		
12	17	3	5,0	Azul	0,0		x		
13	17	3	6,2	Azul	0,0		x		
14	17	3	7,9	Verde	0,0		x		
15	17	3	9,1	Verde	0,0		x		
16	17	3	11,0	Verde	1,2		x		0,0
17	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
18	17	3	1,0	Azul	32,0		x		0,0
19	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
20	17	3	1,0	Azul	7,0		x		0,0
21	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
22	17	3	1,5	Azul	9,0		x		0,0
23	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
24	17	3	1,5	Azul	0,0		x		
25	17	3	2,8	Azul	0,0		x		
26	17	3	4,0	Azul	0,0		x		
27	17	3	5,0	Azul	0,0		x		
28	17	3	6,3	Azul	0,0		x		
29	17	3	7,0	Verde	0,0		x		
30	17	3	8,3	Verde	0,0		x		
31	17	3	10,0	Verde	0,0		x		

Rio Bananal

Pedro Alberto Saiter

QUADRO 354. Histórico da irrigação de outubro de 2015, do participante Pedro Alberto Saiter.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Pedro Alberto Saiter							
Propriedade:		S. Vovô Arlindo		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2015	Mês:	Outubro	Cultura:	Pimenta do R	RM:	CPS 1.1	RT:	4.7
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20	11	1	1,2	Azul	0,0		x		
21	7	1	2,1	Azul	0,5		x		1,5
22	7	1	3,8	Verde	0,0		x		
23	7	1	6,6	Amarelo	0,0	x		1:25	0
24	7	1	0,1	Azul	0,0		x		
25	7	1	0,2	Azul	0,0		x		
26	7	1	0,4	Azul	7,2		x		0
27	7	1	0,1	Azul	0,2		x		0
28	7	1	1,5	Azul	0,3		x		1,2
29	7	1	2,5	Azul	34,6		x		0
30	7	1	0,0	Azul	7,9		x		0
31	7	1	0,0	Azul	14,8		x		0

QUADRO 355. Histórico da irrigação de novembro de 2015, do participante Pedro Alberto Saiter.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Pedro Alberto Saiter							
Propriedade:		S. Vovô Arlindo		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2015	Mês:	Novembro	Cultura:	Pimenta do Re	RM:	CPS 1.1	RT:	4.7
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	1	1,3	Azul	5,1		x		0
2	7	1	2,8	Verde	0,4		x		2,4
3	7	1	6,1	Amarelo	0,0	x		1:20	0
4	7	1	4,1	Verde	0,0		x		
5	7	1	8,7	Vermelho	0,0	x		1:50	0
6	7	1	5,2	Verde	0,0		x		
7	7	1	9,0	Vermelho	0,0	x		2:00	0
8	7	1	2,6	Azul	0,0				
9	7	1	5,9	Amarelo	0,0	x		1:20	0
10	7	1	3,0	Verde	0,0		x		
11	7	1	6,3	Amarelo	0,0	x		1:25	0
12	7	1	3,7	Verde	0,0		x		
13	7	1	7,0	Amarelo	0,0	x		1:30	0
14	7	1	2,9	Verde	0,0		x		
15	7	1	6,3	Amarelo	0,0	x		1:21	0
16	7	1	2,5	Azul	0,5		x		2
17	7	1	3,4	Verde	1,5		x		1,90
18	7	1	5,1	Verde	3,8		x		1,3
19	7	1	3,5	Verde	0,5		x		3
20	7	1	4,7	Verde	0,0		x		
21	7	1	6,7	Amarelo	4,0		x		3
22	7	1	3,5	Verde	40,0		x		0
23	7	1	1,4	Azul	0,4		x		1
24	7	1	3,6	Verde	0,0		x		
25	7	1	5,6	Amarelo	0,0		x		
26	7	1	3,8	Verde	0,0		x		
27	7	1	4,4	Verde	3,2		x		1
28	7	1	1,5	Azul	0,0		x		
29	7	1	4,8	Verde	0,0		x		
30	7	1	0,2	Azul	0,0		x		

QUADRO 356. Histórico da irrigação de dezembro de 2015, do participante Pedro Alberto Saiter.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Pedro Alberto Saiter							
Propriedade:		S. Vovô Arlindo		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2015	Mês:	Dezembro	Cultura:	Pimenta do Re	RM:	CPS 1.1	RT:	4.7
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	1	5,4	Verde	0,0	x		1:10	0
2	7	1	3,2	Verde	0,0		x		
3	7	1	6,4	Amarelo	0,0	x		1:25	0
4	7	1	2,5	Azul	0,5		x		2
5	7	1	7,2	Amarelo	0,0		x		
6	7	1	10,9	Vermelho	0,0		x		
7	7	1	13,1	Vermelho	4,5	x		1:35	1,2
8	7	1	1,2	Azul	15,2		x		0
9	7	1	0,0	Azul	0,5		x		0
10	7	1	2,7	Azul	0,0		x		
11	7	1	6,5	Amarelo	0,0		x		
12	7	1	9,5	Vermelho	0,0	x		2:10	0
13	7	1	3,7	Verde	0,0		x		
14	7	1	6,9	Amarelo	0,0	x		1:30	0
15	7	1	7,0	Amarelo	0,0	x		1:35	0
16	7	1	9,5	Vermelho	0,0		x		
17	7	1	11,9	Vermelho	0,0		x		
18	7	1	14,6	Vermelho	0,0		x		
19	7	1	17,1	Vermelho	0,0	x		3:30	0
20	7	1	1,8	Azul	0,0		x		
21	7	1	2,5	Azul	0,0		x		
22	7	1	4,2	Verde	0,0		x		
23	7	1	5,8	Amarelo	0,0		x		
24	7	1	7,4	Amarelo	0,0		x		
25	7	1	9,9	Vermelho	0,0		x		
26	7	1	11,5	Vermelho	0,0		x		
27	7	1	13,1	Vermelho	5,2		x		8
28	7	1		Azul	0,0		x		
29	7	1		Azul	0,0		x		
30	7	1		Azul	0,0		x		
31	7	1		Azul	0,0		x		

QUADRO 357. Histórico da irrigação de janeiro de 2016, do participante Pedro Alberto Saiter.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Pedro Alberto Saiter							
Propriedade:		S. Vovô Arlindo		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Janeiro	Cultura:	imenta do Reir	RM:	CPS 1.1	RT:	4.7
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	1		Azul	0,0		x		
2	7	1	8,5	Vermelho	0,0		x	1:45	0
3	7	1	0,1	Azul	0,0		x		
4	7	1	0,2	Azul	18,3		x		0
5	7	1	2,6	Azul	0,0		x		
6	7	1	5,5	Amarelo	0,7		x		0
7	7	1	4,7	Verde	0,0		x		
8	7	1	7,3	Amarelo	0,0	x		1:35	0
9	7	1	3,8	Verde	0,0		x		
10	7	1	5,1	Verde	0,0	x		1:05	0
11	7	1	0,2	Azul	0,0		x		
12	7	1	3,0	Verde	0,0		x		
13	7	1	5,3	Verde	17,4		x		0
14	7	1	0,3	Azul	0,0		x		
15	7	1	2,5	Azul	0,0		x		
16	7	1	6,1	Amarelo	0,0	x		1:20	0
17	7	1	2,0	Azul	5,5		x		0
18	7	1	0,9	Azul	2,0		x		0
19	7	1	1,5	Azul	3,5		x		0
20	7	1	0,7	Azul	29,5		x		0
21	7	1	0,3	Azul	16,0		x		0
22	7	1	0,0	Azul	6,0		x		0
23	7	1	0,0	Azul	0,0		x		
24	7	1	0,0	Azul	31,0		x		0
25	7	1	0,0	Azul	0,0		x		
26	7	1	0,0	Azul	36,0		x		0
27	7	1	0,0	Azul	2,0		x		0
28	7	1	0,6	Azul	6,0		x		0
29	7	1	0,5	Azul	0,0		x		
30	7	1	1,1	Azul	10,0		x		0
31	7	1	5,2	Verde	0,0	x		1:20	0

QUADRO 358. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante Pedro Alberto Saiter.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Pedro Alberto Saiter							
Propriedade:		S. Vovô Arlindo		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	imenta do Reir	RM:	CPS 1.1	RT:	4.7
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	1		Azul	0,0		x		
2	7	1		Azul	0,0		x		
3	7	1		Azul	0,0		x		
4	7	1		Azul	0,0		x		
5	7	1	8,0	Amarelo	0,0	x		1:45	0,0
6	7	1		Azul	0,0		x		
7	7	1		Azul	0,0		x		
8	7	1		Azul	0,0		x		
9	7	1		Azul	0,0		x		
10	7	1		Azul	0,0		x		
11	7	1		Azul	0,0		x		
12	7	1	4,2	Verde	0,0		x		
13	7	1	4,4	Verde	4,5		x		0,0
14	7	1		Azul	0,0		x		
15	7	1	1,0	Azul	3,2		x		0,0
16	7	1		Azul	0,0		x		
17	7	1		Azul	0,0		x		
18	7	1		Azul	0,0		x		
19	7	1	8,7	Vermelho	0,0		x	1:45	0,0
20	7	1	2,5	Azul	0,0		x		
21	7	1	7,1	Amarelo	0,0		x	1:30	0,0
22	7	1	4,8	Verde	1,6		x		3,2
23	7	1	6,9	Amarelo	0,0		x	1:30	0,0
24	7	1		Azul	0,0		x		
25	7	1		Azul	0,0		x		
26	7	1		Azul	0,0		x		
27	7	1	12,5	Vermelho	0,0		x	2:40	0,0
28	7	1	1,2	Azul	0,0		x		
29	7	1		Azul	0,0		x		

QUADRO 359. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Pedro Alberto Saiter.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Pedro Alberto Saiter							
Propriedade:		S. Vovô Arlindo		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	imenta do Reir	RM:	CPS 1.1	RT:	4.7
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	6	2		Azul	0,0		X		
2	6	2		Azul	0,0		X		
3	6	2		Azul	0,0		X		
4	6	2	9,0	Amarelo	0,0	X		1:50	0,0
5	6	2		Azul	0,0		X		
6	6	2		Azul	0,0		X		
7	6	2	5,0	Verde	25,0		X		0,0
8	6	2	3,5	Azul	0,0		X		
9	6	2	6,1	Verde	1,1	X		1:05	0,0
10	6	2	0,2	Azul	0,0		X		
11	6	2	5,6	Verde	0,0	X		1:15	0,0
12	6	2		Azul	0,0		X		
13	6	2	10,2	Amarelo	0,0	X		2:10	0,0
14	6	2	0,3	Azul	0,0		X		
15	6	2		Azul	0,0		X		
16	6	2	5,9	Verde	3,0		X		3,0
17	6	2	0,1	Azul	14,0		X		0,0
18	6	2	2,6	Azul	0,0		X		
19	6	2	9,4	Amarelo	0,0		X		
20	6	2	9,4	Amarelo	10,0		X		0,0
21	6	2	2,7	Azul	0,0		X		
22	6	2	9,3	Amarelo	0,0		X		
23	6	2	9,3	Amarelo	0,0	X		2:00	0,0
24	6	2		Azul	0,0		X		
25	6	2	5,7	Verde	1,5		X		4,2
26	6	2	7,8	Verde	0,0	X		1:40	0,0
27	6	2		Azul	0,0		X		
28	6	2	6,0	Verde	0,0	X		1:20	0,0
29	6	2	2,8	Azul	0,0		X		
30	6	2	5,7	Verde	0,0	X		1:15	0,0
31	6	2		Azul	0,0		X		

QUADRO 360. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Pedro Alberto Saiter.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Pedro Alberto Saiter							
Propriedade:		S. Vovô Arlindo		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	imenta do Reir	RM:	CPS 1.1	RT:	4.7
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	1	2,7	Azul	1,6		x		1,1
2	7	1		Azul	0,0		x		
3	7	1		Azul	0,0		x		
4	7	1		Azul	0,0		x		
5	7	1	15,0	Vermelho	15,0		x		0,0
6	7	1	0,9	Azul	1,3		x		0,0
7	7	1	2,9	Verde	0,0		x		
8	7	1	5,5	Amarelo	0,0	x		1:15	0,0
9	7	1		Azul	0,0		x		
10	7	1	5,7	Amarelo	0,0	x		1:15	0,0
11	7	1	3,0	Verde	0,0		x		
12	7	1		Azul	0,0		x		
13	7	1	5,8	Amarelo	4,1		x		1,5
14	7	1		Azul	0,0		x		
15	7	1		Azul	0,0		x		
16	7	1		Azul	0,0		x		
17	7	1	9,5	Vermelho	1,0	x		2:00	0,0
18	7	1	2,0	Azul	1,1		x		0,0
19	7	1	0,1	Azul	8,0		x		0,0
20	7	1	2,8	Verde	0,0		x		
21	7	1		Azul	0,0		x		
22	7	1		Azul	0,0		x		
23	7	1		Azul	0,0		x		
24	7	1		Azul	0,0		x		
25	7	1		Azul	0,0		x		
26	7	1		Azul	0,0		x		
27	7	1		Azul	0,0		x		
28	7	1		Azul	0,0		x		
29	7	1		Azul	0,0		x		
30	7	1		Azul	0,0		x		

QUADRO 361. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Pedro Alberto Saiter.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Pedro Alberto Saiter							
Propriedade:		S. Vovô Arlindo		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	imenta do Reir	RM:	CPS 1.1	RT:	4.7
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10	7	2	0,4	Azul	0,0		x		
11									
12									
13									
14	7	2	12,0	Amarelo	1,1	x		2:30	0,0
15	7	2	1,6	Azul	0,0		x		
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22	10	2	0,7	Azul	90,0		x		0,0
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

QUADRO 362. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Pedro Alberto Saiter.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Pedro Alberto Saiter							
Propriedade:		S. Vovô Arlindo		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	imenta do Reir	RM:	CPS 1.1	RT:	4.7
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3	8	10	10,5	Verde	0,0	x		2:15	0
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14	9	2	0,0	Azul	0,0		x		
15									
16	6	2	4,5	Verde	0,0		X		
17	6	2	6,9	Verde	0,0		X		
18	6	2		Azul	0,0		X		
19	6	2	11,0	Amarelo	0,0	X		2:25	0,0
20	6	2	0,2	Azul	0,0		X		
21	6	2	1,1	Azul	0,0		X		
22	6	2	3,1	Azul	0,0		X		
23	6	2	4,3	Verde	0,0		X		
24	6	2	6,7	Verde	0,0		X		
25	6	2	9,3	Amarelo	0,0		X		
26	6	2	11,0	Amarelo	4,0		X		7,0
27	6	2	0,5	Azul	0,0		X		
28	6	2	1,7	Azul	0,0		X		
29	6	2	2,3	Azul	0,0		X		
30	6	2	2,8	Azul	40,0		X		0,0

QUADRO 363. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Pedro Alberto Saiter.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Pedro Alberto Saiter							
Propriedade:		S. Vovô Arlindo		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	imenta do Reir	RM:	CPS 1.1	RT:	4.7
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	6	2	2,3	Azul	0,0		X		
2					0,0		X		
3					0,0		X		
4					0,0		X		
5					0,0		X		
6					0,0		X		
7					0,0		X		
8					0,0		X		
9					0,0		X		
10					0,0		X		
11					0,0		X		
12					0,0		X		
13					0,0		X		
14					0,0		X		
15					0,0		X		
16					0,0		X		
17					0,0		X		
18					0,0		X		
19					0,0		X		
20					0,0		X		
21					0,0		X		
22					0,0		X		
23					0,0		X		
24					0,0		X		
25					0,0		X		
26					0,0		X		
27					0,0		X		
28					0,0		X		
29					0,0		X		
30					0,0		X		
31	6	2	8,1	Amarelo	0,0		X		

QUADRO 364. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante Pedro Alberto Saiter.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Pedro Alberto Saiter							
Propriedade:		S. Vovô Arlindo		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	imenta do Reir	RM:	CPS 1.1	RT:	4.7
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sím	Não		
1	6	2	0,0	Azul	0,0		X		
2	6	2	0,5	Azul	0,0		X		
3	6	2	1,5	Azul	0,0		X		
4	6	2	4,5	Verde	8,0		X		0,0
5	6	2	5,8	Verde	0,0		X		
6	6	2	2,8	Azul	0,0		X		
7	6	2	4,9	Verde	0,0		X		
8	6	2	7,9	Verde	0,0	X		1:40	0,0
9	6	2	1,5	Azul	0,0		X		
10	6	2	3,0	Azul	0,0		X		
11	6	2	6,5	Verde	0,0		X		
12	6	2	7,3	Verde	0,0		X		
13	6	2	0,0	Azul	0,0		X		
14	6	2	2,0	Azul	0,0		X		
15	6	2	3,5	Azul	0,0		X		
16	6	2	4,6	Verde	0,0		X		
17	6	2	5,7	Verde	0,0	X		2:25	0,0
18	6	2	3,3	Azul	0,0		X		
19	6	2	5,6	Verde	0,0		X		
20	6	2			0,0		X		
21	6	2			0,0		X		
22	6	2	0,0	Azul	0,0		X		
23	6	2			0,0		X		
24	6	2			0,0		X		
25	6	2	3,0	Azul	0,0		X		
26	6	2			0,0		X		
27	6	2	7,0	Verde	0,0	X		2:55	0,0
28	6	2			0,0		X		
29	6	2			0,0		X		
30	6	2			0,0		X		
31	6	2			0,0		X		

QUADRO 365. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante Pedro Alberto Saiter.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Pedro Alberto Saiter							
Propriedade:		S. Vovô Arlindo		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	imenta do Reir	RM:	CPS 1.1	RT:	4.7
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	6	2	5,3	Verde	5,7		X		0,0
2	6	2			0,0		X		
3	6	2	2,3	Azul	2,5		X		0,0
4	6	2	2,7	Azul	0,0		X		
5	6	2	2,6	Azul	0,0		X		
6	6	2	5,3	Verde	8,6		X		0,0
7	6	2			0,0		X		
8	6	2			0,0		X		
9	6	2			0,0		X		
10	6	2			0,0		X		
11	6	2	12,9	Vermelho	0,0	X		2:45	0,0
12	6	2			0,0		X		
13	6	2	0,5	Azul	3,0		X		0,0
14	6	2			0,0		X		
15	6	2			0,0		X		
16	6	2			0,0		X		
17	6	2	11,0	Amarelo	0,0	X		2:20	0,0
18	6	2			0,0		X		
19	6	2			0,0		X		
20	6	2			0,0		X		
21	6	2			0,0		X		
22	6	2			0,0		X		
23	6	2			0,0		X		
24	6	2			0,0		X		
25	6	2	10,1	Amarelo	12,3		X		0,0
26	6	2			0,0		X		
27	6	2			0,0		X		
28	6	2			0,0		X		
29	6	2	15,0	Vermelho	30,1		X		0,0
30	6	2			0,0		X		
31	6	2			0,0		X		

QUADRO 366. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante Pedro Alberto Saiter.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Pedro Alberto Saiter							
Propriedade:		S. Vovô Arlindo		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Novem bro	Cultura:	imenta do Reir	RM:	CPS 1.1	RT:	4.7
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	6	2			0,0		X		
2	6	2	3,0	Azul	25,7		X		0,0
3	6	2			0,0		X		
4	6	2			0,0		X		
5	6	2	0,0	Azul	37,0		X		0,0
6	6	2			0,0		X		
7	6	2			0,0		X		
8	6	2			0,0		X		
9	6	2	0,0	Azul	35,0		X		0,0
10	6	2	0,0	Azul	18,3		X		0,0
11	6	2			0,0		X		
12	6	2			0,0		X		
13	6	2	0,0	Azul	30,0		X		0,0
14	6	2	0,0	Azul	80,0		X		0,0
15	6	2	0,0	Azul	24,0		X		0,0
16	6	2			0,0		X		
17	6	2			0,0		X		
18	6	2	0,0	Azul	20,0		X		0,0
19	6	2	0,0	Azul	53,0		X		0,0
20	6	2			0,0		X		
21	6	2			0,0		X		
22	6	2			0,0		X		
23	6	2			0,0		X		
24	6	2			0,0		X		
25	6	2	0,0	Azul	10,3		X		0,0
26	6	2			0,0		X		
27	6	2			0,0		X		
28	6	2	3,3	Azul	5,0		X		0,0
29	6	2			0,0		X		
30	6	2			0,0		X		

QUADRO 367. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante Pedro Alberto Saiter.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Pedro Alberto Saiter							
Propriedade:		S. Vovô Arlindo		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	imenta do Reir	RM:	CPS 1.1	RT:	4.7
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	6	2			0,0		X		
2	6	2			0,0		X		
3	6	2			0,0		X		
4	6	2			0,0		X		
5	6	2			0,0		X		
6	6	2			0,0		X		
7	6	2			0,0		X		
8	6	2			0,0		X		
9	6	2			0,0		X		
10	6	2			0,0		X		
11	6	2			0,0		X		
12	6	2	0,0	Azul	86,0		X		0,0
13	6	2	0,0	Azul	10,0		X		0,0
14	6	2	0,6	Azul	0,0		X		
15	6	2	1,5	Azul	3,0		X		0,0
16	6	2	0,2	Azul	0,0		X		
17	6	2	0,8	Azul	10,0		X		0,0
18	6	2	1,9	Azul	18,0		X		0,0
19	6	2	0,0	Azul	20,0		X		0,0
20	6	2	0,0	Azul	26,0		X		0,0
21	6	2	0,0	Azul	18,0		X		0,0
22	6	2	0,7	Azul	1,7		X		0,0
23	6	2	3,3	Azul	0,0		X		
24	6	2	9,0	Amarelo	0,0		X		
25	6	2			0,0		X		
26	6	2			0,0		X		
27	6	2			0,0		X		
28	6	2	3,3	Azul	0,0		X		
29	6	2			0,0		X		
30	6	2			0,0		X		
31	6	2			0,0		X		

Thiago Carminati

QUADRO 368. Histórico da irrigação de outubro de 2015, do participante Thiago Carminati.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Thiago Carminati							
Propriedade:		Sítio Carminati		Município	Rio Bananal			UF:ES	ES
Ano:	2015	Mês:	Outubro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.1
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20	17	1	4,1	Verde	0,0	x			
21	17	1	3,2	Verde	0,0	x			
22	17	1	7,2	Amarelo	0,0	x			
23	17	1	10,2	Vermelho	0,0	x			
24	17	1	12,7	Vermelho	1,5		x	1:00	10,4
25	17	1		Azul	0,0	x			
26	17	1		Azul	0,0	x			
27	17	1	15,0	Vermelho	0,0		x	1:00	14,2
28	17	1	17,0	Vermelho	0,0		x	1:00	16,2
29	17	1	17,0	Vermelho	7,0	x			10,0
30	17	1	12,3	Vermelho	0,0	x		2:00	10,7
31	17	1	11,3	Vermelho	3,8	x		2:00	5,9

QUADRO 369. Histórico da irrigação de novembro de 2015, do participante Thiago Carminati.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Thiago Carminati							
Propriedade:		Sítio Carminati	Município		Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2015	Mês:	Novem bro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.1
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	1		Azul	0,0		x		
2	18	1		Azul	0,0		x		
3	18	1		Azul	0,0		x		
4	18	1	18,0	Vermelho	0,0	x		1:00	17,2
5	18	1	22,5	Vermelho	0,0	x		1:00	21,7
6	18	1	24,5	Vermelho	0,0	x		1:00	23,7
7	18	1		Azul	0,0		x		
8	18	1		Azul	0,0		x		
9	18	1	30,0	Vermelho	0,0	x		3:00	27,6
10	18	1	31,5	Vermelho	0,5	x		1:00	30,2
11	18	1	34,0	Vermelho	0,0	x		1:00	33,2
12	18	1		Azul	0,0		x		
13	18	1		Azul	0,0		x		
14	18	1		Azul	0,0		x		
15	18	1		Azul	0,0		x		
16	18	1		Azul	0,0		x		
17	18	1		Azul	0,0		x		
18	18	1		Azul	0,0		x		
19	18	1		Azul	0,0		x		
20	18	1		Azul	0,0		x		
21	18	1		Azul	0,0		x		
22	18	1		Azul	0,0		x		
23	18	1	6,5	Amarelo	30,0		x		0,0
24	18	1	2,5	Azul	0,0		x		
25	18	1	5,0	Verde	0,0		x		
26	18	1	6,5	Amarelo	0,0		x		
27	18	1	8,0	Amarelo	1,0		x		7,0
28	18	1	9,0	Vermelho	0,0		x		
29	18	1	12,5	Vermelho	0,0	x		16:00	0,0
30	18	1	2,5	Azul	0,0		x		

QUADRO 370. Histórico da irrigação de dezembro de 2015, do participante Thiago Carminati.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Thiago Carminati							
Propriedade:		Sítio Carminati	Município		Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2015	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.1
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	1		Azul	0,0		X		
2	18	1	7,0	Amarelo	0,0		X		
3	18	1	9,0	Vermelho	0,0		X		
4	18	1	11,0	Vermelho	0,0		X		
5	18	1	13,0	Vermelho	0,0	X		16:00	0,0
6	18	1	2,0	Azul	0,0		X		
7	18	1	2,5	Azul	40,0		X		0,0
8	18	1	0,0	Azul	4,0		X		0,0
9	18	1	2,0	Azul	0,0		X		
10	18	1	5,2	Verde	0,0		X		
11	18	1	8,0	Amarelo	0,0		X		
12	18	1	9,5	Vermelho	0,0	X		2:30	7,5
13	18	1		Azul	0,0		X		
14	18	1		Azul	0,0		X		
15	18	1		Azul	0,0		X		
16	18	1	21,0	Vermelho	0,0	X		26:00:00	0,0
17	18	1	2,5	Azul	0,0		X		
18	18	1	5,0	Verde	0,0		X		
19	18	1	8,5	Vermelho	0,0		X		
20	18	1	15,5	Vermelho	0,0	X		19:00	0,0
21	18	1	3,0	Verde	0,0		X		
22	18	1	6,0	Amarelo	0,0		X		
23	18	1		Azul	0,0		X		
24	18	1		Azul	0,0		X		
25	18	1		Azul	0,0		X		
26	18	1	15,0	Vermelho	0,0	X		19:00	0,0
27	18	1	2,8	Verde	0,0		X		
28	18	1	6,0	Amarelo	0,0		X		
29	18	1	8,0	Amarelo	0,0		X		
30	18	1	10,3	Vermelho	0,0		X		
31	18	1	13,5	Vermelho	0,0	X		17:00	0,0

QUADRO 371. Histórico da irrigação de janeiro de 2016, do participante Thiago Carminati.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Thiago Carminati							
Propriedade:		Sítio Carminati	Município		Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Janeiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.1
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	1		Azul	0,0		X		
2	18	1	7,0	Amarelo	0,0		X		
3	18	1		Azul	0,0		X		
4	18	1	10,0	Vermelho	14,0		X		0,0
5	18	1	1,5	Azul	0,0		X		
6	18	1	4,0	Verde	0,0		X		
7	18	1	7,0	Amarelo	0,0		X		
8	18	1	10,0	Vermelho	0,0		X		
9	18	1	13,0	Vermelho	0,0	X		16:30	0,0
10	18	1	1,4	Azul	0,0		X		
11	18	1	5,5	Amarelo	0,0		X		
12	18	1	7,5	Amarelo	0,0		X		
13	18	1		Azul	0,0		X		
14	18	1	7,5	Amarelo	40,0		X		0,0
15	18	1	1,5	Azul	0,0		X		
16	18	1		Azul	0,0		X		
17	18	1		Azul	0,0		X		
18	18	1	13,5	Vermelho	12,0		X		1,5
19	18	1	2,5	Azul	0,0		X		
20	18	1		Azul	0,0		X		
21	18	1	3,9	Verde	40,0		X		0,0
22	18	1		Azul	0,0		X		
23	18	1	0,0	Azul	40,0		X		0,0
24	18	1		Azul	0,0		X		
25	18	1	1,5	Azul	3,5		X		0,0
26	18	1	0,0	Azul	1,0		X		0,0
27	18	1	0,5	Azul	3,0		X		0,0
28	18	1		Azul	0,0		X		
29	18	1	3,5	Verde	1,0		X		2,5
30	18	1	4,0	Verde	0,0		X		
31	18	1	7,0	Amarelo	0,0		X		

QUADRO 372. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante Thiago Carminati.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Thiago Carminati							
Propriedade:		Sítio Carminati	Município		Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.1
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	10,0	Verde	0,0		X		
2	18	3	12,5	Amarelo	0,0	X		16:00	0
3	18	3	3,4	Azul	0,0		X		
4	18	3		Azul	0,0		X		
5	18	3	8,0	Verde	3,0		X		5
6	18	3		Azul	0,0		X		
7	18	3		Azul	0,0		X		
8	18	3		Azul	0,0		X		
9	18	3		Azul	0,0		X		
10	18	3	21,0	Vermelho	0,0	X		27:00:00	0
11	18	3		Azul	0,0		X		
12	18	3		Azul	0,0		X		
13	18	3		Azul	0,0		X		
14	18	3		Azul	0,0		X		
15	18	3		Azul	0,0		X		
16	18	3		Azul	0,0		X		
17	18	3		Azul	0,0		X		
18	18	3		Azul	0,0		X		
19	18	3		Azul	0,0		X		
20	18	3	8,0	Verde	10,0		X		0
21	18	3		Azul	0,0		X		
22	18	3		Azul	0,0		X		
23	18	3		Azul	0,0		X		
24	18	3		Azul	0,0		X		
25	18	3		Azul	0,0		X		
26	18	3	10,0	Verde	5,0		X		5
27	18	3		Azul	0,0		X		
28	18	3		Azul	0,0		X		
29	18	3		Azul	0,0		X		

QUADRO 373. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Thiago Carminati.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Thiago Carminati							
Propriedade:		Sítio Carminati	Município		Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.1
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3		Azul	0,0		X		
2	18	3		Azul	0,0		X		
3	18	3	21,0	Vermelho	0,0	X		26:30:00	0,0
4	18	3	1,5	Azul	0,0		X		
5	18	3	4,0	Azul	0,0		X		
6	18	3		Azul	0,0		X		
7	18	3	8,0	Verde	0,0		X		
8	18	3	10,5	Verde	0,0		X		
9	18	3	13,0	Amarelo	0,0	X		17:00	0,0
10	18	3	2,0	Azul	0,0		X		
11	18	3		Azul	0,0		X		
12	18	3		Azul	0,0		X		
13	18	3		Azul	0,0		X		
14	18	3		Azul	0,0		X		
15	18	3	10,0	Verde	4,0		X		6,0
16	18	3	6,0	Verde	4,0		X		2,0
17	18	3	6,0	Verde	4,0		X		2,0
18	18	3		Azul	0,0		X		
19	18	3		Azul	0,0		X		
20	18	3		Azul	0,0		X		
21	18	3	2,0	Azul	6,0		X		0,0
22	18	3	1,5	Azul	0,0		X		
23	18	3		Azul	0,0		X		
24	18	3		Azul	0,0		X		
25	18	3		Azul	0,0		X		
26	18	3	8,5	Verde	1,0		X		7,5
27	18	3		Azul	0,0		X		
28	18	3		Azul	0,0		X		
29	18	3		Azul	0,0		X		
30	18	3	14,0	Amarelo	0,0	X		18:30	0,0
31	18	3	1,0	Azul	0,0		X		

QUADRO 374. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Thiago Carminati.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Thiago Carminati							
Propriedade:		Sítio Carminati	Município		Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.1
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	4,5	Azul	0,0		X		
2	18	3		Azul	0,0		X		
3	18	3	7,0	Verde	0,0		X		
4	18	3		Azul	0,0		X		
5	18	3	10,0	Verde	10,0		X		0,0
6	18	3		Azul	0,0		X		
7	18	3	7,5	Verde	0,0		X		
8	18	3		Azul	0,0		X		
9	18	3	12,0	Amarelo	0,0	X		11:00	0,0
10	18	3	1,5	Azul	0,0		X		
11	18	3	3,5	Azul	0,0		X		
12	18	3	4,0	Azul	5,0		X		0,0
13	18	3	0,0	Azul	4,0		X		0,0
14	18	3		Azul	0,0		X		
15	18	3		Azul	0,0		X		
16	18	3	5,0	Azul	0,0		X		
17	18	3		Azul	0,0		X		
18	18	3	6,0	Verde	0,0		X		
19	18	3	6,0	Verde	0,0		X		
20	18	3	5,0	Azul	0,0		X		
21	18	3		Azul	0,0		X		
22	18	3		Azul	0,0		X		
23	18	3		Azul	0,0		X		
24	18	3		Azul	0,0		X		
25	18	3		Azul	0,0		X		
26	18	3		Azul	0,0		X		
27	18	3		Azul	0,0		X		
28	18	3	19,0	Vermelho	0,0	X		18:00	18,0
29	18	3		Azul	0,0		X		
30	18	3		Azul	0,0		X		

QUADRO 375. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Thiago Carminati.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Thiago Carminati								
Propriedade:	Sítio Carminati	Município	Rio Bananal				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.1
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1					0,0		X		
2					0,0		X		
3					0,0		X		
4					0,0		X		
5					0,0		X		
6					0,0		X		
7					0,0		X		
8					0,0		X		
9					0,0		X		
10					0,0		X		
11					0,0		X		
12					0,0		X		
13					0,0		X		
14	18	3	0,8	Azul	0,0		X		
15	18	3	1,5	Azul	0,0		X		
16	18	3	2,5	Azul	0,0		X		
17	18	3	3,4	Azul	0,0		X		
18	18	3		Azul	0,0		X		
19	18	3		Azul	0,0		X		
20	18	3		Azul	0,0		X		
21	18	3	7,5	Verde	0,0		X		
22	18	3	8,5	Verde	0,0		X		
23	18	3	9,0	Verde	0,0		X		
24	18	3	10,0	Verde	0,0		X		
25	18	3		Azul	0,0		X		
26	18	3		Azul	0,0		X		
27	18	3	10,3	Verde	17,0		X		0
28	18	3	0,0	Azul	8,0		X		0
29	18	3	0,5	Azul	22,0		X		0
30	18	3		Azul	0,0		X		

QUADRO 376. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Thiago Carminati.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Thiago Carminati							
Propriedade:		Sítio Carminati	Município		Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.1
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1					0,0		X		
2					0,0		X		
3					0,0		X		
4	18	3	1,0	Azul	5,0		X		0,0
5	18	3		Azul	0,0		X		
6	18	3	0,5	Azul	1,0		X		0,0
7	18	3	1,2	Azul	0,0		X		
8	18	3	2,5	Azul	0,0		X		
9	18	3	3,0	Azul	0,0		X		
10	18	3		Azul	0,0		X		
11	18	3		Azul	0,0		X		
12	18	3		Azul	0,0		X		
13	18	3	8,5	Verde	0,0		X		
14	18	3	9,5	Verde	0,0		X		
15	18	3		Azul	0,0		X		
16	18	3		Azul	0,0		X		
17	18	3	14,5	Amarelo	0,0	X		13:30	0,0
18	18	3		Azul	0,0		X		
19	18	3	2,0	Azul	0,0		X		
20	18	3	20,0	Vermelho	0,0		X		
21	18	3		Azul	0,0		X		
22	18	3		Azul	0,0		X		
23	18	3	4,5	Azul	1,5		X		3,0
24	18	3		Azul	0,0		X		
25	18	3	4,5	Azul	0,0		X		
26	18	3	5,2	Azul	0,0		X		
27	18	3		Azul	0,0		X		
28	18	3		Azul	0,0		X		
29	18	3		Azul	0,0		X		
30	18	3		Azul	0,0		X		
31	18	3		Azul	0,0		X		

QUADRO 377. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante Thiago Carminati.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Thiago Carminati							
Propriedade:		Sítio Carminati	Município		Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.1
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	5,5	Azul	2,0		X		3,5
2	18	3			0,0		X		
3	18	3	3,5	Azul	3,0		X		0,5
4	18	3	0,5	Azul	9,0		X		0,0
5	18	3	0,5	Azul	0,0		X		
6	18	3			0,0		X		
7	18	3			0,0		X		
8	18	3	1,0	Azul	35,0		X		0,0
9	18	3			0,0		X		
10	18	3	3,0	Azul	0,0		X		
11	18	3			0,0		X		
12	18	3	3,0	Azul	3,0		X		0,0
13	18	3	1,0	Azul	0,0		X		
14	18	3			0,0		X		
15	18	3			0,0		X		
16	18	3			0,0		X		
17	18	3			0,0		X		
18	18	3			0,0		X		
19	18	3	12,5	Amarelo	0,0	X		11:30	0,0
20	18	3			0,0		X		
21	18	3	7,5	Verde	0,0		X		
22	18	3	10,0	Verde	0,0		X		
23	18	3			0,0		X		
24	18	3			0,0		X		
25	18	3	10,0	Verde	23,0		X		0,0
26	18	3	1,0	Azul	0,0		X		
27	18	3	5,0	Azul	0,0		X		
28	18	3			0,0		X		
29	18	3	7,5	Verde	11,0		X		0,0
30	18	3			0,0		X		
31	18	3	1,0	Azul	0,0		X		

QUADRO 378. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante Thiago Carminati.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Thiago Carminati							
Propriedade:		Sítio Carminati	Município		Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Novem bro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.1
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3			0,0		X		
2	18	3			0,0		X		
3	18	3	1,5	Azul	8,0		X		0,0
4	18	3	2,9	Azul	0,0		X		
5	18	3	4,5	Azul	0,0		X		
6	18	3	4,5	Azul	20,0		X		0,0
7	18	3	0,0	Azul	3,0		X		0,0
8	18	3	0,0	Azul	45,0		X		0,0
9	18	3	0,0	Azul	2,0		X		0,0
10	18	3	0,0	Azul	0,0		X		
11	18	3			0,0		X		
12	18	3	4,5	Azul	35,0		X		0,0
13	18	3			0,0		X		
14	18	3			0,0		X		
15	18	3			0,0		X		
16	18	3			0,0		X		
17	18	3			0,0		X		
18	18	3			0,0		X		
19	18	3			0,0		X		
20	18	3			0,0		X		
21	18	3			0,0		X		
22	18	3			0,0		X		
23	18	3			0,0		X		
24	18	3			0,0		X		
25	18	3			0,0		X		
26	18	3			0,0		X		
27	18	3			0,0		X		
28	18	3			0,0		X		
29	18	3			0,0		X		
30	18	3			0,0		X		

QUADRO 379. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante Thiago Carminati.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Thiago Carminati							
Propriedade:		Sítio Carminati	Município		Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	1.1
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3			0,0		X		
2	18	3			0,0		X		
3	18	3			0,0		X		
4	18	3			0,0		X		
5	18	3			0,0		X		
6	18	3			0,0		X		
7	18	3			0,0		X		
8	18	3			0,0		X		
9	18	3			0,0		X		
10	18	3			0,0		X		
11	18	3			0,0		X		
12	18	3	0,0	Azul	0,0		X		
13	18	3	0,0	Azul	24,0		X		0,0
14	18	3	1,5	Azul	0,0		X		
15	18	3	3,5	Azul	0,0		X		
16	18	3			0,0		X		
17	18	3	4,0	Azul	12,0		X		0,0
18	18	3	0,0	Azul	11,0		X		0,0
19	18	3	0,5	Azul	14,0		X		0,0
20	18	3	0,5	Azul	8,0		X		0,0
21	18	3	1,0	Azul	3,0		X		0,0
22	18	3	6,0	Verde	3,0		X		3,0
23	18	3	5,0	Azul	0,0		X		
24	18	3	7,5	Verde	0,0		X		
25	18	3	9,5	Verde	0,0		X		
26	18	3	11,5	Verde	0,0		X		
27	18	3	14,0	Amarelo	0,0	X		13:00	0,0
28	18	3	3,0	Azul	0,0		X		
29	18	3	6,5	Verde	0,0		X		
30	18	3	9,7	Verde	0,0		X		
31	18	3	13,0	Amarelo	0,0	X		11:30	0,0

Valdecir Soares

QUADRO 380. Histórico da irrigação de outubro de 2015, do participante Valdecir Soares.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Valdecir Soares							
Propriedade:		S. Boa Esperança	Município	Rio Bananal			UF:	ES	
Ano:	2015	Mês:	Outubro	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 1.0	RT:	4.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22	10	3	0,8	Azul	0,0		x		
23	10	3	4,6	Azul	0,0		x		
24	10	3	6,3	Verde	1,0		x	2:00	0
25	10	3	1,4	Azul	0,0		x		
26	10	3	4,0	Azul	0,0		x		
27	10	3	4,5	Azul	0,0		x		
28	10	3	5,4	Verde	0,0		x		
29	10	3	4,6	Azul	2,3		x		2
30	10	3	4,4	Azul	5,2		x		0
31	10	3	0,2	Azul	6,0		x		0

QUADRO 381. Histórico da irrigação de novembro de 2015, do participante Valdecir Soares.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Valdecir Soares							
Propriedade:		S. Boa Esperança	Município		Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2015	Mês:	Novem bro	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 1.0	RT:	4.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	10	1	0,6	Azul	2,0		x		0
2	10	1	2,2	Azul	0,0		x		
3	10	1	3,4	Verde	0,0		x		
4	10	1	8,0	Vermelho	0,0		x		
5	10	1	8,8	Vermelho	0,0		x		
6	10	1	13,0	Vermelho	0,0		x	2:00	3,8
7	10	1	6,8	Amarelo	0,0		x		0
8	10	1	2,0	Azul	0,0		x		
9	10	1	2,2	Azul	0,0		x		
10	10	1	3,9	Verde	0,0		x		
11	10	1	4,0	Verde	1,0		x		3
12	10	1	4,0	Verde	0,0		x		
13	10	1	4,2	Verde	1,0		x		3
14	10	1	7,1	Amarelo	0,0		x		
15	10	1	11,5	ú 0,00	0,0		x		
16	10	1	12,2	ú 0,00	0,0	x		1:00	7,6
17	10	1	11,2	Vermelho	0,0		x		
18	10	1	9,8	Vermelho	10,0		x		0
19	10	1	2,0	Azul	0,0		x		
20	10	1	3,6	Verde	0,0		x		
21	10	1	5,2	Amarelo	0,0		x		
22	10	1	6,0	Amarelo	12,0		x		0
23	10	1	1,0	Azul	0,0		x		
24	10	1	2,0	Azul	0,0		x		
25	10	1	3,0	Verde	0,0		x		
26	10	1	5,0	Amarelo	0,0		x		
27	10	1	5,7	Amarelo	1,5		x		4,2
28	10	1	6,0	Amarelo	0,0		x		
29	10	1	8,0	Vermelho	0,0		x		
30	10	1	9,0	Vermelho	0,0		x		

QUADRO 382. Histórico da irrigação de dezembro de 2015, do participante Valdecir Soares.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Valdecir Soares							
Propriedade:		S. Boa Esperança		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2015	Mês:	Dezembro	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 1.0	RT:	4.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	10,0	Verde	0,0		x		
2	7	3	12,0	Amarelo	0,0		x		
3	7	3	14,0	Amarelo	0,0		x	2:00	5
4	7	3	6,8	Verde	0,0		x		
5	7	3	8,3	Verde	0,0		x		
6	7	3	8,0	Verde	1,0		x		7
7	7	3	7,0	Verde	0,0		x		
8	7	3	6,7	Verde	40,0		x		0
9	7	3	0,2	Azul	9,0		x		0
10	7	3	1,0	Azul	0,0		x		
11	7	3	3,6	Azul	0,0		x		
12	7	3	6,6	Verde	0,0		x		
13	7	3	8,0	Verde	0,0		x		
14	7	3	9,2	Verde	0,0		x		
15	7	3	12,0	Amarelo	0,0		x		
16	7	3	14,0	Amarelo	0,0	x		2:00	4,8
17	7	3	7,4	Verde	0,0		x		
18	7	3	9,4	Verde	0,0		x		
19	7	3	10,0	Verde	0,0	x		1:30	3,1
20	7	3	6,2	Verde	0,0		x		
21	7	3	7,0	Verde	0,0		x		
22	7	3	9,5	Verde	0,0		x		
23	7	3	11,0	Amarelo	0,0	x		1:30	4,1
24	7	3	4,2	Azul	0,0		x		
25	7	3	7,6	Verde	0,0		x		
26	7	3	9,0	Verde	0,0		x		
27	7	3	11,6	Amarelo	0,0		x		
28	7	3	12,0	Amarelo	0,0		x	2:00	2,8
29	7	3	5,5	Verde	0,0		x		
30	7	3	7,0	Verde	0,0		x		
31	7	3	9,5	Verde	0,0		x	2:00	0,3

QUADRO 383. Histórico da irrigação de janeiro de 2015, do participante Valdecir Soares.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Valdecir Soares							
Propriedade:		S. Boa Esperança	Município		Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Janeiro	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 1.0	RT:	4.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	4,5	Azul	0,0		x		
2	7	3	8,5	Verde	0,0		x		
3	7	3	10,0	Verde	0,0	x		2:00	0,8
4	7	3	1,5	Azul	14,0		x		0
5	7	3	0,0	Azul	1,0		x		0
6	7	3	1,3	Azul	0,0		x		
7	7	3	3,4	Azul	0,0		x		
8	7	3	6,0	Verde	0,0		x		
9	7	3	9,5	Verde	0,0		x		
10	7	3	10,0	Verde	0,0		x		
11	7	3	10,6	Verde	0,0		x		
12	7	3	12,0	Amarelo	0,0	x		2:00	3
13	7	3	4,0	Azul	9,0		x		0
14	7	3	0,0	Azul	80,0		x		0
15	7	3	1,0	Azul	0,0		x		
16	7	3	2,8	Azul	0,0		x		
17	7	3	3,0	Azul	3,2		x		0
18	7	3	0,0	Azul	1,0		x		0
19	7	3	0,0	Azul	0,0		x		
20	7	3	0,0	Azul	29,3		x		0
21	7	3	0,0	Azul	29,5		x		0
22	7	3	0,0	Azul	4,0		x		0
23	7	3	0,0	Azul	12,0		x		0
24	7	3	0,0	Azul	17,0		x		0
25	7	3	1,0	Azul	2,0		x		0
26	7	3	0,3	Azul	0,0		x		
27	7	3	0,5	Azul	3,5		x		0
28	7	3	0,8	Azul	1,0		x		0
29	7	3	1,0	Azul	0,0		x		
30	7	3	2,6	Azul	0,0		x		
31	7	3	5,5	Verde	0,0		x		

QUADRO 384. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante Valdecir Soares.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Valdecir Soares							
Propriedade:		S. Boa Esperança		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 1.0	RT:	4.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	6,0	Verde	0,0		x		
2	7	3	8,2	Verde	0,0		x		
3	7	3	12,0	Amarelo	0,0	x		2:00	3
4	7	3	3,2	Azul	0,0		x		
5	7	3	4,2	Azul	4,5		x		0
6	7	3	0,0	Azul	0,0		x		
7	7	3	3,5	Azul	0,0		x		
8	7	3	6,2	Verde	0,0		x		
9	7	3	7,8	Verde	0,0		x		
10	7	3	8,7	Verde	0,0		x		
11	7	3	13,0	Amarelo	0,0	x		2:00	3,8
12	7	3	6,2	Verde	0,0		x		
13	7	3	6,0	Verde	6,0		x		0
14	7	3	1,5	Azul	9,0		x		0
15	7	3	1,8	Azul	0,0		x		
16	7	3	4,0	Azul	0,0		x		
17	7	3	6,3	Verde	0,0		x		
18	7	3	9,0	Verde	0,0		x		
19	7	3	11,0	Amarelo	0,0	x		1:30	4,1
20	7	3	6,3	Verde	0,0		x		
21	7	3	7,5	Verde	0,0		x		
22	7	3	8,2	Verde	0,0		x		
23	7	3	10,0	Verde	2,0	x		1:00	3,4
24	7	3	5,0	Azul	0,0		x		
25	7	3	7,0	Verde	0,0		x		
26	7	3	9,5	Verde	0,0	x		2:30	0
27	7	3	2,0	Azul	0,0		x		
28	7	3	4,5	Azul	0,0		x		
29	7	3	5,3	Azul	0,0		x		

QUADRO 385. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Valdecir Soares.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Valdecir Soares							
Propriedade:		S. Boa Esperança		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 1.0	RT:	4.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	8,0	Verde	0,0	X		2:00	0,0
2	7	3	1,3	Azul	0,0		X		
3	7	3	2,6	Azul	0,0		X		
4	7	3	4,5	Azul	0,0		X		
5	7	3	7,7	Verde	0,0		X		
6	7	3	9,5	Verde	3,0		X		6,5
7	7	3	7,8	Verde	0,0		X		
8	7	3	9,3	Verde	0,0		X		
9	7	3	11,0	Amarelo	0,0	X		2:00	2,0
10	7	3	4,0	Azul	0,0		X		
11	7	3	5,5	Verde	0,0		X		
12	7	3	7,5	Verde	0,0		X		
13	7	3	9,2	Verde	0,0		X		
14	7	3	10,5	Verde	0,0	X		1:00	5,9
15	7	3	7,7	Verde	0,0		X		
16	7	3	6,5	Verde	5,0		X		1,5
17	7	3	1,7	Azul	23,5		X		0,0
18	7	3	1,0	Azul	1,0		X		0,0
19	7	3	0,0	Azul	13,5		X		0,0
20	7	3	1,0	Azul	1,0		X		0,0
21	7	3	1,5	Azul	0,0		X		
22	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
23	7	3	4,3	Azul	0,0		X		
24	7	3	6,0	Verde	0,0	X		1:30	0,0
25	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
26	7	3	1,5	Azul	1,5		X		0,0
27	7	3	1,6	Azul	0,0		X		
28	7	3	2,5	Azul	0,0		X		
29	7	3	3,5	Azul	0,0		X		
30	7	3	4,8	Azul	0,0		X		
31	7	3	5,2	Azul	0,0		X		

QUADRO 386. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Valdecir Soares.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Valdecir Soares							
Propriedade:		S. Boa Esperança		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 1.0	RT:	4.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	6,0	Verde	0,0	X		2:00	0,0
2	7	3	1,2	Azul	0,0		X		
3	7	3	2,2	Azul	0,0		X		
4	7	3	3,2	Azul	0,0		X		
5	7	3	4,0	Azul	5,5		X		0,0
6	7	3	0,3	Azul	5,5		X		0,0
7	7	3	0,2	Azul	0,0		X		
8	7	3	0,4	Azul	0,0		X		
9	7	3	1,2	Azul	0,0		X		
10	7	3	3,3	Azul	0,0		X		
11	7	3	4,2	Azul	0,0		X		
12	7	3	5,0	Azul	3,5		X		1,5
13	7	3	1,8	Azul	4,5		X		0,0
14	7	3	0,5	Azul	0,0		X		
15	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
16	7	3	2,2	Azul	0,0		X		
17	7	3	3,2	Azul	0,0		X		
18	7	3	4,5	Azul	0,0	X		1:00	0,0
19	7	3	0,5	Azul	0,0		X		
20	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
21	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
22	7	3	2,2	Azul	0,0		X		
23	7	3	2,5	Azul	0,0		X		
24	7	3	5,5	Verde	0,0	X		2:00	0,0
25	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
26	7	3	1,3	Azul	0,0		X		
27	7	3	2,5	Azul	0,0		X		
28	7	3	3,3	Azul	0,0		X		
29	7	3	4,2	Azul	0,0	X		1:00	0,0
30	7	3	1,0	Azul	0,0		X		

QUADRO 387. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Valdecir Soares.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Valdecir Soares							
Propriedade:		S. Boa Esperança		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 1.0	RT:	4.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	1,8	Azul	0,0		X		
2	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
3	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
4	7	3	1,5	Azul	0,0		X		
5	7	3	3,2	Azul	0,0	X		1:00	0,0
6	7	3	0,6	Azul	0,0		X		
7	7	3	1,2	Azul	0,0		X		
8	7	3	2,2	Azul	0,0		X		
9	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
10	7	3	3,2	Azul	0,0	X		1:00	0,0
11	7	3	0,7	Azul	0,0		X		
12	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
13	7	3	1,3	Azul	0,0		X		
14	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
15	7	3	2,3	Azul	0,0		X		
16	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
17	7	3	4,0	Azul	0,0	X		1:00	0,0
18	7	3	0,7	Azul	0,0		X		
19	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
20	7	3	1,8	Azul	0,0		X		
21	7	3	2,5	Azul	0,0		X		
22	7	3	3,5	Azul	3,8		X		0,0
23	7	3	1,5	Azul	0,0		X		
24	7	3	1,8	Azul	0,0		X		
25	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
26	7	3	4,0	Azul	0,0	X		2:00	0,0
27	7	3	0,5	Azul	0,0		X		
28	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
29	7	3	1,4	Azul	0,0		X		
30	7	3	1,8	Azul	0,0		X		
31	7	3	2,3	Azul	0,0		X		

QUADRO 388. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Valdecir Soares.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Valdecir Soares							
Propriedade:		S. Boa Esperança	Município		Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 1.0	RT:	4.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	3,5	Azul	0,0	X		2:00	0,0
2	7	3	0,6	Azul	0,0		X		
3	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
4	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
5	7	3	2,4	Azul	0,0		X		
6	7	3	3,3	Azul	0,0	X		2:00	-5,9
7	7	3	0,8	Azul	0,0		X		
8	7	3	1,3	Azul	0,0		X		
9	7	3	1,6	Azul	0,0		X		
10	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
11	7	3	3,0	Azul	0,0	X		2:00	-6,2
12	7	3	0,5	Azul	0,0		X		
13	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
14	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
15	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
16	7	3	4,0	Azul	0,0	X		2:00	-5,2
17	7	3	0,7	Azul	0,0		X		
18	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
19	7	3	1,4	Azul	0,0		X		
20	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
21	7	3	2,4	Azul	0,0		X		
22	7	3	3,6	Azul	0,0		X		
23	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
24	7	3	1,4	Azul	0,0		X		
25	7	3	2,0	Azul	8,0		X		0,0
26	7	3	0,3	Azul	1,0		X		0,0
27	7	3	0,2	Azul	8,5		X		0,0
28	7	3	0,3	Azul	5,5		X		0,0
29	7	3	2,0	Azul	0,5		X		0,0
30	7	3	0,4	Azul	24,0		X		0,0

QUADRO 389. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Valdecir Soares.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Valdecir Soares							
Propriedade:		S. Boa Esperança		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 1.0	RT:	4.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	0,2	Azul	0,0		X		
2	7	3	0,5	Azul	4,0		X		0,0
3	7	3	1,0	Azul	1,0		X		0,0
4	7	3	0,3	Azul	0,0		X		
5	7	3	0,7	Azul	0,0		X		
6	7	3	1,5	Azul	0,0		X		
7	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
8	7	3	3,0	Azul	0,0	X		1:00	0,0
9	7	3	0,3	Azul	0,0		X		
10	7	3	1,5	Azul	0,0		X		
11	7	3	3,0	Azul	0,0	X		1:00	0,0
12	7	3	0,5	Azul	0,0		X		
13	7	3	1,5	Azul	0,0		X		
14	7	3	2,3	Azul	0,0		X		
15	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
16	7	3	3,5	Azul	0,0	X		1:00	
17	7	3	0,7	Azul	0,0		X		
18	7	3	1,3	Azul	0,0		X		
19	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
20	7	3	3,0	Azul	0,0	X		1:00	0,0
21	7	3	0,5	Azul	0,0		X		
22	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
23	7	3	1,5	Azul	0,0		X		
24	7	3	2,5	Azul	0,0		X		
25	7	3	3,2	Azul	3,0		X		0,0
26	7	3	0,5	Azul	0,0		X		
27	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
28	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
29	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
30	7	3	3,4	Azul	5,0		X		0,0
31	7	3	0,3	Azul	5,3		X		0,0

QUADRO 390. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante Valdecir Soares.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Valdecir Soares							
Propriedade:		S. Boa Esperança		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 1.0	RT:	4.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	3,0	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sím	Não		
1	7	3	0,6	Azul	0,0		X		
2	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
3	7	3	1,5	Azul	0,0		X		
4	7	3	0,4	Azul	7,5		X		0,0
5	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
6	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
7	7	3	3,0	Azul	0,0	X		1:00	0,0
8	7	3	4,0	Azul	0,0		X		
9	7	3	1,5	Azul	0,0		X		
10	7	3	2,3	Azul	0,0		X		
11	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
12	7	3	3,4	Azul	0,0		X		
13	7	3	0,3	Azul	0,0	X		1:00	0,0
14	7	3	0,6	Azul	0,0		X		
15	7	3	1,3	Azul	0,0		X		
16	7	3	0,6	Azul	0,0		X		
17	7	3	1,8	Azul	0,0		X		
18	7	3	3,0	Azul	0,0	X		1:00	0,0
19	7	3	0,6	Azul	0,0		X		
20	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
21	7	3	1,4	Azul	0,0		X		
22	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
23	7	3	3,3	Azul	0,0	X		1:00	0,0
24	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
25	7	3	1,5	Azul	0,0		X		
26	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
27	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
28	7	3	3,4	Azul	0,0	X		1:00	0,0
29	7	3	0,5	Azul	0,0		X		
30	7	3	1,3	Azul	0,0		X		
31	7	3	2,0	Azul	3,0		X		0,0

QUADRO 391. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante Valdecir Soares.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Valdecir Soares							
Propriedade:		S. Boa Esperança		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 1.0	RT:	4.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
2	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
3	7	3	2,7	Azul	4,5		X		0,0
4	7	3	0,4	Azul	18,0		X		0,0
5	7	3	1,0	Azul	1,0		X		0,0
6	7	3	0,5	Azul	0,0		X		
7	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
8	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
9	7	3	3,0	Azul	0,0	X		1:00	0,0
10	7	3	0,5	Azul	0,0		X		
11	7	3	1,2	Azul	0,0		X		
12	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
13	7	3	5,0	Azul	0,0	X		1:00	0,4
14	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
15	7	3	1,5	Azul	0,0		X		
16	7	3	2,4	Azul	0,0		X		
17	7	3	3,4	Azul	0,0	X		1:00	0,0
18	7	3	0,5	Azul	0,0		X		
19	7	3	1,5	Azul	0,0		X		
20	7	3	2,5	Azul	0,0		X		
21	7	3	3,5	Azul	0,0		X		
22	7	3	0,7	Azul	0,0		X		
23	7	3	1,6	Azul	0,0		X		
24	7	3	2,2	Azul	0,0		X		
25	7	3	3,5	Azul	0,0	X		1:00	0,0
26	7	3	0,5	Azul	0,0		X		
27	7	3	1,6	Azul	4,0		X		0,0
28	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
29	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
30	7	3	3,0	Azul	0,0		X		

QUADRO 392. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante Valdecir Soares.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Valdecir Soares							
Propriedade:		S. Boa Esperança		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 1.0	RT:	4.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	3,3	Azul	0,0		X		
2	7	3	4,0	Azul	4,0		X		0,0
3	7	3	0,3	Azul	1,0		X		0,0
4	7	3	0,3	Azul	5,0		X		0,0
5	7	3	0,0	Azul	3,0		X		0,0
6	7	3	0,2	Azul	2,5		X		0,0
7	7	3	0,5	Azul	31,0		X		0,0
8	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
9	7	3	2,5	Azul	0,0		X		
10	7	3	3,5	Azul	0,0	X		1:00	0,0
11	7	3	1,2	Azul	2,5		X		0,0
12	7	3	0,2	Azul	0,0		X		
13	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
14	7	3	0,5	Azul	0,0		X		
15	7	3	1,2	Azul	0,0		X		
16	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
17	7	3	3,6	Azul	0,0	X		1:00	0,0
18	7	3	0,7	Azul	0,0		X		
19	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
20	7	3	3,5	Azul	0,0	X		1:00	0,0
21	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
22	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
23	7	3	3,0	Azul	30,5		X		0,0
24	7	3	0,4	Azul	2,0		X		0,0
25	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
26	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
27	7	3	2,5	Azul	0,0		X		
28	7	3	3,5	Azul	0,0	X		1:00	0,0
29	7	3	0,6	Azul	6,0		X		0,0
30	7	3	0,3	Azul	4,5		X		0,0
31	7	3	0,5	Azul	0,0		X		

QUADRO 393 Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante Valdecir Soares.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Valdecir Soares							
Propriedade:		S. Boa Esperança		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Novem bro	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 1.0	RT:	4.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
2	7	3	1,5	Azul	8,0		X		0,0
3	7	3	0,3	Azul	5,0		X		0,0
4	7	3	0,8	Azul	0,0		X		
5	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
6	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
7	7	3	3,5	Azul	3,8		X		0,0
8	7	3	0,4	Azul	23,0		X		0,0
9	7	3	0,4	Azul	68,0		X		0,0
10	7	3	0,3	Azul	1,0		X		0,0
11	7	3	0,6	Azul	0,0		X		
12	7	3	1,3	Azul	0,0		X		
13	7	3	2,3	Azul	0,0		X		
14	7	3	3,5	Azul	52,0		X		0,0
15	7	3	0,3	Azul	11,0		X		0,0
16	7	3	0,2	Azul	23,0		X		0,0
17	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
18	7	3	2,0	Azul	40,0		X		0,0
19	7	3	0,2	Azul	46,5		X		0,0
20	7	3	2,0	Azul	0,0		X		
21	7	3	0,8	Azul	0,0		X		
22	7	3	1,3	Azul	0,0		X		
23	7	3	2,2	Azul	4,0		X		0,0
24	7	3	0,2	Azul	0,0		X		
25	7	3	0,4	Azul	4,5		X		0,0
26	7	3	0,8	Azul	0,0		X		
27	7	3	1,0	Azul	3,0		X		0,0
28	7	3	0,3	Azul	0,0		X		
29	7	3	0,7	Azul	0,0		X		
30	7	3	3,5	Azul	0,0	X		1:00	0,0

QUADRO 394.4 Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante Valdecir Soares.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Valdecir Soares							
Propriedade:		S. Boa Esperança		Município	Rio Bananal			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 1.0	RT:	4.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	0,5	Azul	0,0		X		
2	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
3	7	3	1,5	Azul	2,0		X		0,0
4	7	3	0,8	Azul	0,0		X		
5	7	3	1,3	Azul	1,0		X		0,3
6	7	3	0,3	Azul	28,0		X		0,0
7	7	3	0,3	Azul	0,0		X		
8	7	3	0,8	Azul	0,0		X		
9	7	3	1,9	Azul	0,0		X		
10	7	3	3,0	Azul	3,0		X		0,0
11	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
12	7	3	2,3	Azul	24,0		X		0,0
13	7	3	1,0	Azul	28,0		X		0,0
14	7	3	0,4	Azul	10,0		X		0,0
15	7	3	0,5	Azul	1,0		X		0,0
16	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
17	7	3	2,0	Azul	6,0		X		0,0
18	7	3	0,5	Azul	13,0		X		0,0
19	7	3	0,3	Azul	13,0		X		0,0
20	7	3	0,4	Azul	10,0		X		0,0
21	7	3	0,3	Azul	11,0		X		0,0
22	7	3	0,4	Azul	3,0		X		0,0
23	7	3	1,0	Azul	0,0		X		
24	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
25	7	3	4,5	Azul	0,0		X		
26	7	3	8,3	Verde	0,0		X		
27	7	3	11,0	Amarelo	0,0	X		1:00	6,4
28	7	3	9,0	Verde	0,0	X		1:00	4,4
29	7	3	7,5	Verde	0,0		X		
30	7	3	11,0	Amarelo	0,0	X		1:00	6,4
31	7	3	10,0	Verde	0,0	X		1:30	3,1

São Domingos do Norte

Anderson Zorzanelli

QUADRO 395. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Anderson Zorzanelli.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson Zorzanelli							
Propriedade:		Sítio São Anderson		Município	São Domingos do Norte			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	3,50
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	15	3	0,0	Azul	0,0		x		
2	6	3	2,2	Azul	0,0		x		
3	6	3	5,4	Azul	0,0		x		
4	6	3	8,9	Verde	0,0		x		
5	6	3	12,8	Amarelo	0,0		x		
6	6	3	16,5	Amarelo	0,0		x		
7	6	3	20,7	Vermelho	0,0		x		
8	6	3	24,5	Vermelho	0,0		x	7:00	0,0
9	6	3	2,5	Azul	4,8		x		0,0
10	6	3	4,5	Azul	0,0		x		
11	6	3	9,4	Verde	0,0		x		
12	6	3	11,2	Verde	0,0		x		
13	6	3	15,6	Amarelo	0,0		x		
14	6	3	18,2	Vermelho	0,0		x		
15	6	3	21,0	Vermelho	0,0		x		
16	6	3	21,8	Vermelho	0,0		x		
17	6	3	22,4	Vermelho	8,4		x		14,0
18	6	3	14,7	Amarelo	0,0		x		
19	6	3	17,5	Amarelo	0,0		x		
20	6	3	20,3	Vermelho	0,0		x		
21	6	3	23,1	Vermelho	0,0		x		
22	6	3	26,0	Vermelho	0,0		x		
23	6	3	29,6	Vermelho	0,0		x		
24	6	3	32,3	Vermelho	0,0		x		
25	6	3	34,3	Vermelho	0,0		x		
26	6	3	35,3	Vermelho	0,0		x	9:00	3,8
27	6	3	4,8	Azul	0,0		x		
28	6	3	5,5	Azul	0,0		x		
29	6	3	7,8	Verde	0,0		x		
30	6	3	10,2	Verde	0,0		x		
31	6	3	10,3	Verde	1,7		x		8,6

QUADRO 396. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Anderson Zorzanelli.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson Zorzanelli							
Propriedade:		Sítio São Anderson	Município		São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	3,50
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	6	3	11,4	Verde	0,0		X		
2	6	3	14,2	Amarelo	0,0		X		
3	6	3	15,6	Amarelo	0,0		X		
4	6	3	17,9	Vermelho	0,0		X		
5	6	3	20,0	Vermelho	19,2		X		0,8
6	6	3	1,1	Azul	0,0		X		
7	6	3	3,1	Azul	0,0		X		
8	6	3	5,5	Azul	0,0		X		
9	6	3	8,0	Verde	0,0		X		
10	6	3	10,7	Verde	0,0		X		
11	6	3	12,9	Amarelo	0,0		X		
12	6	3	15,3	Amarelo	0,0		X		
13	6	3	16,4	Amarelo	3,0		X		13,4
14	6	3	13,6	Amarelo	0,0		X		
15	6	3	15,5	Amarelo	0,0		X		
16	6	3	17,9	Vermelho	0,0		X		
17	6	3	19,9	Vermelho	0,0	X		7:30	0,0
18	6	3	1,0	Azul	0,0		X		
19	6	3	1,2	Azul	0,0		X		
20	6	3	1,3	Azul	0,0		X		
21	6	3	4,8	Azul	0,0		X		
22	6	3	5,9	Verde	0,0		X		
23	6	3	8,1	Verde	0,0		X		
24	6	3	10,5	Verde	0,0		X		
25	6	3	12,2	Amarelo	0,0		X		
26	6	3	14,5	Amarelo	0,0		X		
27	6	3	16,3	Amarelo	0,0		X		
28	6	3	18,4	Vermelho	0,0		X		
29	6	3	20,2	Vermelho	0,0		X		
30	6	3	21,5	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 397. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Anderson Zorzanelli.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Anderson Zorzanelli								
Propriedade:	Sítio São Anderson	Município	São Domingos do Norte			UF:	ES		
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	3,50
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	6	3	22,2	Vermelho	0,0		X		
2	6	3	22,9	Vermelho	0,0		X		
3	6	3	23,4	Vermelho	0,0		X		
4	6	3	24,0	Vermelho	0,0		X		
5	6	3	24,9	Vermelho	0,0		X		
6	6	3	27,8	Vermelho	0,0		X		
7	6	3	30,5	Vermelho	0,0	X		8:00	2,5
8	6	3	4,1	Azul	0,0		X		
9	6	3	6,2	Verde	0,0		X		
10	6	3	8,0	Verde	0,0		X		
11	6	3	9,7	Verde	0,0		X		
12	6	3	10,9	Verde	0,0		X		
13	6	3	12,3	Amarelo	0,0		X		
14	6	3	13,7	Amarelo	0,0		X		
15	6	3	15,0	Amarelo	0,0		X		
16	6	3	19,1	Vermelho	0,0		X		
17	6	3	22,4	Vermelho	0,0		X		
18	6	3	24,3	Vermelho	0,0		X		
19	6	3	26,1	Vermelho	0,0		X		
20	6	3	26,8	Vermelho	0,0		X		
21	6	3	27,6	Vermelho	0,0		X		
22	6	3	28,0	Vermelho	21,3		X		6,7
23	6	3	7,2	Verde	0,0		X		
24	6	3	8,1	Verde	0,0		X		
25	6	3	9,4	Verde	0,0		X		
26	6	3	10,8	Verde	0,0		X		
27	6	3	12,7	Amarelo	0,0		X		
28	6	3	14,2	Amarelo	0,0		X		
29	6	3	16,9	Amarelo	0,0		X		
30	6	3	19,2	Vermelho	0,0		X		
31	6	3	20,1	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 398. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Anderson Zorzanelli.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson Zorzanelli							
Propriedade:		Sítio São Anderson	Município		São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	3,50
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	21,5	Vermelho	0,0		X		
2	7	3	22,9	Vermelho	0,0		X		
3	7	3	24,5	Vermelho	0,0		X		
4	7	3	26,3	Vermelho	0,0		X		
5	7	3	28,4	Vermelho	0,0		X		
6	7	3	30,4	Vermelho	0,0		X		
7	7	3	31,5	Vermelho	0,0		X		
8	7	3	32,9	Vermelho	0,0		X		
9	7	3	34,5	Vermelho	0,0	X		9:00	3,0
10	7	3	4,4	Azul	0,0		X		
11	7	3	5,6	Azul	0,0		X		
12	7	3	6,3	Verde	0,0		X		
13	7	3	8,5	Verde	0,0		X		
14	7	3	10,4	Verde	0,0		X		
15	7	3	13,2	Amarelo	0,0		X		
16	7	3	16,5	Amarelo	0,0		X		
17	7	3	17,2	Amarelo	0,0		X		
18	7	3	18,9	Vermelho	0,0		X		
19	7	3	20,8	Vermelho	0,0		X		
20	7	3	23,7	Vermelho	0,0		X		
21	7	3	25,0	Vermelho	0,0		X		
22	7	3	25,6	Vermelho	0,0		X		
23	7	3	26,6	Vermelho	0,0		X		
24	7	3	27,5	Vermelho	0,0	X		6:00	6,5
25	7	3	8,7	Verde	0,0		X		
26	7	3	10,3	Verde	0,0		X		
27	7	3	12,4	Amarelo	5,5		X		6,9
28	7	3	8,0	Verde	10,0		X		0,0
29	7	3	1,0	Azul	1,2		X		0,0
30	7	3	0,0	Azul	11,0		X		0,0

QUADRO 399. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Anderson Zorzanelli.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson Zorzanelli							
Propriedade:		Sítio São Anderson	Município		São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	3,50
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	0,0	Azul	2,1		X		0,0
2	7	2	2,0	Azul	0,0		X		
3	7	2	2,5	Azul	0,0		X		
4	7	2	2,6	Azul	2,7		X		0,0
5	7	2	0,0	Azul	0,0		X		
6	7	2	1,5	Azul	0,0		X		
7	7	2	4,0	Azul	0,0		X		
8	7	2	6,4	Verde	0,0		X		
9	7	2	9,1	Amarelo	0,0		X		
10	7	2	12,3	Vermelho	0,0		X		
11	7	2	14,5	Vermelho	0,0		X		
12	7	2	16,3	Vermelho	0,0		X		
13	7	2	18,0	Vermelho	0,0		X		
14	7	2	20,2	Vermelho	0,0		X		
15	7	2	21,6	Vermelho	0,0		X		
16	7	2	24,3	Vermelho	0,0		X		
17	7	2	28,0	Vermelho	0,0		X		
18	7	2	28,4	Vermelho	0,0		X		
19	7	2	29,0	Vermelho	0,0		X		
20	7	2	29,6	Vermelho	0,0	X		8:30	0,0
21	7	2	0,1	Azul	0,0		X		
22	7	2	0,7	Azul	0,0		X		
23	7	2	1,6	Azul	0,0		X		
24	7	2	2,5	Azul	0,0		X		
25	7	2	3,7	Azul	0,0		X		
26	7	2	6,2	Verde	0,0		X		
27	7	2	9,5	Amarelo	0,0		X		
28	7	2	12,9	Vermelho	0,0		X		
29	7	2	16,4	Vermelho	0,0		X		
30	7	2	17,7	Vermelho	0,0		X		
31	7	2	18,7	Vermelho	2,7		X		16,0

QUADRO 400. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante Anderson Zorzanelli.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson Zorzanelli							
Propriedade:		Sítio São Anderson	Município		São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	3,50
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sím	Não		
1	7	3	18,0	Vermelho	0,0		X		
2	7	3	19,9	Vermelho	0,0		X		
3	7	3	21,3	Vermelho	0,0		X		
4	7	3	23,1	Vermelho	1,1		X		22,0
5	7	3	24,2	Vermelho	0,0		X		
6	7	3	25,8	Vermelho	0,0		X		
7	7	3	26,9	Vermelho	0,0		X		
8	7	3	27,7	Vermelho	0,0		X		
9	7	3	28,9	Vermelho	0,0		X		
10	7	3	29,7	Vermelho	0,0	X		8:00	0,0
11	7	3	1,7	Azul	0,0		X		
12	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
13	7	3	5,5	Azul	0,0		X		
14	7	3	7,7	Verde	0,0		X		
15	7	3	10,2	Verde	0,0		X		
16	7	3	12,0	Amarelo	0,0		X		
17	7	3	13,9	Amarelo	0,0		X		
18	7	3	16,4	Amarelo	0,0		X		
19	7	3	19,1	Vermelho	0,0		X		
20	7	3	22,3	Vermelho	0,0		X		
21	7	3	25,6	Vermelho	0,0		X		
22	7	3	28,2	Vermelho	0,0		X		
23	7	3	29,5	Vermelho	0,0	X		8:30	0,0
24	7	3	1,5	Azul	0,0		X		
25	7	3	2,3	Azul	0,0		X		
26	7	3	3,7	Azul	0,0		X		
27	7	3	4,9	Azul	0,0		X		
28	7	3	6,3	Verde	0,0		X		
29	7	3	8,0	Verde	0,0		X		
30	7	3	9,9	Verde	0,0		X		
31	7	3	11,6	Verde	2,0		X		9,6

QUADRO 401. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante Anderson Zorzanelli.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson Zorzanelli							
Propriedade:		Sítio São Anderson		Município	São Domingos do Norte		UF:		ES
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	3,50
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	10,9	Verde	1,0		X		9,9
2	7	3	12,3	Amarelo	0,0		X		
3	7	3	13,8	Amarelo	0,0		X		
4	7	3	15,0	Amarelo	5,5		X		9,5
5	7	3	11,1	Verde	0,0		X		
6	7	3	14,0	Amarelo	0,0		X		
7	7	3	16,1	Amarelo	0,0		X		
8	7	3	18,2	Vermelho	0,0		X		
9	7	3	21,2	Vermelho	0,0		X		
10	7	3	22,5	Vermelho	0,0		X		
11	7	3	25,3	Vermelho	0,0		X		
12	7	3	27,7	Vermelho	0,0		X		
13	7	3	34,4	Vermelho	0,0	X		8:00	7,4
14	7	3	12,0	Amarelo	0,0		X		
15	7	3	13,7	Amarelo	0,0		X		
16	7	3	17,3	Amarelo	0,0		X		
17	7	3	17,6	Vermelho	0,0		X		
18	7	3	21,0	Vermelho	0,0		X		
19	7	3	23,8	Vermelho	0,0		X		
20	7	3	25,1	Vermelho	0,0		X		
21	7	3	26,8	Vermelho	0,0		X		
22	7	3	28,3	Vermelho	0,0		X		
23	7	3	29,5	Vermelho	0,0	X		8:00	1,5
24	7	3	3,2	Azul	0,0		X		
25	7	3	5,1	Azul	0,0		X		
26	7	3	6,9	Verde	0,0		X		
27	7	3	7,5	Verde	6,4		X		1,1
28	7	3	2,1	Azul	0,0		X		
29	7	3	4,0	Azul	0,0		X		
30	7	3	6,4	Verde	0,0		X		

QUADRO 402. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante Anderson Zorzanelli.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson Zorzanelli							
Propriedade:		Sítio São Anderson	Município		São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	3,50
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	8,3	Verde	1,9		X		6,4
2	7	3	8,6	Verde	0,0		X		
3	7	3	9,0	Verde	0,0		X		
4	7	3	10,1	Verde	0,0		X		
5	7	3	10,2	Verde	5,0		X		5,2
6	7	3	6,2	Verde	3,5		X		2,7
7	7	3	7,5	Verde	17,0		X		0,0
8	7	3	3,2	Azul	0,0		X		
9	7	3	6,5	Verde	0,0		X		
10	7	3	10,0	Verde	0,0		X		
11	7	3	11,4	Verde	0,0		X		
12	7	3	12,6	Amarelo	0,0		X		
13	7	3	14,9	Amarelo	0,0		X		
14	7	3	16,5	Amarelo	0,0		X		
15	7	3	19,1	Vermelho	0,0		X		
16	7	3	22,5	Vermelho	0,0		X		
17	7	3	28,6	Vermelho	0,0		X		
18	7	3	30,0	Vermelho	0,0	X		8:00	2,0
19	7	3	5,5	Azul	0,0		X		
20	7	3	9,3	Verde	0,0		X		
21	7	3	12,0	Amarelo	0,0		X		
22	7	3	14,7	Amarelo	0,0		X		
23	7	3	17,0	Amarelo	7,5		X		9,5
24	7	3	10,2	Verde	7,6		X		2,6
25	7	3	5,0	Azul	0,0		X		
26	7	3	7,8	Verde	0,0		X		
27	7	3	11,5	Verde	0,0		X		
28	7	3	15,5	Amarelo	0,0		X		
29	7	3	19,4	Vermelho	8,5		X		10,9
30	7	3	11,6	Verde	8,5		X		3,1
31	7	3	3,7	Azul	0,0		X		

QUADRO 403. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante Anderson Zorzaneli.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson Zorzaneli							
Propriedade:		Sítio São Anderson	Município		São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Novem bro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	3,50
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	4,8	Azul	0,0		X		
2	7	3	6,0	Verde	4,6		X		1,4
3	7	3	3,2	Azul	0,0		X		
4	7	3	6,7	Verde	0,0		X		
5	7	3	9,8	Verde	0,0		X		
6	7	3	12,7	Amarelo	0,0		X		
7	7	3	14,6	Amarelo	2,0		X		12,6
8	7	3	13,9	Amarelo	5,0		X		8,9
9	7	3	9,4	Verde	5,3		X		4,1
10	7	3	5,6	Azul	0,8		X		4,8
11	7	3	7,9	Verde	0,0		X		
12	7	3	11,7	Amarelo	0,0		X		
13	7	3	16,1	Amarelo	0,0		X		
14	7	3	16,3	Amarelo	47,1		X		0,0
15	7	3	0,0	Azul	40,1		X		0,0
16	7	3	0,0	Azul	10,4		X		0,0
17	7	3	0,0	Azul	8,2		X		0,0
18	7	3	0,0	Azul	10,3		X		0,0
19	7	3	1,1	Azul	67,0		X		0,0
20	7	3	2,2	Azul	0,0		X		
21	7	3	3,0	Azul	0,0		X		
22	7	3	3,6	Azul	3,0		X		0,6
23	7	3	1,4	Azul	0,0		X		
24	7	3	2,1	Azul	0,0		X		
25	7	3	2,9	Azul	34,0		X		0,0
26	7	3	0,4	Azul	0,0		X		
27	7	3	2,1	Azul	0,0		X		
28	7	3	4,3	Azul	0,0		X		
29	7	3	6,7	Verde	0,0		X		
30	7	3	7,6	Verde	0,0		X		

QUADRO 404. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante Anderson Zorzanelli.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Anderson Zorzanelli							
Propriedade:		Sítio São Anderson		Município	São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	3,50
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	3	9,1	Verde	2,6		X		6,5
2	7	3	7,9	Verde	0,0		X		
3	7	3	8,6	Verde	0,0		X		
4	7	3	9,7	Verde	0,0		X		
5	7	3	10,4	Verde	0,0		X		
6	7	3	11,2	Verde	10,5		X		0,7
7	7	3	2,3	Azul	0,0		X		
8	7	3	4,0	Azul	0,0		X		
9	7	3	5,4	Azul	34,8		X		0,0
10	7	3	0,0	Azul	4,0		X		0,0
11	7	3	1,2	Azul	0,0		X		
12	7	3	3,2	Azul	17,9		X		0,0
13	7	3	1,5	Azul	10,3		X		0,0
14	7	3	1,3	Azul	20,3		X		0,0
15	7	3	3,3	Azul	0,0		X		
16	7	3	3,3	Azul	0,0		X		
17	7	3	4,0	Azul	6,0		X		0,0
18	7	3	2,0	Azul	1,0		X		1,0
19	7	3	2,1	Azul	6,0		X		0,0
20	7	3	0,7	Azul	8,0		X		0,0
21	7	3	0,8	Azul	3,5		X		0,0
22	7	3	1,8	Azul	1,5		X		0,3
23	7	3	2,6	Azul	0,0		X		
24	7	3	6,1	Verde	0,0		X		
25	7	3	9,2	Verde	0,0		X		
26	7	3	13,5	Amarelo	0,0		X		
27	7	3	18,1	Vermelho	0,0		X		
28	7	3	22,9	Vermelho	0,0		X		
29	7	3	26,5	Vermelho	0,0		X		
30	7	3	30,9	Vermelho	0,0		X		
31	7	3	34,5	Vermelho	0,0	X		8:30	0,0

Antônio Luís dos Santos

QUADRO 4045. Histórico da irrigação de novembro de 2015, do participante Antônio Luís dos Santos.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Antônio Luís dos Santos								
Propriedade:	ú 0,00	Município	São Domingos do Norte		UF:	ES			
Ano:	2015	Mês:	Novem bro	Cultura:	imenta do rein	RM:	CPS 0.8	RT:	5.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentaçã o (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10	7	2	0,0	Azul	0,0		x		
11	7	2	4,7	Verde	0,0		x		
12	7	2	9,4	Vermelho	0,0	x		1:26	0
13	7	2	4,8	Verde	0,0		x		
14	7	2	9,8	Vermelho	0,0	x		1:30	0
15	7	2	3,2	Verde	0,0		x		
16	7	2	6,3	Amarelo	0,0	x		0:57	0
17	7	2	2,5	Azul	0,0		x		
18	7	2	2,8	Azul	16,0		x		0
19	7	2	1,1	Azul	4,5		x		0
20	7	2	2,7	Azul	0,0		x		
21	7	2	4,8	Verde	0,0		x		
22	7	2	6,1	Amarelo	21,0		x		0
23	7	2	2,1	Azul	0,0		x		
24	7	2	4,9	Verde	0,0		x		
25	7	2	6,2	Amarelo	0,0	x		0:55	0
26	7	2	2,4	Azul	0,0		x		
27	7	2	4,0	Verde	7,1		x		0
28	7	2	2,3	Azul	0,0		x		
29	7	2	5,1	Verde	0,0		x		
30	7	2	7,9	Amarelo	0,0	x		1:12	0

QUADRO 406. Histórico da irrigação de dezembro de 2015, do participante Antônio Luís dos Santos.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Antônio Luís dos Santos								
Propriedade:	ú 0,00	Município	São Domingos do Norte		UF:	ES			
Ano:	2015	Mês:	Dezembro	Cultura:	imenta do rein	RM:	CPS 0.8	RT:	5.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	4,3	Verde	0,0		x		
2	7	2	7,9	Amarelo	0,0		x		
3	7	2	11,3	Vermelho	0,0	x		1:45	0
4	7	2	1,8	Azul	6,0		x		0
5	7	2	3,1	Verde	16,0		x		0
6	7	2	3,3	Verde	3,4		x		0
7	7	2	3,7	Verde	0,0		x		
8	7	2	5,9	Amarelo	40,0		x		0
9	7	2	0,0	Azul	39,0		x		0
10	7	2	2,7	Azul	0,0		x		
11	7	2	6,2	Amarelo	0,0		x		
12	7	2	8,2	Amarelo	0,0	x		1:15	0
13	7	2	3,8	Verde	0,0		x		
14	7	2	7,8	Amarelo	0,0		x		
15	7	2	11,4	Vermelho	0,0	x		1:45	0
16	7	2	3,9	Verde	0,0		x		
17	7	2	8,4	Amarelo	0,0	x		1:15	0
18	7	2	4,2	Verde	0,0		x		
19	7	2	8,3	Amarelo	0,0		x		
20	7	2	12,5	Vermelho	0,0	x		1:55	0
21	7	2	6,5	Amarelo	0,0		x		
22	7	2	11,0	Vermelho	0,0	x		1:40	0
23	7	2	3,5	Verde	0,0		x		
24	7	2	7,6	Amarelo	0,0	x		1:10	0
25	7	2	3,6	Verde	0,0		x		
26	7	2	4,9	Verde	0,0		x		
27	7	2	9,8	Vermelho	0,0		x		
28	7	2	13,9	Vermelho	2,0	x		1:50	0
29	7	2	5,6	Verde	0,0		x		
30	7	2	10,0	Vermelho	0,0		x		
31	7	2	15,9	Vermelho	0,0	x		2:28	0

QUADRO 407. Histórico da irrigação de janeiro de 2016, do participante Antônio Luís dos Santos.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Antônio Luís dos Santos								
Propriedade:	ú 0,00	Município	São Domingos do Norte	UF:	ES				
Ano:	2016	Mês:	Janeiro	Cultura:	imenta do rein	RM:	CPS 0.8	RT:	5.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	5,6	Verde	0,0		x		
2	7	2	9,7	Vermelho	0,0		x		
3	7	2	14,7	Vermelho	2,0		x		13
4	7	2	15,8	Vermelho	11,5		x		4
5	7	2	1,3	Azul	2,0		x		0
6	7	2	4,6	Verde	0,0		x		
7	7	2	8,5	Amarelo	0,0		x		
8	7	2	12,2	Vermelho	0,0		x		
9	7	2	16,9	Vermelho	0,0		x		
10	7	2	23,4	Vermelho	0,0	x		3:35	0
11	7	2	2,4	Azul	0,0		x		
12	7	2	7,0	Amarelo	0,0		x		
13	7	2	7,4	Amarelo	0,0		x		
14	7	2	8,6	Amarelo	32,3		x		0
15	7	2	2,3	Azul	0,0		x		
16	7	2	2,6	Azul	3,6		x		0
17	7	2	3,1	Verde	6,7		x		0
18	7	2	0,0	Azul	9,1		x		0
19	7	2	1,1	Azul	5,9		x		0
20	7	2	1,8	Azul	24,8		x		0
21	7	2	0,0	Azul	23,0		x		0
22	7	2	0,0	Azul	11,0		x		0
23	7	2	0,0	Azul	22,5		x		0
24	7	2	0,6	Azul	2,3		x		0
25	7	2	1,6	Azul	22,7		x		0
26	7	2	0,7	Azul	1,6		x		0
27	7	2	3,2	Verde	0,0		x		
28	7	2	5,3	Verde	4,2		x		0
29	7	2	3,6	Verde	0,0		x		
30	7	2	6,8	Amarelo	0,0		x		
31	7	2	9,9	Vermelho	0,0		x		

QUADRO 408. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante Antônio Luís dos Santos.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Antônio Luís dos Santos								
Propriedade:	ú 0,00	Município	São Domingos do Norte	UF:	ES				
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	imenta do rein	RM:	CPS 0.8	RT:	5.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	12,1	Vermelho	0,0		x		
2	7	2	15,7	Vermelho	0,0	x		2:25	0
3	7	2	3,0	Verde	0,0		x		
4	7	2	6,1	Amarelo	0,0		x		
5	7	2	9,4	Vermelho	0,0		x		
6	7	2	13,6	Vermelho	0,0	x		2:06	0
7	7	2	3,2	Verde	0,0		x		
8	7	2	6,6	Amarelo	0,0		x		
9	7	2	11,0	Vermelho	0,0		x		
10	7	2	14,1	Vermelho	0,0		x		
11	7	2	17,9	Vermelho	0,0	x		2:46	0
12	7	2	4,1	Verde	0,0		x		
13	7	2	5,5	Verde	2,8	x		0:26	0
14	7	2	2,8	Azul	0,0		x		
15	7	2	5,5	Verde	0,0		x		
16	7	2	9,2	Vermelho	0,0		x		
17	7	2	10,5	Vermelho	0,0		x		
18	7	2	14,3	Vermelho	0,0		x		
19	7	2	18,2	Vermelho	0,0		x		
20	7	2	22,3	Vermelho	0,0	x		3:24	0
21	7	2	4,7	Verde	0,0		x		
22	7	2	7,5	Amarelo	0,0		x		
23	7	2	10,6	Vermelho	0,0	x		1:37	0
24	7	2	3,4	Verde	0,0		x		
25	7	2	6,5	Amarelo	0,0		x		
26	7	2	10,2	Vermelho	0,0		x		
27	7	2	15,1	Vermelho	0,0		x		
28	7	2	19,3	Vermelho	0,0	x		2:57	0
29	7	2	4,4	Verde	0,0		x		

QUADRO 409 Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Antônio Luís dos Santos.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Antônio Luís dos Santos								
Propriedade:	ú 0,00	Município	São Domingos do Norte		UF:	ES			
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	imenta do rein	RM:	CPS 0.8	RT:	5.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	8,5	Amarelo	0,0		X		
2	7	2	11,9	Vermelho	0,0		X		
3	7	2	14,7	Vermelho	0,0		X		
4	7	2	19,2	Vermelho	0,0		X		
5	7	2	23,2	Vermelho	0,0	X		3:34	0,0
6	7	2	2,4	Azul	0,0		X		
7	7	2	4,6	Verde	0,0		X		
8	7	2	7,9	Amarelo	0,0		X		
9	7	2	9,7	Vermelho	0,0		X		
10	7	2	13,3	Vermelho	0,0	X		2:23	0,0
11	7	2	3,1	Verde	0,0		X		
12	7	2	6,6	Amarelo	0,0		X		
13	7	2	10,0	Vermelho	0,0	X		1:32	0,0
14	7	2	0,8	Azul	0,0		X		
15	7	2	4,2	Verde	0,0		X		
16	7	2	4,3	Verde	6,0		X		0,0
17	7	2	6,7	Amarelo	11,0		X		0,0
18	7	2	2,3	Azul	28,7		X		0,0
19	7	2	3,4	Verde	4,8		X		0,0
20	7	2	3,3	Verde	0,0		X		
21	7	2	4,4	Verde	0,0		X		
22	7	2	6,3	Amarelo	0,0		X		
23	7	2	8,4	Amarelo	0,0		X		
24	7	2	11,6	Vermelho	0,0	X		1:47	0,0
25	7	2	2,6	Azul	0,0		X		
26	7	2	5,4	Verde	0,0		X		
27	7	2	6,8	Amarelo	0,0		X		
28	7	2	9,5	Vermelho	0,0		X		
29	7	2	11,9	Vermelho	0,0		X		
30	7	2	14,3	Vermelho	0,0		X		
31	7	2	17,1	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 410. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Antônio Luís dos Santos.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Antônio Luís dos Santos							
Propriedade:		ú 0,00		Município	São Domingos do Norte			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	imenta do rein	RM:	CPS 0.8	RT:	5.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação o (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	19,2	Vermelho	0,0	x		2:58	0
2	7	2	3,6	Verde	0,0		x		
3	7	2	6,1	Amarelo	0,0		x		
4	7	2	8,3	Amarelo	0,0		x		
5	7	2	10,3	Vermelho	5,3		x		5
6	7	2	6,8	Amarelo	0,0		x		
7	7	2	8,9	Vermelho	0,0		x		
8	7	2	11,2	Vermelho	0,0		x		
9	7	2	14,9	Vermelho	0,0		x		
10	7	2	18,3	Vermelho	0,0	x		2:50	0
11	7	2	1,1	Azul	0,0		x		
12	7	2	3,8	Verde	2,0		x		2
13	7	2	6,7	Amarelo	2,2	x		1:05	0
14	7	2	1,5	Azul	3,7		x		0
15	7	2	3,9	Verde	0,0		x		
16	7	2	6,8	Amarelo	0,0		x		
17	7	2	9,6	Vermelho	0,0	x		1:28	0
18	7	2	2,3	Azul	3,0		x		0
19	7	2	1,7	Azul	0,0		x		
20	7	2	1,4	Azul	6,9		x		0
21	7	2	2,1	Azul	0,0		x		
22	7	2	3,4	Verde	0,0	x		0:30	0
23	7	2	4,8	Verde	0,0		x		
24	7	2	6,2	Amarelo	0,0		x		
25	7	2	7,7	Amarelo	0,0		x		
26	7	2	9,1	Vermelho	0,0	x		1:24	0
27	7	2	2,1	Azul	0,0	x		0:20	0
28	7	2	4,1	Verde	0,0		x		
29	7	2	5,0	Verde	0,0		x		
30	7	2	6,6	Amarelo	0,0		x		

QUADRO 411. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Antônio Luís dos Santos.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Antônio Luís dos Santos								
Propriedade:	0	Município	São Domingos do Norte		UF:	ES			
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	imenta do rein	RM:	CPS 0.8	RT:	5.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	7,1	Amarelo	2,3	x		1:00	0,0
2	7	2	1,3	Azul	0,0		x		
3	7	2	2,4	Azul	0,0		x		
4	7	2	4,1	Verde	0,0		x		
5	7	2	6,0	Amarelo	0,0		x		
6	7	2	7,9	Amarelo	0,0	x		1:13	0,0
7	7	2	2,1	Azul	0,0		x		
8	7	2	3,6	Verde	0,0		x		
9	7	2	4,5	Verde	0,0		x		
10	7	2	6,3	Amarelo	0,0		x		
11	7	2	8,2	Amarelo	0,0	x		1:16	0,0
12	7	2	2,3	Azul	0,0		x		
13	7	2	4,6	Verde	0,0		x		
14	7	2	5,2	Verde	0,0		x		
15	7	2	6,3	Amarelo	0,0		x		
16	7	2	8,9	Vermelho	0,0		x		
17	7	2	10,8	Vermelho	0,0		x		
18	7	2	13,2	Vermelho	0,0	x		2:02	0,0
19	7	2	1,3	Azul	0,0		x		
20	7	2	2,3	Azul	0,0		x		
21	7	2	3,0	Verde	0,0		x		
22	7	2	4,8	Verde	12,4		x		0,0
23	7	2	1,1	Azul	0,0		x		
24	7	2	2,8	Azul	0,0		x		
25	7	2	4,3	Verde	0,0		x		
26	7	2	5,6	Verde	0,0		x		
27	7	2	7,4	Amarelo	0,0	x		1:08	0,0
28	7	2	1,1	Azul	0,0		x		
29	7	2	2,4	Azul	0,0		x		
30	7	2	3,2	Verde	0,0		x		
31	7	2	4,4	Verde	0,0	x		0:40	0,0

QUADRO 412. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Antônio Luís dos Santos.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Antônio Luís dos Santos							
Propriedade:		ú 0,00		Município	São Domingos do Norte			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	imenta do rein	RM:	CPS 0.8	RT:	5.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentaçã o (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	1,7	Azul	0,0		X		
2	7	2	3,4	Verde	0,0		X		
3	7	2	4,7	Verde	0,0		X		
4	7	2	5,8	Verde	0,0		X		
5	7	2	8,4	Amarelo	0,0		X		
6	7	2	9,7	Vermelho	0,0		X		
7	7	2	11,7	Vermelho	0,0	X		1:50	0,0
8	7	2	1,6	Azul	0,0		X		
9	7	2	2,9	Azul	0,0		X		
10	7	2	3,5	Verde	0,0		X		
11	7	2	4,0	Verde	0,0		X		
12	7	2	4,5	Verde	0,0		X		
13	7	2	4,9	Verde	1,8		X		3,1
14	7	2	5,2	Verde	0,0	X		0:48	0,0
15	7	2	0,9	Azul	0,0		X		
16	7	2	2,4	Azul	0,0		X		
17	7	2	3,8	Verde	0,0		X		
18	7	2	5,3	Verde	0,0		X		
19	7	2	7,0	Amarelo	0,0		X		
20	7	2	7,7	Amarelo	0,0		X		
21	7	2	8,9	Vermelho	0,0		X		
22	7	2	10,6	Vermelho	0,0		X		
23	7	2	11,7	Vermelho	0,0	X		1:48	0,0
24	7	2	1,4	Azul	0,0		X		
25	7	2	2,3	Azul	0,0		X		
26	7	2	3,0	Verde	0,0		X		
27	7	2	4,4	Verde	5,0		X		0,0
28	7	2	1,3	Azul	5,1		X		0,0
29	7	2	1,2	Azul	0,0		X		
30	7	2	1,1	Azul	13,0		X		0,0

QUADRO 413. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Antônio Luís dos Santos.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Antônio Luís dos Santos								
Propriedade:	ú 0,00	Município	São Domingos do Norte	UF:	ES				
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	imenta do rein	RM:	CPS 0.8	RT:	5.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	1,5	Azul	0,0		X		
2	7	2	2,6	Azul	2,8		X		0,0
3	7	2	2,3	Azul	0,0		X		
4	7	2	2,9	Azul	0,0		X		
5	7	2	3,3	Verde	0,9		X		2,4
6	7	2	3,8	Verde	0,0		X		
7	7	2	5,5	Verde	0,0		X		
8	7	2	7,0	Amarelo	0,0		X		
9	7	2	8,4	Amarelo	0,0		X		
10	7	2	10,9	Vermelho	0,0	X		1:50	0,0
11	7	2	1,3	Azul	0,0		X		
12	7	2	3,2	Verde	0,0		X		
13	7	2	5,1	Verde	0,0		X		
14	7	2	7,0	Amarelo	0,0		X		
15	7	2	8,6	Amarelo	0,0		X		
16	7	2	11,0	Vermelho	0,0		X		
17	7	2	13,8	Vermelho	0,0	X		2:08	0,0
18	7	2	1,7	Azul	0,0		X		
19	7	2	2,7	Azul	0,0		X		
20	7	2	3,9	Verde	0,0		X		
21	7	2	4,7	Verde	0,0		X		
22	7	2	5,4	Verde	0,0		X		
23	7	2	6,2	Amarelo	0,0		X		
24	7	2	7,2	Amarelo	0,0		X		
25	7	2	8,0	Amarelo	0,0		X		
26	7	2	9,9	Vermelho	0,0		X		
27	7	2	11,9	Vermelho	0,0	X		1:50	0,0
28	7	2	1,8	Azul	0,0		X		
29	7	2	3,5	Verde	0,0		X		
30	7	2	5,1	Verde	0,0		X		
31	7	2	6,4	Amarelo	0,0		X		

QUADRO 414. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante Antônio Luís dos Santos.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Antônio Luís dos Santos							
Propriedade:		ú 0,00		Município	São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	imenta do rein	RM:	CPS 0.8	RT:	5.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	1,0	Azul	0,0		X		
2	7	2	2,3	Azul	0,0		X		
3	7	2	4,1	Verde	0,0	X		0:38	0,0
4	7	2	1,9	Azul	1,5		X		0,4
5	7	2	2,7	Azul	0,0		X		
6	7	2	4,9	Verde	0,0		X		
7	7	2	6,6	Amarelo	0,0		X		
8	7	2	10,1	Vermelho	0,0		X		
9	7	2	11,0	Vermelho	0,0		X		
10	7	2	14,3	Vermelho	0,0		X		
11	7	2	15,4	Vermelho	0,0		X		
12	7	2	17,0	Vermelho	0,0		X		
13	7	2	18,7	Vermelho	0,0		X		
14	7	2	22,1	Vermelho	0,0		X		
15	7	2	22,6	Vermelho	0,0		X		
16	7	2	2,1	Azul	0,0	X		3:30	0,0
17	7	2	4,2	Verde	0,0		X		
18	7	2	7,0	Amarelo	0,0		X		
19	7	2	9,6	Vermelho	0,0		X		
20	7	2	13,1	Vermelho	1,7		X		11,4
21	7	2	15,9	Vermelho	0,0	X		2:30	0,0
22	7	2	2,5	Azul	0,0		X		
23	7	2	3,7	Verde	0,0		X		
24	7	2	4,8	Verde	0,0		X		
25	7	2	6,7	Amarelo	0,0		X		
26	7	2	9,2	Vermelho	0,0		X		
27	7	2	12,3	Vermelho	0,0		X		
28	7	2	15,5	Vermelho	0,0	X		2:24	0,0
29	7	2	2,1	Azul	0,0		X		
30	7	2	4,1	Verde	0,0		X		
31	7	2	6,4	Amarelo	0,0		X		

QUADRO 415. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante Antônio Luís dos Santos.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Antônio Luís dos Santos							
Propriedade:		ú 0,00		Município	São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	imenta do rein	RM:	CPS 0.8	RT:	5.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	7,7	Amarelo	1,3		X		6,4
2	7	2	9,2	Vermelho	0,0	X		1:25	0,0
3	7	2	1,2	Azul	0,0		X		
4	7	2	2,1	Azul	5,2		X		0,0
5	7	2	1,9	Azul	0,0	X		0:20	0,0
6	7	2	1,1	Azul	0,0		X		
7	7	2	4,1	Verde	0,0		X		
8	7	2	6,5	Amarelo	0,0		X		
9	7	2	9,1	Vermelho	0,0		X		
10	7	2	10,9	Vermelho	0,0		X		
11	7	2	13,0	Vermelho	0,0		X		
12	7	2	14,1	Vermelho	0,0		X		
13	7	2	17,4	Vermelho	0,0		X		
14	7	2	20,5	Vermelho	0,0		X		
15	7	2	24,0	Vermelho	0,0		X		
16	7	2	27,3	Vermelho	0,0		X		
17	7	2	28,6	Vermelho	0,0	X		4:25	0,0
18	7	2	2,3	Azul	0,0	X		0:25	0,0
19	7	2	1,8	Azul	0,0		X		
20	7	2	4,8	Verde	0,0		X		
21	7	2	7,3	Amarelo	0,0		X		
22	7	2	7,9	Amarelo	0,0		X		
23	7	2	10,6	Vermelho	0,0	X		1:37	0,0
24	7	2	2,6	Azul	0,0		X		
25	7	2	5,2	Verde	0,0		X		
26	7	2	6,3	Amarelo	0,0		X		
27	7	2	7,0	Amarelo	7,6		X		0,0
28	7	2	1,2	Azul	0,0		X		
29	7	2	3,1	Verde	0,0	X		0:30	0,0
30	7	2	1,6	Azul	0,0		X		

QUADRO 416. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante Antônio Luís dos Santos.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Antônio Luís dos Santos							
Propriedade:		ú 0,00		Município	São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	imenta do rein	RM:	CPS 0.8	RT:	5.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	4,3	Verde	3,8		X		0,5
2	7	2	1,0	Azul	0,0		X		
3	7	2	1,3	Azul	2,7		X		0,0
4	7	2	1,1	Azul	2,6		X		0,0
5	7	2	1,8	Azul	4,5		X		0,0
6	7	2	0,9	Azul	2,4		X		0,0
7	7	2	0,8	Azul	3,1		X		0,0
8	7	2	4,5	Verde	0,0		X		
9	7	2	8,4	Amarelo	0,0	X		1:18	0,0
10	7	2	2,9	Azul	0,0		X		
11	7	2	4,3	Verde	0,0		X		
12	7	2	4,9	Verde	0,0		X		
13	7	2	5,7	Verde	0,0		X		
14	7	2	7,7	Amarelo	0,0		X		
15	7	2	10,8	Vermelho	0,0		X		
16	7	2	14,6	Vermelho	0,0	X		2:15	0,0
17	7	2	2,9	Azul	0,0		X		
18	7	2	5,8	Verde	0,0	X		0:57	0,0
19	7	2	2,5	Azul	0,0		X		
20	7	2	5,7	Verde	0,0	X		0:54	0,0
21	7	2	3,2	Verde	0,0		X		
22	7	2	6,5	Amarelo	0,0		X		
23	7	2	9,8	Vermelho	5,2		X		4,6
24	7	2	6,5	Amarelo	6,1		X		0,4
25	7	2	3,7	Verde	0,0		X		
26	7	2	6,6	Amarelo	0,0	X		1:00	0,1
27	7	2	2,9	Azul	0,0		X		
28	7	2	8,2	Amarelo	0,0		X		
29	7	2	11,7	Vermelho	26,4		X		0,0
30	7	2	1,2	Azul	7,0		X		0,0
31	7	2	0,3	Azul	1,0		X		0,0

QUADRO 417. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante Antônio Luís dos Santos.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Antônio Luís dos Santos							
Propriedade:		ú 0,00		Município	São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Novem bro	Cultura:	imenta do rein	RM:	CPS 0.8	RT:	5.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	0,7	Azul	0,0		X		
2	7	2	2,0	Azul	7,3		X		0,0
3	7	2	1,4	Azul	0,0		X		
4	7	2	4,0	Verde	1,6		X		2,4
5	7	2	3,6	Verde	0,0		X		
6	7	2	6,0	Amarelo	0,0		X		
7	7	2	7,2	Amarelo	0,0		X		
8	7	2	8,0	Amarelo	33,8		X		0,0
9	7	2	0,4	Azul	18,7		X		0,0
10	7	2	1,6	Azul	0,0		X		
11	7	2	2,1	Azul	0,0		X		
12	7	2	5,0	Verde	0,0		X		
13	7	2	7,6	Amarelo	1,6		X		6,0
14	7	2	8,3	Amarelo	52,8		X		0,0
15	7	2	0,3	Azul	34,7		X		0,0
16	7	2	1,7	Azul	5,4		X		0,0
17	7	2	1,9	Azul	0,0		X		
18	7	2	3,9	Verde	3,0		X		0,9
19	7	2	4,1	Verde	96,9		X		0,0
20	7	2	1,8	Azul	0,0		X		
21	7	2	2,5	Azul	0,0		X		
22	7	2	4,0	Verde	0,0		X		
23	7	2	5,5	Verde	0,0		X		
24	7	2	5,8	Verde	2,1		X		3,7
25	7	2	7,0	Amarelo	55,2		X		0,0
26	7	2	1,0	Azul	0,0		X		
27	7	2	2,3	Azul	2,5		X		0,0
28	7	2	3,5	Verde	0,0		X		
29	7	2	5,2	Verde	0,0		X		
30	7	2	7,7	Amarelo	0,0		X		

QUADRO 418. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante Antônio Luís dos Santos.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Antônio Luís dos Santos							
Propriedade:		ú 0,00		Município	São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	imenta do rein	RM:	CPS 0.8	RT:	5.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	8,7	Amarelo	0,0		X		
2	7	2	10,2	Vermelho	0,0		X		
3	7	2	10,8	Vermelho	5,1		X		5,7
4	7	2	7,6	Amarelo	0,0		X		
5	7	2	8,1	Amarelo	1,2		X		6,9
6	7	2	7,4	Amarelo	11,6		X		0,0
7	7	2	2,9	Azul	0,0		X		
8	7	2	4,8	Verde	0,0		X		
9	7	2	7,4	Amarelo	39,1		X		0,0
10	7	2	1,7	Azul	19,8		X		0,0
11	7	2	1,8	Azul	13,7		X		0,0
12	7	2	2,9	Azul	55,0		X		0,0
13	7	2	1,8	Azul	31,4		X		0,0
14	7	2	0,8	Azul	17,0		X		0,0
15	7	2	1,5	Azul	1,4		X		0,0
16	7	2	5,1	Verde	8,2		X		0,0
17	7	2	1,6	Azul	7,3		X		0,0
18	7	2	0,6	Azul	8,6		X		0,0
19	7	2	0,9	Azul	5,1		X		0,0
20	7	2	1,5	Azul	8,0		X		0,0
21	7	2	1,3	Azul	27,7		X		0,0
22	7	2	1,5	Azul	1,7		X		0,0
23	7	2	3,0	Verde	0,0		X		
24	7	2	6,3	Amarelo	0,0		X		
25	7	2	9,8	Vermelho	0,0		X		
26	7	2	11,3	Vermelho	0,0		X		
27	7	2	14,3	Vermelho	0,0		X		
28	7	2	17,5	Vermelho	0,0		X		
29	7	2	20,5	Vermelho	0,0	X		3:10	0,0
30	7	2	3,5	Verde	0,0		X		
31	7	2	6,5	Amarelo	0,0		X		

Lúcio Vitor Coser

QUADRO 419. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Lúcio Vitor Coser.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário:		Lúcio Vítor Coser							
Propriedade:		S. Itajovi		Município	São Domingos do Norte			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 0.9	RT:	2.2
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentaçã o (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	0,0	Azul	0,0		X		
2	18	3	2,4	Azul	0,5		X		1,9
3	18	3	5,6	Verde	0,0		X		
4	18	3	10,0	Amarelo	0,0		X		
5	18	3	12,5	Amarelo	0,0		X		
6	18	3	15,7	Vermelho	0,8		X		14,9
7	18	3	17,0	Vermelho	0,0		X		
8	18	3	19,1	Vermelho	2,6	X		3:50	8,0
9	18	3	11,7	Amarelo	0,0		X		
10	18	3	15,2	Vermelho	0,0		X		
11	18	3	19,6	Vermelho	0,0		X		
12	18	3	25,1	Vermelho	0,0		X		
13	18	3	26,1	Vermelho	0,0	X		12:00	0,0
14	18	3	5,2	Verde	0,5		X		4,7
15	18	3	6,0	Verde	0,0		X		
16	18	3	6,2	Verde	6,5		X		0,0
17	18	3	0,7	Azul	12,2		X		0,0
18	18	3	2,8	Azul	0,0		X		
19	18	3	4,5	Azul	0,0		X		
20	18	3	5,2	Verde	0,0		X		
21	18	3	9,3	Verde	0,5		X		8,8
22	18	3	11,9	Amarelo	0,0		X		
23	18	3	15,8	Vermelho	0,0		X		
24	18	3	18,4	Vermelho	0,0		X		
25	18	3	19,9	Vermelho	0,0		X		
26	18	3	21,3	Vermelho	0,0	X		9:40	0,0
27	18	3	2,5	Azul	0,0		X		
28	18	3	5,5	Verde	0,0		X		
29	18	3	7,5	Verde	0,0		X		
30	18	3	8,1	Verde	0,0		X		
31	18	3	8,6	Verde	0,0		X		

QUADRO 420. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Lúcio Vitor Coser.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Lúcio Vitor Coser							
Propriedade:		S. Itajóvi		Município	São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 0.9	RT:	2.2
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	10,0	Amarelo	0,0		x		
2	18	3	12,9	Amarelo	0,0		x		
3	18	3	13,3	Amarelo	0,0		x		
4	18	3	15,3	Vermelho	0,0		x		
5	18	3	16,7	Vermelho	11,6		x		5,10
6	18	3	6,1	Verde	0,0		x		
7	18	3	8,4	Verde	0,0		x		
8	18	3	16,8	Vermelho	0,0		x	8:00	0,00
9	18	3	2,6	Azul	0,0		x		
10	18	3	3,8	Azul	0,0		x		
11	18	3	5,9	Verde	0,0		x		
12	18	3	7,1	Verde	0,0		x		
13	18	3	8,5	Verde	0,0		x		
14	18	3	9,4	Verde	0,0		x		
15	18	3	12,6	Amarelo	0,0		x		
16	18	3	14,3	Amarelo	0,0		x		
17	18	3	16,5	Vermelho	0,0		x		
18	18	3	17,1	Vermelho	4,5		x		12,60
19	18	3	14,0	Amarelo	3,0		x		11,00
20	18	3	13,5	Amarelo	0,0		x		
21	18	3	13,9	Amarelo	0,0		x		
22	18	3	14,7	Vermelho	0,0		x		
23	18	3	15,7	Vermelho	2,0		x		13,70
24	18	3	15,5	Vermelho	0,0		x		
25	18	3	17,2	Vermelho	0,0		x		
26	18	3	19,4	Vermelho	0,0		x	9:00	0,00
27	18	3	1,8	Azul	0,0		x		
28	18	3	3,6	Azul	0,0		x		
29	18	3	5,0	Verde	0,0		x		
30	18	3	5,1	Verde	0,0		x		

QUADRO 421. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Lúcio Vitor Coser.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Lúcio Vitor Coser								
Propriedade:	S. Itajóvi	Município	São Domingos do Norte			UF:	ES		
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 0.9	RT:	2.2
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	5,4	Verde	0,0		x		
2	18	3	6,7	Verde	0,0		x		
3	18	3	8,2	Verde	0,0		x		
4	18	3	9,4	Verde	0,0		x		
5	18	3	10,8	Amarelo	0,0		x		
6	18	3	12,4	Amarelo	0,0		x		
7	18	3	14,0	Amarelo	0,0		x		
8	18	3	15,4	Vermelho	0,0		x		
9	18	3	17,0	Vermelho	0,0	x		8:00	0,0
10	18	3	2,8	Azul	0,0		x		
11	18	3	3,3	Azul	0,0		x		
12	18	3	4,8	Verde	0,0		x		
13	18	3	7,2	Verde	0,0		x		
14	18	3	9,0	Verde	0,0		x		
15	18	3	9,3	Verde	0,0		x		
16	18	3	10,8	Amarelo	0,0		x		
17	18	3	12,8	Amarelo	0,0		x		
18	18	3	13,6	Amarelo	0,0		x		
19	18	3	14,5	Vermelho	0,0		x		
20	18	3	15,3	Vermelho	0,0		x		
21	18	3	15,6	Vermelho	0,0		x		
22	18	3	16,5	Vermelho	0,0		x		
23	18	3	16,6	Vermelho	5,0		x		11,6
24	18	3	16,7	Vermelho	0,0		x		
25	18	3	17,9	Vermelho	0,0		x		
26	18	3	20,0	Vermelho	0,0		x		
27	18	3	21,8	Vermelho	0,0		x		
28	18	3	25,0	Vermelho	0,0	x		11:40	0,0
29	18	3	1,4	Azul	0,0		x		
30	18	3	2,5	Azul	0,0		x		
31	18	3	3,7	Azul	0,0		x		

QUADRO 422. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Lúcio Vitor Coser.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Lúcio Vitor Coser							
Propriedade:		S. Itajóvi		Município	São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 0.9	RT:	2.2
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	5,6	Verde	0,0		X		
2	18	3	7,0	Verde	0,0		X		
3	18	3	7,9	Verde	0,0		X		
4	18	3	10,7	Amarelo	0,0		X		
5	18	3	11,5	Amarelo	0,0		X		
6	18	3	13,3	Amarelo	0,0		X		
7	18	3	14,4	Vermelho	0,0		X		
8	18	3	16,1	Vermelho	0,0		X		
9	18	3	16,8	Vermelho	0,0		X		
10	18	3	18,2	Vermelho	0,0		X		
11	18	3	19,2	Vermelho	0,0		X		
12	18	3	20,0	Vermelho	0,0		X		
13	18	3	21,2	Vermelho	0,0		X		
14	18	3	23,6	Vermelho	0,0		X		
15	18	3	25,8	Vermelho	0,0		X		
16	18	3	27,5	Vermelho	0,0		X		
17	18	3	1,5	Azul	0,0		X		
18	18	3	2,2	Azul	0,0		X		
19	18	3	4,0	Azul	0,0		X		
20	18	3	4,5	Azul	0,0		X		
21	18	3	5,9	Verde	0,0		X		
22	18	3	7,1	Verde	0,0		X		
23	18	3	8,5	Verde	0,0		X		
24	18	3	9,4	Verde	0,0		X		
25	18	3	10,0	Amarelo	0,0		X		
26	18	3	10,5	Amarelo	0,0		X		
27	18	3	10,9	Amarelo	4,2		X		7
28	18	3	11,0	Amarelo	8,2		X		3
29	18	3	5,5	Verde	11,7		X		0
30	18	3	2,5	Azul	0,0		X		

QUADRO 423. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Lúcio Vitor Coser.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Lúcio Vitor Coser								
Propriedade:	S. Itajóvi	Município	São Domingos do Norte			UF:	ES		
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 0.9	RT:	2.2
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	2	2,9	Azul	5,3		X		0,0
2	18	2	1,0	Azul	0,0		X		
3	18	2	2,0	Azul	0,0		X		
4	18	2	2,8	Azul	0,0		X		
5	18	2	4,0	Verde	0,0		X		
6	18	2	5,4	Verde	0,0		X		
7	18	2	6,1	Verde	0,0		X		
8	18	2	8,0	Amarelo	0,0		X		
9	18	2	9,5	Amarelo	0,0		X		
10	18	2	11,3	Vermelho	0,0		X		
11	18	2	12,5	Vermelho	0,0		X		
12	18	2	14,1	Vermelho	0,0		X		
13	18	2	15,9	Vermelho	0,0		X		
14	18	2	17,5	Vermelho	0,0		X		
15	18	2	19,6	Vermelho	0,0		X		
16	18	2	26,3	Vermelho	0,0		X		0,0
17	18	2	1,4	Azul	0,0		X		
18	18	2	2,4	Azul	0,0		X		
19	18	2	2,6	Azul	0,0		X		
20	18	2	3,2	Azul	0,0		X		
21	18	2	3,9	Verde	0,0		X		
22	18	2	4,0	Verde	0,0		X		
23	18	2	4,9	Verde	3,5		X		1,4
24	18	2	3,8	Verde	2,0		X		1,8
25	18	2	4,0	Verde	0,0		X		
26	18	2	5,8	Verde	0,0		X		
27	18	2	8,2	Amarelo	0,0		X		
28	18	2	10,1	Vermelho	0,0		X		
29	18	2	11,7	Vermelho	0,0		X		
30	18	2	11,7	Vermelho	0,0		X		
31	18	2	12,2	Vermelho	2,0		X		10,2

QUADRO 424. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante Lúcio Vitor Coser.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Lúcio Vitor Coser							
Propriedade:		S. Itajóvi		Município	São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 0.9	RT:	2.2
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sím	Não		
1	18	3	12,1	Amarelo	0,0		X		
2	18	3	14,4	Vermelho	0,0		X		
3	18	3	15,2	Vermelho	0,0		X		
4	18	3	17,0	Vermelho	8,0		X		9,0
5	18	3	10,8	Amarelo	0,0		X		
6	18	3	12,6	Amarelo	0,0		X		
7	18	3	14,5	Vermelho	0,0		X		
8	18	3	16,6	Vermelho	0,0		X		
9	18	3	18,4	Vermelho	0,0		X		
10	18	3	20,5	Vermelho	0,0		X		
11	18	3	21,2	Vermelho	0,0		X		
12	18	3	23,8	Vermelho	0,0		X		0,0
13	18	3	2,0	Azul	0,0		X		
14	18	3	3,9	Azul	0,0		X		
15	18	3	5,4	Verde	0,0		X		
16	18	3	8,2	Verde	0,0		X		
17	18	3	10,2	Amarelo	0,0		X		
18	18	3	11,8	Amarelo	0,0		X		
19	18	3	13,0	Amarelo	0,0		X		
20	18	3	13,5	Amarelo	3,0		X		10,5
21	18	3	14,1	Amarelo	0,0		X		
22	18	3	16,3	Vermelho	0,0		X		
23	18	3	17,5	Vermelho	0,0		X		
24	18	3	20,6	Vermelho	0,0		X		
25	18	3	22,1	Vermelho	0,0		X		
26	18	3	24,5	Vermelho	0,0		X		0,0
27	18	3	2,0	Azul	0,0		X		
28	18	3	4,1	Azul	0,0		X		
29	18	3	6,0	Verde	0,0		X		
30	18	3	8,3	Verde	0,0		X		
31	18	3	9,3	Verde	0,0		X		

QUADRO 425. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante Lúcio Vitor Coser.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Lúcio Vitor Coser							
Propriedade:		S. Itajóvi		Município	São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 0.9	RT:	2.2
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	10,5	Amarelo	0,0		X		
2	18	3	12,3	Amarelo	0,0		X		
3	18	3	12,3	Amarelo	10,0		X		2,3
4	18	3	4,0	Azul	0,0		X		
5	18	3	4,8	Verde	0,0		X		
6	18	3	6,2	Verde	0,0		X		
7	18	3	9,5	Verde	0,0		X		
8	18	3	11,2	Amarelo	0,0		X		
9	18	3	11,3	Amarelo	0,0		X		
10	18	3	11,3	Amarelo	0,0		X		
11	18	3	12,4	Amarelo	0,0		X		
12	18	3	15,0	Vermelho	0,0		X		
13	18	3	17,7	Vermelho	3,0		X		14,7
14	18	3	21,3	Vermelho	0,0		X		
15	18	3	25,1	Vermelho	0,0		X		0,0
16	18	3	1,0	Azul	0,0		X		
17	18	3	2,7	Azul	0,0		X		
18	18	3	5,4	Verde	0,0		X		
19	18	3	6,9	Verde	0,0		X		
20	18	3	9,3	Verde	0,0		X		
21	18	3	11,4	Amarelo	0,0		X		
22	18	3	14,6	Vermelho	0,0		X		
23	18	3	17,1	Vermelho	0,0		X		
24	18	3	20,5	Vermelho	0,0		X		
25	18	3	22,4	Vermelho	0,0		X		
26	18	3	22,9	Vermelho	0,0		X		
27	18	3	23,0	Vermelho	4,0		X		19,0
28	18	3	21,5	Vermelho	0,0		X		
29	18	3	24,9	Vermelho	0,0		X		
30	18	3	26,0	Vermelho	0,0		X		0,0

QUADRO 426 Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante Lúcio Vitor Coser.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Lúcio Vitor Coser							
Propriedade:		S. Itajóvi		Município	São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 0.9	RT:	2.2
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	1,5	Azul	0,0		X		
2	18	3	1,6	Azul	0,0		X		
3	18	3	2,4	Azul	0,0		X		
4	18	3	3,0	Azul	0,0		X		
5	18	3	4,4	Azul	9,0		X		0,0
6	18	3	0,2	Azul	0,0		X		
7	18	3	3,0	Azul	3,0		X		0,0
8	18	3	3,5	Azul	0,0		X		
9	18	3	5,8	Verde	0,0		X		
10	18	3	8,0	Verde	0,0		X		
11	18	3	9,0	Verde	0,0		X		
12	18	3	10,5	Amarelo	0,0		X		
13	18	3	12,5	Amarelo	0,0		X		
14	18	3	15,4	Vermelho	0,0		X		
15	18	3	19,3	Vermelho	0,0		X		0,0
16	18	3	2,8	Azul	0,0		X		
17	18	3	6,0	Verde	0,0		X		
18	18	3	9,5	Verde	0,0		X		
19	18	3	14,4	Vermelho	0,0		X		
20	18	3	20,9	Vermelho	0,0		X		
21	18	3	23,0	Vermelho	0,0		X		
22	18	3	26,3	Vermelho	12,0		X		14,3
23	18	3	26,3	Vermelho	0,0		X		
24	18	3	16,0	Vermelho	0,0		X		
25	18	3	19,0	Vermelho	0,0		X		
26	18	3	25,0	Vermelho	0,0		X		0,0
27	18	3	4,0	Azul	0,0		X		
28	18	3	8,2	Verde	0,0		X		
29	18	3	8,2	Verde	16,0		X		0,0
30	18	3	1,0	Azul	0,0		X		
31	18	3	2,5	Azul	0,0		X		

QUADRO 427. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante Lúcio Vitor Coser.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Lúcio Vitor Coser							
Propriedade:		S. Itajóvi		Município	São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Novem bro	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 0.9	RT:	2.2
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	3,0	Azul	20,0		X		0,0
2	18	3	2,0	Azul	4,0		X		0,0
3	18	3	4,5	Azul	0,0		X		
4	18	3	6,5	Verde	0,0		X		
5	18	3	12,0	Amarelo	2,0		X		10,0
6	18	3	12,5	Amarelo	3,0		X		9,5
7	18	3	9,5	Verde	11,5		X		0,0
8	18	3	1,0	Azul	17,0		X		0,0
9	18	3	1,5	Azul	1,5		X		0,0
10	18	3	1,4	Azul	0,0		X		
11	18	3	4,9	Verde	0,0		X		
12	18	3	9,5	Verde	0,0		X		
13	18	3	8,5	Verde	33,0		X		0,0
14	18	3	0,0	Azul	20,0		X		0,0
15	18	3	0,6	Azul	13,5		X		0,0
16	18	3	3,0	Azul	0,0		X		
17	18	3	5,0	Verde	0,0		X		
18	18	3	5,5	Verde	50,0		X		0,0
19	18	3	1,9	Azul	0,0		X		
20	18	3	4,0	Azul	0,0		X		
21	18	3	6,5	Verde	0,0		X		
22	18	3	8,4	Verde	0,0		X		
23	18	3	9,5	Verde	0,0		X		
24	18	3	11,5	Amarelo	0,0		X		
25	18	3	11,0	Amarelo	11,0		X		0,0
26	18	3	1,5	Azul	0,0		X		
27	18	3	2,4	Azul	0,0		X		
28	18	3	5,2	Verde	0,0		X		
29	18	3	11,5	Amarelo	0,0		X		
30	18	3	12,0	Amarelo	0,0		X		

QUADRO 428. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante Lúcio Vitor Coser.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Lúcio Vitor Coser							
Propriedade:		S. Itajóvi		Município	São Domingos do Norte		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	Cacau	RM:	CPS 0.9	RT:	2.2
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	14,5	Vermelho	0,0		X		
2	18	3	15,0	Vermelho	0,0		X		
3	18	3	17,2	Vermelho	2,0		X		15,2
4	18	3	15,5	Vermelho	0,0		X		
5	18	3	15,6	Vermelho	20,0		X		0,0
6	18	3	3,0	Azul	0,0		X		
7	18	3	5,5	Verde	0,0		X		
8	18	3	8,2	Verde	7,0		X		1,2
9	18	3	3,0	Azul	3,0		X		0,0
10	18	3	1,0	Azul	0,0		X		
11	18	3	3,5	Azul	50,0		X		0,0
12	18	3	5,0	Verde	35,0		X		0,0
13	18	3	1,5	Azul	0,0		X		
14	18	3	4,0	Azul	0,0		X		
15	18	3	8,0	Verde	15,0		X		0,0
16	18	3	1,0	Azul	2,5		X		0,0
17	18	3	1,5	Azul	5,2		X		0,0
18	18	3	1,0	Azul	3,2		X		0,0
19	18	3	3,0	Azul	0,0		X		
20	18	3	2,8	Azul	5,2		X		0,0
21	18	3	3,5	Azul	0,0		X		
22	18	3	9,0	Verde	0,0		X		
23	18	3	13,5	Amarelo	0,0		X		
24	18	3	19,0	Vermelho	0,0		X		
25	18	3	23,0	Vermelho	0,0		X		
26	18	3	27,0	Vermelho	0,0		X		
27	18	3	32,5	Vermelho	0,0	X		7:50	0,0
28	18	3	5,5	Verde	0,0		X		
29	18	3	12,0	Amarelo	0,0		X		
30	18	3	17,8	Vermelho	0,0		X		
31	18	3	23,0	Vermelho	0,0		X		

São Gabriel da Palha

Escola Família Agrícola do Bley

QUADRO 429. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante Escola Família Agrícola do Bley.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Escola Família Agrícola do Bley							
Propriedade:		S. Escola		Município	São Gabriel da Palha		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	3.8
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25	11	2		Azul	0,0		x		
26	11	2		Azul	0,0		x		
27	11	2		Azul	0,0		x		
28	11	2		Azul	0,0	x		3:10	0
29	11	2		Azul	0,0		x		

QUADRO 430. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Escola Família Agrícola do Bley.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Escola Família Agrícola do Bley							
Propriedade:		S. Escola		Município	São Gabriel da Palha		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 1.1	RT:	3.8
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	11	2	4,1	Verde	0,0		X		
2	11	2	7,5	Verde	0,0		X		
3	11	2	11,6	Amarelo	0,0	X		3:05	0,0
4	11	2	1,2	Azul	0,0		X		
5	11	2	6,8	Verde	0,0		X		
6	11	2	9,2	Amarelo	1,2	X		2:15	0,0
7	11	2	3,6	Azul	0,0		X		
8	11	2	6,8	Verde	0,0		X		
9	11	2	9,2	Amarelo	0,5	X		2:15	0,0
10	11	2	3,8	Azul	0,0		X		
11	11	2	6,9	Verde	0,0		X		
12	11	2	9,1	Amarelo	0,0	X		2:25	0,0
13	11	2	2,8	Azul	0,0		X		
14	11	2	4,1	Verde	0,0		X		
15	11	2	7,2	Verde	1,0		X		6,2
16	11	2	6,3	Verde	3,2		X		3,1
17	11	2	9,5	Amarelo	4,7		X		4,8
18	11	2	7,1	Verde	0,8		X		6,3
19	11	2	9,9	Amarelo	0,0	X		2:35	0,0
20	11	2	3,0	Azul	0,0		X		
21	11	2	6,2	Verde	0,0		X		
22	11	2	9,7	Amarelo	0,0	X		2:30	0,0
23	11	2	2,2	Azul	0,0		X		
24	11	2	1,3	Azul	0,0		X		
25	11	2	7,0	Verde	0,0		X		
26	11	2	9,3	Amarelo	0,0	X		2:25	0,0
27	11	2	2,4	Azul	1,5		X		0,9
28	11	2	3,2	Azul	0,0		X		
29	11	2	5,8	Verde	0,0		X		
30	11	2	8,0	Verde	4,0		X		4,0
31	11	2	7,2	Verde	0,0		X		

Ricardo Wolfgramm

QUADRO 431. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante Ricardo Wolfgramm.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Ricardo Wolfgramm							
Propriedade:		S. Santa Maria		Município	São Gabriel da Palha			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	9.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1					0,0		X		
2					0,0		X		
3					0,0		X		
4					0,0		X		
5					0,0		X		
6					0,0		X		
7					0,0		X		
8					0,0		X		
9					0,0		X		
10					0,0		X		
11					0,0		X		
12					0,0		X		
13					0,0		X		
14					0,0		X		
15	11	3	0,0	Azul	0,0		X		
16	8	3	6,1	Verde	0,0	X		0:15	3,7
17	8	3	7,2	Verde	0,0	X		0:15	4,8
18	8	3	10,0	Amarelo	0,0	X		0:15	7,6
19	8	3	13,8	Amarelo	0,0	X		0:15	11,4
20	8	3	15,8	Vermelho	0,0	X		0:15	13,4
21	8	3	18,2	Vermelho	0,0	X		0:15	15,8
22	8	3	20,2	Vermelho	0,0	X		0:15	17,8
23	8	3	22,5	Vermelho	0,0	X		0:15	20,1
24	8	3	24,4	Vermelho	0,0	X		1:00	14,9
25	8	3	18,9	Vermelho	0,0		X		
26	8	3	23,6	Vermelho	0,0		X		
27	8	3	17,5	Vermelho	0,0		X		
28	8	3	31,6	Vermelho	0,0	X		1:00	22,1
29	8	3	26,4	Vermelho	0,0	X		1:00	16,9

QUADRO 432. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Ricardo Wolfgramm.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Ricardo Wolfgramm							
Propriedade:		S. Santa Maria		Município	São Gabriel da Palha		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	9.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	3	21,5	Vermelho	0,0	X		1:00	12,0
2	8	3	15,8	Vermelho	0,0	X		0:30	11,1
3	8	3	14,7	Vermelho	0,0		X		
4	8	3	19,3	Vermelho	0,0		X		
5	8	3	23,6	Vermelho	0,0		X		
6	8	3	28,2	Vermelho	0,0		X		
7	8	3	32,4	Vermelho	0,0	X		0:30	27,7
8	8	3	32,6	Vermelho	0,0	X		0:30	27,9
9	8	3	32,5	Vermelho	0,0	X		0:30	27,8
10	8	3	32,9	Vermelho	0,0	X		0:30	28,2
11	8	3	32,9	Vermelho	0,0	X		0:30	28,2
12	8	3	33,2	Vermelho	0,0	X		0:30	28,5
13	8	3	33,4	Vermelho	0,0	X		0:30	28,7
14	8	3	33,3	Vermelho	0,0	X		0:30	28,6
15	8	3	29,8	Vermelho	0,0		X		
16	8	3	33,2	Vermelho	24,0		X		9,2
17	8	3	0,0	Azul	35,0		X		0,0
18	8	3	0,0	Azul	0,0		X		
19	8	3	3,5	Azul	0,0		X		
20	8	3	6,2	Verde	0,0		X		
21	8	3	9,4	Verde	0,0		X		
22	8	3	13,2	Amarelo	0,0		X		
23	8	3	16,6	Vermelho	0,0		X		
24	8	3	19,4	Vermelho	0,0	X		1:00	9,9
25	8	3	13,1	Amarelo	0,0		X		
26	8	3	16,4	Vermelho	0,0		X		
27	8	3	19,2	Vermelho	0,0	X		1:00	9,7
28	8	3	13,4	Amarelo	0,0		X		
29	8	3	16,1	Vermelho	0,0	X		1:00	6,6
30	8	3	9,6	Amarelo	5,0		X		4,6
31	8	3		Azul	0,0		X		

QUADRO 433. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Ricardo Wolfgramm.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Ricardo Wolfgramm							
Propriedade:		S. Santa Maria		Município	São Gabriel da Palha		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	9.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	3	0,0	Azul	0,0		X		
2	8	3	3,6	Azul	0,0		X		
3	8	3	7,8	Verde	0,0		X		
4	8	3	12,3	Amarelo	7,5		X		4,8
5	8	3	4,8	Verde	0,0		X		0,0
6	8	3	0,5	Azul	0,0		X		
7	8	3	4,6	Azul	0,0		X		
8	8	3	9,7	Amarelo	0,0		X		
9	8	3	14,4	Vermelho	0,0		X		
10	8	3	19,1	Vermelho	0,0		X		
11	8	3	24,2	Vermelho	0,0	X		0:45	17,1
12	8	3	21,4	Vermelho	0,0	X		0:45	14,3
13	8	3	18,8	Vermelho	0,0		X		
14	8	3	22,9	Vermelho	0,0	X		0:45	15,8
15	8	3	19,6	Vermelho	0,0	X		0:45	12,5
16	8	3	16,7	Vermelho	0,0		X		
17	8	3	21,1	Vermelho	0,0		X		
18	8	3	24,9	Vermelho	10,0		X		14,9
19	8	3	18,5	Vermelho	20,0		X		0,0
20	8	3	3,6	Azul	0,0		X		
21	8	3	7,9	Verde	0,0		X		
22	8	3	12,1	Amarelo	0,0		X		
23	8	3	16,5	Vermelho	0,0		X		
24	8	3	21,5	Vermelho	0,0		X		
25	8	3	26,3	Vermelho	3,0		X		23,3
26	8	3	28,0	Vermelho	0,0		X		
27	8	3	32,8	Vermelho	0,0	X		0:45	25,7
28	8	3	28,7	Vermelho	0,0	X		0:45	21,6
29	8	3	26,5	Vermelho	0,0		X		
30	8	3	30,8	Vermelho	0,0		X		0,0

QUADRO 434. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Ricardo Wolfgramm.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Ricardo Wolfgramm							
Propriedade:		S. Santa Maria		Município	São Gabriel da Palha		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	9.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	3	4,1	Azul	0,0		x		
2	8	3	7,5	Verde	0,0		x		
3	8	3	11,1	Amarelo	0,0	x		0:15	9,0
4	8	3	12,8	Amarelo	0,0	x		0:15	10,7
5	8	3	14,6	Vermelho	0,0		x		
6	8	3	18,2	Vermelho	0,0		x		
7	8	3	22,2	Vermelho	0,0	x		0:15	20,1
8	8	3	24,3	Vermelho	0,0	x		0:15	22,1
9	8	3	26,7	Vermelho	0,0		x		
10	8	3	31,8	Vermelho	0,0		x		0,0
11	8	3	2,7	Azul	0,0		x		
12	8	3	3,7	Azul	0,0		x		
13	8	3	6,1	Verde	0,0	x		0:15	4,5
14	8	3	5,5	Verde	0,0	x		0:15	4,0
15	8	3	6,3	Verde	0,0	x		0:15	4,8
16	8	3	7,3	Verde	0,0	x		0:15	4,9
17	8	3	8,2	Verde	0,0	x		0:15	6,7
18	8	3	7,5	Verde	0,0		x		
19	8	3	8,3	Verde	0,0		x		
20	8	3	9,8	Amarelo	0,0		x		
21	8	3	11,5	Amarelo	2,8		x		9,0
22	8	3	9,7	Amarelo	0,0		x		
23	8	3	11,6	Amarelo	0,0		x		
24	8	3	12,7	Amarelo	0,0		x		
25	8	3	13,9	Amarelo	0,0	x		0:15	12,4
26	8	3	13,0	Amarelo	0,0	x		0:15	11,5
27	8	3	11,9	Amarelo	0,0		x		
28	8	3	14,2	Amarelo	0,0		x		
29	8	3	16,6	Vermelho	0,0		x		
30	8	3	19,6	Vermelho	0,0		x		
31	8	3	22,7	Vermelho	0,0		x		

QUADRO 435. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Ricardo Wolfgramm.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Ricardo Wolfgramm							
Propriedade:		S. Santa Maria		Município	São Gabriel da Palha		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	9.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	3	24,8	Vermelho	0,0		X		
2	8	3	26,1	Vermelho	0,0	X		0:15	23,7
3	8	3	24,9	Vermelho	0,0		X		
4	8	3	25,0	Vermelho	0,0		X		
5	8	3	27,2	Vermelho	0,0		X		
6	8	3	30,5	Vermelho	0,0		X		
7	8	3	32,1	Vermelho	0,0		X		
8	8	3	32,9	Vermelho	0,0		X		
9	8	3	34,4	Vermelho	0,0		X		
10	8	3	34,9	Vermelho	0,0	X		0:13	32,8
11	8	3	33,9	Vermelho	0,0	X		0:15	31,5
12	8	3	32,9	Vermelho	0,0	X		0:15	30,5
13	8	3	31,4	Vermelho	0,0	X		0:15	29,0
14	8	3	31,2	Vermelho	0,0		X		
15	8	3	32,8	Vermelho	0,0		X		
16	8	3	34,5	Vermelho	0,0		X		0,0
17	8	3	1,4	Azul	0,0		X		
18	8	3	2,5	Azul	0,0		X		
19	8	3	4,2	Azul	0,0		X		
20	8	3	6,3	Verde	0,0		X		
21	8	3	8,0	Verde	0,0		X		
22	8	3	9,7	Amarelo	0,0		X		
23	8	3	11,2	Amarelo	0,0		X		
24	8	3	12,3	Amarelo	0,0		X		
25	8	3	13,6	Amarelo	0,0		X		
26	8	3	15,4	Vermelho	3,0		X		12,4
27	8	3	12,8	Amarelo	21,0		X		0,0
28	8	3	0,0	Azul	13,0		X		0,0
29	8	3	0,0	Azul	3,5		X		0,0
30	8	3	0,0	Azul	1,7		X		0,0

QUADRO 436. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Ricardo Wolfgramm.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Ricardo Wolfgramm							
Propriedade:		S. Santa Maria		Município	São Gabriel da Palha		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	9.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	3	0,0	Azul	3,5		X		0
2	8	3	0,0	Azul	1,5		X		0
3	8	3	0,0	Azul	0,0		X		
4	8	3	1,8	Azul	0,0		X		
5	8	3	3,2	Azul	0,0		X		
6	8	3	5,0	Verde	0,0		X		
7	8	3	6,5	Verde	0,0		X		
8	8	3	7,9	Verde	0,0		X		
9	8	3	9,2	Verde	0,0		X		
10	8	3	12,1	Amarelo	0,0		X		
11	8	3	14,3	Amarelo	0,0		X		
12	8	3	15,2	Vermelho	0,0		X		
13	8	3	17,0	Vermelho	0,0		X		
14	8	3	18,6	Vermelho	0,0		X		
15	8	3	21,1	Vermelho	0,0		X		
16	8	3	23,2	Vermelho	0,0		X		
17	8	3	23,6	Vermelho	0,0		X		
18	8	3	26,2	Vermelho	0,0		X		
19	8	3	30,6	Vermelho	0,0		X		
20	8	3	33,0	Vermelho	0,0		X		
21	8	3	2,0	Azul	0,0		X		
22	8	3	6,2	Verde	0,0		X		
23	8	3	9,0	Verde	0,0		X		
24	8	3	4,5	Azul	0,0		X		
25	8	3	9,3	Verde	0,0		X		
26	8	3	12,8	Amarelo	0,0		X		
27	8	3	16,5	Vermelho	0,0	X		0:15	14
28	8	3	17,5	Vermelho	0,0		X		
29	8	3	22,1	Vermelho	0,0		X		
30	8	3	26,1	Vermelho	0,0		X		0
31	8	3	4,5	Azul	0,0		X		

QUADRO 437. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante Ricardo Wolfgramm.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Ricardo Wolfgramm							
Propriedade:		S. Santa Maria		Município	São Gabriel da Palha		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	9.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sím	Não		
1	8	3	7,7	Verde	0,0		X		
2	8	3	10,4	Amarelo	0,0		X		
3	8	3	12,6	Amarelo	0,0		X		
4	8	3	13,8	Amarelo	0,0		X		
5	8	3	16,1	Vermelho	0,0		X		
6	8	3	17,8	Vermelho	0,0	X		0:15	15,4
7	8	3	17,3	Vermelho	0,0		X		
8	8	3	19,5	Vermelho	0,0		X		
9	8	3	21,5	Vermelho	0,0		X		
10	8	3	22,9	Vermelho	0,0		X		
11	8	3	24,8	Vermelho	12,0		X		12,8
12	8	3	14,7	Vermelho	0,0	X		0:40	8,4
13	8	3	10,4	Amarelo	0,0		X		
14	8	3	12,6	Amarelo	0,0		X		
15	8	3	14,8	Vermelho	0,0		X		
16	8	3	17,4	Vermelho	0,0		X		
17	8	3	20,6	Vermelho	0,0	X		0:15	18,2
18	8	3	21,7	Vermelho	0,0		X		
19	8	3	25,9	Vermelho	0,0		X		
20	8	3	30,4	Vermelho	2,5		X		27,9
21	8	3	32,7	Vermelho	0,0		X		
22	8	3	34,2	Vermelho	0,0		X		
23	8	3	0,0	Azul	0,0		X		
24	8	3	1,5	Azul	0,0		X		
25	8	3	4,5	Azul	0,0		X		
26	8	3	6,7	Verde	0,0		X		
27	8	3	8,5	Verde	0,0		X		
28	8	3	11,0	Amarelo	0,0		X		
29	8	3	10,8	Amarelo	0,0		X		
30	8	3	13,1	Amarelo	0,0		X		
31	8	3	15,0	Vermelho	1,5		X		13,5

QUADRO 438. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante Ricardo Wolfgramm.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Ricardo Wolfgramm							
Propriedade:		S. Santa Maria		Município	São Gabriel da Palha		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	9.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	3	15,3	Vermelho	0,0	X		0:20	12,1
2	8	3	14,8	Vermelho	0,0		X		
3	8	3	15,9	Vermelho	0,0		X		
4	8	3	16,8	Vermelho	7,2		X		9,6
5	8	3	10,8	Amarelo	0,0		X		
6	8	3	12,1	Amarelo	0,0		X		
7	8	3	14,7	Vermelho	0,0		X		
8	8	3	16,4	Vermelho	0,0	X		0:15	14,0
9	8	3	15,2	Vermelho	0,0		X		
10	8	3	18,5	Vermelho	0,0		X		
11	8	3	21,8	Vermelho	0,0	X		0:15	19,4
12	8	3	22,6	Vermelho	0,0		X		
13	8	3	24,2	Vermelho	0,0		X		
14	8	3	27,2	Vermelho	0,0		X		
15	8	3	32,6	Vermelho	0,0	X		0:15	30,2
16	8	3	30,6	Vermelho	0,0		X		
17	8	3	32,0	Vermelho	0,0		X		
18	8	3	34,6	Vermelho	0,0	X		0:15	32,2
19	8	3	34,8	Vermelho	0,0		X		
20	8	3	0,0	Azul	0,0		X		
21	8	3	2,3	Azul	0,0		X		
22	8	3	3,6	Azul	0,0		X		
23	8	3	6,2	Verde	0,0	X		0:15	3,8
24	8	3	8,0	Verde	0,0		X		
25	8	3	10,9	Amarelo	0,0		X		
26	8	3	11,1	Amarelo	8,2		X		2,9
27	8	3	3,6	Azul	0,0		X		
28	8	3	4,5	Azul	0,0		X		
29	8	3	5,8	Verde	0,0	X		0:15	3,4
30	8	3	3,0	Azul	0,0		X		

QUADRO 439. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante Ricardo Wolfgramm.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Ricardo Wolfgramm							
Propriedade:		S. Santa Maria		Município	São Gabriel da Palha		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	9.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	3	4,0	Azul	2,5		X		1,5
2	8	3	2,0	Azul	0,0		X		
3	8	3	2,7	Azul	2,0		X		0,7
4	8	3	0,0	Azul	4,0		X		0,0
5	8	3	0,0	Azul	4,0		X		0,0
6	8	3	1,0	Azul	1,0		X		0,0
7	8	3	1,4	Azul	0,0		X		
8	8	3	2,0	Azul	0,0		X		
9	8	3	3,2	Azul	0,0		X		
10	8	3	4,5	Azul	0,0	X		0:15	2,1
11	8	3	2,1	Azul	1,5		X		0,6
12	8	3	2,3	Azul	0,0		X		
13	8	3	4,9	Verde	0,0	X		0:15	2,5
14	8	3	5,2	Verde	0,0		X		
15	8	3	5,7	Verde	0,0		X		
16	8	3	7,8	Verde	0,0	X		0:15	5,4
17	8	3	8,8	Verde	0,0		X		
18	8	3	11,7	Amarelo	0,0		X		
19	8	3	15,3	Vermelho	0,0		X		
20	8	3	18,0	Vermelho	0,0	X		0:15	15,6
21	8	3	20,7	Vermelho	0,0		X		
22	8	3	24,8	Vermelho	0,0		X		
23	8	3	25,7	Vermelho	10,0		X		15,7
24	8	3	18,8	Vermelho	0,0		X		
25	8	3	22,6	Vermelho	0,0	X		0:15	20,2
26	8	3	24,0	Vermelho	0,0		X		
27	8	3	27,8	Vermelho	0,0		X		
28	8	3	32,3	Vermelho	0,0		X		
29	8	3	33,0	Vermelho	16,8		X		16,2
30	8	3	16,6	Vermelho	4,7		X		11,9
31	8	3	12,8	Amarelo	0,0		X		

QUADRO 440. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante Ricardo Wolfgramm.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Ricardo Wolfgramm							
Propriedade:		S. Santa Maria		Município	São Gabriel da Palha		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Novem bro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	9.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	3	13,6	Amarelo	2,5		X		11,1
2	8	3	12,0	Amarelo	8,8		X		3,2
3	8	3	5,6	Verde	0,0		X		
4	8	3	7,0	Verde	0,0		X		
5	8	3	9,3	Verde	0,0		X		
6	8	3	8,9	Verde	0,0		X		
7	8	3	9,6	Amarelo	39,0		X		0,0
8	8	3	0,0	Azul	12,5		X		0,0
9	8	3	1,8	Azul	9,7		X		0,0
10	8	3	1,0	Azul	9,0		X		0,0
11	8	3	4,5	Azul	0,0		X		
12	8	3	7,8	Verde	0,0		X		
13	8	3	8,5	Verde	5,5		X		3,0
14	8	3	2,5	Azul	40,0		X		0,0
15	8	3	3,8	Azul	27,5		X		0,0
16	8	3	3,5	Azul	3,0		X		0,5
17	8	3	2,2	Azul	4,5		X		0,0
18	8	3	0,0	Azul	3,7		X		0,0
19	8	3	0,0	Azul	100,0		X		0,0
20	8	3	2,0	Azul	0,0		X		
21	8	3	4,2	Azul	0,0		X		
22	8	3	7,0	Verde	0,0		X		
23	8	3	8,7	Verde	1,8		X		6,9
24	8	3	8,0	Verde	1,0		X		7,0
25	8	3	7,1	Verde	7,6		X		0,0
26	8	3	1,5	Azul	0,0		X		
27	8	3	3,0	Azul	4,2		X		0,0
28	8	3	2,8	Azul	0,0		X		
29	8	3	6,4	Verde	0,0		X		
30	8	3	9,7	Amarelo	12,0		X		0,0

QUADRO 441. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante Ricardo Wolfgramm.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Ricardo Wolfgramm							
Propriedade:		S. Santa Maria		Município	São Gabriel da Palha		UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	9.5
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	3	1,5	Azul	0,0		X		
2	8	3	3,5	Azul	0,0		X		
3	8	3	5,0	Verde	3,0		X		2
4	8	3	4,3	Azul	0,0		X		
5	8	3	5,5	Verde	21,5		X		0
6	8	3	2,5	Azul	0,0		X		
7	8	3	4,2	Azul	0,0		X		
8	8	3	6,7	Verde	12,0		X		0
9	8	3	2,6	Azul	0,0		X		
10	8	3	4,0	Azul	17,0		X		0
11	8	3	3,8	Azul	80,0		X		0
12	8	3	3,2	Azul	36,0		X		0
13	8	3	0,0	Azul	35,0		X		0
14	8	3	5,0	Verde	0,0		X		
15	8	3	7,5	Verde	0,0		X		
16	8	3	8,5	Verde	0,0		X		
17	8	3	9,0	Verde	3,0		X		6
18	8	3	6,0	Verde	9,5		X		0
19	8	3	1,5	Azul	2,0		X		0
20	8	3	0,0	Azul	13,0		X		0
21	8	3	1,0	Azul	3,5		X		0
22	8	3	2,2	Azul	0,0		X		
23	8	3	4,5	Azul	0,0		X		
24	8	3	7,0	Verde	0,0		X		
25	8	3	9,8	Amarelo	0,0		X		
26	8	3	12,2	Amarelo	0,0		X		
27	8	3	13,0	Amarelo	0,0		X		
28	8	3	14,1	Amarelo	0,0		X		
29	8	3	15,5	Vermelho	0,0		X		
30	8	3	16,2	Vermelho	0,0		X		
31	8	3	17,5	Vermelho	0,0		X		

Sooretama

Almir Serafim

QUADRO 442. Histórico da irrigação de janeiro de 2016, do participante Almir Serafim.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Almir Serafim							
Propriedade:		S. Cupido		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Janeiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	5.3
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4	8	2	16,3	Vermelho	17,0		x		0,0
5	8	2	1,5	Azul	0,0		x		
6	8	2	3,5	Verde	0,0		x		
7	8	2	7,0	Amarelo	0,0		x		
8	8	2	11,0	Vermelho	0,0	x		0:10	9,6
9	8	2	15,0	Vermelho	0,0	x		0:10	14,5
10	8	2		Azul	0,0		x		
11	8	2	15,5	Vermelho	3,5	x		0:10	9,5
12	8	2	16,0	Vermelho	0,0	x		0:10	14,5
13	8	2	15,0	Vermelho	3,0	x		0:05	11,0
14	8	2	13,0	Vermelho	8,0		x		5,0
15	8	2	9,0	Amarelo	0,0		x		
16	8	2		Azul	0,0		X		
17	8	2		Azul	0,0		X		
18	8	2	11,0	Vermelho	4,0	X		0:10	6,5
19	8	2	10,5	Vermelho	0,0	X		0:10	9,0
20	8	2	9,0	Amarelo	13,0		X		0,0
21	8	2	0,0	Azul	19,0		X		0,0
22	8	2	0,0	Azul	9,5		X		0,0
23	8	2	0,0	Azul	14,5		X		0,0
24	8	2	0,5	Azul	11,5		X		0,0
25	8	2	0,5	Azul	14,5		X		0,0
26	8	2	0,0	Azul	23,0		X		0,0
27	8	2	0,5	Azul	0,0		X		
28	8	2	1,5	Azul	0,0		X		
29	8	2		Azul	0,0		X		
30	8	2		Azul	0,0		X		
31	8	2		Azul	0,0		X		

QUADRO 443. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante Almir Serafim.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Almir Serafim							
Propriedade:		S. Cupido		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	5.3
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	5,5	Verde	0,0		x		
2	7	2	8,5	Amarelo	0,0	x		0:20	6,0
3	7	2	9,0	Amarelo	0,0	x		0:30	7,5
4	7	2	8,0	Amarelo	0,0	x		0:40	2,7
5	7	2	4,0	Verde	0,0	x		0:30	0,0
6	7	2	3,5	Verde	0,0	x		0:20	0,0
7	7	2		Azul	0,0		x		
8	7	2		Azul	0,0		x		
9	7	2	5,5	Verde	0,0	x		0:30	2,0
10	7	2	5,5	Verde	0,0	x		0:15	3,2
11	7	2	8,0	Amarelo	0,0	x		0:10	6,5
12	7	2		Azul	0,0		x		
13	7	2	8,5	Amarelo	0,0	x		0:10	0,0
14	7	2		Azul	0,0		x		
15	7	2	8,0	Amarelo	12,0		x		0,0
16	7	2	2,0	Azul	0,0	x		0:20	0,0
17	7	2	2,5	Azul	0,0	x		0:30	0,0
18	7	2	1,5	Azul	0,0	x		0:20	0,0
19	7	2	2,3	Azul	0,0	x		0:20	0,0
20	7	2	1,0	Azul	0,0	x		0:10	0,0
21	7	2		Azul	0,0		x		
22	7	2	3,0	Azul	0,0	x		0:10	2,0
23	7	2	3,5	Verde	0,0	x		0:10	1,5
24	7	2	3,0	Azul	0,0	x		0:10	2,5
25	7	2	5,0	Verde	0,0	x		0:10	3,0
26	7	2	7,0	Amarelo	0,0		x		
27	7	2		Azul	0,0		x		
28	7	2		Azul	0,0		x		
29	7	2	15,1	Vermelho	0,0	x	x	0:10	14,5

QUADRO 444. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Almir Serafim.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Almir Serafim								
Propriedade:	S. Cupido	Município	Sooretama				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	5.3
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1					0,0		x		
2					0,0		x		
3					0,0		x		
4					0,0		x		
5					0,0		x		
6					0,0		x		
7					0,0		x		
8					0,0		x		
9	7	2	0,0	Azul	0,0	x		0:10	0,0
10	7	2	2,0	Azul	0,0	x		0:10	0,5
11	7	2	3,5	Verde	0,0	x		0:10	2,0
12	7	2	1,5	Azul	0,0	x		0:10	1,5
13	7	2	3,5	Verde	0,0	x		0:10	2,5
14	7	2	4,5	Verde	0,0	x		0:10	3,5
15	7	2		Azul	0,0		x		
16	7	2		Azul	0,0		x		
17	7	2	6,0	Verde	0,0		x	0:10	5,0
18	7	2	7,5	Amarelo	0,0		x	0:10	6,5
19	7	2	8,5	Amarelo	0,0		x	0:10	7,0
20	7	2		Azul	0,0		x		
21	7	2		Azul	0,0		x		
22	7	2		Azul	0,0		x		
23	7	2	12,0	Vermelho	0,0		x	0:10	10,5
24	7	2	12,5	Vermelho	0,0		x	0:10	10,5
25	7	2	12,0	Vermelho	0,0		x	0:10	10,0
26	7	2	12,0	Vermelho	0,0		x	0:10	10,0
27	7	2		Azul	0,0		x		
28	7	2		Azul	0,0		x		
29	7	2		Azul	0,0		x		
30	7	2		Azul	0,0		x		
31	7	2		Azul	0,0		x		

Darcy Hoffman

QUADRO 445. Histórico da irrigação de novembro de 2015, do participante Darcy Hoffman.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Darcy Hoffman								
Propriedade:	F. Pampulhinha	Município	Sooretama				UF:	ES	
Ano:	2015	Mês:	Novembro	Cultura:	Mamão	RM:	CS 0.8	RT:	6.75
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11	12	3	0,0	Azul	0,0		x		
12	12	3	5,3	Verde	0,0		x		
13	12	3	12,4	Vermelho	0,0		x		
14	12	3		Azul	0,0		x		
15	12	3	21,9	00:00:00	0,0	x		1:20	12,4
16	12	3	13,5	00:00:00	0,0		x		
17	12	3	17,2	Vermelho	0,0	x		0:30	11,8
18	12	3	11,8	Vermelho	14,5		x		0,0
19	12	3	4,1	Verde	0,0		x		
20	12	3	8,5	Amarelo	0,0		x		
21	12	3	12,2	Vermelho	2,0	x		0:50	4,2
22	12	3	6,4	Amarelo	2,1		x		4,3
23	12	3	7,2	Amarelo	0,0		x		
24	12	3	9,9	Vermelho	0,0	x		0:30	6,5
25	12	3	10,0	Vermelho	0,0		x		
26	12	3	13,4	Vermelho	0,0	x		0:30	10,0
27	12	3	12,2	Vermelho	1,3		x		10,9
28	12	3	16,5	Vermelho	0,0	x		0:50	9,7
29	12	3	12,7	Vermelho	0,0		x		
30	12	3	15,8	Vermelho	0,0	x		0:30	12,4

QUADRO 446. Histórico da irrigação de dezembro de 2015, do participante Darcy Hoffman.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Darcy Hoffman							
Propriedade:		F. Pampulhinha		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2015	Mês:	Dezembro	Cultura:	Mamão	RM:	CS 0.8	RT:	6.75
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	3	16,5	Vermelho	0,0		X		0
2	9	3	4,8	Verde	0,0		X		
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9	9	3	27,5	Vermelho	0,0		X		
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									

QUADRO 447. Histórico da irrigação de janeiro de 2016, do participante Darcy Hoffman.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Darcy Hoffman							
Propriedade:		F. Pampulhinha		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Janeiro	Cultura:	Mamão	RM:	CS 0.8	RT:	6.75
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7	8	3	5,6	Verde	0,0		x		
8	8	3	5,1	Verde	0,0		x		
9	8	3	5,4	Verde	0,0		x		
10	8	3	5,3	Verde	0,0		x		
11	8	3	6,1	Amarelo	0,0		x		
12	8	3	3,6	Verde	0,0		x		
13	8	3		Azul	7,8		x		0,0
14	8	3	24,8	Vermelho	22,0		x		3,1
15	8	3	24,8	Vermelho	5,0		x		0,0
16	8	3		Azul	0,0		x		
17	8	3		Azul	0,0		x		
18	8	3		Azul	0,0		x		
19	8	3	0,0	Azul	24,0		x		0,0
20	8	3	0,0	Azul	32,0		x		0,0
21	8	3	0,0	Azul	9,0		x		0,0
22	8	3	0,0	Azul	15,0		x		0,0
23	8	3	0,0	Azul	10,0		x		0,0
24	8	3	0,0	Azul	0,0		x		
25	8	3	0,0	Azul	1,0		x		0,0
26	8	3	0,0	Azul	3,0		x		0,0
27	8	3	0,0	Azul	33,0		x		0,0
28	8	3		Azul	0,0		x		
29	8	3		Azul	0,0		x		
30	8	3		Azul	0,0		x		
31	8	3		Azul	0,0		x		

QUADRO 448. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Darcy 5Hoffman.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Darcy Hoffman							
Propriedade:		F. Pampulhinha	Município	Sooretama			UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Mamão	RM:	CS 0.8	RT:	6.75
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	3	5,1	Verde	0,0		X		
2	8	3	8,9	Vermelho	0,0		X		
3	8	3	11,5	Vermelho	0,0		X		
4	8	3	15,1	Vermelho	0,0		X		
5	8	3	19,7	Vermelho	0,0		X		
6	8	3	22,1	Vermelho	0,0		X		
7	8	3	16,5	Vermelho	0,0		X		
8	8	3	29,8	Vermelho	0,0		X		0,0
9	8	3	5,6	Verde	0,0		X		
10	8	3	9,3	Vermelho	0,0		X		
11	8	3	12,6	Vermelho	0,0		X		
12	8	3	15,8	Vermelho	0,0		X		
13	8	3	19,2	Vermelho	0,0		X		
14	8	3	22,6	Vermelho	0,0		X		
15	8	3	23,0	Vermelho	0,0		X		
16	8	3	24,3	Vermelho	19,7		X		4,6
17	8	3	5,2	Verde	2,0		X		3,2
18	8	3	4,8	Verde	0,0		X		
19	8	3	7,2	Amarelo	0,0		X		
20	8	3	10,5	Vermelho	0,0		X		
21	8	3	13,3	Vermelho	0,0		X		
22	8	3	16,0	Vermelho	0,0		X		
23	8	3	18,8	Vermelho	0,0		X		
24	8	3	23,3	Vermelho	0,0		X		
25	8	3	27,1	Vermelho	0,0		X		
26	8	3	29,4	Vermelho	0,0		X		
27	8	3	31,2	Vermelho	0,0		X		
28	8	3	35,0	Vermelho	0,0		X		0,0
29	8	3	1,8	Azul	0,0		X		
30	8	3	3,7	Verde	3,7		X		0,0
31	8	3	1,2	Azul	1,6		X		0,0

QUADRO 449. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Darcy Hoffman.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Darcy Hoffman							
Propriedade:		F. Pampulhinha	Município		Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Mamão	RM:	CS 0.8	RT:	6.75
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	3	0,5	Azul	0,0		x		
2	8	3	2,0	Azul	0,0		x		
3	8	3		Azul	0,0		x		
4	8	3	6,8	Amarelo	0,0		x		
5	8	3	9,8	Vermelho	4,8		x		5,0
6	8	3	7,8	Amarelo	0,0		x		
7	8	3	9,2	Vermelho	0,0		x		
8	8	3	12,4	Vermelho	0,0		x		
9	8	3	15,7	Vermelho	0,0		x		
10	8	3	18,9	Vermelho	0,0		x		
11	8	3	22,5	Vermelho	0,0		x		
12	8	3	26,1	Vermelho	0,0		x		
13	8	3	26,1	Vermelho	6,1		x		20,0
14	8	3	21,1	Vermelho	0,0		x		
15	8	3	27,3	Vermelho	0,0		x		
16	8	3		Azul	0,0		x		
17	8	3		Azul	0,0		x		
18	8	3		Azul	0,0		x		
19	8	3	31,2	Vermelho	21,8		x		9,4
20	8	3	10,1	Vermelho	0,0		x		
21	8	3	12,1	Vermelho	0,0		x		
22	8	3	13,7	Vermelho	0,0		x		
23	8	3	15,2	Vermelho	0,0		x		
24	8	3	17,0	Vermelho	0,0		x		
25	8	3	18,4	Vermelho	0,0		x		
26	8	3	20,1	Vermelho	0,0		x		
27	8	3	25,5	Vermelho	0,0		x		
28	8	3	27,2	Vermelho	0,0		x		
29	8	3	29,7	Vermelho	0,0		x		
30					0,0		x		

QUADRO 450. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Darcy Hoffman.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Darcy Hoffman							
Propriedade:		F. Pampulhinha		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Mamão	RM:	CS 0.8	RT:	6.75
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	3	30,5	Vermelho	0,0		x		
2	8	3	33,6	Vermelho	0,0		x		
3	8	3	35,1	Vermelho	0,0		x		
4	8	3	35,1	Vermelho	0,0		x		
5	8	3	35,1	Vermelho	0,0		x		0,0
6	8	3	2,1	Azul	0,0		x		
7	8	3	4,9	Verde	0,0		x		
8	8	3	7,2	Amarelo	2,0		x		5,2
9	8	3	6,9	Amarelo	0,0		x		
10	8	3	9,0	Vermelho	0,0		x		
11	8	3	11,3	Vermelho	0,0		x		
12	8	3	13,5	Vermelho	0,0		x		
13	8	3	17,1	Vermelho	0,0		x		
14	8	3	18,7	Vermelho	0,0		x		
15	8	3	20,4	Vermelho	0,0		x		
16	8	3	21,6	Vermelho	0,0		x		
17	8	3	24,0	Vermelho	0,0		x		
18	8	3	26,3	Vermelho	0,0		x		
19	8	3	28,7	Vermelho	0,0		x		
20	8	3		Azul	0,0		x		
21	8	3		Azul	0,0		x		
22	8	3		Azul	0,0		x		
23	8	3	30,7	Vermelho	0,0		x		
24	8	3		Azul	0,0		x		
25	8	3	35,0	Vermelho	0,0		x		0,0
26	8	3		Azul	0,0		x		
27	8	3	1,7	Azul	0,0		x		
28	8	3		Azul	0,0		x		
29	8	3		Azul	0,0		x		
30	8	3	6,2	Amarelo	0,0		x		
31	8	3	8,7	Amarelo	0,0		x		

QUADRO 451. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Darcy Hoffman.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Darcy Hoffman							
Propriedade:		F. Pampulhinha	Município	Sooretama			UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Mamão	RM:	CS 0.8	RT:	6.75
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	3		Azul	0,0		X		
2	8	3	14,1	Vermelho	0,0		X		
3	8	3	15,6	Vermelho	0,0		X		
4	8	3	17,0	Vermelho	0,0		X		
5	8	3	18,6	Vermelho	0,0		X		
6	8	3	19,9	Vermelho	0,0		X		
7	8	3	21,4	Vermelho	0,0		X		
8	8	3	23,0	Vermelho	0,0		X		
9	8	3	24,4	Vermelho	0,0		X		
10	8	3	25,7	Vermelho	0,0		X		
11	8	3	27,4	Vermelho	0,0		X		
12	8	3	29,0	Vermelho	0,0		X		
13	8	3	30,3	Vermelho	0,0		X		
14	8	3	32,5	Vermelho	0,0		X		0
15	8	3	1,3	Azul	0,0		X		
16	8	3	2,5	Azul	0,0		X		
17	8	3	3,8	Verde	0,0		X		
18	8	3	6,5	Amarelo	0,0		X		
19	8	3	8,1	Amarelo	0,0		X		
20	8	3	9,4	Vermelho	0,0		X		
21	8	3	11,1	Vermelho	0,0		X		
22	8	3	12,2	Vermelho	0,0		X		
23	8	3		Azul	0,0		X		
24	8	3		Azul	0,0		X		
25	8	3		Azul	0,0		X		
26	8	3		Azul	0,0		X		
27	8	3		Azul	0,0		X		
28	8	3	16,8	Vermelho	15,6		X		1
29	8	3	2,2	Azul	3,0		X		0
30	8	3	0,0	Azul	11,7		X		0

QUADRO 452. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Darcy Hoffman.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Darcy Hoffman							
Propriedade:		F. Pampulhinha	Município	Sooretama			UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Mamão	RM:	CS 0.8	RT:	6.75
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	2	0,3	Azul	0,0		X		
2	8	2	0,7	Azul	0,0		X		
3	8	2	1,3	Azul	5,5		X		0
4	8	2	0,0	Azul	0,0		X		
5	8	2	0,8	Azul	0,0		X		
6	8	2	2,9	Verde	0,0		X		
7	8	2	5,1	Amarelo	0,0		X		
8	8	2	7,4	Vermelho	0,0		X		
9	8	2	9,2	Vermelho	0,0		X		
10	8	2	11,3	Vermelho	0,0		X		
11	8	2	13,4	Vermelho	0,0		X		
12	8	2	15,4	Vermelho	0,0		X		
13	8	2	17,7	Vermelho	0,0		X		
14	8	2	20,2	Vermelho	0,0		X		
15	8	2	22,7	Vermelho	0,0		X		
16	8	2	25,6	Vermelho	0,0		X		
17	8	2	26,4	Vermelho	0,0		X		
18	8	2	27,3	Vermelho	0,0		X		
19	8	2	28,0	Vermelho	0,0		X		
20	8	2	28,6	Vermelho	0,0		X		
21	8	2	29,3	Vermelho	0,0		X		
22	8	2	30,2	Vermelho	0,0		X		
23	8	2	31,3	Vermelho	0,0		X		
24	8	2		Azul	0,0		X		
25	8	2	33,9	Vermelho	0,0		X		
26	8	2	35,0	Vermelho	0,0		X		0
27	8	2	1,7	Azul	0,0		X		
28	8	2	3,8	Amarelo	0,0		X		
29	8	2		Azul	0,0		X		
30	8	2		Azul	0,0		X		
31	8	2		Azul	0,0		X		

QUADRO 453. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante Darcy Hoffman.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Darcy Hoffman							
Propriedade:		F. Pampulhinha	Município	Sooretama			UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	Mamão	RM:	CS 0.8	RT:	6.75
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sím	Não		
1	8	2	7,2	Vermelho	5,2		X		2,0
2	8	2	2,9	Verde	0,0		X		
3	8	2	4,2	Amarelo	0,0		X		
4	8	2	5,0	Amarelo	8,0		X		0,0
5	8	2	0,9	Azul	0,0		X		
6	8	2	3,1	Verde	0,0		X		
7	8	2	5,3	Amarelo	0,0		X		
8	8	2	7,6	Vermelho	0,0		X		
9	8	2	9,3	Vermelho	0,0		X		
10	8	2	14,5	Vermelho	0,0		X		
11	8	2	15,4	Vermelho	0,0		X		
12	8	2	16,7	Vermelho	0,0		X		
13	8	2	18,6	Vermelho	0,0		X		
14	8	2	20,4	Vermelho	0,0		X		
15	8	2	22,6	Vermelho	0,0		X		
16	8	2	24,9	Vermelho	0,0		X		
17	8	2	27,7	Vermelho	0,0		X		
18	8	2	30,5	Vermelho	0,0		X		0,0
19	8	2	1,4	Azul	0,0		X		
20	8	2	2,7	Verde	0,0		X		
21	8	2	5,1	Amarelo	0,0		X		
22	8	2	8,5	Vermelho	0,0		X		
23	8	2	9,6	Vermelho	0,0		X		
24	8	2	10,8	Vermelho	0,0		X		
25	8	2	12,3	Vermelho	0,0		X		
26	8	2	14,0	Vermelho	0,0		X		
27	8	2	16,6	Vermelho	0,0		X		
28	8	2	19,1	Vermelho	0,0		X		
29	8	2	21,4	Vermelho	0,0		X		
30	8	2	23,1	Vermelho	0,0		X		
31	8	2	24,7	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 454. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante Darcy Hoffman.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Darcy Hoffman							
Propriedade:		F. Pampulhinha	Município		Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Mamão	RM:	CS 0.8	RT:	6.75
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	2	26,2	Vermelho	0,0		X		
2	8	2	27,8	Vermelho	0,0		X		
3	8	2	29,3	Vermelho	3,0		X		26,3
4	8	2	34,1	Vermelho	0,0		X		
5	8	2	34,5	Vermelho	5,0		X		29,5
6	8	2	31,1	Vermelho	0,0		X		31,1
7	8	2	1,7	Azul	0,0		X		0,0
8	8	2	3,9	Amarelo	0,0		X		
9	8	2	6,1	Vermelho	0,0		X		
10	8	2	9,5	Vermelho	0,0		X		
11	8	2	12,1	Vermelho	0,0		X		
12	8	2	13,5	Vermelho	0,0		X		
13	8	2	15,7	Vermelho	0,0		X		
14	8	2	19,5	Vermelho	0,0		X		
15	8	2	23,5	Vermelho	0,0		X		
16	8	2	25,2	Vermelho	0,0		X		
17	8	2	27,0	Vermelho	0,0		X		
18	8	2	28,9	Vermelho	0,0		X		
19	8	2	31,1	Vermelho	0,0		X		
20	8	2	32,8	Vermelho	0,0		X		
21	8	2	35,0	Vermelho	0,0		X		0,0
22	8	2	4,4	Amarelo	0,0		X		
23	8	2			0,0		X		
24	8	2			0,0		X		
25	8	2			0,0		X		
26	8	2			0,0		X		
27	8	2	17,0	Vermelho	0,0		X		
28	8	2	18,8	Vermelho	0,0		X		
29	8	2	20,6	Vermelho	0,0		X		
30	8	2	22,4	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 455. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante Darcy Hoffman.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Darcy Hoffman							
Propriedade:		F. Pampulhinha	Município	Sooretama			UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	Mamão	RM:	CS 0.8	RT:	6.75
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	2	24,3	Vermelho	0,0		X		
2	8	2	26,2	Vermelho	0,0		X		
3	8	2	28,0	Vermelho	4,5		X		23,5
4	8	2	24,2	Vermelho	0,0		X		
5	8	2	24,5	Vermelho	3,0		X		21,5
6	8	2	21,6	Vermelho	0,0		X		
7	8	2	21,6	Vermelho	0,0		X		
8	8	2	14,2	Vermelho	10,7		X		3,5
9	8	2			0,0		X		
10	8	2			0,0		X		
11	8	2	22,8	Vermelho	5,9		X		16,9
12	8	2	18,4	Vermelho	0,0		X		
13	8	2	20,5	Vermelho	0,0		X		
14	8	2	22,0	Vermelho	0,0		X		
15	8	2	23,9	Vermelho	0,0		X		
16	8	2			0,0		X		
17	8	2	30,5	Vermelho	0,0		X		
18	8	2			0,0		X		
19	8	2	35,0	Vermelho	0,0		X		0,0
20	8	2	4,7	Amarelo	0,0		X		
21	8	2	8,7	Vermelho	0,0		X		
22	8	2	13,0	Vermelho	0,0		X		
23	8	2			0,0		X		
24	8	2	16,0	Vermelho	6,5		X		9,5
25	8	2	11,1	Vermelho	0,0		X		
26	8	2	13,9	Vermelho	0,0		X		
27	8	2	17,0	Vermelho	0,0		X		
28	8	2	21,6	Vermelho	0,0		X		
29	8	2	26,2	Vermelho	14,5		X		11,7
30	8	2			0,0		X		
31	8	2	12,2	Vermelho	8,9		X		3,3

QUADRO 456. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante Darcy Hoffman.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Darcy Hoffman							
Propriedade:		F. Pampulhinha	Município	Sooretama			UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Novem bro	Cultura:	Mamão	RM:	CS 0.8	RT:	6.75
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	2	5,2	Amarelo	0,0		X		
2	8	2			0,0		X		
3	8	2	5,5	Vermelho	21,6		X		0,0
4	8	2	2,1	Verde	0,0		X		
5	8	2	4,4	Amarelo	0,0		X		
6	8	2	6,7	Vermelho	0,0		X		
7	8	2	9,4	Vermelho	0,0		X		
8	8	2	10,1	Vermelho	22,6		X		0,0
9	8	2	0,0	Azul	37,0		X		0,0
10	8	2	0,0	Azul	4,7		X		0,0
11	8	2	1,5	Azul	0,0		X		
12	8	2	4,7	Amarelo	0,0		X		
13	8	2	8,1	Vermelho	0,0		X		
14	8	2	8,1	Vermelho	25,0		X		0,0
15	8	2	0,0	Azul	20,0		X		0,0
16	8	2	0,0	Azul	15,0		X		0,0
17	8	2			0,0		X		
18	8	2			0,0		X		
19	8	2			40,0		X		0,0
20	8	2			0,0		X		
21	8	2			0,0		X		
22	8	2	4,2	Amarelo	4,5		X		0,0
23	8	2	2,1	Verde	0,0		X		
24	8	2	3,3	Verde	0,0		X		
25	8	2	4,2	Amarelo	0,0		X		
26	8	2	4,7	Amarelo	0,0		X		
27	8	2			0,0		X		
28	8	2			0,0		X		
29	8	2	5,0	Amarelo	0,0		X		
30	8	2	8,4	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 457. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante Darcy Hoffman.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Darcy Hoffman							
Propriedade:		F. Pampulhinha		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	Mamão	RM:	CS 0.8	RT:	6.75
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	8	3	10,8	Vermelho	0,0		X		
2	8	3	11,9	Vermelho	0,0		X		
3	8	3	13,2	Vermelho	0,0		X		
4	8	3	14,6	Vermelho	0,0		X		
5	8	3	16,0	Vermelho	0,0		X		
6	8	3			0,0		X		
7	8	3	16,6	Vermelho	11,3		X		5,3
8	8	3	5,8	Verde	0,0		X		
9	8	3	6,5	Amarelo	7,8		X		0,0
10	8	3			0,0		X		
11	8	3			0,0		X		
12	8	3	2,4	Azul	24,5		X		0,0
13	8	3	1,2	Azul	7,1		X		0,0
14	8	3	0,0	Azul	6,5		X		0,0
15	8	3	1,1	Azul	0,5		X		0,0
16	8	3	0,5	Azul	0,0		X		
17	8	3	1,2	Azul	0,7		X		0,5
18	8	3	0,0	Azul	0,5		X		0,0
19	8	3	0,8	Azul	0,0		X		
20	8	3	1,2	Azul	0,0		X		
21	8	3	1,9	Azul	0,4		X		0,0
22	8	3	2,3	Azul	0,0		X		
23	8	3	5,7	Verde	0,0		X		
24	8	3	9,2	Vermelho	0,0		X		
25	8	3	12,9	Vermelho	0,0		X		
26	8	3	16,0	Vermelho	0,0		X		
27	8	3	20,4	Vermelho	0,0		X		
28	8	3	22,6	Vermelho	0,0		X		
29	8	3	28,0	Vermelho	0,0		X		
30	8	3			0,0		X		
31	8	3			0,0		X		

Edvaldo Galdino de Souza

QUADRO 458. Histórico da irrigação de novembro de 2015, do participante Edvaldo Galdino de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Edvaldo Galdino de Souza								
Propriedade:	S. Bom Futuro	Município	Sooretama				UF:	ES	
Ano:	2015	Mês:	Novembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	3,90
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11	7	2	0,0	Azul	0,0		x		
12	7	2	4,5	Verde	0,0		x		
13	7	2	10,0	Vermelho	0,0	x		1:30	4,2
14	7	2	9,4	Amarelo	0,0		x		
15	7	2	13,4	Vermelho	0,0		x	1:30	7,6
16	7	2	11,3	Vermelho	0,0		x		
17	7	2	13,1	Vermelho	3,1		x		10,0
18	7	2	10,2	Vermelho	13,3		x		0,0
19	7	2	3,0	Azul	0,0		x		
20	7	2	6,3	Verde	0,0		x		
21	7	2	9,5	Amarelo	0,0		x		
22	7	2	13,0	Vermelho	2,1		x		10,9
23	7	2	13,2	Vermelho	0,0	x		1:00	9,3
24	7	2	11,7	Vermelho	0,0	x		1:30	5,9
25	7	2	9,0	Amarelo	0,0		x		
26	7	2	11,9	Vermelho	0,0		x		
27	7	2	12,8	Vermelho	3,5		x		9,3
28	7	2	10,5	Vermelho	0,0		x		
29	7	2	14,3	Vermelho	0,0		x		
30	7	2	18,9	Vermelho	0,0		x		

QUADRO 459. Histórico da irrigação de dezembro de 2015, do participante Edvaldo Galdino de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Edvaldo Galdino de Souza							
Propriedade:		S. Bom Futuro		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2015	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	3,90
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	22,7	Vermelho	0,0	X		1:40	16,2
2	7	2	19,5	Vermelho	1,0		X		18,5
3	7	2	22,5	Vermelho	0,0	X		1:30	16,7
4	7	2	19,8	Vermelho	0,0		X		
5	7	2	22,5	Vermelho	0,0		X		
6	7	2	26,0	Vermelho	1,5	X		1:00	20,6
7	7	2	26,0	Vermelho	0,0		X		
8	7	2	25,2	Vermelho	3,6		X		21,6
9	7	2	20,4	Vermelho	1,5		X		18,9
10	7	2	22,0	Vermelho	0,0	X		1:30	16,2
11	7	2	21,0	Vermelho	0,0		X		
12	7	2	24,0	Vermelho	0,0		X		
13	7	2	27,9	Vermelho	0,0		X		
14	7	2	32,1	Vermelho	0,0	X		1:00	28,2
15	7	2	31,5	Vermelho	0,0		X		0,0
16	7	2	4,0	Verde	0,0		X		
17	7	2	8,8	Amarelo	0,0	X		1:30	3,0
18	7	2	7,0	Amarelo	0,0	X		1:00	3,1
19	7	2	6,1	Verde	0,0		X		
20	7	2	10,3	Vermelho	0,0		X		
21	7	2	14,5	Vermelho	0,0	X		1:30	8,7
22	7	2	11,0	Vermelho	0,0		X		
23	7	2	14,5	Vermelho	0,0		X		
24	7	2	19,5	Vermelho	0,0	X		2:00	11,7
25	7	2	16,2	Vermelho	0,0		X		
26	7	2	18,5	Vermelho	1,5		X		17,0
27	7	2	21,5	Vermelho	0,0		X		
28	7	2	27,0	Vermelho	0,0	X		2:00	19,2
29	7	2	25,4	Vermelho	0,0		X		
30	7	2	28,5	Vermelho	0,0		X		
31	7	2	31,5	Vermelho	0,0	X		0:40	28,9

QUADRO 460. Histórico da irrigação de janeiro de 2016, do participante Edvaldo Galdino de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Edvaldo Galdino de Souza							
Propriedade:		S. Bom Futuro		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Janeiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	3,90
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	33,5	Vermelho	0,0		X		
2	7	2	38,0	Vermelho	0,0		X		
3	7	2	4,5	Verde	0,0		X		
4	7	2	3,2	Azul	0,0		X		
5	7	2	4,0	Verde	0,0		X		
6	7	2	7,0	Amarelo	0,0		X		
7	7	2	10,5	Vermelho	0,0		X		
8	7	2	14,2	Vermelho	0,0		X		
9	7	2	17,7	Vermelho	0,0		X		
10	7	2	23,0	Vermelho	0,0		X		
11	7	2	16,5	Vermelho	0,0		X		
12	7	2	20,8	Vermelho	0,0		X		
13	7	2	18,8	Vermelho	0,0		X		
14	7	2	10,5	Vermelho	0,0		X		
15	7	2		Azul	0,0		X		
16	7	2		Azul	0,0		X		
17	7	2		Azul	0,0		X		
18	7	2		Azul	0,0		X		
19	7	2		Azul	0,0		X		
20	7	2		Azul	0,0		X		
21	7	2		Azul	0,0		X		
22	7	2		Azul	0,0		X		
23	7	2		Azul	0,0		X		
24	7	2		Azul	0,0		X		
25	7	2	0,0	Azul	0,0		X		
26	7	2	1,0	Azul	0,0		X		
27	7	2	2,0	Azul	0,0		X		
28	7	2	4,5	Verde	0,0		X		
29	7	2	8,9	Amarelo	0,0		X		
30	7	2	12,5	Vermelho	0,0		X		
31	7	2	16,8	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 461. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante Edvaldo Galdino de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Edvaldo Galdino de Souza							
Propriedade:		S. Bom Futuro		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	3,90
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	18,0	Vermelho	0,0		X		
2	7	2	22,8	Vermelho	0,0		X		
3	7	2	25,8	Vermelho	0,0		X		
4	7	2	35,0	Vermelho	0,0		X		
5	7	2	3,5	Verde	0,0		X		
6	7	2	7,5	Amarelo	0,0		X		
7	7	2	11,0	Vermelho	0,0		X		
8	7	2	15,0	Vermelho	0,0		X		
9	7	2	18,0	Vermelho	0,0		X		
10	7	2	21,0	Vermelho	0,0		X		
11	7	2	19,2	Vermelho	0,0	X		1:30	13,4
12	7	2	23,7	Vermelho	0,0		X		
13	7	2	23,5	Vermelho	3,0		X		20,5
14	7	2	23,0	Vermelho	40,0		X		0,0
15	7	2	35,0	Vermelho	0,0		X		
16	7	2	8,5	Amarelo	0,0		X		
17	7	2	11,5	Vermelho	0,0		X		
18	7	2	15,5	Vermelho	0,0		X		
19	7	2	17,8	Vermelho	0,0		X		
20	7	2	23,0	Vermelho	0,0		X		
21	7	2	27,0	Vermelho	0,0		X		
22	7	2	29,0	Vermelho	0,0		X		
23	7	2	34,0	Vermelho	14,0		X		20,0
24	7	2	24,5	Vermelho	0,0		X		
25	7	2	29,0	Vermelho	0,0		X		
26	7	2	33,5	Vermelho	0,0	X		1:00	29,6
27	7	2	32,0	Vermelho	0,0		X		
28	7	2		Azul	0,0		X		
29	7	2	1,2	Azul	0,0		X		

QUADRO 462. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Edvaldo Galdino de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Edvaldo Galdino de Souza							
Propriedade:		S. Bom Futuro		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	3,90
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1					0,0		X		
2					0,0		X		
3					0,0		X		
4	7	2	15,0	Vermelho	0,0		X		
5	7	2	17,8	Vermelho	0,0		X		
6	7	2	19,0	Vermelho	0,0		X		
7	7	2	22,5	Vermelho	0,0		X		
8	7	2	26,0	Vermelho	8,5		X		17,5
9	7	2	21,3	Vermelho	0,0		X		
10	7	2	25,2	Vermelho	0,0		X		
11	7	2	29,5	Vermelho	0,0		X		
12	7	2	34,0	Vermelho	0,0		X		0,0
13	7	2	5,2	Verde	0,0		X		
14	7	2	8,1	Amarelo	0,0		X		
15	7	2	11,0	Vermelho	0,0		X		
16	7	2	12,0	Vermelho	30,0		X		0,0
17	7	2	1,0	Azul	5,0		X		0,0
18	7	2	3,0	Azul	0,0		X		
19	7	2	5,7	Verde	0,0		X		
20	7	2	9,0	Amarelo	0,0		X		
21	7	2	11,1	Vermelho	0,0		X		
22	7	2	13,5	Vermelho	0,0		X		
23	7	2	16,5	Vermelho	0,0		X		
24	7	2	19,0	Vermelho	0,0		X		
25	7	2	21,5	Vermelho	16,5		X		5,0
26	7	2	8,1	Amarelo	0,0		X		
27	7	2	11,0	Vermelho	0,0		X		
28	7	2	13,0	Vermelho	0,0		X		
29	7	2	15,0	Vermelho	0,0		X		
30	7	2	18,0	Vermelho	0,0		X		
31	7	2	21,0	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 463. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Edvaldo Galdino de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Edvaldo Galdino de Souza							
Propriedade:		S. Bom Futuro		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	3,90
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1			24,0		0,0	X		3:00	12
2			27,2		0,0		X		
3			30,5		0,0		X		
4			32,5		0,0		X		
5			2,5	ú 14,00	0,0		X		
6			3,0		0,0		X		
7			5,8		0,0		X		
8			8,9		0,0		X		
9			12,0		0,0		X		
10			16,0		0,0	X		1:00	12
11			20,1		0,0		X		
12			24,0		0,0		X		
13			27,5		0,0		X		
14			31,0		0,0		X		
15			35,0		0,0		X		0
16			3,9		0,0		X		
17			7,5		0,0		X		
18			14,0		0,0		X		
19			14,5		13,5		X		1
20			7,0		0,0		X		
21			12,0		0,0		X		
22			16,5		0,0		X		
23			21,0		4,0		X		17
24			24,0		0,0		X		
25			27,4		0,0		X		
26			30,0		0,0		X		
27			32,0		0,0		X		
28			34,0		0,0		X		0
29			5,5		0,0		X		
30			9,0		0,0		X		

QUADRO 464. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Edvaldo Galdino de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Edvaldo Galdino de Souza							
Propriedade:		S. Bom Futuro		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	3,90
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	12,0	Vermelho	0,0		X		
2	7	2	14,0	Vermelho	0,0		X		
3	7	2	20,0	Vermelho	0,0		X		
4	7	2	26,5	Vermelho	0,0		X		
5	7	2	27,0	Vermelho	0,0		X		
6	7	2	29,6	Vermelho	0,0		X		
7	7	2	32,0	Vermelho	0,0		X		
8	7	2	35,0	Vermelho	0,0		X		0,0
9	7	2	2,2	Azul	0,0		X		
10	7	2	4,0	Verde	0,0		X		
11	7	2	7,5	Amarelo	0,0		X		
12	7	2	16,0	Vermelho	0,0		X		
13	7	2	23,0	Vermelho	0,0		X		
14	7	2	26,0	Vermelho	0,0		X		
15	7	2		Azul	0,0		X		
16	7	2		Azul	0,0		X		
17	7	2		Azul	0,0		X		
18	7	2		Azul	0,0		X		
19	7	2		Azul	0,0		X		
20	7	2		Azul	0,0		X		
21	7	2		Azul	0,0		X		
22	7	2		Azul	0,0		X		
23	7	2		Azul	0,0		X		
24	7	2		Azul	0,0		X		
25	7	2		Azul	0,0		X		
26	7	2		Azul	0,0		X		
27	7	2		Azul	0,0		X		
28	7	2		Azul	0,0		X		
29	7	2		Azul	0,0		X		
30	7	2		Azul	0,0		X		
31	7	2		Azul	0,0		X		

QUADRO 465. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Edvaldo Galdino de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Edvaldo Galdino de Souza							
Propriedade:		S. Bom Futuro		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	3,90
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1					0,0		X		
2					0,0		X		
3					0,0		X		
4					0,0		X		
5					0,0		X		
6					0,0		X		
7					0,0		X		
8					0,0		X		
9					0,0		X		
10					0,0		X		
11					0,0		X		
12					0,0		X		
13					0,0		X		
14					0,0		X		
15					0,0		X		
16					0,0		X		
17	7	2	7,5	Amarelo	0,0		X		
18	7	2	10,0	Vermelho	0,0		X		
19	7	2	12,5	Vermelho	0,0		X		
20	7	2	13,1	Vermelho	0,0		X		
21	7	2	15,6	Vermelho	0,0		X		
22	7	2	17,0	Vermelho	0,0		X		
23	7	2	18,3	Vermelho	0,0		X		
24	7	2	20,0	Vermelho	0,0		X		
25	7	2	21,8	Vermelho	0,0		X		
26	7	2	22,5	Vermelho	5,5		X		17,0
27	7	2	18,0	Vermelho	10,5		X		7,5
28	7	2	17,0	Vermelho	0,0		X		
29	7	2	18,0	Vermelho	2,0		X		16,0
30	7	2	18,2	Vermelho	25,5		X		0,0

QUADRO 466. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Edvaldo Galdino de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Edvaldo Galdino de Souza							
Propriedade:		S. Bom Futuro		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	3,90
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	19,5	Vermelho	0,0		X		
2	7	2	20,0	Vermelho	4,0		X		16,0
3	7	2	17,0	Vermelho	5,0		X		12,0
4	7	2	17,0	Vermelho	0,0		X		
5	7	2	19,7	Vermelho	0,0		X		
6	7	2	20,0	Vermelho	0,0		X		
7	7	2	21,0	Vermelho	0,0		X		
8	7	2	21,5	Vermelho	0,0		X		
9	7	2	22,0	Vermelho	0,0		X		
10	7	2	27,0	Vermelho	0,0		X		0,0
11	7	2	1,0	Azul	0,0		X		
12	7	2	2,5	Azul	0,0		X		
13	7	2	5,0	Verde	0,0		X		
14	7	2	7,1	Amarelo	0,0		X		
15	7	2	9,5	Amarelo	0,0		X		
16	7	2	11,5	Vermelho	0,0		X		
17	7	2	14,0	Vermelho	0,0		X		
18	7	2	14,5	Vermelho	0,0		X		
19	7	2	15,1	Vermelho	0,0		X		
20	7	2	15,9	Vermelho	0,0		X		
21	7	2	16,5	Vermelho	0,0		X		
22	7	2	17,0	Vermelho	0,0		X		
23	7	2	17,5	Vermelho	0,0		X		
24	7	2	18,4	Vermelho	0,0		X		
25	7	2	19,3	Vermelho	2,0		X		17,3
26	7	2	19,0	Vermelho	0,0		X		
27	7	2	20,9	Vermelho	0,0		X		
28	7	2	23,0	Vermelho	0,0		X		
29	7	2	24,5	Vermelho	0,0		X		
30	7	2	24,8	Vermelho	0,0		X		
31	7	2	25,0	Vermelho	6,0		X		19,0

QUADRO 467. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante Edvaldo Galdino de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Edvaldo Galdino de Souza							
Propriedade:		S. Bom Futuro		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	3,90
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	28,5	Vermelho	0,0		X		
2	7	2	3,1	Azul	0,0		X		
3	7	2	32,0	Vermelho	0,0		X		
4	7	2	33,5	Vermelho	8,0		X		25,5
5	7	2	26,2	Vermelho	0,0		X		
6	7	2	27,0	Vermelho	0,0		X		0,0
7	7	2	1,0	Azul	0,0		X		
8	7	2	3,9	Verde	0,0		X		
9	7	2	7,0	Amarelo	0,0		X		
10	7	2	9,8	Amarelo	0,0		X		
11	7	2	12,0	Vermelho	0,0		X		
12	7	2	15,0	Vermelho	0,0		X		
13	7	2	18,1	Vermelho	0,0		X		
14	7	2	21,0	Vermelho	0,0		X		
15	7	2	24,1	Vermelho	0,0		X		
16	7	2	27,3	Vermelho	0,0		X		
17	7	2	29,0	Vermelho	0,0		X		
18	7	2	31,0	Vermelho	0,0		X		
19	7	2	35,0	Vermelho	0,0		X		0,0
20	7	2	1,5	Azul	0,0		X		
21	7	2	3,0	Azul	0,0		X		
22	7	2	7,5	Amarelo	0,0		X		
23	7	2	9,3	Amarelo	0,0		X		
24	7	2	11,0	Vermelho	0,0		X		
25	7	2	13,1	Vermelho	0,0		X		
26	7	2	15,8	Vermelho	0,0		X		
27	7	2	19,0	Vermelho	0,0		X		
28	7	2	22,0	Vermelho	0,0		X		
29	7	2	24,0	Vermelho	0,0		X		
30	7	2	26,0	Vermelho	0,0		X		
31	7	2	28,0	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 468. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante Edvaldo Galdino de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Edvaldo Galdino de Souza							
Propriedade:		S. Bom Futuro		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	3,90
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	30,0	Vermelho	0,0		X		
2	7	2	31,5	Vermelho	0,0		X		
3	7	2	33,0	Vermelho	0,0		X		
4	7	2	34,0	Vermelho	0,0		X		
5	7	2	35,0	Vermelho	6,0		X		0,0
6	7	2	2,0	Azul	0,0		X		
7	7	2	4,0	Verde	0,0		X		
8	7	2	6,1	Verde	0,0		X		
9	7	2	8,2	Amarelo	0,0		X		
10	7	2	10,5	Vermelho	2,0		X		8,5
11	7	2	14,0	Vermelho	0,0		X		
12	7	2	17,0	Vermelho	0,0		X		
13	7	2	20,1	Vermelho	0,0		X		
14	7	2	23,0	Vermelho	0,0		X		
15	7	2	26,0	Vermelho	0,0		X		
16	7	2	29,0	Vermelho	0,0		X		
17	7	2	29,5	Vermelho	0,0		X		
18	7	2	33,0	Vermelho	0,0		X		
19	7	2	3,0	Azul	0,0		X		
20	7	2	5,5	Verde	0,0		X		
21	7	2	7,8	Amarelo	0,0		X		
22	7	2	10,2	Vermelho	0,0		X		
23	7	2	13,3	Vermelho	0,0		X		
24	7	2	17,0	Vermelho	0,0		X		
25	7	2	20,0	Vermelho	0,0		X		
26	7	2	21,2	Vermelho	0,0		X		
27	7	2	21,6	Vermelho	2,5		X		19,1
28	7	2	22,4	Vermelho	0,0		X		
29	7	2	25,5	Vermelho	0,0		X		
30	7	2	28,5	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 469. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante Edvaldo Galdino de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Edvaldo Galdino de Souza							
Propriedade:		S. Bom Futuro		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	3,90
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	30,5	Vermelho	2,5		X		28,0
2	7	2	28,9	Vermelho	4,5		X		24,4
3	7	2	25,0	Vermelho	0,0		X		
4	7	2	25,5	Vermelho	2,5		X		0,0
5	7	2	1,0	Azul	0,0		X		
6	7	2	2,0	Azul	0,0		X		
7	7	2	4,0	Verde	0,0		X		
8	7	2	6,3	Verde	0,0		X		
9	7	2	9,0	Amarelo	0,0		X		
10	7	2	11,0	Vermelho	0,0		X		
11	7	2	12,5	Vermelho	5,5		X		7,0
12	7	2	8,5	Amarelo	0,0		X		
13	7	2	10,5	Vermelho	0,0		X		
14	7	2	13,5	Vermelho	0,0		X		
15	7	2	14,3	Vermelho	0,0		X		
16	7	2	16,5	Vermelho	0,0		X		
17	7	2	19,5	Vermelho	0,0		X		
18	7	2	22,5	Vermelho	0,0		X		
19	7	2	25,5	Vermelho	0,0		X		
20	7	2	29,0	Vermelho	0,0		X		0,0
21	7	2	3,5	Verde	0,0		X		
22	7	2	6,5	Verde	0,0		X		
23	7	2	8,5	Amarelo	0,0		X		
24	7	2	9,0	Amarelo	12,0		X		0,0
25	7	2	2,0	Azul	0,0		X		
26	7	2	4,9	Verde	0,0		X		
27	7	2	8,0	Amarelo	0,0		X		
28	7	2	11,0	Vermelho	0,0		X		
29	7	2	12,0	Vermelho	0,0		X		
30	7	2	12,5	Vermelho	19,5		X		0,0
31	7	2	2,0	Azul	0,0		X		

QUADRO 470. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante Edvaldo Galdino de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Edvaldo Galdino de Souza							
Propriedade:		S. Bom Futuro		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Novem bro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	3,90
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2	3,0	Azul	0,0		X		
2	7	2	3,5	Verde	10,0		X		0,0
3	7	2			0,0		X		
4	7	2			0,0		X		
5	7	2			0,0		X		
6	7	2			0,0		X		
7	7	2			0,0		X		
8	7	2			0,0		X		
9	7	2			0,0		X		
10	7	2			0,0		X		
11	7	2			0,0		X		
12	7	2			0,0		X		
13	7	2			0,0		X		
14	7	2			0,0		X		
15	7	2			0,0		X		
16	7	2			0,0		X		
17	7	2			0,0		X		
18	7	2			0,0		X		
19	7	2			0,0		X		
20	7	2			0,0		X		
21	7	2			0,0		X		
22	7	2			0,0		X		
23	7	2			0,0		X		
24	7	2			0,0		X		
25	7	2			0,0		X		
26	7	2			0,0		X		
27	7	2			0,0		X		
28	7	2			0,0		X		
29	7	2			0,0		X		
30	7	2			0,0		X		

QUADRO 471. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante Edvaldo Galdino de Souza.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Edvaldo Galdino de Souza							
Propriedade:		S. Bom Futuro		Município	Sooretama			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café Conilon	RM:	CPS 0.9	RT:	3,90
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	7	2			0,0		X		
2	7	2			0,0		X		
3	7	2			0,0		X		
4	7	2			0,0		X		
5	7	2			0,0		X		
6	7	2			0,0		X		
7	7	2			0,0		X		
8	7	2			0,0		X		
9	7	2			0,0		X		
10	7	2			0,0		X		
11	7	2			0,0		X		
12	7	2	0,0	Azul	40,0		X		0,0
13	7	2	1,0	Azul	0,0		X		
14	7	2	1,5	Azul	14,0		X		0,0
15	7	2	0,5	Azul	0,0		X		
16	7	2	0,5	Azul	0,0		X		
17	7	2	1,0	Azul	11,0		X		0,0
18	7	2	0,7	Azul	5,0		X		0,0
19	7	2	0,5	Azul	4,5		X		0,0
20	7	2	0,2	Azul	3,3		X		0,0
21	7	2	0,2	Azul	8,5		X		0,0
22	7	2	3,4	Verde	2,5		X		0,9
23	7	2	7,0	Amarelo	0,0		X		
24	7	2	10,0	Vermelho	0,0		X		
25	7	2	13,0	Vermelho	0,0		X		
26	7	2	17,0	Vermelho	0,0		X		
27	7	2	20,5	Vermelho	0,0		X		
28	7	2	24,0	Vermelho	0,0		X		
29	7	2	26,0	Vermelho	0,0		X		
30	7	2	28,0	Vermelho	0,0	X		1:00	24,1
31	7	2	27,5	Vermelho	0,0		X		

Vila Valério

José Bento Brumatti

QUADRO 472. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante José Bento Brumatti.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		José Bento Brumatti							
Propriedade:		S. Brumatti		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	Café e Coco	RM:	CPS 1.0	RT:	3.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
17	17	3	4,0	Azul	0,0		x		
18	17	3	8,2	Verde	0,0		x		
19	17	3	13,2	Amarelo	0,0	x		3:40	0
20	17	3	4,2	Azul	0,0		x		
21	17	3	8,3	Verde	0,0		x		
22	17	3	12,7	Amarelo	0,0	x		3:30	0
23	17	3	3,6	Azul	0,0		x		
24	17	3	5,7	Verde	0,0		x		
25	17	3	10,2	Verde	0,0		x		
26	17	3	14,6	Amarelo	0,0	x		4:10	0
27	17	3	4,3	Azul	0,0		x		
28	17	3	8,5	Verde	0,0		x		
29	17	3	17,0	Vermelho	0,0	x		2:00	0

QUADRO 473. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante José Bento Brumatti.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		José Bento Brumatti							
Propriedade:		S. Brumatti		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Café e Coco	RM:	CPS 1.0	RT:	3.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	3,0	Azul	0,0		X		
2	18	3	5,2	Azul	0,0	X		2:00	0,0
3	18	3	8,8	Verde	0,0		X		
4	18	3	10,8	Amarelo	0,0	X		3:05	-0,3
5	18	3	2,4	Azul	0,0		X		0,0
6	18	3	4,3	Azul	0,0		X		
7	18	3	6,5	Verde	0,0		X		
8	18	3	10,5	Verde	0,0		X		
9	18	3	12,4	Amarelo	0,0		X		
10	18	3	15,3	Amarelo	0,0	X		3:50	0,0
11	18	3	2,2	Azul	0,0		X		
12	18	3	4,3	Azul	0,0		X		
13	18	3	7,0	Verde	0,0		X		
14	18	3	9,5	Verde	0,0		X		
15	18	3	12,0	Amarelo	6,0		X		6,0
16	18	3	6,5	Verde	0,0		X		
17	18	3	8,5	Verde	0,0		X		
18	18	3	11,0	Amarelo	4,0		X		7,0
19	18	3	7,5	Verde	0,0		X		
20	18	3	10,1	Verde	0,0		X		
21	18	3	13,3	Amarelo	0,0	X		3:40	0,0
22	18	3	2,7	Azul	0,0		X		
23	18	3	5,5	Verde	0,0		X		
24	18	3	8,0	Verde	0,0		X		
25	18	3	10,5	Verde	0,0		X		
26	18	3	11,7	Amarelo	0,0		X		
27	18	3	13,1	Amarelo	0,0		X		
28	18	3	15,6	Amarelo	0,0		X		
29	18	3	17,1	Vermelho	0,0		X		
30	18	3	18,0	Vermelho	23,0		X		0,0
31	18	3	1,0	Azul	0,0		X		

QUADRO 474. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante José Bento Brumatti.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	José Bento Brumatti								
Propriedade:	S. Brumatti	Município	Vila Valério				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Café e Coco	RM:	CPS 1.0	RT:	3.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	4,3	Azul	0,0		X		
2	18	3	6,4	Verde	0,0		X		
3	18	3	7,9	Verde	0,0		X		
4	18	3	9,5	Verde	0,0		X		
5	18	3	10,4	Verde	5,4		X		5
6	18	3	6,7	Verde	0,0		X		
7	18	3	9,9	Verde	0,0		X		
8	18	3	10,5	Verde	0,0		X		
9	18	3	11,3	Amarelo	0,0		X		
10	18	3	12,4	Amarelo	0,0		X		
11	18	3	13,8	Amarelo	0,0		X		
12	18	3	15,3	Amarelo	4,0		X		11
13	18	3	13,5	Amarelo	0,0	X		2:00	0
14	18	3	3,2	Azul	0,0		X		
15	18	3	5,1	Azul	0,0		X		
16	18	3	6,1	Verde	0,0		X		
17	18	3	7,2	Verde	0,0		X		
18	18	3	8,4	Verde	5,4		X		3
19	18	3	0,5	Azul	2,5		X		0
20	18	3	1,7	Azul	0,0		X		
21	18	3	2,8	Azul	0,0		X		
22	18	3	3,9	Azul	0,0		X		
23	18	3	5,1	Azul	0,0		X		
24	18	3	6,3	Verde	0,0		X		
25	18	3	7,1	Verde	0,0		X		
26	18	3	8,2	Verde	0,0		X		
27	18	3	9,3	Verde	0,0		X		
28	18	3	10,0	Verde	0,0		X		
29	18	3	11,1	Amarelo	0,0		X		
30	18	3	12,3	Amarelo	0,0		X		

QUADRO 475. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante José Bento Brumatti.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		José Bento Brumatti							
Propriedade:		S. Brumatti		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Café e Coco	RM:	CPS 1.0	RT:	3.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	13,1	Amarelo	0,0		x		
2	18	3	14,0	Amarelo	0,0		x		
3	18	3	15,2	Amarelo	0,0		x		
4	18	3	16,0	Vermelho	0,0		x	4:30	0,0
5	18	3	1,1	Azul	0,0		x		
6	18	3	2,3	Azul	0,0		x		
7	18	3	3,4	Azul	0,0		x		
8	18	3	4,8	Azul	0,0		x		
9	18	3	6,2	Verde	0,0		x		
10	18	3	7,8	Verde	0,0		x		
11	18	3	9,7	Verde	0,0		x		
12	18	3	11,0	Amarelo	0,0		x		
13	18	3	12,4	Amarelo	0,0		x		
14	18	3	13,6	Amarelo	0,0		x		
15	18	3	14,7	Amarelo	0,0		x		
16	18	3	16,5	Vermelho	0,0		x	4:50	0,0
17	18	3	1,1	Azul	0,0		x		
18	18	3	2,2	Azul	0,0		x		
19	18	3	3,4	Azul	0,0		x		
20	18	3	4,2	Azul	0,0		x		
21	18	3	6,0	Verde	3,6		x		2,4
22	18	3	3,3	Azul	0,0		x		
23	18	3	4,0	Azul	0,0		x		
24	18	3	4,7	Azul	0,0		x		
25	18	3	5,4	Verde	0,0		x		
26	18	3	6,0	Verde	0,0		x		
27	18	3	6,9	Verde	0,0		x		
28	18	3	7,5	Verde	0,0		x		
29	18	3	8,2	Verde	0,0		x		
30	18	3	9,0	Verde	0,0		x		
31	18	3	9,8	Verde	0,0		x		

QUADRO 476. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante José Bento Brumatti.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		José Bento Brumatti							
Propriedade:		S. Brumatti		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Café e Coco	RM:	CPS 1.0	RT:	3.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	10,2	Verde	0,0		X		
2	18	3	10,9	Amarelo	0,0		X		
3	18	3	11,5	Amarelo	0,0		X		
4	18	3	12,3	Amarelo	0,0		X		
5	18	3	13,2	Amarelo	0,0		X		
6	18	3	14,3	Amarelo	0,0		X		
7	18	3	15,5	Amarelo	0,0		X		0,0
8	18	3	0,8	Azul	0,0		X		
9	18	3	1,5	Azul	0,0		X		
10	18	3	2,2	Azul	0,0		X		
11	18	3	3,0	Azul	0,0		X		
12	18	3	3,9	Azul	0,0		X		
13	18	3	4,6	Azul	0,0		X		
14	18	3	5,7	Verde	0,0		X		
15	18	3	7,0	Verde	0,0		X		
16	18	3	8,2	Verde	0,0		X		
17	18	3	9,4	Verde	0,0		X		
18	18	3	10,5	Verde	0,0		X		
19	18	3	11,4	Amarelo	0,0		X		
20	18	3	12,2	Amarelo	0,0		X		
21	18	3	13,1	Amarelo	0,0		X		
22	18	3	14,0	Amarelo	0,0		X		
23	18	3	15,1	Amarelo	0,0		X		
24	18	3	16,0	Vermelho	0,0		X		
25	18	3	16,7	Vermelho	4,2		X		12,5
26	18	3	12,5	Amarelo	2,0		X		10,5
27	18	3	12,9	Amarelo	0,0		X		
28	18	3	13,0	Amarelo	9,0		X		4,0
29	18	3	0,0	Azul	6,3		X		0,0
30	18	3	0,0	Azul	2,3		X		0,0

QUADRO 477. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante José Bento Brumatti.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		José Bento Brumatti							
Propriedade:		S. Brumatti		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Café e Coco	RM:	CPS 1.0	RT:	3.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	0,0	Azul	2,4		X		0,0
2	18	3	0,0	Azul	8,0		X		0,0
3	18	3	0,0	Azul	4,0		X		0,0
4	18	3	0,0	Azul	1,5		X		0,0
5	18	3	0,9	Azul	0,0		X		
6	18	3	1,7	Azul	0,0		X		
7	18	3	2,6	Azul	0,0		X		
8	18	3	4,0	Azul	0,0		X		
9	18	3	5,2	Azul	0,0		X		
10	18	3	7,0	Verde	0,0		X		
11	18	3	8,6	Verde	0,0		X		
12	18	3	10,3	Verde	0,0		X		
13	18	3	12,1	Amarelo	0,0		X		
14	18	3	13,2	Amarelo	0,0		X		
15	18	3	14,3	Amarelo	0,0		X		
16	18	3	15,2	Amarelo	0,0		X		0,0
17	18	3	1,3	Azul	0,0		X		
18	18	3	2,5	Azul	0,0		X		
19	18	3	3,7	Azul	0,0		X		
20	18	3	4,6	Azul	0,0		X		
21	18	3	5,5	Verde	0,0		X		
22	18	3	6,6	Verde	0,0		X		
23	18	3	7,4	Verde	0,0		X		
24	18	3	8,3	Verde	1,3		X		7,0
25	18	3	8,1	Verde	0,0		X		
26	18	3	9,3	Verde	0,0		X		
27	18	3	10,6	Verde	0,0		X		
28	18	3	11,8	Amarelo	0,0		X		
29	18	3	13,1	Amarelo	0,0		X		
30	18	3	14,0	Amarelo	4,7		X		9,3
31	18	3	10,1	Verde	0,0		X		

QUADRO 478. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante José Bento Brumatti.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		José Bento Brumatti							
Propriedade:		S. Brumatti		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	Café e Coco	RM:	CPS 1.0	RT:	3.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sím	Não		
1	18	3	11,0	Amarelo	0,0		X		
2	18	3	12,3	Amarelo	0,0		X		
3	18	3	13,2	Amarelo	0,0		X		
4	18	3	14,1	Amarelo	10,0		X		4,1
5	18	3	5,0	Azul	0,0		X		
6	18	3	6,1	Verde	0,0		X		
7	18	3	7,0	Verde	0,0		X		
8	18	3	8,2	Verde	0,0		X		
9	18	3	9,2	Verde	0,0		X		
10	18	3	10,0	Verde	1,3		X		8,7
11	18	3	9,6	Verde	0,0		X		
12	18	3	10,7	Amarelo	0,0		X		
13	18	3	11,5	Amarelo	0,0		X		
14	18	3	12,7	Amarelo	0,0		X		
15	18	3	14,2	Amarelo	0,0		X		
16	18	3	16,0	Vermelho	0,0		X		0,0
17	18	3	1,7	Azul	0,0		X		
18	18	3	2,5	Azul	0,0		X		
19	18	3	3,9	Azul	0,0		X		
20	18	3	5,7	Verde	0,0		X		
21	18	3	6,8	Verde	0,0		X		
22	18	3	7,9	Verde	0,0		X		
23	18	3	8,7	Verde	0,0		X		
24	18	3	10,3	Verde	0,0		X		
25	18	3	11,7	Amarelo	0,0		X		
26	18	3	13,1	Amarelo	0,0		X		
27	18	3	15,0	Amarelo	0,0		X		0,0
28	18	3	1,3	Azul	0,0		X		
29	18	3	2,7	Azul	0,0		X		
30	18	3	4,1	Azul	0,0		X		
31	18	3	5,5	Verde	0,0		X		

QUADRO 479. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante José Bento Brumatti.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		José Bento Brumatti							
Propriedade:		S. Brumatti		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Café e Coco	RM:	CPS 1.0	RT:	3.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	6,1	Verde	0,0		X		
2	18	3	7,2	Verde	0,0		X		
3	18	3	7,4	Verde	8,0		X		0,0
4	18	3	0,5	Azul	1,5		X		0,0
5	18	3	0,9	Azul	0,0		X		
6	18	3	2,7	Azul	0,0		X		
7	18	3	4,5	Azul	0,0		X		
8	18	3	6,3	Verde	0,0		X		
9	18	3	8,1	Verde	0,0		X		
10	18	3	10,0	Verde	0,0		X		
11	18	3	11,9	Amarelo	0,0		X		
12	18	3	13,7	Amarelo	0,0		X		
13	18	3	15,6	Amarelo	0,0		X		
14	18	3	17,3	Vermelho	0,0		X		0,0
15	18	3	1,6	Azul	0,0		X		
16	18	3	3,5	Azul	0,0		X		
17	18	3	5,2	Azul	0,0		X		
18	18	3	7,1	Verde	0,0		X		
19	18	3	9,0	Verde	0,0		X		
20	18	3	11,9	Amarelo	0,0		X		
21	18	3	13,9	Amarelo	0,0		X		
22	18	3	16,2	Vermelho	0,0		X		0,0
23	18	3	2,3	Azul	0,0		X		
24	18	3	4,2	Azul	0,0		X		
25	18	3	5,3	Azul	0,0		X		
26	18	3	5,9	Verde	5,7		X		0,2
27	18	3	1,7	Azul	0,0		X		
28	18	3	3,1	Azul	0,0		X		
29	18	3	4,2	Azul	0,0		X		
30	18	3	5,4	Verde	0,0		X		

QUADRO 480. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante José Bento Brumatti.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		José Bento Brumatti							
Propriedade:		S. Brumatti		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	Café e Coco	RM:	CPS 1.0	RT:	3.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	6,3	Verde	1,2		X		5,1
2	18	3	5,5	Verde	2,8		X		2,7
3	18	3	3,2	Azul	0,6		X		2,6
4	18	3	2,7	Azul	3,0		X		0,0
5	18	3	0,5	Azul	0,0		X		
6	18	3	0,9	Azul	1,2		X		0,0
7	18	3	1,3	Azul	2,3		X		0,0
8	18	3	1,7	Azul	0,0		X		
9	18	3	3,5	Azul	0,0		X		
10	18	3	4,5	Azul	1,6		X		2,9
11	18	3	3,5	Azul	0,0		X		
12	18	3	3,8	Azul	5,0		X		0,0
13	18	3	1,6	Azul	0,0		X		
14	18	3	3,1	Azul	0,0		X		
15	18	3	4,9	Azul	0,0		X		
16	18	3	7,0	Verde	0,0		X		
17	18	3	8,9	Verde	0,0		X		
18	18	3	11,1	Amarelo	0,0		X		
19	18	3	13,0	Amarelo	0,0		X		
20	18	3	15,3	Amarelo	0,0		X		
21	18	3	17,5	Vermelho	0,0		X		
22	18	3	19,7	Vermelho	0,0		X		
23	18	3	19,9	Vermelho	10,0		X		9,9
24	18	3	12,4	Amarelo	0,0		X		
25	18	3	14,9	Amarelo	0,0		X		
26	18	3	17,4	Vermelho	0,0		X		
27	18	3	19,3	Vermelho	0,0		X		
28	18	3	22,0	Vermelho	0,0		X		
29	18	3	25,0	Vermelho	12,0		X		13,0
30	18	3	13,6	Amarelo	8,0		X		5,6
31	18	3	7,0	Verde	0,0		X		

QUADRO 481. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante José Bento Brumatti.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		José Bento Brumatti							
Propriedade:		S. Brumatti		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Novem bro	Cultura:	Café e Coco	RM:	CPS 1.0	RT:	3.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	10,0	Verde	0,0		X		
2	18	3	16,4	Vermelho	8,0		X		0,0
3	18	3	0,8	Azul	0,0		X		
4	18	3	2,3	Azul	0,0		X		
5	18	3	3,5	Azul	0,0		X		
6	18	3	5,0	Azul	0,0		X		
7	18	3	5,1	Azul	24,0		X		0,0
8	18	3	0,7	Azul	6,7		X		0,0
9	18	3	0,4	Azul	2,6		X		0,0
10	18	3	0,5	Azul	0,0		X		
11	18	3	1,7	Azul	0,0		X		
12	18	3	3,2	Azul	0,0		X		
13	18	3	4,0	Azul	12,0		X		0,0
14	18	3	0,0	Azul	43,0		X		0,0
15	18	3	1,5	Azul	14,0		X		0,0
16	18	3	1,0	Azul	4,0		X		0,0
17	18	3	1,7	Azul	0,0		X		
18	18	3	2,7	Azul	0,0		X		
19	18	3	3,6	Azul	0,0		X		
20	18	3	4,6	Azul	0,0		X		
21	18	3	6,0	Verde	0,0		X		
22	18	3	7,2	Verde	0,0		X		
23	18	3	8,3	Verde	0,0		X		
24	18	3	8,9	Verde	0,0		X		
25	18	3	9,0	Verde	13,5		X		0,0
26	18	3	0,8	Azul	0,0		X		
27	18	3	1,5	Azul	1,8		X		0,0
28	18	3	1,0	Azul	0,0		X		
29	18	3	2,6	Azul	0,0		X		
30	18	3	4,8	Azul	0,0		X		

QUADRO 482. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante José Bento Brumatti.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		José Bento Brumatti							
Propriedade:		S. Brumatti		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	Café e Coco	RM:	CPS 1.0	RT:	3.6
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	3	5,6	Verde	0,0		X		
2	18	3	5,8	Verde	2,7		X		3,1
3	18	3	4,0	Azul	0,0		X		
4	18	3	4,6	Azul	0,0		X		
5	18	3	5,2	Azul	5,5		X		0,0
6	18	3	0,7	Azul	2,5		X		0,0
7	18	3	0,8	Azul	0,0		X		
8	18	3	2,6	Azul	0,0		X		
9	18	3	4,0	Azul	13,3		X		0,0
10	18	3	0,8	Azul	0,0		X		
11	18	3	1,6	Azul	0,0		X		
12	18	3	3,4	Azul	25,6		X		0,0
13	18	3	1,3	Azul	1,5		X		0,0
14	18	3	1,6	Azul	0,0		X		
15	18	3	3,6	Azul	18,2		X		0,0
16	18	3	0,3	Azul	2,8		X		0,0
17	18	3	1,3	Azul	0,0		X		
18	18	3	2,0	Azul	21,4		X		0,0
19	18	3	0,4	Azul	8,3		X		0,0
20	18	3	0,0	Azul	53,2		X		0,0
21	18	3	2,0	Azul	0,0		X		
22	18	3	4,3	Azul	0,0		X		
23	18	3	6,8	Verde	0,0		X		
24	18	3	8,1	Verde	0,0		X		
25	18	3	10,5	Verde	0,0		X		
26	18	3	13,1	Amarelo	0,0		X		
27	18	3	16,1	Vermelho	0,0	X		4:40	0,0
28	18	3	3,2	Azul	0,0		X		
29	18	3	6,5	Verde	0,0		X		
30	18	3	10,1	Verde	0,0		X		
31	18	3	13,8	Amarelo	0,0		X		

Lenivaldo Sartório

QUADRO 483. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante Lenivaldo Sartório.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Lenivaldo Sartório							
Propriedade:		S. Valério		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	Laranja/Café	RM:	CPS 1.1	RT:	1.8
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17	17	3	5,3	Azul	0,0		x		
18	17	3	8,9	Verde	0,0		x		
19	17	3	12,9	Amarelo	0,0	x		0:50	11,4
20	17	3	15,9	Amarelo	0,0	x		0:20	15,3
21	17	3	19,3	Vermelho	0,0	x		0:20	18,7
22	17	3	19,5	Vermelho	4,0		x		15,5
23	17	3	17,5	Amarelo	0,0		x		
24	17	3		Azul	0,0		x		
25	17	3		Azul	0,0		x		
26	17	3		Azul	0,0		x		
27	17	3	34,0	Vermelho	0,0	x		0:40	32,8
28	17	3		Azul	0,0		x		
29	17	3	35,0	Vermelho	0,0	x		0:15	34,6

QUADRO 484. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Lenivaldo Sartório.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Lenivaldo Sartório							
Propriedade:		S. Valério		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Laranja/Café	RM:	CPS 1.1	RT:	1.8
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	2,5	Azul	0,0		X		
2	17	3	6,5	Verde	0,0		X		
3	17	3	8,6	Verde	0,0		X		
4	17	3	11,3	Verde	0,0		X		
5	17	3	14,0	Amarelo	0,0	X		0:30	13,1
6	17	3	13,8	Amarelo	0,0	X		0:20	13,2
7	17	3	15,7	Amarelo	1,5	X		0:20	13,6
8	17	3	17,2	Amarelo	0,0	X		3:00	11,8
9	17	3	17,3	Amarelo	0,0		X		
10	17	3	20,1	Vermelho	0,0	X		4:00	12,9
11	17	3	15,0	Amarelo	0,0		X		
12	17	3	19,5	Vermelho	0,0	X		0:40	18,3
13	17	3	18,9	Vermelho	0,0	X		0:15	18,5
14	17	3	20,9	Vermelho	0,0		X		
15	17	3	21,5	Vermelho	5,2		X		16,3
16	17	3	13,7	Amarelo	2,6		X		11,1
17	17	3	13,8	Amarelo	0,0		X		
18	17	3	15,2	Amarelo	5,7		X		9,5
19	17	3	11,7	Amarelo	0,0		X		
20	17	3	15,8	Amarelo	0,5		X		15,3
21	17	3	15,9	Amarelo	0,0		X		
22	17	3	18,8	Vermelho	0,0	X		0:45	17,5
23	17	3	20,5	Vermelho	0,0		X		
24	17	3	22,9	Vermelho	0,0	X		0:30	22,0
25	17	3	23,9	Vermelho	0,0		X		
26	17	3	25,9	Vermelho	0,0		X		
27	17	3	28,9	Vermelho	0,0	X		0:40	27,7
28	17	3	32,6	Vermelho	0,0		X		
29	17	3	34,0	Vermelho	0,5	X		0:20	32,9
30	17	3	33,0	Vermelho	9,2		X		23,8
31	17	3	26,5	Vermelho	0,0		X		

QUADRO 485. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Lenivaldo Sartório.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Lenivaldo Sartório							
Propriedade:		S. Valério		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Laranja/Café	RM:	CPS 1.1	RT:	1.8
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3		Azul	0,0		x		
2	17	3	31,3	Vermelho	0,0		x		
3	17	3	34,3	Vermelho	0,0	x		0:40	33,3
4	17	3	35,1	Vermelho	1,0		x		34,1
5	17	3	0,0	Azul	0,0		x		
6	17	3	2,2	Azul	0,0	x		1:00	0,2
7	17	3	2,2	Azul	0,0		x		
8	17	3		Azul	0,0		x		
9	17	3	6,3	Verde	0,0	x		1:00	4,3
10	17	3	6,6	Verde	0,0		x		
11	17	3	9,0	Verde	0,0		x		
12	17	3	10,5	Verde	0,0	x		1:00	8,9
13	17	3	10,8	Verde	0,0		x		
14	17	3	12,0	Amarelo	0,0		x		
15	17	3	13,5	Amarelo	0,0		x		
16	17	3	15,7	Amarelo	0,0	X		1:20	13,3
17	17	3	15,6	Amarelo	0,0		x		
18	17	3	17,3	Amarelo	0,0		x		
19	17	3	18,2	Vermelho	0,0	X		1:00	16,3
20	17	3	17,2	Amarelo	0,0		x		
21	17	3	16,8	Amarelo	3,0		x		14,0
22	17	3	15,2	Amarelo	0,6		x	1:00	12,8
23	17	3	14,2	Amarelo	0,0		x		
24	17	3	16,7	Amarelo	0,0		x		
25	17	3	18,0	Vermelho	0,0		x		
26	17	3	20,0	Vermelho	0,0	X		1:20	17,6
27	17	3	18,0	Vermelho	0,0		x		
28	17	3	18,2	Vermelho	0,0		x		
29	17	3	19,3	Vermelho	0,0		x		
30	17	3	20,2	Vermelho	0,0	X		1:10	18,2
31	17	3	20,7	Vermelho	0,0		x		

QUADRO 486. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Lenivaldo Sartório.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Lenivaldo Sartório							
Propriedade:		S. Valério		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Laranja/Café	RM:	CPS 1.1	RT:	1.8
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	0,708	3	24,8	Vermelho	0,0		X		
2	0,708	3	28,6	Vermelho	0,0		X		
3	0,708	3	30,4	Vermelho	0,0		X		
4	0,708	3	32,3	Vermelho	0,0	X		1:00	30,5
5	0,708	3	30,5	Vermelho	0,0		X		
6	0,708	3	31,6	Vermelho	0,0		X		
7	0,708	3	32,9	Vermelho	0,0		X		
8	0,708	3	34,6	Vermelho	0,0	X		1:20	32,2
9	0,708	3	32,4	Vermelho	0,0		X		
10	0,708	3	33,7	Vermelho	0,0		X		
11	0,708	3	34,0	Vermelho	0,0	X		1:00	32,2
12	0,708	3		Azul	0,0		X		
13	0,708	3	34,3	Vermelho	0,0		X		0,0
14	0,708	3	2,1	Azul	0,0		X		
15	0,708	3		Azul	0,0		X		
16	0,708	3	6,7	Verde	0,0		X		
17	0,708	3	8,9	Verde	0,0	X		2:00	5,3
18	0,708	3	8,0	Verde	0,0		X		
19	0,708	3	9,0	Verde	0,0		X		
20	0,708	3	10,0	Verde	0,0		X		
21	0,708	3	12,0	Amarelo	0,0		X		
22	0,708	3	14,7	Amarelo	0,0		X		
23	0,708	3	15,0	Amarelo	0,0		X		
24	0,708	3	16,5	Amarelo	1,0	X		2:00	11,9
25	0,708	3	4,3	Azul	5,0		X		0,0
26	0,708	3	1,0	Azul	1,2		X		0,0
27	0,708	3	1,3	Azul	11,8		X		0,0
28	0,708	3	3,0	Azul	0,0		X		
29	0,708	3	0,0	Azul	4,5		X		0,0
30	0,708	3	0,0	Azul	3,5		X		0,0
31									

QUADRO 487. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Lenivaldo Sartório.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Lenivaldo Sartório							
Propriedade:		S. Valério		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Laranja/Café	RM:	CPS 1.1	RT:	1.8
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	0,0	Azul	2,0		X		0,0
2	17	3	0,0	Azul	4,8		X		0,0
3	17	3	2,2	Azul	0,0		X		
4	17	3	3,2	Azul	0,0		X		
5	17	3	4,4	Azul	0,0		X		
6	17	3	5,7	Azul	0,0		X		
7	17	3	6,6	Verde	0,0		X		
8	17	3	8,3	Verde	0,0		X		
9	17	3	10,2	Verde	0,0		X		
10	17	3	13,5	Amarelo	0,0		X		
11	17	3	15,8	Amarelo	0,0		X		
12	17	3	16,9	Amarelo	0,0		X		
13	17	3	18,8	Vermelho	0,0		X		
14	17	3	1,2	Azul	0,0		X		
15	17	3		Azul	0,0		X		
16	17	3	3,5	Azul	0,0		X		
17	17	3	5,4	Azul	0,0		X		
18	17	3	6,5	Verde	0,0		X		
19	17	3	7,7	Verde	0,0	X		2:00	4,1
20	17	3	4,7	Azul	0,0		X		
21	17	3	6,0	Verde	0,0		X		
22	17	3	7,1	Verde	0,0		X		
23	17	3	8,0	Verde	0,0		X		
24	17	3	10,2	Verde	0,0		X		
25	17	3	11,1	Verde	0,0	X		1:30	7,0
26	17	3	8,4	Verde	0,0		X		
27	17	3	11,3	Verde	0,0		X		
28	17	3	12,8	Amarelo	0,0		X		
29	17	3	15,0	Amarelo	0,0		X		
30	17	3	15,6	Amarelo	0,0	X		1:00	11,2
31	17	3	11,6	Verde	0,0		X		

QUADRO 488. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante Lenivaldo Sartório.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Lenivaldo Sartório								
Propriedade:	S. Valério	Município	Vila Valério				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	Laranja/Café	RM:	CPS 1.1	RT:	1.8
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sím	Não		
1	17	3	13,9	Amarelo	1,4		X		12,5
2	17	3			0,0		X		
3	17	3	15,5	Amarelo	0,0		X		
4	17	3	16,5	Amarelo	3,0		X		13,5
5	17	3	15,5	Amarelo	0,0	X		1:30	12,8
6	17	3	15,7	Amarelo	0,0		X		
7	17	3	17,5	Amarelo	0,0		X		
8	17	3	21,4	Vermelho	0,0		X		
9	17	3	25,5	Vermelho	0,0		X		
10	17	3	29,7	Vermelho	0,0	X		1:30	27,0
11	17	3	0,0	Azul	1,4		X		0,0
12	17	3	2,8	Azul	0,0		X		
13	17	3	5,3	Azul	0,0		X		
14	17	3	10,3	Verde	0,0		X		
15	17	3	18,0	Vermelho	0,0	X		1:30	15,3
16	17	3	17,5	Amarelo	0,0		X		
17	17	3	19,9	Vermelho	0,0		X		
18	17	3	22,0	Vermelho	0,0		X		
19	17	3	24,4	Vermelho	0,0		X		
20	17	3	25,4	Vermelho	0,0		X		
21	17	3			0,0		X		
22	17	3	3,4	Azul	0,0		X		
23	17	3	4,2	Azul	0,0		X		
24	17	3	5,5	Azul	0,0		X		
25	17	3	13,2	Amarelo	1,6	X		2:30	7,1
26	17	3	14,5	Amarelo	0,0		X		
27	17	3	20,7	Vermelho	0,0		X		
28	17	3	25,7	Vermelho	0,0		X		
29	17	3	29,2	Vermelho	0,0		X		
30	17	3	2,8	Azul	0,0		X		
31	17	3	3,2	Azul	0,0		X		

QUADRO 489. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante Lenivaldo Sartório.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Lenivaldo Sartório							
Propriedade:		S. Valério		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Laranja/Café	RM:	CPS 1.1	RT:	1.8
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	4,2	Azul	0,0		X		
2	17	3	5,9	Verde	2,0		X		3,9
3	17	3	0,0	Azul	9,7		X		0,0
4	17	3	1,6	Azul	1,0		X		0,6
5	17	3	2,0	Azul	1,6		X		0,4
6	17	3	3,2	Azul	0,0		X		
7	17	3	5,6	Azul	0,0		X		
8	17	3	7,9	Verde	0,0		X		
9	17	3	10,1	Verde	0,0	X		4:00	2,9
10	17	3	5,0	Azul	0,0		X		
11	17	3	7,9	Verde	0,0		X		
12	17	3	10,4	Verde	0,0		X		
13	17	3	13,1	Amarelo	0,0		X		
14	17	3	17,0	Amarelo	0,0		X		
15	17	3	22,0	Vermelho	0,0		X		
16	17	3	24,1	Vermelho	0,0		X		
17	17	3	3,0	Azul	0,0		X		
18	17	3	3,3	Azul	0,0		X		
19	17	3	6,4	Verde	0,0		X		
20	17	3			0,0		X		
21	17	3			0,0		X		
22	17	3	0,0	Azul	0,0		X		
23	17	3	2,8	Azul	0,0		X		
24	17	3	6,3	Verde	0,0		X		
25	17	3			0,0		X		
26	17	3	9,0	Verde	0,0		X		
27	17	3	9,0	Verde	6,0		X		3,0
28	17	3	4,5	Azul	0,0		X		
29	17	3	7,0	Verde	0,0		X		
30	17	3	9,4	Verde	0,0	X		5:00	0,4

QUADRO 490. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante Lenivaldo Sartório.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Lenivaldo Sartório							
Propriedade:		S. Valério		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	Laranja/Café	RM:	CPS 1.1	RT:	1.8
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	0,3	Azul	0,0		X		
2	17	3			0,0		X		
3	17	3	0,0	Azul	3,7		X		0,0
4	17	3	0,0	Azul	1,7		X		0,0
5	17	3	0,0	Azul	1,5		X		0,0
6	17	3	0,7	Azul	0,0		X		
7	17	3	0,0	Azul	10,0		X		0,0
8	17	3	3,0	Azul	0,0		X		
9	17	3	6,5	Verde	0,0		X		
10	17	3	8,0	Verde	3,2		X		4,8
11	17	3			0,0		X		
12	17	3	13,3	Amarelo	0,0		X		
13	17	3			0,0		X		
14	17	3	10,7	Verde	0,0		X		
15	17	3	13,3	Amarelo	0,0		X		
16	17	3	15,6	Amarelo	0,0		X		
17	17	3	18,8	Vermelho	0,0		X		
18	17	3	20,1	Vermelho	0,0		X		
19	17	3	20,1	Vermelho	0,0		X		
20	17	3	30,3	Vermelho	0,0		X		
21	17	3	4,3	Azul	0,0		X		
22	17	3	7,1	Verde	0,0		X		
23	17	3	9,8	Verde	16,3		X		0,0
24	17	3	0,5	Azul	0,0		X		
25	17	3	3,0	Azul	0,0		X		
26	17	3	5,8	Azul	0,0		X		
27	17	3	10,5	Verde	0,0		X		
28	17	3	15,5	Amarelo	0,0		X		
29	17	3			0,0		X		
30	17	3	15,5	Amarelo	12,5		X		3,0
31	17	3	4,4	Azul	0,0		X		

QUADRO 491. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante Lenivaldo Sartório.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Lenivaldo Sartório							
Propriedade:		S. Valério		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Novem bro	Cultura:	Laranja/Café	RM:	CPS 1.1	RT:	1.8
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	6,1	Verde	5,5		X		0,6
2	17	3			0,0		X		
3	17	3	6,9	Verde	0,0		X		
4	17	3	0,0	Azul	0,0		X		
5	17	3	2,4	Azul	0,0		X		
6	17	3	3,9	Azul	0,0		X		
7	17	3	0,0	Azul	81,0		X		0,0
8	17	3	0,0	Azul	21,6		X		0,0
9	17	3	1,4	Azul	0,0		X		
10	17	3	2,9	Azul	0,0		X		
11	17	3	6,6	Verde	0,0		X		
12	17	3	10,0	Verde	0,0		X		
13	17	3	11,9	Amarelo	0,0		X		
14	17	3	0,0	Azul	38,0		X		0,0
15	17	3	0,0	Azul	20,0		X		0,0
16	17	3	2,1	Azul	0,0		X		
17	17	3	5,1	Azul	0,0		X		
18	17	3	6,5	Verde	68,0		X		0,0
19	17	3	1,2	Azul	0,0		X		
20	17	3	3,0	Azul	0,0		X		
21	17	3	4,3	Azul	0,0		X		
22	17	3	4,6	Azul	0,0		X		
23	17	3	5,5	Azul	0,0		X		
24	17	3	6,6	Verde	0,0		X		
25	17	3	6,6	Verde	6,6		X		0,0
26	17	3	0,7	Azul	0,0		X		
27	17	3	1,2	Azul	0,0		X		
28	17	3	2,5	Azul	0,0		X		
29	17	3	4,8	Azul	0,0		X		
30	17	3	6,3	Verde	0,0		X		

QUADRO 492. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante Lenivaldo Sartório.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Lenivaldo Sartório							
Propriedade:		S. Valério		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	Laranja/Café	RM:	CPS 1.1	RT:	1.8
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	17	3	7,8	Verde	0,0		X		
2	17	3	9,6	Verde	0,0		X		
3	17	3	10,9	Verde	0,0		X		
4	17	3	11,0	Verde	0,0		X		
5	17	3	11,8	Amarelo	6,1		X		5,7
6	17	3	6,2	Verde	5,0		X		1,2
7	17	3	3,1	Azul	0,0		X		
8	17	3	4,0	Azul	4,0		X		0,0
9	17	3	0,5	Azul	12,0		X		0,0
10	17	3	1,0	Azul	0,0		X		
11	17	3	2,4	Azul	0,0		X		
12	17	3			39,5		X		0,0
13	17	3	1,0	Azul	10,5		X		0,0
14	17	3	3,4	Azul	0,0		X		
15	17	3	7,9	Verde	11,6		X		0,0
16	17	3	0,8	Azul	3,8		X		0,0
17	17	3	0,9	Azul	10,3		X		0,0
18	17	3	0,2	Azul	13,2		X		0,0
19	17	3	0,9	Azul	3,0		X		0,0
20	17	3	0,5	Azul	22,1		X		0,0
21	17	3	3,2	Azul	0,0		X		
22	17	3	8,7	Verde	0,0		X		
23	17	3	13,6	Amarelo	0,0		X		
24	17	3	17,2	Amarelo	0,0		X		
25	17	3	21,0	Vermelho	0,0	X		1:00	20,0
26	17	3	26,0	Vermelho	0,0	X		2:00	0,0
27	17	3	3,2	Azul	0,0		X		
28	17	3	8,1	Verde	0,0	X		2:00	4,5
29	17	3	10,0	Verde	0,0		X		
30	17	3	15,3	Amarelo	0,0	X		2:30	10,8
31	17	3	14,5	Amarelo	0,0		X		

Paulo Lorencini

QUADRO 493. Histórico da irrigação de fevereiro de 2016, do participante Paulo Lorencini.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário	Paulo Lorencini								
Propriedade:	Sítio Lorencini	Município	Vila Valério				UF:	ES	
Ano:	2016	Mês:	Fevereiro	Cultura:	Pimenta	RM:	CPS 1.1	RT:	8.25
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17	18	2	9,9	Amarelo	0,0		x		
18	18	2	11,8	Amarelo	0,0		x		
19	18	2	14,9	Vermelho	0,0		x		
20	18	2	1,0	Azul	0,0	x		1:49	0
21	18	2	5,0	Verde	0,0		x		
22	18	2	7,3	Verde	0,0		x		
23	18	2	10,0	Amarelo	0,0		x		
24	18	2	15,5	Vermelho	0,0		x		
25	18	2	20,0	Vermelho	0,0	x		2:30	0
26	18	2	3,5	Azul	0,0		x		
27	18	2	9,0	Amarelo	0,0		x		
28	18	2	13,5	Vermelho	0,0		x		
29	18	2	15,5	Vermelho	0,0	x		1:50	0

QUADRO 494. Histórico da irrigação de março de 2016, do participante Paulo Lorencini.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Paulo Lorencini							
Propriedade:		Sítio Lorencini	Município		Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Março	Cultura:	Pimenta	RM:	CPS 1.1	RT:	8.25
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	2,4	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	2	2,4	Azul	0,0		X		
2	18	2	4,6	Verde	0,0		X		
3	18	2	7,3	Verde	0,0		X		
4	18	2	9,3	Amarelo	0,0		X		
5	18	2	11,0	Amarelo	1,0		X		10,0
6	18	2	10,7	Amarelo	0,0		X		
7	18	2		Azul	0,0		X		
8	18	2	15,5	Vermelho	0,0	X		1:55	0,0
9	18	2	2,7	Azul	0,0		X		
10	18	2	5,7	Verde	0,0		X		
11	18	2	9,0	Amarelo	0,0		X		
12	18	2	14,0	Vermelho	0,0	X		1:45	0,0
13	18	2	1,2	Azul	1,0		X		0,2
14	18	2	1,5	Azul	0,0		X		
15	18	2	2,2	Azul	3,0		X		0,0
16	18	2	0,6	Azul	6,0		X		0,0
17	18	2	0,8	Azul	0,0		X		
18	18	2	2,5	Azul	0,0		X		
19	18	2		Azul	0,0		X		
20	18	2		Azul	0,0		X		
21	18	2	8,5	Amarelo	0,0		X		
22	18	2	11,2	Amarelo	0,0		X		
23	18	2	13,7	Vermelho	0,0	X		1:40	0,0
24	18	2	2,1	Azul	0,0		X		
25	18	2	4,3	Verde	0,0		X		
26	18	2	8,2	Amarelo	0,0		X		
27	18	2	9,5	Amarelo	0,0		X		
28	18	2	11,0	Amarelo	0,0		X		
29	18	2	14,0	Vermelho	0,0		X		
30	18	2	15,0	Vermelho	14,0		X		1,0
31	18	2	2,8	Azul	0,0		X		

QUADRO 495. Histórico da irrigação de abril de 2016, do participante Paulo Lorencini.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Paulo Lorencini							
Propriedade:		Sítio Lorencini	Município		Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Abril	Cultura:	Pimenta	RM:	CPS 1.1	RT:	8.25
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	2	4,7	Verde	0,0		x		
2	18	2		Azul	0,0		x		
3	18	2	8,2	Amarelo	0,0		x		
4	18	2	11,6	Amarelo	0,0		x		
5	18	2	13,2	Vermelho	10,0		x		3,2
6	18	2	3,0	Azul	1,0		x		2,0
7	18	2	3,5	Azul	0,0		x		
8	18	2	5,6	Verde	0,0		x		
9	18	2	9,5	Amarelo	0,0		x		
10	18	2		Azul	0,0		x		
11	18	2	11,7	Amarelo	0,0		x		
12	18	2	12,9	Vermelho	5,0		x		7,9
13	18	2	8,5	Amarelo	1,0		x		7,5
14	18	2	8,5	Amarelo	0,0		x		
15	18	2	10,5	Amarelo	0,0		x		
16	18	2	12,9	Vermelho	0,0		x		
17	18	2		Azul	0,0		x		
18	18	2	14,1	Vermelho	12,0		x		2,1
19	18	2	2,3	Azul	0,0		x		
20	18	2	2,5	Azul	0,0		x		
21	18	2	3,5	Azul	0,0		x		
22	18	2	5,1	Verde	1,5		x		3,6
23	18	2	5,4	Verde	0,0		x		
24	18	2	7,5	Verde	0,0		x		
25	18	2	8,7	Amarelo	0,0		x		
26	18	2	10,9	Amarelo	0,0		x		
27	18	2	12,8	Vermelho	0,0		x		0,0
28	18	2	1,8	Azul	0,0		x		
29	18	2	2,1	Azul	0,0		x		
30	18	2	3,5	Azul	0,0		x		

QUADRO 496. Histórico da irrigação de maio de 2016, do participante Paulo Lorencini.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Paulo Lorencini							
Propriedade:		Sítio Lorencini		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Maio	Cultura:	Pimenta	RM:	CPS 1.1	RT:	8.25
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	2	4,5	Verde	0,0		x		
2	18	2	5,8	Verde	0,0		x		
3	18	2	7,4	Verde	0,0		x		
4	18	2	8,9	Amarelo	0,0		x		
5	18	2	10,5	Amarelo	0,0		x		
6	18	2	13,7	Vermelho	0,0		x		
7	18	2		Azul	0,0		x		
8	18	2	15,0	Vermelho	0,0		x		
9	18	2	16,2	Vermelho	0,0	x		2:00	0,0
10	18	2	1,5	Azul	0,0		x		
11	18	2	3,1	Azul	0,0		x		
12	18	2	4,4	Verde	0,0		x		
13	18	2		Azul	0,0		x		
14	18	2		Azul	0,0		x		
15	18	2		Azul	0,0		x		
16	18	2	9,6	Amarelo	0,0		x		
17	18	2	10,9	Amarelo	0,0		x		
18	18	2	12,1	Vermelho	0,0		x		
19	18	2	13,1	Vermelho	0,0		x		
20	18	2	14,2	Vermelho	0,0		x		
21	18	2	15,3	Vermelho	0,0		x		
22	18	2	16,1	Vermelho	0,0		x		
23	18	2	17,4	Vermelho	0,0		x		
24	18	2	18,2	Vermelho	0,0		x		
25	18	2	19,6	Vermelho	0,0	x		2:25	0,0
26	18	2	1,2	Azul	0,0		x		
27	18	2	2,4	Azul	0,0		x		
28	18	2	3,7	Azul	0,0		x		
29	18	2	4,8	Verde	0,0		x		
30	18	2	5,6	Verde	0,0		x		
31	18	2	6,9	Verde	0,0		x		

QUADRO 497. Histórico da irrigação de junho de 2016, do participante Paulo Lorencini.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Paulo Lorencini							
Propriedade:		Sítio Lorencini	Município		Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Junho	Cultura:	Pimenta	RM:	CPS 1.1	RT:	8.25
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	2	8,5	Amarelo	0,0		X		
2	18	2	10,1	Amarelo	0,0		X		
3	18	2	13,2	Vermelho	0,0		X		
4	18	2	15,9	Vermelho	0,0		X		
5	18	2	16,9	Vermelho	0,0		X		
6	18	2	18,9	Vermelho	0,0	X		2:15	0,0
7	18	2	1,5	Azul	0,0		X		
8	18	2	3,1	Azul	0,0		X		
9	18	2	4,2	Verde	0,0		X		
10	18	2	5,1	Verde	0,0		X		
11	18	2	5,6	Verde	0,0		X		
12	18	2		Azul	0,0		X		
13	18	2	7,5	Verde	0,0		X		
14	18	2	10,1	Amarelo	0,0		X		
15	18	2	11,3	Amarelo	0,0		X		
16	18	2	12,2	Vermelho	0,0		X		
17	18	2	13,4	Vermelho	0,0		X		
18	18	2	14,2	Vermelho	0,0	X		1:45	0,0
19	18	2	0,9	Azul	0,0		X		
20	18	2	1,0	Azul	0,0		X		
21	18	2	1,8	Azul	0,0		X		
22	18	2	2,9	Azul	0,0		X		
23	18	2	4,5	Verde	0,0		X		
24	18	2	5,7	Verde	0,0		X		
25	18	2	6,5	Verde	4,0		X		0,0
26	18	2	1,5	Azul	0,0		X		
27	18	2	2,9	Azul	0,0		X		
28	18	2	4,1	Verde	12,0		X		0,0
29	18	2	0,1	Azul	15,0		X		0,0
30	18	2	0,4	Azul	4,1		X		0,0

QUADRO 498. Histórico da irrigação de julho de 2016, do participante Paulo Lorencini.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Paulo Lorencini							
Propriedade:		Sítio Lorencini	Município		Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Julho	Cultura:	Pimenta	RM:	CPS 1.1	RT:	8.25
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	2	0,3	Azul	2,5		X		0,0
2	18	2	0,1	Azul	0,0		X		
3	18	2	0,6	Azul	3,6		X		0,0
4	18	2	2,0	Azul	1,5		X		0,5
5	18	2	1,5	Azul	0,0		X		
6	18	2	2,4	Azul	0,0		X		
7	18	2	3,1	Azul	0,0		X		
8	18	2	4,8	Verde	0,0		X		
9	18	2	5,5	Verde	0,0		X		
10	18	2	6,0	Verde	0,0		X		
11	18	2	7,1	Verde	0,0		X		
12	18	2	8,0	Verde	0,0		X		
13	18	2	9,1	Amarelo	0,0		X		
14	18	2	9,8	Amarelo	0,0		X		
15	18	2	11,1	Amarelo	0,0		X		
16	18	2	12,5	Vermelho	0,0		X		
17	18	2	13,9	Vermelho	0,0		X		
18	18	2	15,0	Vermelho	0,0	X		1:50	
19	18	2	0,2	Azul	0,0		X		
20	18	2	1,1	Azul	0,0		X		
21	18	2	1,9	Azul	0,0		X		
22	18	2	2,5	Azul	0,0		X		
23	18	2	3,0	Azul	0,0		X		
24	18	2	3,6	Azul	7,0		X		0,0
25	18	2	2,0	Azul	0,0		X		
26	18	2	3,0	Azul	0,0		X		
27	18	2	4,5	Verde	0,0		X		
28	18	2	6,2	Verde	0,0		X		
29	18	2	7,5	Verde	0,0		X		
30	18	2	8,2	Amarelo	4,7		X		3,5
31	18	2	4,8	Verde	0,0		X		

QUADRO 499. Histórico da irrigação de agosto de 2016, do participante Paulo Lorencini.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Paulo Lorencini							
Propriedade:		Sítio Lorencini		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Agosto	Cultura:	Pimenta	RM:	CPS 1.1	RT:	8.25
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sím	Não		
1	18	2			0,0		X		
2	18	2	5,1	Verde	0,0		X		
3	18	2	6,9	Verde	0,0		X		
4	18	2	7,1	Verde	2,5		X		4,6
5	18	2	5,9	Verde	0,0		X		
6	18	2	6,8	Verde	0,0		X		
7	18	2	7,5	Verde	0,0		X		
8	18	2	8,3	Amarelo	0,0		X		
9	18	2	9,8	Amarelo	0,0		X		
10	18	2	11,3	Amarelo	0,0		X		
11	18	2	11,5	Amarelo	1,5		X		10,0
12	18	2	12,0	Amarelo	0,0		X		
13	18	2	12,5	Vermelho	0,0		X		
14	18	2	13,3	Vermelho	0,0	X		1:40	0,0
15	18	2	14,0	Vermelho	0,0		X		
16	18	2	1,5	Azul	0,0		X		
17	18	2	2,6	Azul	0,0		X		
18	18	2	4,1	Verde	0,0		X		
19	18	2	5,2	Verde	0,0		X		
20	18	2	6,9	Verde	0,0		X		
21	18	2			0,0		X		
22	18	2	9,5	Amarelo	0,0		X		
23	18	2	10,7	Amarelo	0,0		X		
24	18	2	11,8	Amarelo	0,0		X		
25	18	2	13,6	Vermelho	0,0	X		1:40	0,0
26	18	2	1,5	Azul	0,0		X		
27	18	2			0,0		X		
28	18	2			0,0		X		
29	18	2	6,0	Verde	0,0		X		
30	18	2	7,6	Verde	0,0		X		
31	18	2	8,5	Amarelo	0,0		X		

QUADRO 500. Histórico da irrigação de setembro de 2016, do participante Paulo Lorencini.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Paulo Lorencini							
Propriedade:		Sítio Lorencini		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Setembro	Cultura:	Pimenta	RM:	CPS 1.1	RT:	8.25
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	2	10,2	Amarelo	0,0		X		
2	18	2	11,9	Amarelo	0,0		X		
3	18	2	13,9	Vermelho	2,0	X		1:40	0,0
4	18	2	0,8	Azul	2,0		X		0,0
5	18	2	0,7	Azul	0,0		X		
6	18	2	2,5	Azul	0,0		X		
7	18	2	4,0	Azul	0,0		X		
8	18	2	6,0	Verde	0,0		X		
9	18	2	7,1	Verde	0,0		X		
10	18	2			0,0		X		
11	18	2			0,0		X		
12	18	2	11,9	Amarelo	0,0		X		
13	18	2	13,5	Vermelho	0,0		X		
14	18	2	15,6	Vermelho	0,0	X		1:55	0,0
15	18	2			0,0		X		
16	18	2	2,9	Azul	0,0		X		
17	18	2	3,8	Azul	0,0		X		
18	18	2	6,9	Verde	0,0		X		
19	18	2	7,5	Verde	0,0		X		
20	18	2	10,1	Amarelo	0,0		X		
21	18	2	11,2	Amarelo	0,0		X		
22	18	2			0,0		X		
23	18	2			0,0		X		
24	18	2	18,9	Vermelho	0,0	X		2:20	0,0
25	18	2	1,0	Azul	0,0		X		
26	18	2	1,4	Azul	9,5		X		0,0
27	18	2	0,5	Azul	0,0		X		
28	18	2	2,1	Azul	0,0		X		
29	18	2	3,4	Azul	0,0		X		
30	18	2	5,6	Verde	0,0		X		

QUADRO 501. Histórico da irrigação de outubro de 2016, do participante Paulo Lorencini.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Paulo Lorencini							
Propriedade:		Sítio Lorencini	Município		Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Outubro	Cultura:	Pimenta	RM:	CPS 1.1	RT:	8.25
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	2	6,0	Verde	2,0		X		4
2	18	2	4,5	Verde	4,5		X		0
3	18	2	0,3	Azul	0,0		X		
4	18	2	0,3	Azul	2,0		X		0
5	18	2	0,8	Azul	3,0		X		0
6	18	2	0,3	Azul	0,0		X		
7	18	2	0,4	Azul	9,0		X		0
8	18	2	1,1	Azul	0,0		X		
9	18	2	1,5	Azul	0,0		X		
10	18	2	2,1	Azul	3,0		X		0
11	18	2	0,5	Azul	2,0		X		0
12	18	2	1,9	Azul	0,0		X		
13	18	2	2,3	Azul	0,0		X		
14	18	2	4,7	Verde	0,0		X		
15	18	2	6,3	Verde	0,0		X		
16	18	2	8,5	Amarelo	0,0		X		
17	18	2	10,1	Amarelo	0,0		X		
18	18	2	12,6	Vermelho	0,0		X		
19	18	2	15,8	Vermelho	0,0	X		1:55	0
20	18	2	2,3	Azul	0,0		X		
21	18	2	4,5	Verde	0,0		X		
22	18	2	7,5	Verde	0,0		X		
23	18	2	8,3	Amarelo	13,0		X		0
24	18	2	0,1	Azul	2,0		X		0
25	18	2	2,0	Azul	0,0		X		
26	18	2	4,4	Verde	0,0		X		
27	18	2	7,9	Verde	0,0		X		
28	18	2	12,0	Amarelo	0,0		X		
29	18	2	12,2	Vermelho	13,0		X		0
30	18	2	0,0	Azul	7,0		X		0
31	18	2	1,2	Azul	0,0		X		

QUADRO 502. Histórico da irrigação de novembro de 2016, do participante Paulo Lorencini.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Paulo Lorencini							
Propriedade:		Sítio Lorencini		Município	Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Novem bro	Cultura:	Pimenta	RM:	CPS 1.1	RT:	8.25
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	2	1,6	Azul	1,5		X		0,0
2	18	2	0,2	Azul	0,0		X		
3	18	2	1,0	Azul	3,0		X		0,0
4	18	2	1,9	Azul	0,0		X		
5	18	2	4,5	Verde	0,0		X		
6	18	2	4,9	Verde	0,0		X		
7	18	2	5,0	Verde	45,0		X		0,0
8	18	2	0,2	Azul	4,0		X		0,0
9	18	2	0,2	Azul	3,5		X		0,0
10	18	2	0,7	Azul	1,0		X		0,0
11	18	2	1,6	Azul	0,0		X		
12	18	2	3,3	Azul	0,0		X		
13	18	2	3,9	Azul	21,0		X		0,0
14	18	2	0,0	Azul	20,0		X		0,0
15	18	2	0,4	Azul	23,0		X		0,0
16	18	2	1,2	Azul	0,0		X		
17	18	2	3,2	Azul	0,0		X		
18	18	2	3,6	Azul	8,0		X		0,0
19	18	2	0,8	Azul	39,0		X		0,0
20	18	2	1,5	Azul	0,0		X		
21	18	2	3,4	Azul	0,0		X		
22	18	2	5,6	Verde	0,0		X		
23	18	2	6,5	Verde	0,0		X		
24	18	2	7,4	Verde	0,0		X		
25	18	2	7,6	Verde	4,0		X		3,6
26	18	2	4,0	Azul	0,0		X		
27	18	2	4,7	Verde	0,0		X		
28	18	2	6,3	Verde	0,0		X		
29	18	2	7,7	Verde	0,0		X		
30	18	2	9,7	Amarelo	0,0		X		

QUADRO 503. Histórico da irrigação de dezembro de 2016, do participante Paulo Lorencini.

Histórico da irrigação: Aspersão convencional e Irrigação localizada com uso do Irrigâmetro									
Enviar para marciomota.p22@gmail.com / tel:31 8688-4230									
Proprietário		Paulo Lorencini							
Propriedade:		Sítio Lorencini	Município		Vila Valério			UF:	ES
Ano:	2016	Mês:	Dezembro	Cultura:	Pimenta	RM:	CPS 1.1	RT:	8.25
Dia	Hora	Face G: 1, 2, 3	Leitura no Tubo de Alimentação (mm)	Régua de Manejo Azul, Verde, Amarelo ou Vermelho	Chuva (mm)	Irrigação		Tempo de Irrigação (h:min)	Nível da água no Tubo de alimentação após compensar chuva ou irrigação (mm)
						Sim	Não		
1	18	2	11,6	Amarelo	0,0		X		
2	18	2	12,0	Amarelo	0,0		X		
3	18	2	13,1	Vermelho	2,0		X		11,1
4	18	2		Azul	0,0		X		
5	18	2	12,0	Amarelo	3,0		X		9,0
6	18	2	9,5	Amarelo	8,5		X		1,0
7	18	2	2,0	Azul	0,0		X		
8	18	2	3,5	Azul	0,0		X		
9	18	2	5,0	Verde	32,0		X		0,0
10	18	2	0,7	Azul	1,0		X		0,0
11	18	2		Azul	0,0		X		
12	18	2	3,8	Azul	28,0		X		0,0
13	18	2	0,6	Azul	27,0		X		0,0
14	18	2	1,4	Azul	0,0		X		
15	18	2	2,5	Azul	39,0		X		0,0
16	18	2	0,5	Azul	1,0		X		0,0
17	18	2	0,2	Azul	16,0		X		0,0
18	18	2	0,5	Azul	1,0		X		0,0
19	18	2	1,6	Azul	8,0		X		0,0
20	18	2	0,0	Azul	45,0		X		0,0
21	18	2	0,6	Azul	1,0		X		0,0
22	18	2	1,6	Azul	0,0		X		
23	18	2	3,9	Azul	0,0		X		
24	18	2	5,7	Verde	0,0		X		
25	18	2	8,5	Amarelo	0,0		X		
26	18	2	10,3	Amarelo	0,0		X		
27	18	2	12,1	Vermelho	0,0	X		1:30	0,0
28	18	2	1,2	Azul	0,0		X		
29	18	2	2,6	Azul	0,0		X		
30	18	2	4,5	Verde	0,0		X		
31	18	2	7,4	Verde	0,0		X		